



ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

1. По окончании погрузочно-разгрузочных и складских работ работающим следует:

выключить используемое подъемно-транспортное оборудование;
привести в порядок рабочее место, освободить проходы и проезды,
убрать инструмент и средства индивидуальной защиты в отведенные для хранения места;

при выполнении работ с опасными грузами сдать инструмент и средства индивидуальной защиты для санитарной обработки;

по завершении всех работ вымыть теплой водой с мылом или аналогичными по действию смывающими средствами руки, лицо, при возможности принять душ.

2. О выполненной работе, обо всех принятых мерах по предотвращению развития аварийных ситуаций, неисправности инструмента, подъемно-транспортного оборудования, приспособлений для грузоподъемных операций и принятых мерах по их устранению, возникших во время работы, работающий должен сообщить непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу работодателя.



БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 24/7

@PRO101

VISION ZERO

