

# РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ



1.8 м

## Б) ППР и наряд-допуск


Я пристёгиваю привязь к указанной анкерной точке (линии).

## Г) ТРИ ТОЧКИ ОПОРЫ

Я обеспечиваю непрерывную страховку при подъёме, спуске и перемещении.

## Е) НЕ МОЛЧУ

Обо всех несчастных случаях, я сразу сообщаю своему руководителю.



## А) СПЕЦДЕДЖДА

Я использую исправные средства для защиты от падения с высоты.

## В) МЕСТО РАБОТЫ

Я работаю с исправных настилов, которые защищены от смещения.

## Д) РАБОТАЯ

Я предпринимаю меры от падения предметов с высоты и контролирую их зону возможного падения под моим рабочим местом.

**Если у вас остались вопросы, задайте их своему непосредственному руководителю!**



**VISION ZERO**

