Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
10.04.2007 № 53

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА

по охране труда при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1. Межотраслевые правила по охране труда при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе (далее Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда (далее требования охраны труда) при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе.
- 2. Требования охраны труда, содержащиеся в настоящих Правилах, распространяются на всех нанимателей независимо от их организационноправовых форм и видов деятельности и учитываются при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов, конструировании, изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте и модернизации оборудования, предназначенных для работы с эпоксидными смолами и материалами на их основе.
- 3. При работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе возможно воздействие на работников следующих опасных и вредных производственных факторов:

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

повышенная температура поверхности оборудования и изделий;

повышенная или пониженная влажность, температура и подвижность воздуха;

повышенные уровни шума и вибрации;

повышенная ионизация воздуха;

повышенная напряженность электрического поля и зарядов статического электричества, возникающих при окраске изделий в электростатическом поле, а также при перемещении, переливании (пересыпании) и распылении жидких и сыпучих эпоксидных материалов;

высокая токсичность, сенсибилизирующие, аллергические и раздражающие свойства применяемых веществ;

кумулятивное действие токсичных компонентов термической деструкции полимеров на основе эпоксидных смол;

движущиеся части машин и механизмов;

пожароопасность эпоксидных смол, исходных материалов, компаундов, лакокрасочных материалов;

повышенная концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

- 4. При организации и проведении работ с эпоксидными смолами материалами на их основе должны соблюдаться требования настоящих Правил, Межотраслевых общих правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 3 июня 2003 г. № 70 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 87, 8/9818) (далее - Межотраслевые общие правила по охране труда), СанПиН 11-20-94 «Санитарные правила при производстве и применении эпоксидных смол и материалов на их основе», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 17 марта 1994 г. (далее - СанПиН 11-20-94), нормативных технических правовых актов системы противопожарного стандартизации, других нормативных правовых нормирования технических нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда.
- 5. На основе настоящих Правил, других нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, с учетом конкретных условий труда нанимателем принимаются или приводятся в соответствие с ними инструкции по охране труда, другие локальные нормативные правовые акты.
- 6. Для обеспечения безопасности труда при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе наниматель обязан осуществлять контроль применения работниками безопасных приемов в работе, выполнения требований, изложенных в правилах и инструкциях по охране труда, а также правильного применения средств коллективной и индивидуальной защиты.
- 7. К работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе допускаются лица, прошедшие медицинские осмотры в соответствии с <u>Порядком</u> проведения обязательных медицинских осмотров работников, утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 августа 2000 г. № 33 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 87, 8/3914).

- 8. На работах с применением женского труда должны соблюдаться требования СанПиН 9-72 РБ 98 «Гигиенические требования к условиям труда женщин», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 марта 1999 г. № 12, Предельных норм подъема и перемещения тяжестей женщинами вручную, утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 8 декабря 1997 г. № 111 «О нормах подъема и перемещения тяжестей женщинами вручную» (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1998 г., № 2).
- 9. Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ

- 10. Производственные здания, в которых ведутся производственные процессы и операции (приготовление на основе эпоксидных смол различных пропиточных компаундов, клеев, шпаклевок, красок, лаков, герметиков, наполнителей, заливка различных емкостей и нанесение на поверхности эпоксидосодержащих составов, горячее прессование или вальцевание материалов, пропитанных эпоксидными смолами, и другое), склады сырья и готовой продукции (неотвержденные смолы и композиции) в комплексе с другими цехами следует располагать с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке в соответствии с требованиями СанПиН 10-5 РБ 2002 «Санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-защитные зоны», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 9 сентября 2002 г. № 68 «О введении в действие санитарных правил и норм, гигиенических нормативов».
- 11. Производства, выполняются работы которых c использованием эпоксидных смол и материалов основе, должны на ИХ соответствовать требованиям СНБ 2.02.03-03 «Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. Объемно-планировочные конструктивные И утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 3 марта 2003 г. № 42 (далее - СНБ 2.02.03).
- 12. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов устанавливается <u>СНБ</u> 1.03.04-2000 «Приемка законченных строительством объектов. Основные положения», утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 декабря 2000 г. № 142.

- 13. Здания и сооружения должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями СНБ 1.04.01-04 «Здания и сооружения. Основные требования к техническому состоянию и обслуживанию строительных конструкций и инженерных систем, оценке их пригодности к эксплуатации», утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 2 марта 2004 г. № 70.
- 14. Объемно-планировочные И конструктивные решения помещений, в которых проводятся работы с эпоксидными смолами и материалами на их основе, следует выполнять в соответствии с требованиями СНБ 2.02.01-98 «Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и утвержденных приказом Министерства архитектуры материалов», строительства Республики Беларусь от 2 сентября 1998 г. № 314, СНБ 2.02.02-01 «Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре», утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 11 мая 2001 г. № 19 (далее - СНБ 2.02.02); СНБ 2.02.03; Общих правил пожарной безопасности Республики Беларусь для промышленных предприятий. ППБ РБ 1.01-94, утвержденных приказом Главного государственного Республики Беларусь по пожарному надзору от 30 декабря 1994 г. № 29 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 18 января 1995 г. № 703/12) (далее - ППБ РБ 1.01), и настоящих Правил.
- 15. Размещение складских помещений в одном здании с производственными помещениями не должно противоречить условиям технологического процесса, санитарным и противопожарным требованиям.
- 16. Химические материалы cвещества И содержанием легковоспламеняющихся, взрывоопасных или токсичных компонентов хранятся изолированных складах, помещений, специальных otor Tдругих на спроектированных в соответствии с требованиями технических нормативных проектирования складских зданий ДЛЯ правовых актов хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
 - 17. Планировка производственных помещений должна предусматривать:

целесообразное и удобное размещение мест хранения сырья, очистки и мойки тары, инвентаря в специальных изолированных помещениях;

поточность технологических операций;

изолированное помещение для работ по пропитке наполнителей, горячему прессованию, литью под давлением, вальцеванию, процессов отверждения, а также работ, связанных с применением компаундов, порошковых эпоксидных композиций, механической обработкой готовых изделий, с выделением пыли стекловолокна (раскрой, распушка, резка стекловолокнистых материалов).

- 18. Использование и переработка эпоксидных смол в помещениях совместно с производством другого назначения допускаются по согласованию с органами государственного санитарного надзора в тех случаях, когда эти производства близки по характеру используемых материалов способам производства.
- 19. Размещение производственных процессов должно обеспечивать предотвращение распространения вредных веществ из помещений с большими выделениями в помещения с меньшими выделениями этих веществ или без этих веществ.
- 20. Высота производственных помещений от пола до низа выступающих конструкций перекрытия должна быть не менее 3,2 м. Высота от пола до низа конструкций подвешенного оборудования и коммуникаций во всех зданиях и сооружениях должна быть не менее 2 м в местах регулярного прохода людей и 1,8 м в местах нерегулярного прохода.

Объем производственного помещения на каждого работающего должен составлять не менее 15 m^3 , а площадь - не менее 4.5 m^2 .

- 21. Размеры помещений, проходов и проездов должны соответствовать принятым технологиям и отвечать требованиям СанПиН 2.2.1.13-5-2006 «Гигиенические требования к проектированию, содержанию и эксплуатации производственных предприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 3 апреля 2006 г. № 40 (далее СанПиН 2.2.1.13-5), норм технологического проектирования, промышленной эстетики, обеспечивать безопасность персонала.
- 22. Строительные конструкции и стеновые ограждения должны иметь теплоизоляционные характеристики, исключающие образование конденсата.
 - 23. На наружной стороне въездных ворот и входных дверей размещают:

информацию о категории здания (помещения) по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны, информационную карточку в соответствии с требованиями ППБ РБ 1.01. Категории помещений и зданий устанавливаются в зависимости от используемых в технологическом процессе веществ и материалов согласно требованиям норм пожарной безопасности Республики Беларусь «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. НПБ 5-2005», утвержденных приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 28 апреля 2006 г. № 68;

знаки безопасности, предупреждающие о наличии вредных веществ;

знаки пожарной безопасности в соответствии с <u>СТБ</u> 1392-2003 «Система стандартов пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной

безопасности. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденным постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2003 г. № 22.

- 24. Системы водоснабжения и канализации производственных помещений должны соответствовать требованиям СНБ 4.01.02-03 «Противопожарное водоснабжение», утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 259, других технических нормативных правовых актов.
- 25. Стены и внутренние конструкции производственных помещений должны быть гладкими, иметь минимальное количество выступов, ниш, неровностей. Отделка производственных помещений должна исключать возможность накопления пыли, поглощения паров и газов и допускать систематическую уборку поверхности влажным способом.
- 26. В производственных помещениях, в которых проводятся работы с неотвержденными эпоксидными смолами и композиционными материалами, внутренние поверхности стен на всю высоту должны окрашиваться нитро- или перхлорвиниловой эмалью, облицовываться гладкой глазурованной плиткой или другими несорбирующими материалами.
- 27. Внутренние поверхности помещений, в которых осуществляется механическая обработка изделий на основе эпоксидных смол (резка, шлифовка, сверление, снятие облоя и другое), должны быть покрыты шумопоглощающими материалами в целях снижения уровня шума до допустимых значений.
- 28. Прокладку инженерных коммуникаций следует предусматривать на технических этажах, в технических подпольях и над подвесными потолками с обеспечением возможности их осмотра, ремонта и эффективной регулярной чистки.
- 29. Покрытие пола в производственных помещениях должно быть устойчиво к воздействию воды, агрессивных жидкостей, легко очищаться и подвергаться гидроуборке, иметь трапы и уклоны для стока жидкостей.
- 30. Уборка и содержание производственных помещений должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1.13-5. Текущий ремонт производственных помещений должен производиться своевременно по мере необходимости.
- 31. В системе внутрицехового водоснабжения должны предусматриваться устройства для подключения шлангов, используемых для влажной уборки производственных помещений.

- 32. Уборка рабочих мест и производственных помещений должна проводиться ежедневно в конце рабочего дня или смены. Удаление пыли с поверхностей стен производственных помещений и производственного оборудования должно осуществляться при помощи промышленных пылесосных установок или путем влажной уборки.
- 33. Очистка от загрязнений светоаэрационных фонарей, поверхностей остекления, стен, наружных поверхностей воздуховодов вентиляционных систем и другого оборудования должна производиться по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
- 34. В производственных помещениях с окнами, расположенными на большой высоте, должны предусматриваться площадки для регулярной очистки поверхностей остекления.
- 35. В производственных помещениях, где проводятся работы с эпоксидными смолами и материалами на их основе, не допускаются хранение пищевых продуктов, прием пищи.

ГЛАВА 3 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

- 36. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать снижение содержания в воздухе вредных веществ до значений, не концентраций допустимых (далее превышающих предельно регламентированных СанПиН 11-19-94 «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 9 марта 1994 г. (далее - СанПиН 11-19); ГН РБ 9-106-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в рабочей воздухе утвержденными зоны», постановлением государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53 (далее - ГН 9-106 РБ); ГН РБ 9-107-98 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53 (далее - ГН 9-107 РБ).
- 37. Характеристика основных вредных веществ, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны из эпоксидных смол и композиционных материалов на их основе на различных этапах синтеза и переработки, приведена согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
- 38. При проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха следует соблюдать требования СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», утвержденных постановлением Министерства

архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 259 (далее - СНБ 4.02.01).

- 39. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата на рабочих местах применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года в соответствии с СанПиН 9-80-98 РБ «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 марта 1999 г. № 12 (далее СанПиН 9-80 РБ), должны соответствовать величинам согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
- 40. Перепады температуры воздуха по высоте и горизонтали, а также изменения температуры воздуха в течение смены при обеспечении оптимальных величин микроклимата на рабочих местах не должны превышать 2 °С и выходить за пределы величин для отдельных категорий работ согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
- 41. В производственных помещениях, где по техническим или экономическим причинам невозможно обеспечить оптимальные значения показателей микроклимата, устанавливают допустимые величины этих показателей, которые должны соответствовать значениям согласно приложению 2 к настоящим Правилам применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года.
- 42. В помещениях пультов управления технологическими процессами и других помещениях при выполнении работ операторского типа должны соблюдаться оптимальные значения параметров воздушной среды: температура +22-24 °C, относительная влажность 40-60 %, скорость движения воздуха не более 0,1 м/с.
- 43. При выполнении работ с эпоксидными смолами и материалами на их основе рекомендуется использовать воздушные системы отопления, совмещенные с приточной вентиляцией.
- 44. Для отопления должны применяться нагревательные приборы с гладкой, легко очищаемой от пыли поверхностью.
- 45. Аэрацию производственных помещений следует производить путем открывания окон, светоаэрационных фонарей и отверстий вентиляционных шахт по специально разработанной в организации инструкции с учетом времени года и розы ветров. При этом необходимо исключить возможность попадания вредных веществ из одного помещения в другое.
- 46. Светоаэрационные фонари должны быть оборудованы приспособлениями для дистанционного открывания фрамуг и рам с пола или специальной площадки в производственном помещении.

- 47. Створки оконных переплетов нижних ярусов остекления, доступные для открывания с пола или рабочей площадки, должны быть оборудованы устройствами для открывания вручную.
- 48. Основные производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной (от источников сосредоточенных выделений) механической вентиляцией; вспомогательные (склады сырья, готовых неотвержденных смол и композиций) общеобменной приточно-вытяжной механической вентиляцией.
- 49. Подачу основного объема приточного воздуха необходимо предусматривать в рабочую зону через регулируемые воздухораспределители. Допускается подача до 30 % приточного воздуха в верхнюю зону помещения.
- 50. В помещениях механической обработки изделий подача приточного воздуха в рабочую зону должна осуществляться рассредоточенно с малыми скоростями.
- 51. При организации воздухообмена следует исключить перетекание воздуха из помещений с большим загрязнением воздушной среды или с выделением веществ более высших классов опасности в зоны помещений с меньшим загрязнением путем создания в последних подпоров воздуха (объем притока должен на 15-20 % превышать вытяжку или объем удаляемого воздуха в помещениях с большим выделением вредностей должен превышать объем подаваемого воздуха). Скорость движения воздуха в рабочей зоне не должна превышать значений, установленных нормативами.
- 52. Необходимый воздухообмен в помещениях следует рассчитывать для теплого и холодного периодов года с учетом воздуха, удаляемого местными отсосами.
- 53. При возможном выделении в воздух рабочих помещений веществ 1-го и 2-го классов опасности в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы, не допускается полная или частичная рециркуляция воздуха для вентиляции и отопления во всех типах производственных зданий и помещений.
- 54. Для локализации взрывопожароопасных и удаления выделяющихся в воздух рабочей зоны вредных веществ (особенно 1-2-го классов опасности) и пыли в концентрациях, превышающих ПДК по СанПиН 11-19, ГН 9-106 РБ, ГН 9-107 РБ, производственное оборудование и места вскрытия тары должны оснащаться устройствами местной вытяжной вентиляции для удаления непосредственно из зоны обработки загрязненного воздуха. Системы местных отсосов и общеобменной вентиляции должны быть раздельными.
- 55. Загрязненный воздух при удалении не должен проходить через зону дыхания работника.

- 56. Местные отсосы, зонты и укрытия должны надежно крепиться и не создавать неудобств работникам.
- 57. Пусковые устройства местных отсосов, удаляющих от производственного оборудования 1-го и 2-го класса опасности вредные вещества, следует блокировать с пусковыми устройствами данного оборудования для исключения его работы при выключенной местной вытяжной вентиляции, а выключения не ранее чем через 3 минуты после прекращения работы. Системы местных отсосов должны быть снабжены звуковой сигнализацией, автоматически включающейся при остановке вентилятора.
- 58. Воздуховоды, транспортирующие пылевоздушную смесь, для очистки их от осевшей пыли должны быть снабжены герметически закрывающимися люками.
- 59. При невозможности выполнения работ с неотвержденными эпоксидными смолами или композициями в вентилируемом укрытии (изготовление крупногабаритных изделий) для создания требуемых микроклиматических условий необходимо применять воздушное душирование, предусмотрев при этом меры по предотвращению распространения вредных веществ на другие постоянные рабочие места.
- 60. Системы, подающие воздух для душирования, не следует совмещать с системой приточной вентиляции.
- $61.\ B$ случае длительного пребывания работников у источников интенсивного облучения (более $35\ Bt/m^2$) на рабочие места следует подавать сосредоточенный чистый приточный воздух со скоростью $1-5\ m/c$ в зависимости от интенсивности облучения.
- 62. В производственных помещениях, где возможно внезапное выделение в воздух рабочей зоны большого количества вредных веществ, должна быть предусмотрена аварийная вентиляция согласно СНБ 4.02.01.
- 63. Вентиляционное оборудование, трубопроводы и воздуховоды, размещаемые в помещениях с агрессивной средой или предназначенные для транспортировки воздуха с агрессивными газами, парами и пылью, должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов или защищены соответствующими покрытиями.
- 64. При использовании газов, обладающих опасными и вредными свойствами, необходимо осуществлять контроль работы вытяжных вентиляционных устройств и систем сигнализации по графику, утвержденному главным инженером организации, но не реже одного раза в квартал.

- 65. Вентиляционные системы должны систематически очищаться в сроки, установленные инструкциями по эксплуатации. Очистка вентиляционных установок и воздуховодов от осевшей пыли и грязи выполняется не реже двух раз в год. Удаление сухой пыли и шлама из пылесборников должно быть механизировано.
- 66. Пылеприемники и воздуховоды вентиляционных установок должны быть заземлены для снятия статического электричества.
- 67. Воздух, удаляемый системами местной и общеобменной вентиляции и содержащий пыль, вредные и неприятно пахнущие вещества, перед выбросом в атмосферу должен быть подвергнут очистке.
- 68. Воздухозаборные устройства систем вентиляции следует размещать в зоне, где загрязненность воздуха вредными веществами составляет не более 30 % от их ПДК рабочей зоны, на высоте не менее 2 м, а при размещении их в зеленой зоне не менее 1 м от уровня земли до нижнего края патрубка. При этом входные отверстия воздухозаборных устройств должны быть защищены от попадания в них посторонних частиц и предметов.
- 69. Исследование состояния воздуха рабочей зоны в помещениях, где по условиям производства выделяются вредные химические вещества или пыль, производится в зависимости от класса опасности этих веществ в соответствии с требованиями СанПиН 11-19. Места отбора проб устанавливаются по согласованию с органами государственного санитарного надзора. Технические и гигиенические испытания вентиляционных систем проводятся не реже 1 раза в 3 года, а местных аспирационных систем ежегодно.

ГЛАВА 4 ОСВЕЩЕНИЕ

- 70. В производственных помещениях должно быть предусмотрено естественное и искусственное освещение в соответствии с требованиями СНБ 2.04.05-98 «Естественное и искусственное освещение», введенных в действие с 1 июля 1998 г. приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 7 апреля 1998 г. № 142 (далее СНБ 2.04.05).
- 71. Устройство и эксплуатация осветительных установок должны соответствовать требованиям соответствующих технических нормативных правовых актов.
- 72. Коэффициент естественной освещенности (далее КЕО) в помещении должен соответствовать значениям согласно СНБ 2.04.05.

Допускается снижение значения КЕО в соответствии с нормами проектирования для совместного освещения. При этом освещенность от системы общего искусственного освещения, а также общего в системе комбинированного следует повышать на ступень по шкале освещенности.

- 73. Не допускается загромождать световые проемы технологическим оборудованием, изделиями, инструментами, материалами, тарой и другими предметами. Для окон, обращенных на солнечную сторону, рекомендуется предусматривать солнцезащитные устройства (жалюзи, экраны, козырьки, шторы).
- 74. В производственных, вспомогательных и бытовых помещениях при выполнении работ с применением эпоксидных смол и материалов на их основе должно быть предусмотрено естественное и искусственное освещение, обеспечивающее необходимые нормы освещенности рабочих мест в зависимости от характера труда, разряда (подразряда) зрительных работ.
- 75. Организация постоянных рабочих мест без естественного освещения, если это не определяется требованиями технологии, запрещается, в помещениях с недостаточным естественным освещением применяются установки искусственного ультрафиолетового освещения в соответствии с СанПиН 2.2.1.13-5.
- 76. Искусственное освещение в производственных помещениях устраивается общее, а рабочие места, к которым предъявляются повышенные требования по освещенности, оборудуются системой комбинированного освещения.
- 77. В качестве светильников в производственных помещениях необходимо использовать газоразрядные источники света с применением осветительного оборудования с учетом характеристик работ и предупреждения слепящего действия источников света.
- 78. Использование в производственных помещениях ламп без осветительной арматуры не допускается.
- 79. Лампы накаливания могут быть использованы для общего освещения в помещениях, в которых проводятся работы очень малой точности и требующие общего наблюдения за ходом производственного процесса, вспомогательных и бытовых помещениях, а также для освещения технологических площадок обслуживания крупного оборудования и тому подобного, если установка здесь других источников света технически невозможна.
- 80. При наличии на рабочих местах поверхностей, обладающих блесткостью или зеркально отражающих свет, должны быть предусмотрены ограничения отраженной блесткости при искусственном общем и местном освещении и защита от попадания прямых солнечных лучей (солнцезащитные устройства).

- 81. Конструкция кронштейна для светильника местного освещения должна обеспечивать фиксацию светильника во всех требуемых положениях без дополнительных операций по его закреплению. Подводка электропроводов к светильнику осуществляется внутри кронштейна. Открытая проводка не допускается. Конструкция узлов и шарниров кронштейна должна исключать перекручивание и протирание проводов, попадание на них стружки и применяемых при обработке жидкостей (эмульсии, масла и другого).
- 82. Напряжение питания светильников общего, местного и переносного освещения должно приниматься с учетом характера производственной среды.
- 83. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.
- 84. Освещение безопасности, автоматически включаемое в случае аварийного отключения рабочего освещения, следует предусматривать:

на рабочих местах, технологических участках, где невозможно немедленное прекращение работы;

на участках, где внезапное прекращение технологического процесса сопряжено с опасностью для жизни людей или большими экономическими потерями.

При этом наименьшая освещенность рабочих поверхностей должна быть не менее 5 % от рабочего освещения, но не менее 2 лк.

- 85. Эвакуационное освещение в случае эвакуации людей из помещения при аварийном отключении рабочего освещения должно обеспечивать освещенность пола основных проходов и лестниц не менее 0,5 лк.
- 86. Аварийное освещение осуществляется лампами накаливания. Светильники аварийного освещения подсоединяются к питающей сети независимо от сети освещения. Подключение других токоприемников к сети аварийного освещения не допускается.
- 87. Выходы из помещений площадью более $150 \, \mathrm{m}^2$ отмечаются светящимися указателями.
- 88. Систематически, но не реже одного раза в три месяца светильники общего освещения очищаются от пыли и грязи. Работа производится электротехническим персоналом при отключенном напряжении. Перегоревшие лампы, разбитая или поврежденная арматура немедленно заменяются.
- 89. Обслуживание осветительных установок, организация и выполнение ремонтных, монтажных или пусконаладочных работ производятся специально

подготовленным персоналом в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

- 90. Работы на высоте выполняются в соответствии с требованиями Правил работе высоте, утвержденных постановлением охраны при на Республики Беларусь Министерства труда OT 28 апреля 2001 г. № 52 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 58, 8/6199).
- 91. Контроль уровней освещенности на рабочих поверхностях, вспомогательных площадях и в проходах производится регулярно, но не реже одного раза в год, а также после каждой реконструкции систем освещения.

ГЛАВА 5 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО РАЗМЕЩЕНИЕ

- 92. Производственное оборудование должно быть безопасным в течение всего срока эксплуатации.
- 93. Оборудование должно быть укомплектовано эксплуатационными документами (паспорт, руководство по эксплуатации и другими), содержащими требования безопасности в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», принятым Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, протокол от 28 февраля 2006 г. № 23, и введенным в действие на территории Республики Беларусь с 1 марта 2007 г. постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 27 августа 2006 г. № 39.
- 94. В комплекте сопроводительной и эксплуатационной документации на оборудование должны быть:

приложены монтажные чертежи, схемы строповки оборудования и сборочных единиц;

указаны размеры рабочих зон для монтажа, демонтажа, обслуживания и безопасность обеспечивается которых полностью места, не конструкцией, а также требования безопасности, которые необходимо соблюдать с целью исключения травматизма при монтаже оборудования и его эксплуатации; индивидуальной защиты, применяемые при средства выполнении технологических операций и обслуживании оборудования.

95. В эксплуатационных документах, прилагаемых к оборудованию, должны быть приведены:

требования по обеспечению безопасности при транспортировании, монтаже (демонтаже), наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте оборудования;

предельно допустимые уровни вредных и опасных производственных факторов, создаваемых им (шум, запыленность, загазованность и другое);

усилия, требуемые для управления и обслуживания.

- 96. На установленное оборудование наносится инвентарный номер.
- 97. Производственное оборудование монтируется на соответствующих техническому расчету фундаментах и основаниях, выверяется и надежно закрепляется.
- 98. Монтаж оборудования производится в соответствии с проектом и эксплуатационными документами организации-изготовителя.
- 99. Конструкция и (или) маркировка агрегатов, сборочных единиц оборудования должны исключать ошибку при монтаже оборудования, приводящую к возникновению опасности.
- 100. Внесение каких-либо изменений или отступление от указаний в чертежах при монтаже без разрешения организации, разработавшей проект, не допускается.
- 101. Вносимые изменения не должны снижать уровень безопасности оборудования при его обслуживании и ведении технологического процесса.
- 102. Оборудование и контрольно-измерительные приборы перед монтажом должны пройти расконсервацию и проверку исправности, комплектности и соответствия проектно-технической документации.
- 103. Устанавливаемое оборудование должно быть принято в эксплуатацию комиссией организации с обязательным участием работника службы охраны труда, представителя профсоюза и составлением акта на соответствие требованиям нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов и настоящих Правил.
- 104. Оборудование передается в эксплуатацию после устранения всех недостатков, выявленных в процессе его испытания.
- 105. Контрольно-измерительные приборы в установленном порядке периодически проходят государственную поверку, а также поверку в организации в сроки, установленные планом-графиком.
- 106. Оборудование должно подвергаться периодическим техническим осмотрам и ремонту в сроки, предусмотренные графиками, утвержденными в установленном порядке.

- 107. Для промывки сильно загрязненных смолой или композицией частей машин и аппаратуры, коммуникаций, емкостей допускается применять малотоксичные органические растворители. При этом необходимо исключить возможность поступления растворителя в зону дыхания работающего в концентрациях, превышающих ПДК. При незначительной степени загрязнения следует применять горячий 10 %-й раствор соды.
- 108. Остановленное для осмотра, чистки или ремонта оборудование отключается от технологических трубопроводов и энергоносителей.
- 109. При осмотре, чистке, ремонте и демонтаже оборудования его электроприводы должны быть обесточены, на пусковых устройствах должны быть вывешены плакаты «Не включать работают люди». При необходимости питающий кабель заземляется, а зона ремонта ограждается с установкой предупреждающих или запрещающих знаков или плакатов.
- 110. Подключение оборудования к электросети и его пуск должны производиться только после установки на место всех защитных и предохранительных устройств и с разрешения руководителя, отвечающего за безопасность эксплуатации оборудования.
- 111. Запрещается ремонтировать, чистить, смазывать оборудование без выполнения технических мероприятий, исключающих его ошибочное включение или самопроизвольное перемещение его частей.
- 112. Эксплуатируемое оборудование должно находиться в исправном состоянии.

Не допускается работа на неисправном оборудовании. Неиспользуемое длительное время и неисправное оборудование должно быть отключено от всех энергоносителей и технологических трубопроводов (электрическое напряжение, сжатый воздух).

- 113. Рабочие столы заливщиков компаунда должны быть оборудованы шкафными укрытиями с местными вытяжными устройствами.
- 114. Станки для механической обработки изделий, залитых компаундом (снятие облоя, сверление отверстий и прочее), должны быть оборудованы пылеотсасывающими устройствами.
- 115. Реакторы для приготовления компаундов должны иметь приспособления, обеспечивающие улавливание образующихся в ходе этих процессов газов, паров (прямые и обратные холодильники, пеноловушки), а также приборы для обеспечения надежного контроля за ходом технологического процесса. Крышки и люки реакторов во время работы должны быть плотно закрыты.

- 116. Реакторы для приготовления компаундов должны иметь специальные устройства, обеспечивающие отбор технологических проб в герметичную емкость способами, исключающими возможность поступления в воздух рабочей зоны вредных веществ.
- 117. В конструкции производственного оборудования, используемого для горячего отверждения смол (гидравлические прессы, термические камеры и другое), должны быть предусмотрены встроенные отсосы местной вытяжной вентиляции.
- 118. Все производственное оборудование, предназначенное для подготовки к прессованию наполнителей, пропитанных эпоксидной смолой, прессования и механической обработки изделий, должно иметь устройства, обеспечивающие механизацию или автоматизацию выполняемых при этом операций (сборка пакетов для прессования, загрузка их в пресс, выгрузка после прессования).
- 119. Печи для разогрева и расплавления твердых эпоксидных смол, пропиточные машины, гидравлические прессы, литьевые и лакировальные машины, гильотинные ножницы, циркулярные пилы, резательные станки с алмазными дисками, шлифовальные станки, в процессе работы которых в воздух рабочей зоны могут поступать вредные вещества или пыль, должны иметь блокировочные устройства, исключающие возможность их эксплуатации при неработающей местной вытяжной вентиляции.
- 120. Поверхности нагретого производственного оборудования (реакторов, печей для расплавления смол, сушильных камер пропиточных машин, термокамер для отверждения и другого) и трубопроводов для подачи горячих жидкостей или пара должны быть теплоизолированы.
- 121. Интенсивность теплового облучения на рабочих местах не должна превышать норм, установленных СанПиН 9-80 РБ, СанПиН 11-6-2002 «Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса (Гигиеническая классификация условий труда)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 9 октября 2002 г. № 74 «О введении в действие санитарных правил и норм» (далее СанПиН 11-6-2002), согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
- 122. Температура поверхностей оборудования и защитных ограждений не должна превышать температуру, указанную в СанПиН 11-09-94 «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию», утвержденных Главным государственным

санитарным врачом Республики Беларусь 27 января 1994 г. (далее - СанПиН 11-09).

- 123. Температура наружных поверхностей органов управления, выполненных из металла, не должна превышать $40\,^{\circ}\mathrm{C}$, выполненных из материалов с низкой теплопроводностью $50\,^{\circ}\mathrm{C}$ (при использовании без применения средств индивидуальной защиты).
- 124. При изготовлении изделий из порошковых эпоксидных композиций (методом горячего прессования, литья) используемое оборудование должно иметь устройства для автоматической (полуавтоматической) дозировки композиций и встроенные отсосы местной вентиляции.
- 125. Производственное оборудование, применяемое для механической обработки изделий (шлифовальные, зачистные, резательные станки и другое), должно оснащаться устройствами, включающими пылестружкогазоприемники, и отсасывающими устройствами, обеспечивающими полное удаление из зоны обработки загрязненного воздуха и его очистку.
- 126. Для защиты работников от шума на оборудовании должна применяться звукоизоляция элементов и узлов с помощью противошумных устройств (кожухов, экранов и тому подобного).
- 127. Шумовые характеристики оборудования производственных цехов не должны превышать величин, установленных СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 158.
- 128. Оборудование, генерирующее высокие уровни шума, следует располагать в отдельных изолированных помещениях.
- 129. Вход в помещение с уровнем шума более 80 дБ должен быть обозначен знаком «Работать с применением средств защиты органов слуха».

В зонах с уровнем звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе пребывание людей не допускается.

- 130. Для снижения уровней шума в производственных помещениях необходимо использовать строительно-акустические средства.
- 131. Рабочие поверхности емкостей производственного оборудования (ванны пропиточных и лакировочных машин), а также тары (бидонов, фляг и другого) целесообразно покрывать пленочными материалами, что облегчает проведение работ по очистке и мойке этих емкостей. Столы для работы со смолами (нанесение клеевой смеси, заливка изделий, покраска и так далее) должны быть покрыты съемной картонной бумагой или пленкой. Обработку мелких деталей

смолами или компаундами на их основе можно проводить на специальных металлических подносах, покрытых бумагой, легко удаляемой в случае загрязнения.

- 132. Электрооборудование должно иметь зануление (защитное заземление).
- 133. Перед началом и в процессе работы периодически следует проверять наружным осмотром исправность электропроводки (целостность изоляции и отсутствие доступных для прикосновения открытых токоведущих частей), надежность зануления (защитного заземления) производственного оборудования (отсутствие обрывов магистрали зануления (заземления), прочность контактов между открытыми токопроводящими частями оборудования и защитными проводниками). Исправность электропроводки также следует проверять в установленные сроки путем проведения электрофизических измерений.
- 134. Допустимые уровни напряженности электромагнитных полей на рабочих местах у отдельных видов оборудования должны соответствовать СанПиН 2.2.4.13-3-2006 «Гигиенические требования к выполнению работ в условиях электрических полей промышленной частоты (50 Гц)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 17 февраля 2006 г. № 17, другим техническим нормативным правовым актам. Допустимые уровни напряженности электростатических полей на оборудовании должны соответствовать СанПиН 11-16-94 «Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряженности электростатического поля на рабочих местах», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 27 января 1994 г.
- 135. Расстановка и перестановка действующего технологического оборудования отображаются на технологической планировке, утверждаемой нанимателем по согласованию с главными специалистами и службой охраны труда. Технологические планировки на проектируемые и вновь строящиеся производства согласовываются с территориальными органами государственного санитарного и пожарного надзора.

136. На технологических планировках должны быть указаны:

строительные элементы (стены, колонны, перегородки, дверные проемы, оконные проемы, ворота, подвалы, тоннели, основные каналы, антресоли, галереи, люки, колодцы, трапы и другие элементы);

вспомогательные помещения, склады, кладовые, трансформаторные подстанции, вентиляционные камеры, а также бытовые помещения и другие устройства, размещенные на площади цеха или участка;

основные размеры здания в целом (ширина, длина, ширина пролетов, шаг колонн) и внутренние размеры изолированных помещений;

технологическое и вспомогательное оборудование;

подъемно-транспортные устройства (с указанием грузоподъемности), расположение рабочих мест (столы, инструментальные шкафы, стеллажи и другое);

условные обозначения необходимых энергоносителей (пара, газа, воды, электрического напряжения и другие) и места их подвода к каждой единице оборудования или рабочему месту, спецификации оборудования с номерами по плану;

проходы, проезды, места межоперационного складирования и допустимые в данном случае напольные транспортные средства;

места расположения средств тушения пожара.

137. Проходы, проезды, люки колодцев должны быть свободными. Не допускается загромождать их материалами, заготовками, полуфабрикатами, деталями, отходами производства и тарой, а также устанавливать оборудование на люки колодцев.

Превышение крышки люка над уровнем пола или его углубление не должно быть более 10 мм.

ГЛАВА 6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

- 138. При работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе все рабочие места должны быть организованы с учетом удобства и безопасности выполнения работниками технологических операций.
- 139. Планировка рабочего места должна обеспечивать свободный проход, доступ к пультам и органам управления оборудованием, удобство и безопасность действий при выполнении трудовых операций, отвечать требованиям СанПиН 11-20-94, других технических нормативных правовых актов.
- 140. Рабочие места должны находиться вне линии движения грузов, перемещаемых грузоподъемными средствами.
- 141. На рабочих местах должны быть предусмотрены и обозначены площадки для складирования деталей (заготовок, материалов). Складирование деталей (заготовок, материалов) не должно загромождать рабочее место. Не допускается укладка деталей (заготовок, материалов) в проходах.
- 142. Рабочие места, где проводятся приготовление эпоксидных компаундов и нанесение их на изделия (размельчение и навеска исходных продуктов, смешение компонентов, заливка и пропитка деталей, отверждение смолы и тому подобное),

- а также работа с неотвержденными смолами, компаундами и связующими, должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией. Ручная механическая обработка изделий (опиловка, снятие заусениц и приливов, полировка и тому подобное) проводится на рабочих столах со встроенными в столешницу вытяжными решетками с нижним отсосом воздуха.
- 143. Рабочие места у гильотинных ножниц, дисковых пил должны быть оснащены устройствами для механизированной или автоматизированной подачи материалов к месту резки и укладывания обработанных изделий на транспортные средства.
- 144. При выполнении работ, требующих общего (периодического) наблюдения за ходом технологического процесса, должна быть обеспечена возможность чередования рабочей позы «стоя» с позой «сидя».
- 145. Пульты управления оборудованием и контрольно-измерительные приборы располагаются в легкодоступном месте с соблюдением требований эргономики.
- 146. При дистанционном управлении технологическим процессом (пропитка наполнителей связующими, прессование) пульты управления должны размещаться в изолированной кабине или отдельном помещении (операторная), в которые подается чистый воздух с подпором, в которых поддерживаются оптимальные микроклиматические условия и параметры химических и физических производственных факторов.
- 147. Для размещения на рабочем месте инструмента, небольших, часто используемых приспособлений и оснастки рабочие места должны быть оборудованы шкафами, стеллажами, этажерками. Крупногабаритные и периодически используемые оснастку и приспособления рекомендуется хранить на механизированном складе.
- 148. Органы управления производственным оборудованием должны быть подписаны или обозначены определенными символами.
- 149. Поверхности органов управления, предназначенных для действия в аварийных ситуациях, должны быть окрашены в красный цвет.
- 150. Планировка рабочих мест в цехах и участках и размещение оборудования должны предусматривать возможность безопасной эвакуации работников в случае чрезвычайной ситуации.

ГЛАВА 7 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ

- 151. Разработка, организация и выполнение технологических процессов при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе должны соответствовать СанПиН 11-09, настоящим Правилам и другой документации, утвержденной в установленном порядке.
- 152. При работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе должны быть предусмотрены меры защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов. Концентрация пыли и других вредных веществ в воздухе рабочей зоны, уровни опасных и вредных факторов не должны превышать значений, установленных СанПиН 11-19, ГН 9-106 РБ и ГН 9-107 РБ.
- 153. Технологические процессы при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе должны предусматривать:

устранение непосредственного контакта работников с химическими веществами, материалами, деталями и отходами производства, оказывающими на них вредное воздействие;

замену операций, при которых возникают опасные и вредные производственные факторы, операциями, где указанные факторы отсутствуют или обладают меньшей интенсивностью;

использование автоматизированных методов определения концентрации веществ 1-го класса опасности в воздухе рабочей зоны;

оптимальные режимы работы оборудования, обеспечивающие непрерывность технологического процесса;

рациональный ритм работы людей, выполняющих отдельные технологические операции;

исключение возможности создания аварийных ситуаций;

применение комплексной механизации и автоматизации, дистанционного управления, контроля и регулирования параметров технологических процессов;

использование блокировочных устройств (в целях исключения возникновения аварийных ситуаций), световой и звуковой сигнализации о нарушении технологического процесса;

герметизацию оборудования, из которого возможно выделение вредных веществ;

своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся источником опасных и вредных производственных факторов;

механизацию ручного труда.

- 154. При выборе производственных (технологических) процессов и подготовке лабораторных работ с использованием эпоксидных смол и материалов на их основе следует отдавать предпочтение материалам менее опасным и вредным.
- 155. Организация производственного (технологического) процесса должна предусматривать поточность выполнения отдельных операций с минимально возможным использованием ручного труда.
- 156. При применении эпоксидных смол и материалов на их основе следует использовать минимальное количество исходных продуктов, необходимых на рабочий день, смену или для выполнения разовой работы.
- 157. Процессы постоянного приготовления и применения материалов на основе эпоксидных смол должны производиться на автоматических установках в изолированных помещениях.
- 158. В лабораториях и опытных производствах при условии, что рабочие составы готовятся в небольших количествах (до 5 кг одноразово) и не ежедневно, допускается дозировку и перемешивание необходимых компонентов осуществлять при помощи лабораторного оборудования в вытяжных шкафах. Перемешивание при этом должно осуществляться в закрытых мешалках.
- 159. Составные части компаундов, приготовляемых непосредственно перед применением в производственном (технологическом) процессе, должны доставляться заранее расфасованными в упаковки одноразового использования в соответствии с рецептурой компаунда. Освобожденные от содержимого упаковки должны помещаться в плотно закрывающуюся емкость и в конце смены доставляться к месту уничтожения отходов.
- 160. Приготовление материалов на основе эпоксидных смол (размельчение и навеска исходных компонентов, их смешивание) должно производиться механическим способом на рабочих местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.
- 161. Дробление твердых эпоксидных смол, отвердителей и минеральных наполнителей, используемых при изготовлении порошковых эпоксидных композиций, следует осуществлять в закрытых размольных аппаратах, конструкция которых должна исключать возможность поступления пыли в воздух рабочей зоны производственных помещений как в процессе дробления, так и при выгрузке порошковых эпоксидных композиций.
- 162. Разогрев или отверждение эпоксидной смолы производится в термостатах, автоклавах или в герметизированных и теплоизолированных сушильных шкафах.

- 163. Местной вытяжной вентиляцией должны быть оборудованы термостаты и сушильные шкафы, в которых осуществляется отверждение изделий после заливки эпоксидным компаундом или покрытия краской на основе эпоксидной смолы.
- 164. Условия, время и интенсивность перемешивания в реакторах компонентов при приготовлении компаундов и других композиций должны обеспечивать максимальное снижение непрореагировавших мономеров и летучих примесей в готовых продуктах при достаточной герметизации оборудования и аспирации внутренних объемов.
- 165. Слив разогретой (расплавленной) композиции эпоксидной смолы в приемные емкости в серийном производстве должен быть механизирован, автоматизирован и проводиться в аспирируемом укрытии. Приготовление небольших количеств проводится в соответствии с пунктом 158 настоящих Правил.
- 166. При необходимости использования для промывки коммуникаций органических растворителей система промывки должна быть замкнутой.
- 167. При приготовлении связующих для стеклопластиков из твердых эпоксидных смол расплавление последних следует осуществлять в аспирируемых нагревательных печах.
- 168. Применение эпоксидных смол в производстве стеклопластиков и изделий из них должно соответствовать требованиям СанПиН 2.2.3.11-27-2003 «Гигиенические требования к предприятиям по производству стекловолокна и стеклопластиков», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 22 декабря 2003 г.
- 169. Пропитка наполнителей (бумаги, хлопчатобумажных тканей, стеклоткани, асбеста) эпоксидными связующими должна проводиться на машинах, в которых осуществлена капсуляция пропиточных узлов и обеспечено удаление воздуха из подкапсульного пространства.
- 170. Заполнение пропиточной ванны эпоксидными связующими должно осуществляться по герметичному трубопроводу. При этом необходимо обеспечить автоматическое поддержание необходимого уровня связующего в ванне и исключить возможность ее переполнения.
- 171. Установка рулонов наполнителей на пропиточную машину, снятие их после пропитывания, резка пропитанного и подсушенного полотна на листы на выходе из машины или на специальном станке должны осуществляться механизированными способами.

- 172. При использовании клеенамазывающей вальцовой установки для нанесения эпоксидного клея на декоративные покрытия или связующего на стеклоткань ванны с клеем или связующим должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией в виде двусторонних бортовых отсосов.
- 173. Операции по нанесению и выравниванию эпоксидного покрытия должны осуществляться с обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи рук работников.
- 174. Для нанесения эпоксидных смол и компаундов на изделия необходимо пользоваться инструментом, кистями, шпателями, лопатками и другими приспособлениями, ручки которых снабжены защитными экранами.
- 175. При расходовании эпоксидных смол и материалов на их основе в небольших количествах, выполнении ручных работ (заливка мелких деталей, заделка трещин и тому подобное), следует применять легко моющиеся инструменты (металлические и пластмассовые шпатели, шприцы) и емкости одноразового использования (бумажные и пластмассовые стаканчики). Последние после употребления необходимо уничтожать без предварительной очистки.
- 176. Производственный (технологический) процесс предварительного нанесения эпоксидного клея на декоративное покрытие или пропитки стеклоткани связующим из эпоксидной смолы должен быть механизирован.
- 177. Для сбора загрязненной эпоксидной смолой бумаги и обтирочного материала в помещении должны быть установлены маркированные металлические емкости с крышками. В конце рабочего дня емкости должны очищаться, а содержимое их уничтожаться в специально отведенном месте.
- 178. При изготовлении малогабаритных деталей нанесение эпоксидного клея или заливку компаунда следует проводить на рабочих столах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией. Рабочие столы должны быть покрыты прочной белой бумагой.
- 179. Проведение обработки мелких деталей эпоксидными смолами или компаундами на их основе допускается на специальных металлических подносах, покрытых бумагой, легко удаляемой в случае загрязнения.
- 180. Окраска методом ручного распыления с применением эпоксидных лакокрасочных материалов должна проводиться только в вентилируемых камерах или помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, с применением работниками необходимых средств индивидуальной защиты.
- 181. Напыление составов на основе эпоксидных смол на изделия следует производить в специальных камерах с расположением рабочего места вне камеры.

- 182. При механической обработке крупных изделий следует использовать передвижную вентиляционную установку с поворотным приемным устройством.
- 183. При механической обработке изделий на основе эпоксидных смол вид обработки, режущий инструмент и режим резания должны исключать разрушение материала, а именно его растрескивание, расслоение и подгорание. Для исключения подгорания этих материалов при механической обработке следует проводить обработку изделий на основе эпоксидных смол с использованием охлаждающей эмульсии.
- 184. При изменении технологического процесса следует проводить внеочередной контроль опасных и вредных производственных факторов.
- 185. Производственные (технологические) процессы с применением эпоксидных смол и материалов на их основе должны осуществляться с соблюдением мер, исключающих возможность возникновения взрывов и пожаров, в соответствии с требованиями ППБ РБ 1.01, общих правил взрывобезопасности химических производств и объектов.
- 186. При обнаружении пожара следует немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, приступить к ликвидации очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения и обеспечить эвакуацию людей в соответствии с СНБ 2.02.02.

ГЛАВА 8 ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ, ЗАГОТОВКАМ, ПОЛУФАБРИКАТАМ

- 187. В производственном процессе с использованием эпоксидных смол и материалов на их основе должны применяться материалы и химические вещества, которые должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов и иметь гигиенический сертификат и паспорт безопасности вещества (материала) в соответствии с ГОСТ 30333-95 «Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения. Информация по обеспечению безопасности при производстве, применении, хранении, транспортировании, утилизации», принятым Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, протокол от 26 апреля 1995 г. № 7-95, введенным в действие на территории Республики Беларусь с 1 марта 1999 г. постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 22 июля 1998 г. № 10 «Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене государственных стандартов и классификаторов».
- 188. При составлении эпоксидных композиций предпочтение следует отдавать тем маркам смол, которые характеризуются менее высоким эпоксидным

числом (удельной долей эпоксидных групп в молекуле смолы) и следовательно менее выраженным биологическим действием. Независимо от принадлежности к тому или иному химическому классу менее опасны те марки эпоксидных смол, которые содержат минимальный процент летучих примесей - 0,1-0,2 %.

- 189. Во всех случаях, где допускается технологией процесса, гексаметилендиамин должен быть заменен другими менее токсичными отвердителями.
- 190. Применение в производстве эпоксидных смол и материалов на их основе должно соответствовать требованиям СанПиН № 11-20-94 «Санитарные правила при производстве и применении эпоксидных смол и материалов на их основе», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 17 марта 1994 г.
- 191. Используемые химические вещества и материалы не должны оказывать вредного воздействия на работников.
- 192. При использовании химических веществ и материалов, оказывающих вредное воздействие на организм человека, разрабатывается необходимая нормативно-техническая документация, проводятся организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и другие мероприятия, предотвращающие нанесение ущерба здоровью работников.
- 193. Все применяемые вредные вещества должны иметь установленные ПДК в воздухе рабочей зоны согласно СанПиН 11-19, <u>ГН</u> 9-106 РБ, <u>ГН</u> 9-107 РБ.
- 194. При работах с вредными веществами используются необходимые средства коллективной и индивидуальной защиты.
- 195. Свойства применяемых горючих, взрывоопасных и вредных веществ и меры безопасности при работе с ними должны быть приведены в инструкциях по охране труда, разработанных и утвержденных в соответствии с <u>Порядком</u> разработки, согласования и утверждения инструкций по охране труда, утвержденным постановлением Государственного комитета Республики Беларусь по труду и социальной защите населения от 14 июля 1994 г. № 82 (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1994 г., № 10).

ГЛАВА 9 ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ, ЗАГОТОВОК, ПОЛУФАБРИКАТОВ, ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

- 196. Эпоксидные смолы, отвердители и материалы на их основе должны храниться в соответствии с требованиями <u>главы 17</u> Межотраслевых общих правил по охране труда и <u>ППБ</u> РБ 1.01.
- 197. Химические вещества и материалы с содержанием легковоспламеняющихся, взрывоопасных или токсичных компонентов хранятся на специальных складах, изолированных от других помещений, спроектированных в соответствии с требованиями норм и технических условий проектирования складских зданий для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
- 198. При транспортировании и хранении опасных, токсичных, канцерогенных веществ и материалов принимаются меры, исключающие загрязнение ими окружающей среды.
- 199. При co склада эпоксидных лакокрасочных переливание их в рабочую посуду следует проводить на поддоне с бортиком. Перелив лакокрасочных материалов и растворителей из бидонов в емкости для приготовления лакокрасочных материалов весом свыше 10 кг должен быть При соблюдаться механизирован. ЭТОМ должны условия, исключающие образование статического электричества.
- 200. Эпоксидные лакокрасочные материалы, имеющие в составе органические растворители, необходимо хранить в герметически закрытой таре в помещении для хранения легковоспламеняющихся веществ. В этих помещениях не допускается курить и производить работы, связанные с использованием огня и вызывающие искрообразование.
- 201. Хранение на складе и применение эпоксидных лакокрасочных материалов неизвестного состава не допускаются.
- 202. Не допускается хранение клеев, эмалей и других материалов на основе эпоксидных смол и растворителей вместе с бумагой, волокнистыми материалами (паклей, войлоком), а также баллонами с кислородом, водородом, ацетиленом, пропан-бутаном, хлором, аммиаком.
- 203. Доставка эпоксидных смол и материалов на их основе к рабочим местам должна производиться в специальной таре с плотными крышками или с применением оснастки, указанной в технологической документации.
- 204. Места розлива эпоксидных лакокрасочных материалов, жидких эпоксидных смол и материалов на их основе, а также места для вскрытия тары с твердой (порошкообразной) смолой должны быть оборудованы местным вытяжным устройством. При розливе эпоксидных смол рекомендуется исключить попадание влаги в тару.

- 205. Для хранения составов на основе эпоксидной смолы необходимо использовать одноразовую тару из плотного картона.
- 206. При использовании материалов на основе эпоксидных смол на том же предприятии, где они были приготовлены, транспортировка их в другие цехи для переработки в изделия должна осуществляться по герметичным трубопроводам (жидкие или маловязкие смолы и компаунды) или в плотно закрытых емкостях (вязкие, пастообразные, твердые смолы и порошкообразные композиции).
- 207. Тара для транспортирования и хранения деталей, заготовок и отходов производства, а также эксплуатация тары должна соответствовать требованиям соответствующих технических нормативных правовых актов. На таре должна быть маркировка: дата изготовления, условное обозначение, масса тары, масса брутто и назначение.
- 208. Каждая единица тары должна быть снабжена биркой или этикеткой в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», принятым Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, протокол от 4 октября 1996 г. № 10, на которой должны быть указаны: организация-изготовитель; наименование вещества; гарантийный срок хранения по соответствующему стандарту или техническим условиям; надпись или символ, характеризующие опасность продукта, и другие необходимые данные. Каждая партия продукта сопровождается документом, удостоверяющим его качество (паспортом-сертификатом).
- 209. На упаковочной таре должны быть четкие надписи (бирки, этикетки) с указанием наименования вещества, государственного стандарта или технических условий. В паспорте на химические вещества указывается класс опасности данного вещества, который регламентирует условия транспортирования и совместного хранения его с другими веществами и материалами.
- 210. Мойку тары из-под эпоксидной смолы или компаунда, а также красконагнетательных бачков, мешалок, ведер и другого оборудования и инструмента необходимо осуществлять в специальном хорошо вентилируемом помещении в специальных промывочных ваннах механизированным способом. После предварительного замачивания в герметичных ваннах с органическими растворителями тару моют горячим 10 %-м раствором соды в специальных промывочных ваннах механизированным способом и высушивают.
- 211. Сточные воды, в которых могут находиться вредные вещества, перед их сбросом на биологические очистные сооружения или в канализацию должны подвергаться первичной очистке путем обработки реагентами, отстаивания, а при необходимости и фильтрования. Сброс производственных сточных вод возможен

только после их очистки до допускаемых пределов и извлечения для возможной утилизации нефтепродуктов, токсичных, вредных и ценных веществ.

- 212. Отходы эпоксидных материалов сливать в канализацию не допускается. Они должны собираться в специальную закрытую емкость и выноситься из помещения для утилизации или уничтожения в отведенные для этих целей места.
- 213. Порядок обращения с отходами (в том числе обязательное классифицирование по степени опасности) должен соответствовать положениям Закона Республики Беларусь от 25 ноября 1993 года «Об отходах» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1994 г., № 3, ст.22; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 106, 2/218).
- 214. Порядок, способ и условия хранения, вывоза и уничтожения отходов производства должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.7-12-42-2005 «Гигиенические требования к накоплению, транспортированию и захоронению токсичных промышленных отходов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г. № 226, согласовываться с территориальными органами государственного санитарного надзора и государственного экологического надзора.
- 215. Использованный обтирочный материал должен собираться в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой. Утилизацию и уничтожение обтирочного материала производят в специально отведенных для этого местах, согласованных с органами государственного пожарного надзора.
- 216. Производства в зависимости от их расположения, величины грузопотока, размеров и массы транспортируемых грузов должны иметь необходимые, специально оборудованные, благоустроенные подъездные пути, подъемнотранспортные средства и соответствующие им проезды.
- 217. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями Межотраслевых <u>правил</u> по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г. № 173 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 10, 8/13658), и другой нормативной документацией.
- 218. Под подвесными конвейерами устанавливаются улавливающие устройства и сетки. Напольные конвейеры большой протяженности через каждые 20 м оборудуются переходными мостиками с перилами.
- 219. Эксплуатация грузоподъемного оборудования и строповка грузов производятся в соответствии с <u>Правилами</u> устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 3 декабря 2004 г. № 45

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 6, 8/11889) (далее - Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов).

- 220. Сменные грузозахватные органы (крюки, электромагниты, грейферы и другие) и сменные грузозахватные приспособления (канаты, тросы, веревки, цепи, траверсы, клещи, захваты, коромысла и тому подобные) должны быть рассчитаны на необходимую грузоподъемность, иметь бирки с указанием максимально допустимой нагрузки, периодически осматриваться и испытываться. Неисправные съемные грузозахватные приспособления, а также прочие приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ.
- 221. Для производства погрузочно-разгрузочных работ и транспортных операций в производственных помещениях используются электропогрузчики, электротельферы, мостовые краны другое подъемно-транспортное И оборудование, механизмы и приспособления, не загрязняющие воздушной среды вредными выбросами и токсичными газами. Эксплуатацию автопогрузчиков, грузовых тележек, машин напольного безрельсового электрифицированного транспорта следует производить в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации напольного колесного безрельсового транспорта, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 165 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 20, 8/10471).
- 222. Въезд автомашин и автопогрузчиков в невентилируемые помещения не допускается.
- 223. Места производства погрузочно-разгрузочных и складских работ обеспечиваются соответствующими знаками безопасности.
- 224. Не допускается нахождение людей и транспортных средств в зоне возможного падения груза при погрузке-разгрузке или перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием.
- 225. Погрузочно-разгрузочные и складские работы выполняются преимущественно механизированным способом при помощи грузоподъемных машин и средств механизации. При подъеме и перемещении грузов вручную должны соблюдаться требования СанПин 11-6-2002.
- 226. Транспортирование вредных и пожароопасных веществ должно осуществляться в безопасной таре на специальных тележках.
- 227. Подъемно-транспортным оборудованием разрешается поднимать и перемещать груз, масса которого вместе с грузозахватными приспособлениями не превышает допустимой грузоподъемности данного оборудования.

- 228. Способы укладки и складирования заготовок, деталей и других грузов должны обеспечивать их устойчивость и возможность механизированного перемещения. Поднимать и перемещать грузы вручную необходимо с соблюдением норм, установленных действующим законодательством.
- 229. Требования безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных и транспортных работ устанавливаются в нормативно-технической документации на эти виды работ.

ГЛАВА 10 ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНО-БЫТОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

- 230. Санитарно-бытовое обеспечение по составу и оборудованию санитарно-бытовых помещений в организациях, осуществляющих работы с использованием эпоксидных смол и материалов на их основе, должно соответствовать требованиям СНБ 3.02.03-03 «Административные и бытовые здания», утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. № 142 (далее СНБ 3.02.03), СанПин 2.2.1.13-5.
- 231. Санитарно-бытовые и вспомогательные помещения размещаются в местах с наименьшим воздействием вредных и опасных производственных факторов.
- 232. Бытовые помещения располагаются в пристройке к производственному зданию или в отдельно стоящем здании, соединенном с производственным зданием теплым переходом. Допускается размещать бытовые помещения в основном корпусе, но при этом они должны быть отделены от производственных помещений тамбуром или коридором с выходом наружу.
- 233. В составе бытовых помещений должны быть гардеробные, душевые, умывальные, уборные, помещения для обезвреживания спецодежды, столовая или комната для приема пищи, в зависимости от количества работающих здравпункт и комната личной гигиены женщин. Гигиенические требования к условиям труда женщин определены СанПиН 9-72 РБ 98 «Гигиенические требования к условиям труда женщин», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 марта 1999 г. № 12.
- 234. Расчет площадей бытовых помещений (кроме гардеробных) и количества санитарно-технических устройств производится по количеству работающих в смене, одновременно оканчивающих работу, согласно СНБ 3.02.03. При этом учитывается возможность увеличения числа работников.

- 235. Бытовые помещения (гардеробные, душевые, кладовые, комнаты личной гигиены женщин, туалеты и другие) должны оборудоваться, убираться и дезинфицироваться в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1.13-5.
- 236. В составе бытовых и вспомогательных помещений на пыльных производствах должны быть предусмотрены помещения для обеспыливания средств индивидуальной защиты.
- 237. Помещения для обеспыливания, чистки и сушки спецодежды должны быть обособленными, располагаться смежно с гардеробными, оборудоваться вентиляцией.
- 238. Помещения обеспечиваются питьевой водой в соответствии с требованиями СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. № 46.

Для пользования питьевой водой должны устраиваться питьевые фонтанчики с ограничительными кольцами, содержащиеся в чистоте, имеющие сливные раковины или специальные приемники для сливания воды.

- 239. В производственных помещениях, где выполняются работы с вредными веществами и существует возможность загрязнения кожных покровов и глаз, следует предусмотреть души и фонтанчики в количестве и местах, обеспечивающих пользование ими не позднее 6-12 секунд после поражения кожных покровов и глаз.
- 240. Каждое производственное помещение, гардеробные обеспечиваются аптечкой первой медицинской помощи, укомплектованной согласно приложению 4 к настоящим Правилам в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 января 2007 г. № 4 «Об утверждении перечней вложений, входящих в аптечки первой медицинской помощи, и порядке их комплектации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 68, 8/15904).

ГЛАВА 11 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

241. Для защиты от опасных и вредных производственных факторов работники, занятые на работах с применением эпоксидных смол и материалов на их основе, а также обработкой изделий, изготовленных на основе связующих из эпоксидных смол, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

- 242. Выдача работникам средств индивидуальной защиты производится в соответствии с <u>Правилами</u> обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденными постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 мая 1999 г. № 67 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 54, 8/527).
- 243. Применяемые средства индивидуальной защиты должны обеспечивать защиту работников от действия опасных и вредных производственных факторов при существующей технологии и условиях работы.
- 244. Средства индивидуальной защиты, используемые в данном технологическом процессе, должны указываться в технологической документации.
- 245. Порядок пользования средствами индивидуальной защиты должен быть изложен в инструкциях по охране труда с учетом конкретных условий, в которых они применяются. Работники должны быть обучены правилам обращения со средствами индивидуальной защиты.
- 246. Во избежание контакта кожи рук с эпоксидной смолой и отвердителями работники должны быть обеспечены резиновыми перчатками вместе с нитяными, надеваемыми под резиновые, или пластиковыми перчатками на текстильной основе. Для выгрузки горячих изделий на основе эпоксидных смол из сушильных шкафов должны использоваться перчатки для защиты рук от повышенных температур.
- 247. При невозможности по характеру техпроцесса использования перчаток или при выполнении работ с возможностью случайного загрязнения рук неотвержденными смолами и композициями на их основе необходимо применение специальных гидрофильных защитных паст и мазей (типа «биологические перчатки») с периодическим нанесением их на кожные покровы рук в течение смены.
- 248. Для защиты кожных покровов рук от смол и связующих запрещается использовать защитные пасты и мази, содержащие в своем составе жировые вещества.
- 249. В случае попадания смол, компаундов, компонентов сырья на кожу их следует немедленно удалить мягкими бумажными салфетками или ватным (марлевым) тампоном, смоченным 5 %-м содовым раствором с последующим смыванием теплой водой с нейтральным мылом.
- 250. В случае попадания смол, компаундов, компонентов сырья на слизистую оболочку глаз необходимо их обильно промыть проточной теплой водой и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

- 251. Применение для смыва с кожных покровов смол, компаундов, компонентов сырья ацетона и других органических растворителей не допускается.
- 252. При проведении производственных (технологических) операций с использованием связующих, клеев, компаундов, окрасочных материалов на основе эпоксидной смолы, связанных со значительным выделением вредных веществ в воздух рабочей зоны, в случае невозможности техническими средствами снижения концентрации этих веществ до предельно допустимой величины и в аварийных ситуациях работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы с противогазовыми патронами и защитные очки или противогазы).
- 253. Производственные процессы и операции, связанные с пылеобразованием, превышающим ПДК для воздуха рабочей зоны, должны выполняться работниками в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (противопылевые респираторы).
- 254. В конце рабочего дня (смены) специальная одежда работников, занятых на операциях, сопровождающихся пылевыделением, должна подвергаться обеспыливанию.
- 255. Проводимые в ограниченных или закрытых пространствах работы с эпоксидными смолами и материалами на их основе (нанесение эпоксидных композиций на поверхности в емкостях, автомобилях, летательных аппаратах и другое) следует выполнять в изолирующих противогазах, пневмошлемах или шланговом пневмокостюме с обеспечением подачи свежего воздуха.
- 256. Для защиты органов дыхания, лица и глаз работника от паро- и газообразных вредных примесей и аэрозолей применяют противогазы.
- 257. Применение фильтрующих противогазов возможно только в воздушной атмосфере, содержащей не менее 18 % объемной доли свободного кислорода и не более 0,5 % суммарной объемной доли вредных примесей.
- 258. При содержании кислорода в воздухе менее 18 % объемной доли либо наличии вредных веществ более 0,5 % объема необходимо использовать изолирующие или шланговые противогазы ПШ-1, ПШ-2.
- 259. При механической обработке готовых изделий в случае невозможности техническими средствами снизить уровни шума до допустимой величины необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
- 260. В случаях небольшого превышения уровней шума могут быть использованы заглушки-вкладыши, заглушающая способность которых составляет 6-8 дБ. В случае более высокого превышения уровней шума следует использовать противошумные наушники.

261. В организациях для работников, занятых на работах с применением эпоксидных смол и материалов на их основе, а также обработкой изделий, изготовленных на основе связующих из эпоксидных смол, должны быть предусмотрены надлежащие хранение и уход, а также должное содержание (стирка, чистка, ремонт, дезинфекция, обеззараживание) средств индивидуальной защиты в сроки, установленные с учетом производственных условий по согласованию с профсоюзом либо иным уполномоченным работниками органом и территориальным центром гигиены и эпидемиологии.

Приложение I к Межотраслевым <u>правилам</u> по охране труда при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе

Характеристика основных вредных веществ, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны из эпоксидных смол и композиционных материалов на их основе

№	_	ПДК,	Класс	_
п/п	Вещество	мг/м ³	опасности	Токсикологическая характеристика
1	Ацетон	200	4	Оказывает наркотическое действие. Пары раздражают верхние дыхательные пути. Вызывает хроническое отравление
2	Бутилацетат	200	4	Наркотик. Пары раздражают оболочки глаз и дыхательных путей. При
2	Бугилацетат	200	4	попадании на кожу вызывает дерматиты и экземы
3	Гексаметилендиамин	0,1	1	При нагреве токсичный пар. Вызывает кашель, затрудненное дыхание, одышку, покраснение кожных покровов, раздражение слизистой оболочки глаз
4	Дихлорэтан	10	2	Слабый наркотик. Пары сильно раздражают глаза, нос, горло. Вызывает характерное помутнение роговицы глаз
5	Ксилол	50	3	Наркотик. Обладает раздражающим действием. Вызывает заболевание крови, центральной нервной системы, а также кожи
6	Малеиновый ангидрид	1	2	Обладает резобтивным и сенсибилизирующим действием (аллерген)
7	Полиэтиленполиамин	-	-	При попадании на кожу вызывает заболевания аллергического и раздражающего характера
8	Скипидар	300	4	Оказывает раздражающее действие. Вызывает кожные заболевания, при длительном воздействии - воспаление почек
9	Сольвент	100	4	Обладает раздражающим действием. При длительном воздействии - заболевания кроветворных органов
10	Стирол	30/10	3	Пары стирола действуют на печень, кровь, кроветворные органы и нервную систему
11	Спирт бутиловый	10	3	Наркотик. Пары сильно раздражают глаза и кожу, вызывая экземы. При приеме внутрь вызывает острое отравление
12	Спирт этиловый	1000	4	Наркотик. Вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и нарушение нервной системы
13	Толуол	150	3	Пар тяжелее воздуха. Вдыхание паров вызывает головокружение, сонливость, головные боли, тошноту, слабость; покраснение кожных покровов, серьезные ожоги; раздражение слизистой оболочки глаз
14	Толуилендиизоцианат	0,05	1	Пары вызывают сильное раздражение дыхательных путей, нарушения обменных процессов в организме, заболевания кожи
15	Уайт-спирит	300	4	Действует на кожу, вызывая дерматиты, а также экзему
16	Фенол	0,3	2	Вызывает острое отравление организма. Пары действуют на кожу (экземы)
17	Формальдегид	0,5	2	Вызывает в свободном состоянии расстройство пищеварения, заболевания зрения
18	Фталевый ангидрид	1	2	Действует на слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, а также раздражает кожу
19	Циклогексанон	10	3	Наркотик. Сильно раздражает слизистые оболочки глаз, носа, горла, дыхательных путей. Поражает нервную систему

20	Эпихлоргидрин	1	2	Обладает раздражающим аллергическим действием. Проникает через	
				кожу	
21	Этилацетат	200	4	Наркотик. Действует на кожу. Пары раздражают слизистые оболочки глаз	
				и верхних дыхательных путей	
22	Этиленгликоль	5	3	Жидкость без запаха, при попадании внутрь поражает почки, легкие	
				(отек) и нервную систему	
23	Этилцеллозольв	10	3	Пары оказывают слабое наркотическое и раздражающее действие.	
				Высокие концентрации вызывают заболевания почек и нервной системы	

Примечание. В числителе максимальная разовая величина ПДК, в знаменателе среднесменная ПДК.

Приложение 2 к Межотраслевым <u>правилам</u> по охране труда при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе

Оптимальные и допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

Оптимальные величины показателей микроклимата

Период года	Категория работ по уровню энерготрат, Вт	Температура воздуха, °С	Температура поверхностей, °С	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с, не более
Холодный	Ia (до 139)	22-24	21-25	60-40	0,1
	Iб (140-174)	21-23	20-24		0,1
	IIa (175-232)	19-21	18-22		0,2
	II6 (233-290)	17-19	16-20		0,2
	III (не более 290)	16-18	15-19		0,3
Теплый	Ia (до 139)	23-25	22-26	60-40	0,1
	Iб (140-174)	22-24	21-25		0,1
	IIa (175-232)	20-22	19-23		0,2
	II6 (233-290)	19-21	18-22		0,2
	III (не более 290)	18-20	17-21		0,3

Допустимые величины показателей микроклимата

	Категория работ по	Температура воздуха, °С				Скорость движения воздуха, м/с	
			диапазон выше оптимальных величин	Температура поверхностей, °С	Относи- тельная влажность воздуха, %	для диапазона	для диапазона
		диапазон ниже оптимальных величин				температур	температур
Период года	уровню энерготрат,					воздуха ниже	воздуха выше
	Вт					оптимальных	оптимальных
						величин, не	величин, не
						более	более*
Холодный	Ia (до 139)	20,0-21,9	24,1-25,0	19,0-26,0	15-75 <u>*</u>	0,1	0,1
	I6 (140-174)	19,0-20,9	23,1-24,0	18,0-25,0		0,1	0,2
	IIa (175-232)	17,0-18,9	21,1-23,0	11,0-24,0		0,1	0,4
	II6 (233-290)	15,0-16,9	19,1-22,0	14,0-23,0		0,2	0,3
	III (не более 290)	13,0-15,9	18,1-21,0	12,0-22,0		0,2	0,4
Теплый	Ia (до 139)	21,0-22,9	25,1-28,0	20,0-29,0	15-75 <u>*</u>	0,1	0,2
	Iб (140-174)	20,0-21,9	24,1-28,0	19,0-29,0		0,1	0,3
	IIa (175-232)	18,0-19,9	22,1-27,0	17,0-28,0		0,1	0,4
	H6 (233-290)	16 0-18 9	21 1-27 0	15.0-28.0		0.2	0.5

III (не более 290)	15,0-17,9	20,0-26,0	14,0-27,0	0,2	0,5

При температуре воздуха 26-28 °C скорость движения воздуха в теплый период года должна приниматься в соответствии с требованиями пункта 6.6 СанПиН 9-80 РБ.

Приложение 3 к Межотраслевым <u>правилам</u> по охране труда при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе

НОРМАТИВЫ интенсивности теплового облучения поверхности тела работников от производственных источников

Интенсивность, Вт/м ²	Облучаемая поверхность тела, %					
От нагретых поверхностей технологического оборудования						
35, не более	50 и более					
70, не более	25-50					
100, не более	25, не более					
От открытых источников теплового облучения						
140, не более	25, не более					

Приложение 4 к Межотраслевым <u>правилам</u> по охране труда при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе

ПЕРЕЧЕНЬ вложений, входящих в аптечку производственную

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Аммиака раствор 10 % 1 мл № 10 (флакон 10 мл)	упаковка	1
2	Бинт нестерильный 5 м х 10 см	упаковка	1
3	Бинт стерильный 5 м х 10 см	упаковка	1
4	Валидол 0,06 № 10	упаковка	1
5	Вата гигроскопическая нестерильная 50,0	упаковка	1
6	Жгут кровоостанавливающий Эсмарха или трубка резиновая	шт.	1
7	Йода раствор спиртовой 5 % 1 мл № 10 (флакон 10 мл)	упаковка	1
8	Калия перманганат 3,0	упаковка	1
9	Лейкопластырь бактерицидный 6 х 10 см	упаковка	1
10	Нитроглицерин 0,0005 № 40	упаковка	1
11	Ножницы	шт.	1
12	Перекись водорода 3 % 40 мл	упаковка	1
13	Термометр медицинский максимальный	шт.	1
14	Цитрамон	упаковка	1

^{*}При температуре воздуха от 25 °C и выше максимальные величины относительной влажности воздуха должны приниматься в соответствии с требованиями <u>пункта 6.5</u> СанПиН 9-80 РБ.