Q1 (10点)

ID: fpoint/text01/page01/003

10 進数の整数 19 を 2 進数に変換した時の値を選択肢 $a\sim d$ の中から 1 つ選びなさい。

(a)

0b 0001 0011

(b)

0b 0011 1001

(c)

0b 1001 0001

(d)

0b 0000 1111

Q2 (10 点)

ID: fpoint/text01/page01/004

10 進数の整数 19 を 16 進数に変換した時の値を選択肢 a \sim d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

0x 19

(b)

0x 13

(c)

0x FE

(d)

0x 1A

Q3 (10 点)

ID: fpoint/text01/page02/005

2 進数の 0b 1101 1101 (2 の補数形式、8 ビット) を 10 進数の整数に変換した時の値を選択肢 $a\sim d$ の中から 1 つ選びなさい。

(a)

-45

(b)

-5

(c)

-91

(d)

-35

Q4 (10 点)

ID: fpoint/text01/page03/004

10 進数の小数 0.86 を 2 進数に変換した時の値を選択肢 $a\sim d$ の中から 1 つ選びなさい。小数点以下の有効桁数は n=4 ビットとする。

(a)

0b 1011

(b)

0b 1110

(c)

0b 0011

(d)

0b 0110

Q5 (10 点)

ID: fpoint/text02/page01/005

10 進数 3.007 を固定小数点数形式を使って 2 進数に変換した時の値を 選択肢 $a\sim d$ の中から 1 つ選びなさい。小数点以下の有効桁数は n=4 ビットとする。

(a)

0b 0011.0001

(b)

0b 0011.0111

(c)

0b 0011.1000

(d)

0b 0011.0000

Q6 (10 点)

ID: fpoint/text03/page01/007

IEEE754(単精度) 形式の 16 進数 0x 42 85 10 00 を 10 進数に変換した時の値を選択肢 $a\sim d$ の中から 1 つ選びなさい。

(ヒント)

1/2 = 0.5, 1/4 = 0.25, 1/8 = 0.125, 1/16 = 0.0625, 1/32 = 0.03125

(a)

90.96875

(b)

66.53125

(c)

-50.0625

(d)

27.3125

Q7 (10 点)

ID: fpoint/text03/page02/002

IEEE754(単精度) 形式において、符号部が1、指数部が全て1、仮数部が全て0 時の値を選択肢 $a\sim d$ の中から1つ選びなさい。

(a)

-0

(b)

+Infinity

(c)

+0

(d)

-Infinity

Q8 (10 点)

ID: fpoint/text03/page02/003

IEEE754(単精度) 形式で +0 を表す符号部・指数部・仮数部の組み合わせを選択肢 $a\sim d$ の中から 1 つ選びなさい。

(a)

符号部が 1、指数部が全て 1、 仮数部が全て 1 (b)

符号部が 1、指数部が全て 0、 仮数部が全て 0

(c)

符号部が 0、指数部が全て 0、 仮数部が全て 0 (d)

符号部が 0、指数部が全て 1、 仮数部が全て 1

Q9 (10 点)

ID: fpoint/text03/page03/001

IEEE754(単精度) 形式の固定または浮動小数点数に変換したときに丸め 誤差が生じる 10 進数の値を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

3

(b)

-24

(c)

0.3

(d)

0.5

Q10 (10 点)

ID: fpoint/text03/page03/002

IEEE754(単精度) 形式における計算で、桁落ちが生じる条件を選択肢 $a\sim d$ の中から 1 つ選びなさい。

(a)

近い値の小数同士で引き算をする

(b)

近い値の小数同士で足し算を する

(c)

近い値の小数同士で割り算を する (d)

近い値の小数同士で掛け算を する