# Q1 (10点)

ID: fpoint/text01/page01/005

10 進数の整数 28 を 2 進数に変換した時の値を選択肢  $a\sim d$  の中から 1 つ選びなさい。

(a)

0b 1001

(b)

 $0b\ 0001\ 1100$ 

(c)

0b 1101 0000

(d)

0b 1110 0111

# Q2 (10 点)

ID: fpoint/text01/page01/006

10 進数の整数 28 を 16 進数に変換した時の値を選択肢 a $\sim$ d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

0x 1001

(b)

0x F1

(c)

0x 0A

(d)

0x 1C

# Q3 (10点)

ID: fpoint/text01/page02/006

10 進数 -28 を 2 の補数を使って 8 ビットの 2 進数に変換した時の値を 選択肢  $a\sim d$  の中から 1 つ選びなさい。

(a)

0b 1110 0100

(b)

0b 0001 1100

(c)

0b 1111 0001

(d)

0b 0F 1A

# Q4 (10 点)

ID: fpoint/text01/page03/005

10 進数の小数 0.3 を 2 進数に変換した時の値を選択肢  $a\sim d$  の中から 1 つ選びなさい。小数点以下の有効桁数は n=4 ビットとする。

(a)

0b 1001

(b)

0b 0110

(c)

0b 0101

(d)

0b 0001

## Q5 (10 点)

ID: fpoint/text02/page01/006

固定小数点数形式で表される 2 進数 0b 1000.0101 を 10 進数 (0 以上の場合) に変換した時の値を選択肢  $a\sim d$  の中から 1 つ選びなさい。

(a)

128.0

(b)

$$5.25 (= 5 + 1/4)$$

(c)

$$1.1875 (= 1 + 3/16)$$

(d)

$$8.3125 (= 8 + 5/16)$$

### Q6 (10 点)

ID: fpoint/text03/page01/008

10 進数 -4.28125 を IEEE754(単精度) 形式を使って 2 進数に変換した時の値を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。

(ヒント) 0.28125 = 9/32 = 1/4 + 1/32

(a)

0b 1 10000001 000100100000000000000000 (b)

0b 0 11000001 100100000000000000000000

(c)

0b 1 11100001 1001011000000000000000000 (d)

0b 1 10001011 110100100000000000000111

# Q7 (10 点)

ID: fpoint/text03/page02/004

IEEE754(単精度) 形式で -0 を表す 2 進数を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

0b 1 11111111 11111111111111111111 (b)

(c)

 (d)

### Q8 (10 点)

ID: fpoint/text03/page02/005

IEEE754(単精度) 形式で +Infinity(+無限大) を表す 2 進数を選択肢  $a\sim d$  の中から 1 つ選びなさい。

(a)

0b 1 00000000 1111111111111111111111 (b)

0b 1 11111111 111111111111111111111

(c)

 (d)

### Q9 (10 点)

ID: fpoint/text03/page03/003

IEEE754(単精度) 形式における計算で、「近い値の小数同士で引き算をすると仮数部の有効桁数が減る」現象のことを何と呼ぶか選択肢 a~d の中から1つ選びなさい。

(a)

計算機イプシロン

(b)

桁落ち

(c)

丸め誤差

(d)

アイ・トリプル・イー

# Q10 (10 点)

ID: fpoint/text03/page03/004

IEEE754(単精度) 形式の浮動小数点数に変換したときに丸め誤差が生じる 10 進数の値を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

-8

(b)

9

(c)

1/4

(d)

0.261