Поз. обозначение	Обозначение	Кол.	Примечание
	Соединители		
X1, X2		2	
X4	Розетка DB-25F (DS1033-25F)	1	"Connfly electronic"

X1

Цепь	Конт.
3V3A_SK	1
AGND	2
GPIO1_HMC_+VDD_1p8_IO	3
GPIO2_HMC_+VDD_1p8_IO	4
GPIO3_HMC_+VDD_1p8_IO	5
GPIO4_HMC_+VDD_1p8_IO	6

X2

Цепь	Конт.
UART_RX_BAZALT_+VADJ	1
UART_TX_BAZALT_+VADJ	2

X3

Цепь	Конт.
GPIO4_BAZALT_+VADJ	1
GPIO3_BAZALT_+VADJ	2
GPIO2_BAZALT_+VADJ	3
GPIO1_BAZALT_+VADJ	4
GPIO0_BAZALT_+VADJ	5
VADJ_FMC	6
DGND	7

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 П10 П11 П12 П13 П14 П15

X4 BAZALT и HMC

Конт.	Цепь
1	3V3A_SK
2	AGND
3	GPIO1_HMC_+VDD_1p8_IO
4	GPIO2_HMC_+VDD_1p8_IO
5	GPIO3_HMC_+VDD_1p8_IO
6	GPIO4_HMC_+VDD_1p8_IO
7	UART_RX_BAZALT_+VADJ
8	UART_TX_BAZALT_+VADJ
9	GPIO4_BAZALT_+VADJ
10	GPIO3_BAZALT_+VADJ
11	GPIO2_BAZALT_+VADJ
12	GPIO1_BAZALT_+VADJ
13	GPIO0_BAZALT_+VADJ
14	VADJ_FMC
15	DGND

Монтаж цепей П1-П15 вести кабелем МГТФ 0,2 кв. мм. ТУ 16-505.185-71.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

Копировал Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.