

Certificat papier mince / thin paper

Certifié FSC ou PEFC sur demande

Spécifications								
Caractéristique	Unité	Norme						
Code			RNB32W20	RNB35W30	RNB40W30	RNB45W30	RNB50W30	RNB60W30
Grammage	g/m ²	ISO 536	32 g/m ²	35 g/m ²	40 g/m ²	45 g/m ²	50 g/m ²	60 g/m ²
Épaisseur	µm	ISO 534	38	45	52	58	65	78
Main	cm ³ /g	-	1,20	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Blancheur CIE		ISO 11475	104	104	104	104	104	104
Opacité	%	ISO 2471	77	80	84	85	87	88
pH papier	-	ISO 6588	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Humidité absolue	%	NF Q03-003	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Papier permanent	-	ISO 9706	OUI					
Azurant optique	-	-	OUI					
Luminescence			7					

Tolérance papier	
Grammage : valeur nominale + / - 1 g/m ²	Blancheur CIE : minimum 100
Épaisseur : valeur nominale + / - 2 µm	Opacité minimum : valeur nominale - 1 point
Conforme à la réglementation REACH	Apte au contact alimentaire

Tolérance façonnage
Raccord : 1 raccord maxi par bobine avec au maximum 15 % de bobines avec raccords dans une commande Les raccords sont notés sur les bordereaux de livraison, sur l'étiquette de la bobine et sur la tranche de la bobine
Laize : laize client - 0, + 2 mm
Diamètres bobines = 100, 114 ou 120 cm : - 3, + 2 cm

Conditions de stockage et d'utilisation optimales
Le papier en stock doit toujours rester dans son emballage d'origine. La température de stockage ne doit pas descendre en dessous de 15°C
Laisser le temps au papier encore emballé de reprendre la température de l'atelier, en le mettant à l'avance dans l'atelier d'impression. 24 à 48h avant l'impression selon les différences de température
Les conditions optimales de l'atelier sont : 23°C ±3°C et 50 % ±5 % d'humidité relative

Minimum de fabrication : Cette quantité dépend de notre planning de fabrication, de la sorte, des possibilités de combinaisons de laizes et du délai de la commande. Merci de contacter votre interlocuteur commercial.