2022

Estación de Cierre de Botes.




Cesar Gonzalez Robótica Industrial

<u>Objetivo</u>


El objetivo de la estación es la inserción de Tapas, para el cierre hermético de botes previamente habiendo puesto pegamento en la arista del bote.

Elementos utilizados.


2 Brazos Robot IRB 1660




2 herramientas My Tool.




2 Cintas transportadoras.




3 Barreras fotoeléctricas.



1 pieza Cubo.




1 pieza Tapa.



Programación y Configuración.

Lógica de la Estación.



Programación Controlador 1.

```
---
          PROC main()
212 ⊡
213
              Reset D010_1;
214
              Reset D010_3;
215
              Set D010 1;
            WAITDI DI10 0,1;
216
217
              Waittime 3;
              Path_10;
218
219
              WaitTime 20;
              Set D010_3;
220
221
               WaitTime 10;
222
          ENDPROC
223
      ENDMODULE
224
```

Programación Controlador 2.

```
9
         PROC main()
10 \Box
       Reset D010_0;
11
         Reset D010 1;
12
13
         Reset D010_2;
14
         Set D010 2;
15
         WaitDI DI10 0,1;
         WaitTime 0.5;
16
         MoveL Target_10,v500,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
17
         MoveL Target_60, v500, fine, MyTool\WObj:=wobj0;
18
19
         WaitTime 1;
20
         Reset D010_2;
         Set D010 0;
21
         WaitTime 1;
22
          Reset D010_0;
23
24
         MoveL Target_10, v500, fine, MyTool\WObj:=wobj0;
25
         MoveL Target 40, v500, fine, MyTool\WObj:=wobj0;
26
         MoveL Target_50, v500, fine, MyTool\WObj:=wobj0;
27
         WaitTime 1;
28
         Set D010_1;
         MoveL Target_40, v500, fine, MyTool\WObj:=wobj0;
29
         MoveL Target_10, v500, fine, MyTool\WObj:=wobj0;
30
31
         Set D010_2;
32
         WaitTime 1;
33
34
         ENDPROC
35
36
37
     ENDMODULE
```

Explicación.

En primer lugar, debemos indicar que el Smart component "Simulation Events" crea una copia de los objetos de la estación al inicio de la simulación.

Fijándonos en la controladora 1 el set de la salida 10_1 activa la cinta que transporta el cubo, y esta cuando llega al detector de posición llamado "pegamento" para la cinta y activa la entrada digital 10_1 que esto tras unos segundos deja realizar el movimiento de echar pegamento al cubo.

Esperamos 20 segundos para que, de tiempo a hacer los movimientos correspondientes del otro robot, y después de ese tiempo se activa la salida 10_3 que vuelve a pone en marcha su cinta.

Ahora fijándonos en la controladora 2 el set de la salida 10_2 pone en marcha su cinta.

Cuando llega al sensor llamado "Tapa" se para la cinta además de setear la entrada 10_1 que tras esperar 0.5 seg realiza el movimiento de ir a buscar el 2 robot la tapa, cuando llega seteamos la salida 10_0 que esta activa el Smart component "atacher" que lo que hace es unir la herramienta a la tapa tras 1 segundo reseteamos la salida ya que queda unido y hacemos el movimiento de ir a colocar la tapa en el cubo.

Una vez ahí seteamos la salida 10_1 que activa el smart component "desatacher" que suelta la tapa de la herramienta y el robot vuelve a su posición inicial.

Hecho esto habríamos completado un ciclo