## ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ИЗДЕЛИЯ

## 3.1 Разработка экранных форм и структуры их взаимосвязей

Структура взаимосвязи форм приведена на рис. 3.1.1, некоторые формы на этапе разработки приведены на рис 3.1.2 – 3.1.11




Рис. 3.1.1. Структура взаимосвязи экранных форм