VERIFICA ISPETTIVA N:01-10					DATA VERIFICA: 13 MAGGIO 2010 BASSO								
AREA SOTTOPOSTA AD AUDIT: TUTTE							RESPONSABILI: RQ						
		PPATURA/DOCUMETAZIONI RE/PROGETTAZIONE/ORG/			CIALE/EROG	AZION	IE SERVIZIO						
		RAPPORTO A	UDIT E OSSE	RVAZI	ONI/NON CO	ONFO	RMITA' EMERSE						
Attività				Rilievi				IMPATTO NORMA		IMPATTO AZIENDALE			
P.to Norma	Area	Descrizione	·	Oss		NC		NS	М	OK	NS	М	OK
4.1 - Processi Aziendali	RQ	Sono state verificate le du MDQ (ultima edizione Edi 10.01.2005) ove sono sta diverse anomalie In partir rilevata un'eccessia ridor descrizione delle attività azi peraltro già definite nelle riferimento	zione 1.0 del te riscontrate colare è stata ndanza nella endali nel MdQ		AP - N°1	0							
4.2.2 - MdQ	RQ	Sono state verificate le du MDQ (ultima edizione Edi 10.01.2005) ove sono sta diverse anomalie rispe individuazione dei process rispetto all'adeguamento a 9K:08	izione 1.0 del te riscontrate etto 1) alla i aziendali e 2)	0			NC+AC N°2	(0			0	
4.2.3 - Distribuzione della Doc.	RQ	Poiché molti moduli sono stati cambiati, risulta coonveniente riemettere il modulo "Elenco documenti" per una migliore leggibilità			AP - Nሜ			()	0			
7.4 - Fornitori	RQ/DIR	Si è verificata la corretta gestione delle cartelline fonitori. Si è passati a discutere sia con la direzione che con l'amministrazione quale possa essere una metodologia snella ed in conformità alla norma ISO 9001:08. L'attuale gestione dei fornitori risulta non applicata in quanto di diffcile applicazione pratica nella Sotur					NC+AC N°4	(0	0		
L SISTEMA QUALITA' E' APPLICATO DA TUTTE LE FUNZIONI ED E' CONFORME ALLA NORMA UNI. Aree di miglioramento:riemissione elenco moduli e procedure; gestione fornitori													
EN ISO 9001:200		<u> </u>											
LEGENDA: NS: NON SUFFICIENTE; OK: EFFICACE; M: MIGLIORABILE													
			66,00%										
EFFICIENZA PROCESSI AZIENDALI			74,25%										