

Rapporto Non Conformità Azione Correttiva n.12/2017

		ISO 9001	ISO 14001	OH5AS 1800	1						
Norm	a di riferimento			×							
APERTURA NON CONFORMITÀ /AZIONE CORRETTIVA											
Rilevazione non conformità / osservazione	Non Conformità	X	Azione Corre	ettiva							
	Data rilevazione	14/03/2017									
	Rílevatore	M. Raffa									
	Processo/Attività	Controllo appaltatori – Tivoli Jet									
	Clausola	4,4,6 - 4,5.1									
	Descrizione Non conformità / Azione correttiva										
szione non confor	A seguito del controllo messo in campo dalla società Aquaser sulla lavorazione effettuata dalla società Tivoli Jet presso il Depuratore di Roma Sud di Acea ATO 2, attività di pulizia ai sensi del DPR 177/2011 per ambienti confinati o sospetti di inquinamento, è emersa una deviazione per: • mancata presenza del kit antisversamento per contrasto alle emergenze ambientali.										
Rileva	Luogo di rilevazione	Depyratore di Rø	∮na/Sud, Via dell	Eguitazione 32	- 00144 Roma						
	Firma	/Boye 2 11)	12								
		1000									
Analisi della causa	Il kit antisversamento, secondo le norme ADR, è previsto per i trasporti in colli e legato alla tipologia delle merci (o rifiuti) trasportati. Lo scopo del kit e le indicazioni comportamentali dei conducenti è in caso di perdita dei colli, di impedire che le merci possano confluire negli impianti fognari. Ogni carico in colli o cisterne è previsto che sia etichettato secondo le caratterizzazioni di pericolo delle merci o rifiuti. Nel nostro caso e per le lavorazioni assegnateci si evince che il rifiuto CER 20 03 06 e 19 08 05 è considerato non pericoloso e per tale ragione non soggetto alle norme ADR e per la stessa ragione non si determina l'obbligatorietà di avere sul mezzo di trasporto il kit antisversamento.										
				en de la companya de							
		RISOL	JZIONE								
Trattamento della non conformità	Per quanto riguarda le cosiddette EMERGENZE AMBIENTALI occorre organizzare un incontro chiarificatore per capirne il significato e la tipologia dell'emergenza tale da consentire una corretta valutazione dei rischi presenti durante le lavorazioni o durante le fasi di trasporto commissionate.										
ittam Co											
F 5	Responsabile	Vallerignan	i Maria I	Firma							
	Data Presa in carico			\	MMUNISTRA TONE UN CO						
	Scadenza		15/0	4/2017							



Rapporto Non Conformità Azione Correttiva n.12/2017

va/	Impatto su DVR		X	SI		
	Impatto su Manuale		X	SI		
	Impatto su Analisi Ambientale				X	NO
Descrizione azione correttiva preventiva						
rizio	Responsabile					
Desci	Scadenza			**************************************	2-220	
	Data presa in carico	*				
	Allegati					
C	HIUSURA NON	CONFO	RMITÀ/	AZIONE	CORRE	TITVA
Risoluzione trattamento NC	Esito verifica			POSITIVO		NEGATIVO
	Data Responsabile Verifica Firma	5		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Efficacia azione correttiva / preventiva	Esito verifica			POSITIVO		NEGATIVO
		52 57				*
lica I	Data					
E	Responsabile Verifica		1200			
	Firma					