DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ai sensi degli artt. 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.


Azienda

Revisione n°: Data revisione:

TIVOLI JET SRL VIA COLLE NOCELLO, 47 00012 GUIDONIA MONTECELIO RM TEL. 0774/325414



_		
Data	12/09/2017	
		FIRMA
	Datore di lavoro	
	Sig.ra VALLERIGNANI MARIA	
	RSPP	
	MARIANI ROBERTO	
	Medico Competente	
	DR. VALENTE ANTONIO	
	RLS/RLST CARETTA FRANCESCA	





DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA

DATI AZIENDALI

Dati anagrafici

Ragione Sociale TIVOLI JET srl S.r.l.

AUTOSPURGO, TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI,

Attività economica MANUTENZIONE E RISANAMENTO IMPIANTI FOGNARI, CANALIZZAZIONI, OPERE EDILI IN GENERE

• 38.12.00 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non

solidi

Codice ATECO • 38.11.00 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi

• 39.00.09 Altre attivita' di risanamento e altri

servizi di gestione dei rifiuti

ASL RM5

POSIZIONE INPS
POSIZIONE INAIL
CASSA EDILE
tà soggetta a CPI
Si

Attività soggetta a CPI Sì
Rischio Incendio Basso

Titolare/Rappresentante Legale

Nominativo MARIA VALLERIGNANI

Sede Legale

Comune GUIDONIA MONTECELIO

Provincia *RM*CAP *00012*

Indirizzo VIA COLLE NOCELLO 47

Sede operativa

Sito SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA

Comune GUIDONIA MONTECELIO

Provincia *RM*CAP *00012*

Indirizzo VIA COLLE NOCELLO 47

Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

Datore di lavoro

Nominativo Sig.ra VALLERIGNANI MARIA

Responsabile del servizio di prevenzione e

protezione

Nominativo MARIANI ROBERTO

Data nomina 10/01/2013

Medico Competente

Nominativo DR. VALENTE ANTONIO

Data nomina 01/01/2016

Rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza

Nominativo CARETTA FRANCESCA

Data nomina 01/01/2016

ALTRE FIGURE ESTERNE

DIRIGENTE - PROCURATORE

Nominativo SCROCCA ARMANDO

RESPONSABILE TECNICO

Nominativo SCROCCA MARIO


PREPOSTO

Nominativo SCROCCA ARMANDO

Preposto

Nominativo SCROCCA MARIO









ELENCO LUOGHI DI LAVORO

Di seguito, viene riportato l'elenco dei luoghi di lavoro, dalla sede agli ambienti con i relativi dati caratteristici:

SEDE: SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA

Indirizzo:	VIA COLLE NOCELLO 47 00012 GUIDONIA MONTECELIO RM
N° Telefono:	0774 - 325414 fax 0774 -
	Descrizione

La struttura è composta da un edificio con seminterrato di mq.280 circa totali. E ' composta da diversi ambienti confinante con un capannone industriale di circa mq 500 utilizzato come ricovero automezzi e attrezzature con un'area adiacente di circa mq 1000 tutto asfaltato e recintato.

Denominazione AREA ESTERNA	Area esterna
Superficie	1500,00 m ²
Caratteristiche	Con coperturaRecintatoPavimentatoCon presenza di veicoli in movimentio
	Descrizione

Area di circa mq. 1500 di cui 500 adibiti a capannone industriale pavimentato per la parte coperta ed asfaltato per quella non coperta. Il capannone è utilizzato per ricovero automezzi ed attrezzature mentre la parte non coperta è utilizzata, mediante container per il deposito di oli minerali e materiali utilizzati per le lavorazioni diverse (risanamento,lavori edili ecc...). Stazionamento di attrezzature e Container destinate al trasporto dei rifiuti e merci. Parcheggi autovetture

Denominazione EDIFICIO	Edificio	
		Descrizione

L'edificio è composto da una strutturain cui nel piano terra sono ubicati gli uffici mentre nel piano seminterrato ci sono i servizi, magazzini attrezzi e documenti.

Denominazione LIVELLO	Piano TERRA
Interrato	No
	Descrizione

Nel piano terra sono presenti gli uffici della azienda suddivisi in 6 ambienti diversi. 1 ufficio è riservato all'amministrazione, 1 ufficio è riservato al datore di lavoro, 1 ufficio è riservato al responsabile tecnico e 1 ufficio adibito a sala riunioni. Una parte (ingresso) è riservata alla accoglienza dei clienti con recepsion e sala di aspetto e 1 ufficio open space con quattro postazioni di lavoro.

Denominazione LIVELLO	Piano interrato
Interrato	Si
	Descrizione

Al seminterrato sono presenti diversi ambienti tutti dotati di scaffalature per archiviazione di documenti e di attrezzature e materiali utilizzati per le lavorazioni



RELAZIONE INTRODUTTIVA

OBIETTIVI E SCOPI

Il presente documento, redatto ai sensi del **D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**, ha lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e predisporre le adeguate misure di prevenzione e di protezione nonché di programmare le misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

CONTENUTI

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione, contiene:

- una relazione circa la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute a cui sono esposti i lavoratori;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza:
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 81/08.

In particolare, si è proceduto a:

- individuare i lavoratori così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08;
- individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto;
- individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti e dei luoghi in cui svolgono le lavorazioni;
- analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore;
- ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile;
- analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l'attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile;
- identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.

Per la redazione del documento si è proceduto alla individuazione delle *ATTIVITA' LAVORATIVE* presenti nell'Unità Produttiva. Per ogni attività lavorativa sono state individuate le singole *FASI* a cui sono associate:

- macchine ed attrezzature impiegate;
- agenti chimici pericolosi;
- materie prime, scarto o altro.

Ad ogni singola fase sono stati attribuiti i rischi:

- derivanti dalla presenza dell'operatore nell'ambiente di lavoro;
- indotti sul lavoratore dall'ambiente esterno;



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

- conseguenti all'uso di macchine ed attrezzature;
- connessi con l'utilizzo di sostanze, miscele o materiali pericolosi per la salute.

Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell'organizzazione aziendale ed ogni qualvolta l'implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del grado di sicurezza, lo renda necessario.

DEFINIZIONI RICORRENTI

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i requisiti formativi e professionali del medico competente sono quelli indicati all' art. 38 del D.Lgs. 81/08.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Agente: agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 81/08 che provvede a assicurarne la più ampia diffusione.

Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

Organismi paritetici: organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Responsabilità sociale delle Imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Statoregioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate.





MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE

MISURE GENERALI DI TUTELA

Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite all' art. 15 del D.Lgs. 81/08, e precisamente:

- E' stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come descritta nel presente DVR.
- Si è provveduto all'eliminazione dei rischi e, ove ciò non è risultato possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
- Sono stati rispettati i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo.







- E' stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro.
- E' stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.
- E' stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori.
- Si provvederà all'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona, adibendolo, ove possibile, ad altra mansione.
- E' effettuata l'adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- E' prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- E' effettuata un'attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi.
- Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.
- E' stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri finanziari per i lavoratori.

PROCEDURE D'EMERGENZA COMPITI E PROCEDURE GENERALI

Come previsto dall'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 81/08, sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Sono stati, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare.



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.

Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 81/08.

In azienda sono sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.

In azienda è esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

- Vigili del Fuoco
- Pronto soccorso
- Vigili Urbani
- Carabinieri
- Polizia



In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

- Chiamare i VIGILI DEL FUOCO componendo il numero telefonico 115.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

- Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
- Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.



PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

In azienda, così come previsto dall' art.45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/08, sono presenti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi sono contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

- 1. Guanti sterili monouso (5 paia)
- 2. Visiera para schizzi
- 3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
- 4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0, 9%) da 500 ml (3)
- 5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
- 6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
- 7. Teli sterili monouso (2)
- 8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- 9. Confezione di rete elastica di misura media (1)
- 10. Confezione di cotone idrofilo (1)
- 11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
- 12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
- 13. Un paio di forbici
- 14. Lacci emostatici (3)
- 15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
- 16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- 17. Termometro
- 18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa



REQUISITI ATTREZZATURE DI LAVORO

Come indicato all' art. 69 del D.Lgs. 81/08, si intende per attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, mentre si intende per uso di un'attrezzatura di lavoro qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio,

il montaggio, lo smontaggio

Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso viene definita **zona pericolosa e** qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa viene definito quale lavoratore esposto.

l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia,

disposizione dei lavoratori recepimento delle direttive i disposizioni legislative e

Come indicato all' *art. 70 del D.Lgs. 81/08*, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto viene controllata la conformità ai requisiti generali di sicurezza riportati nell' allegato V del D.Lgs. 81/08.

All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato *all' art. 71, comma 2, del D.Lgs. 81/08*, il datore di lavoro prenderà in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte,





Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e verranno rispettate tutte quelle riportate nell'allegato VI del D.Lgs. 81/08.

Tutte le attrezzature di lavoro sono:


- installate correttamente:
- sottoposte ad idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza;
- corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
- assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente stabilite con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongono di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevono una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

- alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- alle situazioni anormali prevedibili.

Per le attrezzature che richiedono, in relazione ai loro rischi, conoscenze e responsabilità particolari viene impartita una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.





DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Come indicato all' art. 74 del D.Lgs. 81/08, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Ne è stato previsto l'impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI utilizzati sono conformi alle norme di riferimento, adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore, adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro:

- ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella scelta degli stessi;
- provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

E' cura del Datore di lavoro:

- mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori;
- destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI:
- assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.



AGENTI CHIMICI

Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si intende per:

a. agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

b. agenti chimici pericolosi:

- 1. agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;
- 2. agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Nella valutazione dei rischi, il datore di lavoro ha determinato la presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro prendendo in considerazione in particolare:

le proprietà pericolose e le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa **scheda di sicurezza**

le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e dei miscele che li contengono o li possono generare;

gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

ATTIVITA' INTERESSATE

Risultano interessate tutte le attività lavorative nelle quali sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

Prima dell'attività

- prima dell'impiego della specifica sostanza occorre consultare l'etichetta e le istruzioni d'uso;
- tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l'impiego di sostanze chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno;
- la quantità dell'agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione;
- tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalità di deposito e di impiego di tali agenti, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza.

Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

- è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;
- è indispensabile indossare l'equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti.

Dopo l'attività

- tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati;
- deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione (es. contenitori usati).

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all'utilizzo di agenti chimici è necessario condurre l'interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni contenute nell'etichetta delle sostanze impiegate.





LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA

D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l'eliminazione o riduzione dell'esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide, per l'embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, comporta la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle lavorazioni.

A seguito della suddetta valutazione, sono individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione di ordine generale da adottare:

- sono modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e che non comportino una posizione particolarmente affaticante.
- Se richiesto dal medico competente, o se obbligatorio per legge a causa di rischi specifici, si predispone che la lavoratrice venga adibita, in via provvisoria, ad altra mansione.


Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate.

Nota: L'art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l'obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l'assenza di rischi per lo stato di gestazione.

Di, seguito la procedura adottata per la tutela delle lavoratrici madri.





Di seguito, viene riportato, anche a titolo informativo per le lavoratrici madri e per i soggetti interessati, l'elenco dei principali pericoli per le lavoratrici stesse, con l'indicazione delle principali conseguenze e dei divieti derivanti dalla vigente normativa in materia.

ERGONOMIA

PERICOLO	CONSEGUENZE	DIVIETI
ATTIVITÀ' IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G (i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario lavorativo) DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
POSTURE INCONGRUE	E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante). DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate (ad esempio scale, piattaforme, ecc.) a causa del rischio di cadute dall'alto.	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. E (i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse)



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

LAVORI CON MACCHINA MOSSA A PEDALE, QUANDO IL RITMO SIA FREQUENTE O ESIGA SFORZO	Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. E' importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato.	DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro D.Lgs.151/01 allegato A, lett. H (i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo) DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
MANOVALANZA PESANTE MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	La manovalanza pesante e/o la movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. F (lavori di manovalanza pesante) D.Lgs. 151/01 allegato C, lett.A,1,b (movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari) DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO	L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. O (i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto) DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro

AGENTI FISICI

PERICOLO	CONSEGUENZE	DIVIETI
RUMORE	L'esposizione prolungata a rumori forti (>80 dB(A)) può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Sono, inoltre, possibili riduzioni di crescita del feto, con conseguente minor peso alla nascita. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.	D.Lgs.151/01 allegato C lett.A,1,c D.Lgs.151/01 allegato A lett. A D.Lgs.151/01 allegato A lett. C (malattie professionali) DIVIETO IN GRAVIDANZA (per esposizioni ≥ 80 dB(A)) DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (per esposizioni ≥ 85 dB(A))
SCUOTIMENTI VIBRAZIONI	Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso e/o complicanze in gravidanza e parti prematuri.	D.Lgs.151/01 allegato A lett. I (lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni) DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro D.Lgs.151 Allegato A lett. B (Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o



		ad asse flessibile soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria)
		DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
		D.Lgs.151/01 Allegato A lett. A
	Durante la gravidanza, le donne sopportano meno il calore ed	(celle frigorifere) D.Lgs.151/01 allegato C lett.A,1,f
SOLLECITAZIONI	è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza.	(esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla
TERMICHE	Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e	valutazione dei rischi)
	puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura	DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO
		BASSE (es. lavori nelle celle frigorifere)
		D.Lgs. 151/01 art.8 (Le donne, durante la
		gravidanza, non possono svolgere attività in zone
		classificate o, comunque, essere adibite ad attività che
	Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi può determinarsi un'esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato. L'esposizione durante il primo trimestre di gravidanza può provocare aborto, aumento delle malformazioni e deficit funzionali.	potrebbero esporre il nascituro ad una dose che
		ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza)
RADIAZIONI IONIZZANTI		DIVIETO IN GRAVIDANZA Se esposizione nascituro > 1 mSv
		D.Lgs. 151/01 allegato A lett. D
		(i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti).
		DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
		D.Lgs.151/01 allegato A lett. C
	Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapie (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il	(malattie professionali di cui all.4 al decreto 1124/65 e successive modifiche)
RADIAZIONI NON IONIZZANTI		D.Lgs.151/01 allegato C lett.A,1,e
		(rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi)
	lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.	DIVIETO IN GRAVIDANZA Per esposizioni superiori a quelle ammesse per la
		popolazione generale

AGENTI BIOLOGICI

PERICOLO	CONSEGUENZE	DIVIETI
AGENTI BIOLOGICI	Le malattie infettive contratte in gravidanza possono avere	D.Lgs.151/01 allegato A lett B
DEI GRUPPI DI	notevoli ripercussioni sull'andamento della stessa. Molti	(rischi per i quali vige l'obbligo
RISCHIO	agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4	delle visite mediche preventive



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

da 2 a 4	possono interessare il nascituro in caso di infezione della	e periodiche).
	madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l'HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori.	D.Lgs.151/01 allegato B lett. A punto 1 lett b (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione) D.Lgs.151/01 allegato C lett.A,2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla
	,	valutazione dei rischi)
		DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

AGENTI CHIMICI

PERICOLO	CONSEGUENZE	DIVIETI
SOSTANZE O MISCELE CLASSIFICATE COME PERICOLOSE (TOSSICHE, NOCIVE, CORROSIVE, IRRITANTI)	L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, anche per bassi livelli di esposizione.	D.Lgs.151/01 allegato A lett. A D.Lgs.151/01 allegato A lett. C (malattie professionali) D.Lgs.151/01 allegato C lett. A punto 3 lett. a, b, c, d, e, f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle", a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI.
PIOMBO E DERIVATI CHE POSSONO ESSERE ASSORBITI DALL'ORGANISMO UMANO	Vi sono forti evidenze che l'esposizione al piombo, sia del nascituro che del neonato, determini problemi nello sviluppo, danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte.	D.Lgs.151/01 allegato A lett. A D.Lgs.151/01 allegato A lett. C (malattie professionali) D.Lgs. 151/01 allegato B lett. A DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

ALTRI LAVORI VIETATI

DESCRIZIONE	DIVIETI
LAVORO NOTTURNO	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO
LAVORI A BORDO DI NAVI, AEREI, TRENI, PULMAN O ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE IN MOTO	DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
LAVORI DI MONDA E TRAPIANTO DEL RISO	DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
LAVORI DI ASSISTENZA E CURA DEGLI INFERMI NEI SANATORI E NEI REPARTI PER MALATTIE INFETTIVE E PER MALATTIE NERVOSE E MENTALI	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
LAVORI AGRICOLI CHE IMPLICANO LA MANIPOLAZIONE E L'USO DI SOSTANZE TOSSICHE O ALTRIMENTI NOCIVE NELLA CONCIMAZIONE DEL TERRENO E NELLA CURA DEL BESTIAME	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

LAVORI CHE ESPONGONO ALLA SILICOSI E ALL'ASBESTOSI O ALLE ALTRE MALATTIE PROFESSIONALI

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

DIFFERENZE DI GENERE, ETA' E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI

Nella fase di valutazione si è tenuto conto della correlazione tra genere, età e rischi, considerando sempre le condizioni più sfavorevoli in funzione dei lavoratori effettivamente addetti alle rispettive attività lavorative oggetto delle analisi.


Il personale è selezionato secondo criteri e metodologie improntati unicamente al livello di professionalità, alle necessità aziendali ed alle esigenze, aspirazioni o preferenze dei dipendenti stessi.

In caso di presenza di lavoratori minorenni, nel procedere alla valutazione dei rischi si tiene conto:


- dello sviluppo non ancora completo del soggetto, della mancanza di esperienza, consapevolezza e capacità di discernimento in merito ai rischi lavorativi
- della natura, del grado e della durata dell'esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici
- della movimentazione manuale dei carichi
- della scelta e dell'utilizzo delle attrezzature di lavoro
- della situazione della formazione ed informazione dei minori

In relazione all'orario di lavoro, la durata massima non superare per i minori le 8 ore giornaliere, le 40 settimanali. In via generale è vietato ai minori il lavoro notturno.

In caso di presenza o di assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, si provvede ad una più attenta verifica dei loro livelli formativi, anche in funzione delle difficoltà determinate dalla diversità del linguaggio.









CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

CONSIDERAZIONI GENERALI

La valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a) del D.Lgs. 81/08*, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e degli agenti chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell' accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

La valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un'attenta analisi delle situazioni specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l'espletamento delle proprie mansioni.

La valutazione dei rischi è:

- correlata con le scelte circa attrezzature, sostanze e sistemazione dei luoghi di lavoro;
- finalizzata all'individuazione e all'attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto, la valutazione dei rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell'unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

Gli orientamenti considerati sono basati sui seguenti aspetti:

- osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per individuare i pericoli derivanti dalle singole mansioni);
- osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano ulteriori pericoli);
- esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);
- esame dell'organizzazione del lavoro;
- rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute, soprattutto in base a:

- norme legali nazionali ed internazionali;
- norme tecniche;
- norme e orientamenti pubblicati.



METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è stata effettuata utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 81/08. Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione, i descrittori di rischio sono stati individuati sulla base di **norme tecniche e/o linee guida di riferimento**, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali, nazionali ed internazionali (Es.: Rumore, Vibrazioni. Movimentazione manuale dei carichi, ecc.).

In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, sono stati adottati criteri basati sull'esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell'azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, dati desumibili dal registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc. In tal caso, l'entità dei rischi viene ricavata assegnando un opportuno valore alla **probabilità di accadimento (P)** ed alla **gravità del danno (D)**. Dalla combinazione di tali grandezze si ricava la matrice di rischio la cui entità è data dalla relazione:

$R = P \times D$

Alla **probabilità di accadimento dell'evento P** è associato un indice numerico rappresentato nella seguente tabella:

	PROBABILITA' DELL'EVENTO		
1	Improbabile	Non si ha notizia di infortuni verificatisi in analoghe condizioni di lavoro, per cui il verificarsi dell'evento susciterebbe stupore e incredulità.	
2	Poco probabile	La deficienza riscontrata potrebbe provocare un danno agli addetti soltanto in concomitanza con altre situazioni sfavorevoli; si ha notizia che, in rarissime occasioni di lavoro, si sono verificati infortuni per condizioni di lavoro similari.	
3	Probabile	La deficienza riscontrata potrebbe determinare un danno agli addetti, anche se non in maniera automatica, dalle statistiche si rileva che, in qualche caso, si sono verificati infortuni per analoghe condizioni di lavoro.	
4	M. Probabile	Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia rilevata e la possibilità che si verifichi un danno agli addetti; in analoghe condizioni di lavoro si sono verificati infortuni nella stessa azienda, per cui il verificarsi dell'infortunio non susciterebbe alcuno stupore nei vertici aziendali.	

La gravità del danno viene stimata analizzando la tipologia di danno, le parti del corpo che possono essere coinvolte e il numero di esposti presenti. Alla **gravità del danno** (D) è associato un indice numerico rappresentato nella seguente tabella:

	GRAVITA' DEL DANNO		
1	Lieve	L'evento potrebbe avere conseguenze di invalidità parziale, rapidamente reversibile, per non più di un addetto.	
2	Modesto	L'evento potrebbe avere conseguenze di inabilità temporanea, per uno o più addetti.	
3	3 Grave L'evento potrebbe avere conseguenze di invalidità, con postumi permanenti per uno o più addetti.		
4	Gravissimo	L'evento potrebbe avere conseguenze di morte o di inabilità permanente, per uno o più addetti.	



MATRICE DEI RISCHI

La matrice che scaturisce dalla combinazione di probabilità e danno è rappresentata in figura seguente:



Entità Rischio	Valori di riferimento	Priorità intervento	Tempi di attuazione in giorni
Molto basso	$(1 \le R \le 1)$	Miglioramenti da valutare in fase di programmazione	180
Basso	$(2 \le R \le 4)$	miglioramenti da applicare a medio termine	60
Medio	(6≤ R ≤ 9)	Miglioramenti da applicare con urgenza	30
Alto	(12≤ R ≤ 16)	Miglioramenti da applicare immediatamente	0

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

- osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione);
- rumore, agenti fisici e nocivi;
- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole mansioni);
- osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano altri rischi);
- esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);
- esame dell'organizzazione del lavoro;
- rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in base a:

- norme legali nazionali ed internazionali;
- norme di buona tecnica;
- norme e orientamenti pubblicati;

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- eliminazione dei rischi:
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno;

Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

- combattere i rischi alla fonte;
- applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
- adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
- cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

ELENCO DEI RISCHI INDIVIDUATI ED ANALIZZATI

Sono stati individuati i seguenti rischi, analizzati e valutati così come riportato nei capitoli successivi:

- Elettrocuzione;
- Caduta dall'alto;
- Caduta di materiale dall'alto;
- Seppellimento, sprofondamento;
- Urti e compressioni;
- Tagli;
- Scivolamenti;
- Inciampo, cadute in piano;
- Investimento;
- Annegamento;
- Inalazione polveri;
- Cesoiamento;
- Spruzzi di liquido;
- Proiezione di schegge;
- Inalazione gas e vapori;
- Punture;
- Ustioni;
- Impigliamento;
- Rumore;
- Vibrazioni Mano-Braccio;
- Microclima;
- ROA incoerenti;
- Ergonomia;
- Incendio;
- Rischio chimico;
- MMC Sollevamento e trasporto;
- MMC Spinta e traino;
- Fiamme ed esplosioni;
- Ribaltamento;
- Incidenti automezzi;
- Campi Elettromagnetici;
- Vibrazioni Corpo Intero;
- Stress lavoro correlato;
- Rischio biologico;
- Infezione;
- Allergie;
- Intossicazione;
- Affaticamento visivo;
- Cadute in profondità;
- Contatto con mezzi in movimento;
- Vie di esodo non facilmente fruibili;
- Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza;
- Insufficienza di ossigeno;
- Atmosfere irrespirabili;
- Scoppio di apparecchiature in pressione;



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

- Emissione di inquinanti;
- Incidenti stradali;
- Contatto con fluidi pericolosi;
- Posture incongrue;
- Aggressioni fisiche e verbali;
- Mancanza di supervisione;
- Inadempienza requisiti legislativi cogenti;
- Rischio videoterminale;
- Rischio elettrico;

VALUTAZIONE RISCHI CICLI LAVORATIVI

Di seguito, è riportata l'identificazione dei pericoli e l'analisi dei rischi per ogni fase di lavoro appartenente al ciclo lavorativo effettuato dall'organizzazione. Per ogni fase di lavoro, attrezzatura, agente chimico e biologico sono state dettagliate le misure di prevenzione e protezione adottate.

CICLO LAVORATIVO: Autospurgo

L'attività consiste nella raccolta e nel trasporto di acque di vegetazione e di liquami urbani, mediante automezzi attrezzati.





DIAGRAMMA DI FLUSSO





FASE DI LAVORO: Autospurgo

L'attività consiste nello spurgo di pozzi neri, fosse biologiche e simili mediante automezzo attrezzato. I lavori vengono eseguiti in località diverse con ciclo in genere programmato.

Vengono effettuati i seguenti interventi:

- autospurgo (pozzi neri, fosse biologiche, fosse asettiche, ecc);
- disostruzioni, disincrostazioni;
- lavaggio condotte ad alta pressione.

I servizi vengono forniti da operatori altamente specializzati coadiuvati da attrezzature specifiche.



LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni	
Area esterna	 Addetto Autospurgo Guida canaljet, utilizzo apparecchiature ad alta pressione e impianto di aspirazione liquami.

	LAVORATORI ADDETTI			
Matricola	Cognome	Nome	Mansioni	
	ANTONINI	GIUSEPPE	Addetto Autospurgoaddetto spazi confinati	
	AXENTE	JONUT	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano 	
	CARNEVALI	MAURIZIO	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano 	
	Carnevali	Mirco	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata 	





		eseguito a mano
De Santis	Massimiliano	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Morgia	Alfredino	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
NICA	VASILE	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
SLOWINSKI	ROBERT	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
TISI	MICHELE	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Vid	Florian Viorel	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
ZAMBERNARDI	ALBERTO	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

		 materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Zampetti	Giuseppe	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

MISURE GENERALI DI SICUREZZA

A prescindere dai pericoli e rischi presenti, l'organizzazione adotta le seguenti **misure generali di** sicurezza:

Tipo	Descrizione misura
DPI	Gilet
DPI	Guanti per rischi meccanici
DPI	Occhiali monoculari
DPI	Semimaschera filtrante per polveri FF PX
DPI	Stivale al ginocchio S4 chimica alimentare
DPI	Tuta protezione agenti chimici
Misura di prevenzione	E' prevista periodicamente la revisione delle procedure di lavoro, di formazione e la messa a norma di tutte le attrezzature utilizzate.
Misura di prevenzione	Gli operatori sono adeguatamente formati sulla necessità dell'uso dei D.P.I. predisposti per limitare l'esposizione a rischi residui per la salute evidenziati in sede di valutazione.
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha attuato gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall' esposizione al rumore.
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha previsto la verifica programmata e periodica della dotazione del pacchetto di medicazione di primo soccorso in dotazione dell'automezzo, predisponendo per il tempestivo rimpiazzo del materiale di consumo.
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha provveduto alla compartimentazione delle strutture igieniche (spogliatoi, docce, lavabi) per separare l'ambiente "sporco", in cui sono conservati gli indumenti da lavoro, dall'ambiente "pulito" per gli abiti civili dei lavoratori addetti.
Tecnica organizzativa	Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza delle sostanze chimiche eventualmente utilizzate.
Tecnica organizzativa	Effettuare pause fisiologiche, in piazzali attrezzati e dotati di parcheggio custodito, servizi igienici e docce.
Tecnica organizzativa	Non operare, anche temporaneamente, in cattive condizioni fisiche o psicologiche (malessere, capogiri, sonnolenza, ecc.) o affetti da vertigini, disfunzioni di cuore o altro disturbo che possa creare uno stato di pericolo.
Tecnica organizzativa	Provvedere a togliere gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici quando il lavoratore lascia l'area di lavoro, separarli dagli altri indumenti, adeguatamente disinfettati e puliti e, se necessario, distruggerli.
Tecnica organizzativa	Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti ed attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi.

FORMAZIONE E DPI PER LA MANSIONE

Tipo	Descrizione misura	Mansione
Elmetti	Elmetti di protezione	Addetto Autospurgo
Indumenti ad alta visibilità	Giaccone	Addetto Autospurgo
Guanti agenti chimici e microorganismi	Guanti monouso in polietilene	Addetto Autospurgo
Protezione chimica e meccanica	Occhiali due oculari	Addetto Autospurgo



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Calzature alla caviglia	Scarpa alta S3 P cantieri	Addetto Autospurgo
Stivali	Stivale al polpaccio SB	Addetto Autospurgo
Indumenti monouso	Tuta	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Agenti biologici	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Agenti chimici	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Aggiornamento Lavoratore	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Aggiornamento Preposto	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Antincendio Rischio BASSO	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Atmosfere Esplosive	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Autista	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Dispositivi di Protezione Individuale	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Informazione, formazione e addestramento uso DPI	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Movimentazione manuale dei carichi	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Preposto	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Segnaletica sicurezza	Addetto Autospurgo

PERICOLI E RISCHI DELLA LAVORAZIONE

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi della fase di lavoro.

PERIONA	
	Posture incongrue;
RISCHIO:	Ergonomia
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Sollevamento e spostamento dei carichi;
RISCHIO:	MMC - Sollevamento e trasporto
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Virus, batteri, colture cellulari, microrganismi, endoparassiti;
RISCHIO:	Rischio biologico
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Elettrocuzione
Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	3 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
•	
RISCHIO:	Contatto con mezzi in movimento
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO	Inciampo, cadute in piano
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	9 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO	Inalazione gas e vapori
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
	Spruzzi di liquido
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	2 - Modesto
Entità:	4 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
-1	
RISCHIO	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi della fase di lavoro:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Gli operatori hanno ricevuto una informazione preventiva sulle posture ergonomiche corrette.	Ergonomia
Tecnica organizzativa	I lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o ripetitivi.	Ergonomia
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha programmato una costante formazione del personale addetto alle procedure, alla movimentazione manuale dei carichi.	MMC - Sollevamento e trasporto
Tecnica organizzativa	Il datore di lavoro ha predisposto delle procedure necessarie per la messa in pratica sistematica di buone pratiche di lavoro per la movimentazione dei carichi	MMC - Sollevamento e trasporto
Tecnica organizzativa	Valutare sempre il peso da sollevare in relazione alle proprie forze e scegliere la modalità con cui effettuare la movimentazione congrua con le norme di buona prassi.	MMC - Sollevamento e trasporto
DPI	Semimaschera filtrante per polveri FF PX	Rischio biologico
DPI	Stivale al ginocchio S4 chimica alimentare	Rischio biologico
DPI	Tuta protezione agenti chimici	Rischio biologico
Misura di prevenzione	E' fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro.	Rischio biologico
Misura di prevenzione	Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione.	Rischio biologico



ATTREZZATURE UTILIZZATE

Di seguito, l'analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

ATTREZZATURA: Attrezzi per lavori manuali

Utensili manuali quali martelli, pinze, chiavi, cacciaviti utilizzati per lavori manuali.



PERICOLI E RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

PERICOLO:	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc.;
RISCHIO:	·
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc.;
RISCHIO:	Tagli
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc.;
RISCHIO:	Proiezione di schegge
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
DPI	Occhiali monoculari	Proiezione di schegge
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali che possono provocare proiezione di parti, schegge e materiali sono muniti di schermi o dispositivi di sicurezza	Proiezione di schegge
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali risultano in un buono stato di pulizia e conservazione	Proiezione di schegge
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali sono conformi alle specifiche disposizioni legislative	Proiezione di schegge
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali sono di tipologia appropriata al lavoro da svolgere e di qualità soddisfacente	Proiezione di schegge
DPI	Elmetti di protezione	Tagli
DPI	Guanti per rischi meccanici	Tagli

Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
DPI	Scarpa alta S3 P cantieri	Tagli
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali che possono provocare proiezione di parti, schegge e materiali sono muniti di schermi o dispositivi di sicurezza	Tagli
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali risultano in un buono stato di pulizia e conservazione	Tagli
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali sono conformi alle specifiche disposizioni legislative	Tagli
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali sono di tipologia appropriata al lavoro da svolgere e di qualità soddisfacente	Tagli
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali sono utilizzati e mantenuti in modo corretto	Tagli
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali, quando non utilizzati, sono riposti ordinatamente in luoghi appositi e sicuri	Tagli
DPI	Elmetti di protezione	Urti e compression
DPI	Guanti per rischi meccanici	Urti e compression
DPI	Scarpa alta S3 P cantieri	Urti e compression
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha disposto a tutti gli addetti l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, ha stabilito di predisporre un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.	Urti e compression
Tecnica organizzativa	Il datore di lavoro ha predisposto l'installazione di barriere distanziatrici che impediscano contatti accidentali delle persone con le parti mobili pericolose.	Urti e compression
Tecnica organizzativa	Il datore di lavoro ha predisposto opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare pericoli di urti o di compressione per il personale.	Urti e compression

ATTREZZATURA: Autospurgo

Autobotte speciale con funzioni di autospurgo.



PERICOLI E RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

PERICOLO:	Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc.);
RISCHIO:	Rumore
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc.);
RISCHIO:	Fiamme ed esplosioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc.);
RISCHIO:	Infezione



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	9 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc.);
RISCHIO:	Ribaltamento
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc.);
RISCHIO:	Investimento
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc.);
RISCHIO:	Inalazione gas e vapori
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha verificato le condizioni di infiammabilità/esplosione delle sostanze presenti: schede tecniche e tossicologiche e verifica delle miscele esplosive e asfissianti mediante appositi rilevatori in dotazione alle squadre.	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	Presso la macchina, poichè vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti) ha esposto le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni. Test con appositi rilevatori in dotazione alle squadre.	Fiamme ed esplosioni
DPI	Guanti per rischi meccanici	Inalazione gas e vapori
DPI	Occhiali monoculari	Inalazione gas e vapori
DPI	Semimaschera filtrante per polveri FF PX	Inalazione gas e vapori
DPI	Semimaschera per gas FF GasX	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	In caso di sovraesposizione a vapori, la persona viene allontanata dall'ambiente contaminato e portata in ambiente aperto.	Inalazione gas e vapori
DPI	Guanti per rischi meccanici	Infezione
DPI	Occhiali monoculari	Infezione
DPI	Semimaschera filtrante per polveri FF PX	Infezione
Misura di prevenzione	Effettuare un'accurata pulizia dell'ambiente di lavoro ed una disinfezione sterilizzante degli strumenti e delle attrezzature.	Infezione
DPI	Scarpa alta S3 P cantieri	Investimento
Misura di	E' obbligatorio controllare gli automezzi e i macchinari in genere prima di	Investimento

Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
prevenzione	ogni lavoro, in modo da accertarsi che il moto degli stessi non possa generare rischio di investimento per il personale transitante nei pressi.	
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha valutato preventivamente ogni condizione di pericolo costituite dai mezzi di trasporto e dagli organi in movimento di impianti, macchine ed attrezzature che possano generare un rischio d'investimento.	Investimento
Misura di prevenzione	La circolazione dei mezzi di trasporto all'interno della sede aziendale non comporta rischi di investimento e collisione.	Investimento
DPI	Scarpa alta S3 P cantieri	Ribaltamento
Misura di prevenzione	I mezzi di trasporto con lavoratore/i a bordo limitano al massimo, nelle condizioni reali di lavoro, i rischi derivanti da un ribaltamento	Ribaltamento
Misura di prevenzione	I mezzi di trasporto nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento devono sono provvisti di dispositivi che ne impediscano il ribaltamento accidentale	Ribaltamento
Misura di prevenzione	Il conducente ha la libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. Assistenza in manovra di personale a terra.	Ribaltamento
Misura di prevenzione	La velocità dei mezzi di trasporto è adeguatamente regolata e controllata	Ribaltamento
DPI	Inserti auricolari modellabili usa e getta	Rumore
Misura di prevenzione	E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.	Rumore
Tecnica organizzativa	Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.	Rumore

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

Di seguito, l'analisi degli agenti chimici pericolosi presenti nella fase di lavoro in esame:

AGENTE CHIMICO: Phenols, C9-11; Distillate Phenols

Tipo	Numero Indice	Numero CAS	Etichetta
Sostanza	648-127-00-6	91079-47-9	T;R: 45;S: 53-45 GHS08,Dgr;H350,H340;

AGENTI BIOLOGICI

Di seguito, l'analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame:

AGENTE BIOLOGICO: Staphylococcus aureus

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Batteri	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo

AGENTE BIOLOGICO: Enterobacter aerogenes/cloacae

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Batteri	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo

AGENTE BIOLOGICO: Leptospira interrogans (tutti i serotipi)



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Batteri	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo

AGENTE BIOLOGICO: Rotavirus umano

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Virus	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo

AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo 72)

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Virus	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo

AGENTE BIOLOGICO: Penicillium marneffei

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Funghi	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo

AGENTE BIOLOGICO: Aspergillus fumigatus

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Funghi	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo



FASE DI LAVORO: Raccolta e trasporto a discarica rifiuti speciali

L'attività consiste nella raccolta e nel trasporto di liquami urbani in genere, mediante automezzo attrezzato.

I servizi vengono forniti da operatori altamente specializzati coadiuvati da attrezzature specifiche.



LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI

Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni	
	 Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili Trasporto rifiuti con automezzi autorizzati già 	
Area esterna	preconfezionati e/o imballati dal produttore presso impianto di smaltimento con compilazione formulai di identificazione. Carico e scarico automezzi. Trasporto materiali di cava e materiali di lavorazio edile.	rio

	LAVORATORI ADDETTI		
Matricola	Cognome	Nome	Mansioni
	AXENTE	JONUT	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
	CARNEVALI	MAURIZIO	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
	Carnevali	Mirco	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
	Ciocan	Nicusos	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

		solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
De Santis	Massimiliano	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Morgia	Alfredino	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
NICA	VASILE	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
SLOWINSKI	ROBERT	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
TISI	MICHELE	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
ZAMBERNARDI	ALBERTO	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano



A prescindere dai pericoli e rischi presenti, l'organizzazione adotta le seguenti **misure generali di** sicurezza:

Tipo	Descrizione misura
DPI	Gilet
DPI	Guanti per rischi meccanici
DPI	Occhiali monoculari
DPI	Semimaschera filtrante per polveri FF PX
DPI	Stivale al ginocchio S4 chimica alimentare
DPI	Tuta protezione agenti chimici
Misura di prevenzione	E' prevista periodicamente la revisione delle procedure di lavoro, di formazione e la messa a norma di tutte le attrezzature utilizzate.
Misura di prevenzione	Gli operatori sono adeguatamente formati sulla necessità dell'uso dei D.P.I. predisposti per limitare l'esposizione a rischi residui per la salute evidenziati in sede di valutazione.
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha attuato gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall' esposizione al rumore.
Tecnica organizzativa	Accertarsi dell'esistenza a bordo dell'estintore, del pacchetto di pronto soccorso, del triangolo di segnalazione di auto ferma e di quanto previsto dalla normativa vigente.
Tecnica organizzativa	Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza delle sostanze chimiche eventualmente utilizzate.
Tecnica organizzativa	Controllare, disinfettare e pulire adeguatamente i DPI dopo ogni utilizzazione.
Tecnica organizzativa	Movimentare i materiali pesanti con opportuni mezzi meccanici.
Tecnica organizzativa	Provvedere a togliere gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici quando il lavoratore lascia l'area di lavoro, separarli dagli altri indumenti, adeguatamente disinfettati e puliti e, se necessario, distruggerli.
Tecnica organizzativa	Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti ed attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi.
Tecnica organizzativa	Verificare il rispetto degli spazi minimi di legge per le manovre.
Tecnica organizzativa	Verificare l'efficienza dei sistemi frenanti, dei dispositivi di segnalazione ottici ed acustici e dei dispositivi di illuminazione dei veicoli.

FORMAZIONE E DPI PER LA MANSIONE

Tipo	Descrizione misura	Mansione
Corso di formazione	Agenti biologici	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
Corso di formazione	Agenti chimici	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
Corso di formazione	Antincendio Rischio BASSO	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
Corso di formazione	Autista	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
Corso di formazione	Dispositivi di Protezione Individuale	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
Corso di formazione	Informazione, formazione e addestramento uso DPI	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
Corso di formazione	Movimentazione manuale dei carichi	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali

Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

	edili

PERICOLI E RISCHI DELLA LAVORAZIONE

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi della fase di lavoro.

PERICOLO:	Posture incongrue;
RISCHIO:	Ergonomia
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Sollevamento e spostamento dei carichi;
RISCHIO:	MMC - Sollevamento e trasporto
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Virus, batteri, colture cellulari, microrganismi, endoparassiti;
RISCHIO:	Rischio biologico
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi della fase di lavoro:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Gli operatori hanno ricevuto una informazione preventiva sulle posture ergonomiche corrette.	Ergonomia
Tecnica organizzativa	I lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o ripetitivi.	Ergonomia
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha programmato una costante formazione del personale addetto alle procedure, alla movimentazione manuale dei carichi.	MMC - Sollevamento e trasporto
Tecnica organizzativa	Il datore di lavoro ha predisposto delle procedure necessarie per la messa in pratica sistematica di buone pratiche di lavoro per la movimentazione dei carichi	MMC - Sollevamento e trasporto
Tecnica organizzativa	Valutare sempre il peso da sollevare in relazione alle proprie forze e scegliere la modalità con cui effettuare la movimentazione congrua con le norme di buona prassi.	MMC - Sollevamento e trasporto
DPI	Semimaschera filtrante per polveri FF PX	Rischio biologico
DPI	Stivale al ginocchio S4 chimica alimentare	Rischio biologico
DPI	Tuta protezione agenti chimici	Rischio biologico
Misura di prevenzione	E' fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro.	Rischio biologico
Misura di prevenzione	Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione.	Rischio biologico

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Di seguito, l'analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

ATTREZZATURA: Attrezzi per lavori manuali

Utensili manuali quali martelli, pinze, chiavi, cacciaviti utilizzati per lavori manuali.





PERICOLI E RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

PERICOLO:	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc.;	
RISCHIO:	Urti e compressioni	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	3 - Grave	
Entità:	6 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
_		
PERICOLO:	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc.;	
RISCHIO:	Tagli	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	3 - Grave	
Entità:	6 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
PERICOLO:	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc.;	
RISCHIO:	: Proiezione di schegge	
Probabilità di accadimento:	: 2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	: 3 - Grave	
Entità:	6 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
DPI	Occhiali monoculari	Proiezione di schegge
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali che possono provocare proiezione di parti, schegge e materiali sono muniti di schermi o dispositivi di sicurezza	Proiezione di schegge
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali risultano in un buono stato di pulizia e conservazione	Proiezione di schegge
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali sono conformi alle specifiche disposizioni legislative	Proiezione di schegge
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali sono di tipologia appropriata al lavoro da svolgere e di qualità soddisfacente	Proiezione di schegge
DPI	Elmetti di protezione	Tagli
DPI	Guanti per rischi meccanici	Tagli
DPI	Scarpa alta S3 P cantieri	Tagli
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali che possono provocare proiezione di parti, schegge e materiali sono muniti di schermi o dispositivi di sicurezza	Tagli
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali risultano in un buono stato di pulizia e conservazione	Tagli
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali sono conformi alle specifiche disposizioni legislative	Tagli
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali sono di tipologia appropriata al lavoro da svolgere e di qualità soddisfacente	Tagli
Misura di	Gli attrezzi manuali sono utilizzati e mantenuti in modo corretto	Tagli

Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
prevenzione		
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali, quando non utilizzati, sono riposti ordinatamente in luoghi appositi e sicuri	Tagli
DPI	Elmetti di protezione	Urti e compressioni
DPI	Guanti per rischi meccanici	Urti e compressioni
DPI	Scarpa alta S3 P cantieri	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha disposto a tutti gli addetti l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, ha stabilito di predisporre un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.	Urti e compressioni
Tecnica organizzativa	Il datore di lavoro ha predisposto l'installazione di barriere distanziatrici che impediscano contatti accidentali delle persone con le parti mobili pericolose.	Urti e compressioni
Tecnica organizzativa	Il datore di lavoro ha predisposto opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare pericoli di urti o di compressione per il personale.	Urti e compressioni

ATTREZZATURA: Autocisterna

Trattasi di autoveicolo munito di cisterna per raccolta di fluidi.

Tali cisterne sono in genere di acciaio inox, dotate di passerella sulla sommità per l'accesso dell'addetto durante le operazioni di riempimento o lavaggio.



PERICOLI E RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.);
Ribaltamento
2 - Poco probabile
4 - Gravissimo
8 - Medio
Analisi e checklist
Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.);
Investimento
2 - Poco probabile
4 - Gravissimo
8 - Medio
Analisi e checklist
Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.);
Fiamme ed esplosioni
2 - Poco probabile
4 - Gravissimo
8 - Medio



MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha verificato le condizioni di infiammabilità/esplosione delle sostanze presenti: schede tecniche e tossicologiche e verifica delle miscele esplosive e asfissianti mediante appositi rilevatori in dotazione alle squadre.	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	Presso la macchina, poichè vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti) ha esposto le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni. Test con appositi rilevatori in dotazione alle squadre.	Fiamme ed esplosioni
DPI	Scarpa alta S3 P cantieri	Investimento
Misura di prevenzione	E' obbligatorio controllare gli automezzi e i macchinari in genere prima di ogni lavoro, in modo da accertarsi che il moto degli stessi non possa generare rischio di investimento per il personale transitante nei pressi.	Investimento
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha valutato preventivamente ogni condizione di pericolo costituite dai mezzi di trasporto e dagli organi in movimento di impianti, macchine ed attrezzature che possano generare un rischio d'investimento.	Investimento
Misura di prevenzione	La circolazione dei mezzi di trasporto all'interno della sede aziendale non comporta rischi di investimento e collisione.	Investimento
DPI	Scarpa alta S3 P cantieri	Ribaltamento
Misura di prevenzione	E' garantita una puntuale informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori all'uso corretto e sicuro dei mezzi nelle diverse condizioni di impiego. L'addetto, pertanto, conosce le regole di comportamento nel caso in cui il mezzo dovesse accidentalmente ribaltarsi, ovvero: non buttarsi giù dal mezzo, ma tenersi saldamente al volante, puntare i piedi e inclinarsi dalla parte opposta a quella di ribaltamento.	Ribaltamento
Misura di prevenzione	E' prevista una buona manutenzione delle superfici del piazzale e l'eliminazione delle pendenze, onde evitare ribaltamenti della macchina.	Ribaltamento
Misura di prevenzione	I mezzi di trasporto con lavoratore/i a bordo limitano al massimo, nelle condizioni reali di lavoro, i rischi derivanti da un ribaltamento	Ribaltamento
Misura di prevenzione	I mezzi di trasporto nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento devono sono provvisti di dispositivi che ne impediscano il ribaltamento accidentale	Ribaltamento
Misura di prevenzione	Il conducente ha la libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. Assistenza in manovra di personale a terra.	Ribaltamento
Misura di prevenzione	La velocità dei mezzi di trasporto è adeguatamente regolata e controllata	Ribaltamento
Misura di prevenzione	Sono predisposti idonei dispositivi di trattenuta del conducente per eliminare il rischio di essere sbalzati fuori, in caso di ribaltamento.	Ribaltamento
Tecnica organizzativa	Controllare i percorsi e le aeree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti.	Ribaltamento

ATTREZZATURA: Autospurgo

Autobotte speciale con funzioni di autospurgo.



PERICOLI E RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc.);



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

DISCUID	5
RISCHIO:	
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc.);
RISCHIO:	Fiamme ed esplosioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc.);
RISCHIO:	Infezione
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	9 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc.);
RISCHIO:	Ribaltamento
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO: RISCHIO:	Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc.); Investimento
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc.);
RISCHIO:	Inalazione gas e vapori
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha verificato le condizioni di infiammabilità/esplosione delle sostanze presenti: schede tecniche e tossicologiche e verifica delle miscele esplosive e asfissianti mediante appositi rilevatori in dotazione alle squadre.	Fiamme ed esplosioni
Misura di	Presso la macchina, poichè vengono effettuate operazioni che	Fiamme ed esplosioni



Tipo	Descrizione misura	Rischio
prevenzione	presentano particolari pericoli, per prodotti o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti) ha esposto le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni. Test con appositi rilevatori in dotazione alle squadre.	
DPI	Guanti per rischi meccanici	Inalazione gas e vapori
DPI	Occhiali monoculari	Inalazione gas e vapori
DPI	Semimaschera filtrante per polveri FF PX	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	In caso di sovraesposizione a vapori, la persona viene allontanata dall'ambiente contaminato e portata in ambiente aperto.	Inalazione gas e vapori
DPI	Guanti per rischi meccanici	Infezione
DPI	Occhiali monoculari	Infezione
DPI	Semimaschera filtrante per polveri FF PX	Infezione
Misura di prevenzione	Effettuare un'accurata pulizia dell'ambiente di lavoro ed una disinfezione sterilizzante degli strumenti e delle attrezzature.	Infezione
DPI	Scarpa alta S3 P cantieri	Investimento
Misura di prevenzione	E' obbligatorio controllare gli automezzi e i macchinari in genere prima di ogni lavoro, in modo da accertarsi che il moto degli stessi non possa generare rischio di investimento per il personale transitante nei pressi.	Investimento
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha valutato preventivamente ogni condizione di pericolo costituite dai mezzi di trasporto e dagli organi in movimento di impianti, macchine ed attrezzature che possano generare un rischio d'investimento.	Investimento
Misura di prevenzione	La circolazione dei mezzi di trasporto all'interno della sede aziendale non comporta rischi di investimento e collisione.	Investimento
DPI	Scarpa alta S3 P cantieri	Ribaltamento
Misura di prevenzione	I mezzi di trasporto con lavoratore/i a bordo limitano al massimo, nelle condizioni reali di lavoro, i rischi derivanti da un ribaltamento	Ribaltamento
Misura di prevenzione	I mezzi di trasporto nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento devono sono provvisti di dispositivi che ne impediscano il ribaltamento accidentale	Ribaltamento
Misura di prevenzione	Il conducente ha la libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. Assistenza in manovra di personale a terra.	Ribaltamento
Misura di prevenzione	La velocità dei mezzi di trasporto è adeguatamente regolata e controllata	Ribaltamento
DPI	Inserti auricolari modellabili usa e getta	Rumore
Misura di prevenzione	E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.	Rumore
Tecnica organizzativa	Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.	Rumore

AGENTI BIOLOGICI

Di seguito, l'analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame:

AGENTE BIOLOGICO: Enterobacter aerogenes/cloacae

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Batteri	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo

AGENTE BIOLOGICO: Leptospira interrogans (tutti i serotipi)

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Batteri	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio	Secondo



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

collettivo)	

AGENTE BIOLOGICO: Staphylococcus aureus

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Batteri	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo

AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo 72)

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Virus	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo

AGENTE BIOLOGICO: Rotavirus umano

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Virus	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo

AGENTE BIOLOGICO: Aspergillus fumigatus

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Funghi	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo

AGENTE BIOLOGICO: Penicillium marneffei

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Funghi	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo



FASE DI LAVORO: Spazi confinati

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI

Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni	
	Addetto Autospurgo	
	Descrizione: Guida canaljet, utilizzo apparecchiature ad alta pressione e impianto di aspirazione liquami.	
	 addetto videoispezione e risanamento condutture 	
	Utilizzo della attrezzatura per la videoispezione, apertura dei pozzetti di ispezione per inserimento Descrizione: video, visualizzazione e registrazione delle riprese eseguite per verifica di rotture delle condotte e tubazioni e/o intasamenti.	
	 Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche 	
	Addetto Bonifica di serbatori interrati	
	Addetto Sbancamenti	

	LAVORATORI ADDETTI		
Matricola	Cognome	Nome	Mansioni
	ANTONINI	GIUSEPPE	Addetto Autospurgoaddetto spazi confinati
	AXENTE	JONUT	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
	CARNEVALI	MAURIZIO	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
	Camilli	Alessio	 addetto videoispezione e risanamento condutture addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
	Carnevali	Mirco	Addetto Autospurgoaddetto videoispezione e risanamento condutture



		 Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
De Santis	Massimiliano	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Morgia	Alfredino	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
NICA	VASILE	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Rocchi	Matteo	 addetto videoispezione e risanamento condutture OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
SLOWINSKI	ROBERT	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
TISI	MICHELE	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata




		eseguito a mano
Vid	Florian Viorel	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
ZAMBERNARDI	ALBERTO	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Zampetti	Giuseppe	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

MISURE GENERALI DI SICUREZZA

A prescindere dai pericoli e rischi presenti, l'organizzazione adotta le seguenti **misure generali di** sicurezza:

Tipo	Descrizione misura
DPI	Imbracatura con agganci dorsali e sternali
DPI	Stivale S2
DPI	Treppiede telescopisco
Misura di prevenzione	Il Piano Operativo della Ditta incaricata precisa i compiti, le competenze, le responsabilità e le procedure di sicurezza di dettaglio relative alle diverse fasi previste. Sono stati precisati, tra l'altro, gli equipaggiamenti in dotazione, i segnali manuali di comunicazione con l'elicottero, i sistemi di comunicazione e quant'altro occorrente per lo svolgimento in sicurezza di tutte le operazioni specifiche.
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione dei rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto dei seguenti elementi: - probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; - probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci; - caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; - entità degli effetti prevedibili.
Misura di prevenzione	Negli ambienti confinati ha predisposto un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione durante l'utilizzo della saldatrice ossiacetilenica.
Misura di prevenzione	Ove è prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, l'energia sussidiaria è fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità
Misura di prevenzione	È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio nelle seguenti condizioni: a) su recipienti o tubi chiusi; b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose. È altresì vietato eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non sono efficacemente ventilati. Quando le condizioni di pericolo previste dal primo comma del presente articolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati allo stesso primo comma, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
Tecnica	I rivelatori sono alla serie UNI EN 54. Nella scelta dei rivelatori sono stati è presi in considerazione i





Tipo	Descrizione misura
organizzativa	seguenti elementi basilari: - le condizioni ambientali (moti dell'aria, umidità, temperatura, vibrazioni, presenza di sostanze corrosive, presenza di sostanze infiammabili che possono determinare rischi di esplosione, ecc.) e la natura dell'incendio nella sua fase iniziale, mettendole in relazione con le caratteristiche di funzionamento dei rivelatori, dichiarate dal fabbricante e attestate dalle prove; - la configurazione geometrica dell'ambiente in cui i rivelatori operano, tenendo presente i limiti specificati nella presente norma; - le funzioni particolari richieste al sistema (per esempio: azionamento di una installazione di estinzione d'incendio, esodo di persone, ecc.).

FORMAZIONE E DPI PER LA MANSIONE

Tipo	Descrizione misura	Mansione
Elmetti	Elmetti di protezione	Addetto Autospurgo
Indumenti ad alta visibilità	Giaccone	Addetto Autospurgo
Guanti agenti chimici e microorganismi	Guanti monouso in polietilene	Addetto Autospurgo
Protezione chimica e meccanica	Occhiali due oculari	Addetto Autospurgo
Calzature alla caviglia	Scarpa alta S3 P cantieri	Addetto Autospurgo
Stivali	Stivale al polpaccio SB	Addetto Autospurgo
Indumenti monouso	Tuta	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Agenti biologici	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Agenti chimici	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Aggiornamento Lavoratore	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Aggiornamento Preposto	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Antincendio Rischio BASSO	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Atmosfere Esplosive	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Autista	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Dispositivi di Protezione Individuale	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Informazione, formazione e addestramento uso DPI	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Movimentazione manuale dei carichi	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Preposto	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Segnaletica sicurezza	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Agenti biologici	addetto videoispezione e risanamento condutture
Corso di formazione	Agenti chimici	addetto videoispezione e risanamento condutture
Corso di formazione	Aggiornamento Lavoratore	addetto videoispezione e risanamento condutture
Corso di formazione	Aggiornamento Preposto	addetto videoispezione e risanamento condutture
Corso di formazione	Antincendio Rischio BASSO	addetto videoispezione e risanamento condutture
Corso di formazione	Atmosfere Esplosive	addetto videoispezione e risanamento condutture
Corso di formazione	Autista	addetto videoispezione e risanamento condutture
Corso di	Dispositivi di Protezione Individuale	addetto videoispezione e



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

formazione		risanamento condutture
Corso di formazione	Informazione, formazione e addestramento uso DPI	addetto videoispezione e risanamento condutture
Corso di formazione	Movimentazione manuale dei carichi	addetto videoispezione e risanamento condutture
Corso di formazione	Preposto	addetto videoispezione e risanamento condutture

PERICOLI E RISCHI DELLA LAVORAZIONE

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi della fase di lavoro.

Documentazione;	
Fiamme ed esplosioni	
2 - Poco probabile	
4 - Gravissimo	
8 - Medio	
Analisi e checklist	
Inalazione gas e vapori	
2 - Poco probabile	
3 - Grave	
6 - Medio	
Analisi e checklist	
Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos ecc.;	
Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza	
2 - Poco probabile	
3 - Grave	
6 - Medio	
Analisi e checklist	
Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos ecc.;	
Atmosfere irrespirabili	
2 - Poco probabile	
3 - Grave	
6 - Medio	
Analisi e checklist	
Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos ecc.;	
Contatto con fluidi pericolosi	
3 - Probabile	
4 - Gravissimo	
12 - Alto	
Analisi e checklist	
Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos ecc.;	
Insufficienza di ossigeno	
ilisufficienza di ossigeno	



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi della fase di lavoro:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Prima di disporre l'entrata di lavoratori in tubazioni, canalizzazioni e recipienti (quali vasche, serbatoi e simili) chi sovraintende ai lavori si assicura che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e qualora vi sia pericolo, dispone efficienti lavaggi, ventilazioni o altre misure idonee	Atmosfere irrespirabili
Misura di prevenzione	I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose sono provvisti di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto	Contatto con fluidi pericolosi
Misura di prevenzione	I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose sono provvisti di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature, atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso particolare.	Contatto con fluidi pericolosi
Misura di prevenzione	I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose sono provvisti di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento	Contatto con fluidi pericolosi
Misura di prevenzione	I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose sono provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto.	Contatto con fluidi pericolosi
Misura di prevenzione	I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose, compresi quelli vuoti già usati, sono conservati in posti appositi e separati, con l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti	Contatto con fluidi pericolosi
Misura di prevenzione	I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura ustionante, sono provvisti di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito o traboccamento	Contatto con fluidi pericolosi
Misura di prevenzione	Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro (qualunque sia il liquido o le materie contenute) sono difesi su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm 90, a parete piena o con almeno due correnti.	Contatto con fluidi pericolosi
Misura di prevenzione	Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature sono state contrassegnate (anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese) con distinta colorazione, il cui significato sia stato reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa.	Contatto con fluidi pericolosi
Misura di prevenzione	E' presente il certificato di prevenzione incendi	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	E' vietato alle lavoratrici gestanti o puerpere lo svolgimento di attività comportanti pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	Si impedisce concretamente che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento siano sottoposte a fumo passivo	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	L'impresa possiede dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	Insufficienza di ossigeno
Misura di prevenzione	Colui che sovraintende ai lavori all'interno di tubazioni, canalizzazioni e recipienti (quali vasche, serbatoi e simili) provvede a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante	Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza



Tipo	Descrizione misura	Rischio
	flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.	
Misura di prevenzione	I lavoratori che prestano la loro opera all'interno di tubazioni, canalizzazioni e recipienti (quali vasche, serbatoi e simili) vengono assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso.	Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza
Misura di prevenzione	Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie sono costruite e collocate in modo che in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori e che in caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento delle loro parti.	Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza
Misura di prevenzione	Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, sono provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi	Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza
Misura di prevenzione	Nei serbatoi, tini, vasche e simili con profondità di oltre 2 metri e non provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo dei suddetti recipienti vengono utilizzate solo scale trasportabili provviste di ganci di trattenuta.	Problematiche di primo soccorso e gestione

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Di seguito, l'analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

ATTREZZATURA: Gruppo elettrogeno

Si tratta di un generatore di tensione elettrica basato sul principio della forza elettromotrice prodotta dall'induzione elettromagnetica che si determina tra un circuito elettrico fisso e un circuito elettrico mobile che è posto in rotazione da un motore diesel.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Elettrocuzione
Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	3 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la	Elettrocuzione



Tipo	Descrizione misura	Rischio
	macchina non è connessa alla rete elettrica.	
Misura di prevenzione	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.	Elettrocuzione
Tecnica organizzativa	Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili sono dotati di un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.	Elettrocuzione
Tecnica organizzativa	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.	Elettrocuzione
Tecnica organizzativa	Le macchine e gli apparecchi elettrici mobili o portatili sono alimentati solo da circuiti a bassa tensione. Sono previste delle eccezioni per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, sono necessariamente alimentati ad alta tensione.	Elettrocuzione

ATTREZZATURA: treppiedi per accesso spazi confinati



Sistema di ancoraggio e movimentazione per personale abilitato nei lavori in spazi confinati con l'ausilio di imbragature.

PERICOLI E RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

PERICOLO:	Nomine ruoli della sicurezza;
RISCHIO:	Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Nomine ruoli della sicurezza;
RISCHIO:	Inadempienza requisiti legislativi cogenti
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	9 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Nomine ruoli della sicurezza;
RISCHIO:	Mancanza di supervisione
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	9 - Medio

Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Strumento di supporto o note: Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto al primo soccorso, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione di 12 ore per aziende del gruppo "B" o "C", conforme al DM 388\2003	Inadempienza requisiti legislativi cogenti
Misura di prevenzione	E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto alla prevenzione incendi, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione di 4 ore per attività a rischio d'incendio basso, conforme al DM 10 marzo1998	Inadempienza requisiti legislativi cogenti
Misura di prevenzione	E' stato nominato dai lavoratori il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Inadempienza requisiti legislativi cogenti
Misura di prevenzione	E' stato nominato dal datore di lavoro il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSSP)	Inadempienza requisiti legislativi cogenti
Misura di prevenzione	E' stato nominato il Medico Competente (obbligatorio in presenza di Videoterminalisti in modo sistematico o abituale, per venti ore o più settimanali)	Inadempienza requisiti legislativi cogenti
Misura di prevenzione	E' stato nominato dai lavoratori il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Mancanza di supervisione
Misura di prevenzione	E' stato nominato dal datore di lavoro il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSSP)	Mancanza di supervisione
Misura di prevenzione	E' stato nominato il Medico Competente (obbligatorio in presenza di Videoterminalisti in modo sistematico o abituale, per venti ore o più settimanali)	
Misura di prevenzione	E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto al primo soccorso, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione di 12 ore per aziende del gruppo "B" o "C", conforme al DM 388\2003	
Misura di prevenzione	E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto alla prevenzione incendi, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione di 4 ore per attività a rischio d'incendio basso, conforme al DM 10 marzo1998	

ATTREZZATURA: ventilatore aria forzata

Trattasi di un ventilatore che aspira aria all'esterno degli spazi confinati e tramite una tubazione ed una maschera la invia all'operatore

CICLO LAVORATIVO: Autotrasportatori

Con riferimento al trasporto merci si possono classificare le aziende di autotrasporto in due classi fondamentali: quelle che operano per conto terzi e quelle che operano in conto proprio.

Per quanto riguarda il trasporto per conto terzi il Codice della Strada all'art. 88 dà una definizione alquanto generica e riporta: "un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto di terzi quando l'imprenditore si obbliga dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente". Per effettuare l'attività di trasporto conto terzi si deve essere iscritti all'Albo degli Autotrasportatori e dimostrare di avere la disponibilità dell'autoveicolo per il quale si chiede



avere la disponibilità dell'autoveicolo per il quale si chiede l'immatricolazione. (riferimenti normativi Legge n° 298/74 artt. 40 – 43, D.Lgs. n° 85 del 14/3/1998, D.M. 212 del 22/05/1998).

Il trasporto di cose in conto proprio è riguarda invece il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici di qualunque natura, per le proprie esigenze. In questo caso devono concorrere tuttavia delle condizioni ben precise che si possono riassumere in:



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

- il trasporto deve essere effettuato con mezzi di proprietà, in usufrutto, acquistati in regime di patto di riservato dominio oppure presi in locazione o a noleggio senza conducente (questi solo per i veicoli con massa complessiva sino a 6 tonnellate);
- l'autista e chi si occupa della scorta deve essere titolare o dipendente;
- il trasporto non deve costituire attività prevalente ma rappresentare l'attività complementare o accessoria all'interno dell'attività principale;
- le merci devono appartenere ai medesimi soggetti che effettuano il trasporto, oppure da essi prodotte, acquistate o vendute o da loro elaborate, trasformate ecc. (riferimenti normativi: art. 83 Codice della Strada, D.P.R. 783/77 art, 4 e succ., Legge 298/74 artt 31-39).



FASE DI LAVORO: Preparazione del piano di carico

L'autista deve necessariamente eseguire delle operazioni di preparazione del mezzo prima di effettuare il carico, o di sistemazione/pulizia del pianale dopo aver effettuato lo scarico della merce. Spesso inoltre effettua l'assistenza alle operazioni di carico e scarico permanendo a bordo del cassone. Tali operazioni comportano fattori di rischio analoghi e vengono pertanto trattate insieme.

Nel caso di preparazione di un pianale per il carico l'autista deve aprire le sponde del mezzo e, quando la tipologia del carico lo richiede, predisporre i supporti su cui appoggiare il materiale in modo da poterlo liberare dall'imbraco.

Effettuato il carico dovrà provvedere ad ancorarlo al cassone stesso.



Se necessario, per poter mantenere il carico protetto dalle intemperie, dovrà provvedere a coprirlo con apposito telone.

Nel caso di cassoni centinati si aggiunge l'operazione di apertura e chiusura delle centine. Esistono sostanzialmente due tipologie di centine:


- una con telone che scorre su apposite guide poste sui traversi laterali; le pareti si aprono facilmente per trazione manuale operando da terra, mentre la copertura, irrigidita da un unico traverso posto all'estremità posteriore, si apre con l'ausilio di un'asta operando a bordo del cassone
- un'altra che costringe l'autista ad operare sempre in quota per togliere le stecche di irrigidimento del telone prima di poterlo aprire.

Tali operazioni risultano alquanto complesse quando il mezzo è carico, poiché costringono l'autista ad operare dall'esterno utilizzando scale portatili semplici o doppie, anziché più comodamente dal pianale di carico.


LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI

Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni	
	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	
	Trasporto rifiuti con automezzi autorizzati già preconfezionati e/o imballati dal produttore presso impianto di smaltimento con compilazione formulario di identificazione. Carico e scarico automezzi. Trasporto materiali di cava e materiali di lavorazione edile.	

LAVORATORI ADDETTI			
Matricola	Cognome	Nome	Mansioni
	AXENTE	JONUT	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
	CARNEVALI	MAURIZIO	Addetto Autospurgoaddetto videoispezione e risanamento condutture



		 Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Carnevali	Mirco	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Ciocan	Nicusos	 Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
De Santis	Massimiliano	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Morgia	Alfredino	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
NICA	VASILE	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
SLOWINSKI	ROBERT	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano



TISI	MICHELE	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
ZAMBERNARDI	ALBERTO	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

MISURE GENERALI DI SICUREZZA

A prescindere dai pericoli e rischi presenti, l'organizzazione adotta le seguenti **misure generali di** sicurezza:

Tipo	Descrizione misura
DPI	Scarpa S2
Misura di prevenzione	Sono stati opportunamente segnalati gli ostacoli che non possono essere eliminati.
Misura di prevenzione	Utilizza scarpe antiscivolo.
Tecnica organizzativa	I materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo, sono sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.
Tecnica organizzativa	Viene effettuata un'adeguata pulizia dell'area di lavoro da sostanze che possono essere causa di cadute e scivolamenti.

FORMAZIONE E DPI PER LA MANSIONE

Tipo	Descrizione misura	Mansione
Corso di formazione	Agenti biologici	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
Corso di formazione	Agenti chimici	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
Corso di formazione	Antincendio Rischio BASSO	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
Corso di formazione	Autista	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
Corso di formazione	Dispositivi di Protezione Individuale	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
Corso di formazione	Informazione, formazione e addestramento uso DPI	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Corso di formazione	Movimentazione manuale dei carichi	Addetto Raccolta e trasporto
		rifiuti solidi e liquidi.
		Trasporti in genere materiali
		edili

PERICOLI E RISCHI DELLA LAVORAZIONE

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi della fase di lavoro.

PERICOLO:	Posture incongrue;
RISCHIO:	Ergonomia
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Sollevamento e spostamento dei carichi;
RISCHIO:	MMC - Sollevamento e trasporto
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Incidenti automezzi
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	9 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Incidenti stradali
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi della fase di lavoro:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Gli operatori hanno ricevuto una informazione preventiva sulle posture ergonomiche corrette.	Ergonomia
Tecnica organizzativa	I lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o ripetitivi.	Ergonomia
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha programmato una costante formazione del personale addetto alle procedure, alla movimentazione manuale dei carichi.	MMC - Sollevamento e trasporto
Tecnica organizzativa	Il datore di lavoro ha predisposto delle procedure necessarie per la messa in pratica sistematica di buone pratiche di lavoro per la movimentazione dei carichi	MMC - Sollevamento e trasporto
Tecnica organizzativa	Valutare sempre il peso da sollevare in relazione alle proprie forze e scegliere la modalità con cui effettuare la movimentazione congrua con le norme di buona prassi.	MMC - Sollevamento e trasporto

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Di seguito, l'analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:



ATTREZZATURA: Scala

Una scala è un attrezzo con 2 montanti e 2 o più gradini o pioli sui quali una persona può salire o scendere.



PERICOLI E RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

PERICOLO:	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.);
RISCHIO:	Caduta dall'alto
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.);
RISCHIO:	Caduta di materiale dall'alto
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Le attrezzature per lavori temporanei in quota sono state adottate dopo aver verificato l'impossibilità di eseguire i lavori a partire da un luogo fisso adatto, in condizioni di sicurezza ed ergonomia adeguate	Caduta dall'alto
Misura di prevenzione	Le scale portatili sono utilizzate secondo specifiche procedure di sicurezza	Caduta dall'alto
Misura di prevenzione	Le scale portatili usate per l'accesso a postazioni in quota vengono utilizzate in modo che sporgono a sufficienza oltre il livello di accesso	Caduta dall'alto
DPI	Elmetti di protezione	Caduta di materiale dall'alto
DPI	Guanti per rischi meccanici	Caduta di materiale dall'alto
DPI	Scarpa alta S3 P cantieri	Caduta di materiale dall'alto
Misura di prevenzione	E stato imposto l'obbligo di adoperare i dispositivi di protezione individuale ed eseguire le operazioni di lavoro secondo le direttive di sicurezza.	Caduta di materiale dall'alto
Misura di prevenzione	E' stato predisposto l'obbligo di maneggiare con attenzione tutti i carichi, rispettando sempre i limiti per la movimentazione.	Caduta di materiale dall'alto
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha imposto ai lavoratori l'obbligo di posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le attrezzature durante le fasi di lavoro e durante il loro trasporto.	Caduta di materiale dall'alto
Misura di prevenzione	Vige il divieto di lasciare carichi sospesi durante le interruzioni del lavoro.	Caduta di materiale dall'alto

ATTREZZATURA: Scala doppia (o "a libro")

La scala doppia o "a libro" è formata da due tronchi ed è autostabile, che permette la salita





da un lato o dai due lati.

L'apertura (e quindi anche la chiusura) è generalmente consentita da una cerniera posta in cima alla scala. Essendo autostabile la scala doppia può essere usata anche al centro di una stanza e non deve essere necessariamente appoggiata al muro per essere utilizzata.

PERICOLI E RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

PERICOLO:	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.);
RISCHIO:	Caduta dall'alto
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.);
RISCHIO:	Caduta di materiale dall'alto
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Le attrezzature per lavori temporanei in quota sono state adottate dopo aver verificato l'impossibilità di eseguire i lavori a partire da un luogo fisso adatto, in condizioni di sicurezza ed ergonomia adeguate	Caduta dall'alto
Misura di prevenzione	Le scale portatili sono utilizzate secondo specifiche procedure di sicurezza	Caduta dall'alto
Misura di prevenzione	Le scale portatili usate per l'accesso a postazioni in quota vengono utilizzate in modo che sporgono a sufficienza oltre il livello di accesso	Caduta dall'alto
DPI	Elmetti di protezione	Caduta di materiale dall'alto
DPI	Guanti per rischi meccanici	Caduta di materiale dall'alto
DPI	Scarpa alta S3 P cantieri	Caduta di materiale dall'alto
Misura di prevenzione	E stato imposto l'obbligo di adoperare i dispositivi di protezione individuale ed eseguire le operazioni di lavoro secondo le direttive di sicurezza.	Caduta di materiale dall'alto
Misura di prevenzione	E' stato predisposto l'obbligo di maneggiare con attenzione tutti i carichi, rispettando sempre i limiti per la movimentazione.	Caduta di materiale dall'alto
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha imposto ai lavoratori l'obbligo di posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le attrezzature durante le fasi di lavoro e durante il loro trasporto.	Caduta di materiale dall'alto
Misura di prevenzione	Vige il divieto di lasciare carichi sospesi durante le interruzioni del lavoro.	Caduta di materiale dall'alto

ATTREZZATURA: treppiedi per accesso spazi confinati

Utensili utilizzati per la detersione e pulizia delle superfici.





AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

Di seguito, l'analisi degli agenti chimici pericolosi presenti nella fase di lavoro in esame:

AGENTE CHIMICO: Phenols, C9-11; Distillate Phenols

Tipo	Numero Indice	Numero CAS	Etichetta
Sostanza	648-127-00-6	91079-47-9	T ;R: 45 ;S: 53-45 GHS08,Dgr;H350,H340;

AGENTI BIOLOGICI


Di seguito, l'analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame:

AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo 72)

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Virus	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo

AGENTE BIOLOGICO: Staphylococcus aureus

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Batteri	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo





E' una fase importante in quanto il carico del mezzo condiziona anche la fase di guida.

Infatti carichi mal effettuati, con errata collocazione, senza tener conto del baricentro del mezzo, per un carente o errato sistema di ancoraggio del carico possono portare alla perdita dello stesso, o addirittura, in certe condizioni al ribaltamento del mezzo. Inoltre con carichi particolari a causa di frenate di emergenza, anche se raramente, gli stessi possono scivolare ed andare a colpire l'autista all'interno della cabina.

Il carico e lo scarico dei mezzi dotati di pianale, siano essi autocarri, autotreni o autoarticolati, può avvenire da piazzale o da banchine, rampe o baie di carico\scarico, utilizzando tipologie di attrezzature diverse (carrello elevatore, gru semoventi, gru a torre, gru a ponte, ecc.).



I materiali possono essere: palletizzati, in big-bags, in cisterne o bombole, sfusi, pezzi unici come ad esempio blocchi di marmo, lastre di marmo, lastre di vetro, lamiere, profilati metallici, manufatti in cemento, macchine o attrezzature di varie dimensioni, ecc.

Alcuni materiali vengono trasportati da camion cisterna.

In questa fase i fattori di rischio non sono legati alla tipologia del mezzo di trasporto, ma al tipo di materiale, alle modalità di carico/scarico, ed alle apparecchiature di sollevamento utilizzate.

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI

Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni
	 Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
	Trasporto rifiuti con automezzi autorizzati già preconfezionati e/o imballati dal produttore presso impianto di smaltimento con compilazione formulario di identificazione. Carico e scarico automezzi. Trasporto materiali di cava e materiali di lavorazione edile.

		LAVORATORI ADDET	ГТІ
Matricola	Cognome	Nome	Mansioni
	AXENTE	JONUT	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
	CARNEVALI	MAURIZIO	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO



		addetto spazi confinatiAddetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Carnevali	Mirco	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Ciocan	Nicusos	 Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
De Santis	Massimiliano	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Morgia	Alfredino	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
NICA	VASILE	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
SLOWINSKI	ROBERT	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
TISI	MICHELE	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti

Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--

		 solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
ZAMBERNARDI	ALBERTO	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

MISURE GENERALI DI SICUREZZA

A prescindere dai pericoli e rischi presenti, l'organizzazione adotta le seguenti **misure generali di** sicurezza:

Tipo	Descrizione misura
DPI	Guanti per rischi meccanici
DPI	Scarpa S3 P
Misura di prevenzione	Dopo aver posizionato il mezzo, è fondamentale procedere al bloccaggio delle ruote inserendo il freno di stazionamento e apponendo gli appositi cunei sotto le ruote, evitando così improvvisi allontanamenti del mezzo dalla banchina con il rischio di caduta per gli operatori
Misura di prevenzione	Nel caso di semirimorchi privi del trattore stradale vanno posizionate in maniera stabile le zanche, effettuato il bloccaggio delle ruote ed effettuato il posizionamento dei cunei sotto le ruote.
Misura di prevenzione	Sono prese misure organizzative atte a stabilire apposite regole di circolazione al fine di evitare che, lavoratori che si trovino a piedi nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi, possono essere ferite dall'attrezzatura.
Tecnica organizzativa	Dà disposizioni affinchè la distribuzione del carico sia uniformemente ripartita sul cassone e, nel caso di materiali poco stabili, si provveda all'ancoraggio tramite corde catene, fasce in nylon e tenditore, ecc.
Tecnica organizzativa	Il datore di lavoro ha disposto che i materiali palletizzati siano caricati su un'unica fila o sovrapposti, facendo attenzione che i pallet posti al livello inferiore siano in grado di sopportare i materiali stivati sopra, tenendo conto delle sollecitazioni dovute al trasporto.
Tecnica organizzativa	Per operazioni in retromarcia o comunque difficili, è previsto l'impiego di un lavoratore a terra.

FORMAZIONE E DPI PER LA MANSIONE

Tipo	Descrizione misura	Mansione
Corso di formazione	Agenti biologici	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
Corso di formazione	Agenti chimici	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
Corso di formazione	Antincendio Rischio BASSO	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
Corso di formazione	Autista	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
Corso di formazione	Dispositivi di Protezione Individuale	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Corso di formazione	Informazione, formazione e addestramento uso DPI	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
Corso di formazione	Movimentazione manuale dei carichi	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili

PERICOLI E RISCHI DELLA LAVORAZIONE

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi della fase di lavoro.

PERICOLO:	Posture incongrue;
RISCHIO:	Ergonomia
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Sollevamento e spostamento dei carichi;
RISCHIO:	MMC - Sollevamento e trasporto
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
	Analisi e checklist Sollevamento e spostamento dei carichi;
PERICOLO:	
PERICOLO:	Sollevamento e spostamento dei carichi;

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi della fase di lavoro:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Gli operatori hanno ricevuto una informazione preventiva sulle posture ergonomiche corrette.	Ergonomia
Tecnica organizzativa	I lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o ripetitivi.	Ergonomia
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha programmato una costante formazione del personale addetto alle procedure, alla movimentazione manuale dei carichi.	MMC - Sollevamento e trasporto
Tecnica organizzativa	Il datore di lavoro ha predisposto delle procedure necessarie per la messa in pratica sistematica di buone pratiche di lavoro per la movimentazione dei carichi	MMC - Sollevamento e trasporto
Tecnica organizzativa	Valutare sempre il peso da sollevare in relazione alle proprie forze e scegliere la modalità con cui effettuare la movimentazione congrua con le norme di buona prassi.	MMC - Sollevamento e trasporto
Misura di prevenzione	Il personale è costantemente formato rispetto alle procedure da seguire per la movimentazione manuale dei carichi.	MMC - Spinta e traino
Tecnica organizzativa	E' vietato provare a spingere o tirare gravi se non preventivamente autizzati da un preposto.	MMC - Spinta e traino
Tecnica organizzativa	I lavoratori sono correttamente informati circa le buone pratiche di lavoro per la movimentazione dei carichi.	MMC - Spinta e traino

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Di seguito, l'analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:



ATTREZZATURA: Carrello elevatore (o muletto)

Si tratta di carrelli elevatori (chiamati anche *muletti*) a forche ad alimentazione elettrica. In alcune aziende per accedere tra le scaffalature poste a distanza inferiore a quella del normale raggio di manovra dei carrelli elevatori di tipo tradizionale, sono utilizzati carrelli elevatori con guida laterale (il cui sedile è orientato a 90° rispetto alla normale direzione di marcia).



PERICOLI E RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

2721601 2	
	Vibrazioni;
	Vibrazioni Corpo Intero
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
DEDICOLO	Carrelli industriali (Mulatti transpollat ass.)
	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.); Caduta di materiale dall'alto
Probabilità di accadimento:	
Gravità del danno:	2 - Poco probabile 4 - Gravissimo
	4 - Gravissillo 8 - Medio
Entità:	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.);
	Incidenti automezzi
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	9 - Medio
Strumento di supporto o note:	
PERICOLO:	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.);
RISCHIO:	Ribaltamento
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.);
	Urti e compressioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO	Compilition direction in (Abrilance American Hart and Arrivan
	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.);
RISCHIO:	Impigliamento
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio



Strumento di supporto o note: Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di	Ai lavoratori è fatto obbligo di posizionare ed ancorare correttamente i	Caduta di material
prevenzione	materiali, le macchine e le attrezzature durante le fasi di lavoro e durante il loro trasporto.	dall'alto
Misura di	I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori sono	Caduta di material
prevenzione	attrezzati in modo da ridurre il rischio derivante dalla caduta del carico	dall'alto
Misura di	Nell'utilizzo di apparecchi di sollevamento, è controllata e garantita la	Caduta di material dall'alto
prevenzione	stabilità del mezzo e del carico.	
Tecnica organizzativa	Le attrezzature impiegate al sollevamento e alla movimentazioni di materiali sono periodicamente verificate.	Caduta di material dall'alto
DPI	Guanti per rischi meccanici	Impigliamento
DPI	Scarpa S3 P	Impigliamento
Misura di	Vengono indossati indumenti di protezione privi di parti svolazzanti e	impiguamento
prevenzione	senza accessori agganciabili.	Impigliamento
Misura di	Viene evitato il contatto con elementi mobili o in equilibrio precario in	1
prevenzione	grado di provocare impigliamento.	Impigliamento
•	Sono installati adeguati carter che coprono completamente la parte non	
Tecnica	strettamente necessaria alla lavorazione di tutti gli organi mobili	Impigliamento
organizzativa	pericolosi accessibili alla persone.	, 3
DPI	Guanti per rischi meccanici	Incidenti automez
DPI	Scarpa S3 P	Incidenti automez
Misura di	E' vietato mettersi alla guida del mezzo in condizioni di non perfetto	
prevenzione	stato fisico (stanchezza, affaticamento, vertigini, ecc.).	Incidenti automez
Misura di	L'interruttore di avviamento della macchina è dotato di un dispositivo	la sidenti - 1
prevenzione	che evita l'azionamento accidentale.	Incidenti automez
Tecnica	Il carico è disposto razionalmente e in misura non eccedente ai limiti di	1 11 11
organizzativa	portata massima indicati sulla carta di circolazione.	Incidenti automez
	Il datore di lavoro si preoccupa di equipaggiare l'automezzo con	
Tecnica	l'estintore, il pacchetto di pronto soccorso, il triangolo di segnalazione di	Incidenti automez
organizzativa	auto ferma, le catene da neve e il giubbotto ad alta visibilità.	
Tecnica	L'automezzo è tenuto in efficienza, effettuando nei tempi opportuni tutti	والمستعلمة المستعلمة
organizzativa	gli interventi manutentivi ordinari e straordinari necessari.	Incidenti automez
DPI	Guanti per rischi meccanici	Ribaltamento
DPI	Scarpa S3 P	Ribaltamento
	E' garantita una puntuale informazione, formazione ed addestramento	
	dei lavoratori all'uso corretto e sicuro dei mezzi nelle diverse condizioni	
Misura di	di impiego. L'addetto, pertanto, conosce le regole di comportamento nel	Dalastas
prevenzione	caso in cui il mezzo dovesse accidentalmente ribaltarsi, ovvero: non	Ribaltamento
-	buttarsi giù dal mezzo, ma tenersi saldamente al volante, puntare i piedi	
	e inclinarsi dalla parte opposta a quella di ribaltamento.	
Misura di	I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori sono	Ribaltamento
prevenzione	sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento	וושמננמוווכוונט
Misura di	I veicoli nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento sono	Ribaltamento
prevenzione	provvisti di dispositivi che ne impediscano il ribaltamento accidentale	
DPI	Guanti per rischi meccanici	Urti e compression
DPI	Scarpa S3 P	Urti e compression
Misura di	Ai lavoratori viene ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione	Urti e compression
prevenzione	o pulizia con le macchine in moto.	or cr c compression
	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi	
	con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone	
Misura di	presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa	
prevenzione	isibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare Urti e c	
F. C. CHEIONG	che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di	
	sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di	
	pericolo.	
Misura di	Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.	Urti e compression
prevenzione		2. 2. 2 20p. 200101



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Tecnica organizzativa	Sono predisposte barriere distanziatrici che impediscono contatti accidentali delle persone con le parti mobili pericolose.	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni e i loro RLS sono adeguatamente informati e formati.	Vibrazioni Corpo Intero

ATTREZZATURA: Transpallet manuale

Attrezzatura manuale utilizzata per la movimentazione di carichi di diversa natura.



PERICOLI E RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

PERICOLO:	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc.;	
RISCHIO:	Urti e compressioni	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	3 - Grave	
Entità:	6 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
PERICOLO:	Sollevamento e spostamento dei carichi;	
RISCHIO:	O: MMC - Spinta e traino	
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Il personale è costantemente formato rispetto alle procedure da seguire per la movimentazione manuale dei carichi.	MMC - Spinta e traino
Tecnica organizzativa	E' vietato provare a spingere o tirare gravi se non preventivamente autizzati da un preposto.	MMC - Spinta e traino
Tecnica organizzativa	I lavoratori sono correttamente informati circa le buone pratiche di lavoro per la movimentazione dei carichi.	MMC - Spinta e traino
DPI	Guanti per rischi meccanici	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Ai lavoratori viene ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con le macchine in moto.	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.	Urti e compressioni

ATTREZZATURA: Transpallet elettrico

Attrezzatura elettrica utilizzata per la movimentazione di carichi e scarichi di diversa natura.





PERICOLI E RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

PERICOLO:	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.);	
RISCHIO:	Rumore	
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
PERICOLO:	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio;	
RISCHIO:	Elettrocuzione	
Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile	
Gravità del danno:	3 - Grave	
Entità:	3 - Basso	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.	Elettrocuzione
Tecnica organizzativa	Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili sono dotati di un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.	Elettrocuzione
Tecnica organizzativa	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.	Elettrocuzione
DPI	Inserti auricolari modellabili usa e getta	Rumore
Misura di prevenzione	E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.	Rumore
Tecnica organizzativa	Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.	Rumore



FASE DI LAVORO: Guida del mezzo


E' una fase che si svolge al di fuori della realtà aziendale ed è perciò influenzata da fattori esterni quali il traffico, le condizioni atmosferiche, le condizioni del mezzo stesso. Il percorso stradale a seconda del tipo di viabilità presenta difficoltà diverse, richiede performance differenti, ed è spesso obbligato dal tipo di destinazione.



LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI

The state of the s		
Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni	
	Addetto Autospurgo	
	Descrizione: Guida canaljet, utilizzo apparecchiature ad alta pressione e impianto di aspirazione liquami.	
	 addetto videoispezione e risanamento condutture 	
	Utilizzo della attrezzatura per la videoispezione, apertura dei pozzetti di ispezione per inserimento Descrizione: video, visualizzazione e registrazione delle riprese eseguite per verifica di rotture delle condotte e tubazioni e/o intasamenti.	
	 Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili 	
	Trasporto rifiuti con automezzi autorizzati già preconfezionati e/o imballati dal produttore presso impianto di smaltimento con compilazione formulario di identificazione. Carico e scarico automezzi. Trasporto materiali di cava e materiali di lavorazione edile.	

LAVORATORI ADDETTI			
Matricola	Cognome	Nome	Mansioni
	ANTONINI	GIUSEPPE	Addetto Autospurgoaddetto spazi confinati
	AXENTE	JONUT	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanament condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
	CARNEVALI	MAURIZIO	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanament condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO



		addetto spazi confinatiAddetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Camilli	Alessio	 addetto videoispezione e risanamento condutture addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Carnevali	Mirco	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Ciocan	Nicusos	 Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
De Santis	Massimiliano	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Morgia	Alfredino	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
NICA	VASILE	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Rocchi	Matteo	 addetto videoispezione e risanamento condutture OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

SLOWINSKI	ROBERT	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
TISI	MICHELE	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Vid	Florian Viorel	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
ZAMBERNARDI	ALBERTO	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Zampetti	Giuseppe	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

MISURE GENERALI DI SICUREZZA

A prescindere dai pericoli e rischi presenti, l'organizzazione adotta le seguenti **misure generali di** sicurezza:

Tipo	Descrizione misura
DPI	Gilet
DPI	Scarpa S2
Misura di prevenzione	Pianificare l'itinerario scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
Misura di prevenzione	Sono prese misure organizzative atte a stabilire apposite regole di circolazione al fine di evitare che, lavoratori che si trovino a piedi nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi, possono essere ferite dall'attrezzatura.
Misura di prevenzione	Utilizzare le cinture di sicurezza; in caso di manovre brusche questo sistema di trattenuta permette al corpo di mantenere una corretta e fissa posizione al posto di guida e un miglior controllo dei comandi



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura
•	2 333.12.0112 111031 12
Misura di prevenzione	Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi prima di utilizzare il veicolo.
Misura di prevenzione	Viene verificata accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere.
Misura di prevenzione	Viene verificato che la pressione delle ruote è quella riportata nel libretto d'uso del veicolo.
Tecnica organizzativa	Il datore di lavoro ha adottato procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
Tecnica organizzativa	Il datore di lavoro ha provveduto ad effettuare la formazione degli autisti e l'aggiornamento, con particolare riguardo a: - codice della strada; - gli effetti dell'alcol sulla guida; - gli effetti dei farmaci sulla guida; - la corretta alimentazione dell'autista; - stress e guida notturna; - come comportarsi in caso di emergenza; - addestramento alla guida in condizioni particolari (strada bagnata, ghiacciata, ostacoli improvvisi, ecc.).

FORMAZIONE E DPI PER LA MANSIONE

Tipo	Descrizione misura	Mansione
Elmetti	Elmetti di protezione	Addetto Autospurgo
Indumenti ad alta visibilità	Giaccone	Addetto Autospurgo
Guanti agenti chimici e microorganismi	Guanti monouso in polietilene	Addetto Autospurgo
Protezione chimica e meccanica	Occhiali due oculari	Addetto Autospurgo
Calzature alla caviglia	Scarpa alta S3 P cantieri	Addetto Autospurgo
Stivali	Stivale al polpaccio SB	Addetto Autospurgo
Indumenti monouso	Tuta	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Agenti biologici	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Agenti chimici	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Aggiornamento Lavoratore	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Aggiornamento Preposto	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Antincendio Rischio BASSO	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Atmosfere Esplosive	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Autista	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Dispositivi di Protezione Individuale	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Informazione, formazione e addestramento uso DPI	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Movimentazione manuale dei carichi	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Preposto	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Segnaletica sicurezza	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Agenti biologici	addetto videoispezione e risanamento condutture
Corso di formazione	Agenti chimici	addetto videoispezione e risanamento condutture
Corso di formazione	Aggiornamento Lavoratore	addetto videoispezione e risanamento condutture
Corso di formazione	Aggiornamento Preposto	addetto videoispezione orisanamento condutture



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Corso di formazione	Antincendio Rischio BASSO	addetto videoispezione e risanamento condutture
Corso di formazione	Atmosfere Esplosive	addetto videoispezione e risanamento condutture
Corso di formazione	Autista	addetto videoispezione e risanamento condutture
Corso di formazione	Dispositivi di Protezione Individuale	addetto videoispezione e risanamento condutture
Corso di formazione	Informazione, formazione e addestramento uso DPI	addetto videoispezione e risanamento condutture
Corso di formazione	Movimentazione manuale dei carichi	addetto videoispezione e risanamento condutture
Corso di formazione	Preposto	addetto videoispezione e risanamento condutture
Corso di formazione	Agenti biologici	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
Corso di formazione	Agenti chimici	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
Corso di formazione	Antincendio Rischio BASSO	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
Corso di formazione	Autista	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
Corso di formazione	Dispositivi di Protezione Individuale	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
Corso di formazione	Informazione, formazione e addestramento uso DPI	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
Corso di formazione	Movimentazione manuale dei carichi	Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili

PERICOLI E RISCHI DELLA LAVORAZIONE

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi della fase di lavoro.

Vibrazioni;	
Vibrazioni Corpo Intero	
Vedi valutazione specifica	
Analisi e checklist	
Posture incongrue;	
Ergonomia	
Vedi valutazione specifica	
: Analisi e checklist	

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi della fase di lavoro:



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Gli operatori hanno ricevuto una informazione preventiva sulle posture ergonomiche corrette.	Ergonomia
Tecnica organizzativa I lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o ripetitivi.		Ergonomia
Misura di prevenzione	I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni e i loro RLS sono adeguatamente informati e formati.	Vibrazioni Corpo Intero

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Di seguito, l'analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

ATTREZZATURA: Autocarro

Mezzo di trasporto utilizzato per il carico e scarico di attrezzature, materie prime, materiali edili, materiale di risulta delle lavorazioni, ecc. Poiché lo scopo degli autocarri è il trasferimento su strada di merci, sono dotati di cassoni o comunque di vani di carico più o meno grandi e, in certi casi, di particolari apparecchiature da lavoro (come gru caricatrici e sponde montacarichi, per rendere più facili le operazioni di carico e scarico).



PERICOLI E RISCHI DELL'ATTREZZATURA

PERICOLO:	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.);
RISCHIO:	Urti e compressioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
	Mozzi di trasporto materiali (Autocarri furgoni autotroni
PERICOLO:	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.);
RISCHIO:	Investimento
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.);
RISCHIO:	Ribaltamento
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.);
RISCHIO:	Incidenti automezzi
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Gravità del danno:	3 - Grave	
Entità:	9 - Medio	
Strumento di supporto o note:	: Analisi e checklist	
PERICOLO:	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.);	
RISCHIO:	Incidenti stradali	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	3 - Grave	
Entità:	6 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	E' vietato mettersi alla guida del mezzo in condizioni di non perfetto stato fisico (stanchezza, affaticamento, vertigini, ecc.).	Incidenti automezzi
Misura di prevenzione	Per i mezzi di trasporto su rotaia si adottano misure appropriate che consentono di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione	Incidenti automezzi
Tecnica organizzativa	Il carico è disposto razionalmente e in misura non eccedente ai limiti di portata massima indicati sulla carta di circolazione.	Incidenti automezzi
Tecnica organizzativa	Il datore di lavoro si preoccupa di equipaggiare l'automezzo con l'estintore, il pacchetto di pronto soccorso, il triangolo di segnalazione di auto ferma, le catene da neve e il giubbotto ad alta visibilità.	Incidenti automezzi
Misura di prevenzione	I mezzi di trasporto sono conformi ai requisiti generali di sicurezza richiesti	Incidenti stradali
Misura di prevenzione	I passeggeri dei veicoli a motore prendono posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità	Incidenti stradali
Misura di prevenzione	Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli non supera quello indicato nella carta di circolazione	Incidenti stradali
Misura di prevenzione	L'uso dei mezzi di trasporto è riservato a lavoratori all'uopo incaricati	Incidenti stradali
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha predisposto l'obbligo di controllare gli automezzi e i macchinari in genere prima di ogni lavoro, in modo da accertarsi che il moto degli stessi non possa generare rischio di investimento per il personale transitante nei pressi.	Investimento
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha predisposto una manutenzione periodica degli automezzi.	Investimento
Misura di prevenzione	Gli operatori sono stati adeguatamente informati, formati e addestrati alla conduzione dei mezzi di trasporto, anche in relazione ai rischi che possono essere causati a terzi	Ribaltamento
Misura di prevenzione	I mezzi di trasporto con lavoratore/i a bordo limitano al massimo, nelle condizioni reali di lavoro, i rischi derivanti da un ribaltamento	Ribaltamento
Misura di prevenzione	I mezzi di trasporto sono oggetto di verifiche al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, il buono stato di conservazione e l'efficienza delle macchine, effettuate da persona competente	Ribaltamento
Misura di prevenzione	Il conducente ha la libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. Assistenza in manovra di personale a terra.	Ribaltamento
Misura di prevenzione	La velocità dei mezzi di trasporto è adeguatamente regolata e controllata	Ribaltamento
Misura di prevenzione	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.	Urti e compressioni
Tecnica	Sono predisposte barriere distanziatrici che impediscono contatti	Urti e compressioni



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
organizzativa	accidentali delle persone con le parti mobili pericolose.	



FASE DI LAVORO: Manutenzione del mezzo

La manutenzione oltre che ad essere un obbligo di legge rappresenta anche un elemento essenziale nella prevenzione degli infortuni.


Il concetto di manutenzione è ben diverso da quello più limitato di riparazione. Mentre la riparazione prevede un intervento dopo che qualcosa si è rotto, guastato o comunque dopo un evento negativo suscettibile anche di ulteriori complicazioni, mantenere in efficienza o programmare una efficacia manutenzione, significa poter intervenire prima che l'evento negativo si compia.

Nel termine generico di manutenzione rientrano tutti quegli interventi mirati a mantenere o a ripristinare le condizioni di efficienza e di sicurezza del mezzo. Un uso corretto ed una buona manutenzione sono aspetti fondamentali per garantire rendimento, affidabilità e sicurezza.

L'attività di manutenzione si esplica in una serie di operazioni costituite da verifiche visive, controlli strumentali, riparazioni e sostituzioni di parti deteriorate volte a mantenere o ripristinare le condizioni di perfetto funzionamento del mezzo.

La manutenzione può essere ordinaria o programmata:

manutenzione ordinaria: interventi che riguardano operazioni di modesta






LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI

Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni
	 Addetto Autospurgo Guida canaljet, utilizzo apparecchiature ad alta pressione e impianto di aspirazione liquami.
	 addetto videoispezione e risanamento condutture Utilizzo della attrezzatura per la videoispezione,
	 Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili

LAVORATORI ADDETTI			
Matricola	Cognome	Nome	Mansioni
	ANTONINI	GIUSEPPE	Addetto Autospurgoaddetto spazi confinati
	AXENTE	JONUT	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanament condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti



		solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
CARNEVALI	MAURIZIO	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Camilli	Alessio	 addetto videoispezione e risanamento condutture addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Carnevali	Mirco	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Ciocan	Nicusos	 Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
De Santis	Massimiliano	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Morgia	Alfredino	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
NICA	VASILE	Addetto Autospurgoaddetto videoispezione e risanamento condutture



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

		 Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano addetto videoispezione e risanamento condutture
Rocchi	Matteo	 OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
SLOWINSKI	ROBERT	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
TISI	MICHELE	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Vid	Florian Viorel	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
ZAMBERNARDI	ALBERTO	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Zampetti	Giuseppe	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano



MISURE GENERALI DI SICUREZZA

A prescindere dai pericoli e rischi presenti, l'organizzazione adotta le seguenti **misure generali di** sicurezza:

Tipo	Descrizione misura
DPI	Guanti per rischi meccanici
DPI	Scarpa S3 P
DPI	Tuta antimpigliamento
Misura di prevenzione	Effettuare le operazioni di manutenzione assicurandosi che le macchine siano spente.
Misura di prevenzione	I lavoratori si attengono al manuale d'uso e di manutenzione in sicurezza di ogni macchina.
Misura di prevenzione	Prima dell'inizio dell'operazione viene controllato il corretto fissaggio del semilavorato rispetto alle apposite guide o afferraggi.
Tecnica organizzativa	Il datore di lavoro ha disposto che venga effettuata una precisa e regolare manutenzione dei mezzi con l'introduzione di un sistema codificato.
Tecnica organizzativa	Le operazioni di revisione e manutenzione vengono eseguite a motore spento, seguendo le indicazioni del libretto.

FORMAZIONE E DPI PER LA MANSIONE

Tipo	Descrizione misura	Mansione
Elmetti	Elmetti di protezione	Addetto Autospurgo
Indumenti ad alta visibilità	Giaccone	Addetto Autospurgo
Guanti agenti chimici e microorganismi	Guanti monouso in polietilene	Addetto Autospurgo
Protezione chimica e meccanica	Occhiali due oculari	Addetto Autospurgo
Calzature alla caviglia	Scarpa alta S3 P cantieri	Addetto Autospurgo
Stivali	Stivale al polpaccio SB	Addetto Autospurgo
Indumenti monouso	Tuta	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Agenti biologici	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Agenti chimici	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Aggiornamento Lavoratore	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Aggiornamento Preposto	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Antincendio Rischio BASSO	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Atmosfere Esplosive	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Autista	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Dispositivi di Protezione Individuale	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Informazione, formazione e addestramento uso DPI	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Movimentazione manuale dei carichi	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Preposto	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Segnaletica sicurezza	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Agenti biologici	addetto videoispezione e risanamento condutture
Corso di formazione	Agenti chimici	addetto videoispezione e risanamento condutture

Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Corso di	Aggiornamento Lavoratore	addetto videoispezione e
formazione		risanamento condutture
Corso di	Aggiornamento Preposto	addetto videoispezione e
formazione	, 155.0	risanamento condutture
Corso di	Antincendio Rischio BASSO	addetto videoispezione e
formazione	Antineendio Risenio Brasso	risanamento condutture
Corso di	Atmosfere Esplosive	addetto videoispezione e
formazione	Atmosfere Esptosive	risanamento condutture
Corso di	Autista	addetto videoispezione e
formazione	Autista	risanamento condutture
Corso di	Dispositivi di Bustoniano Individuale	addetto videoispezione e
formazione	Dispositivi di Protezione Individuale	risanamento condutture
Corso di		addetto videoispezione e
formazione	Informazione, formazione e addestramento uso DPI	risanamento condutture
Corso di		addetto videoispezione e
formazione	Movimentazione manuale dei carichi	risanamento condutture
Corso di		addetto videoispezione e
formazione	Preposto	
Tormazione		risanamento condutture
c 1:		Addetto Raccolta e trasporto
Corso di	Agenti biologici	rifiuti solidi e liquidi.
formazione	3 3 .	Trasporti in genere materiali
		edili
		Addetto Raccolta e trasporto
Corso di	Agenti chimici	rifiuti solidi e liquidi.
formazione	Agenti chimici	Trasporti in genere materiali
		edili
		Addetto Raccolta e trasporto
Corso di	Antinopodio Disphio DACCO	rifiuti solidi e liquidi.
formazione	Antincendio Rischio BASSO	Trasporti in genere materiali
		edili
		Addetto Raccolta e trasporto
Corso di		rifiuti solidi e liquidi.
formazione	Autista	Trasporti in genere materiali
TOTTIGETOTIC		edili
		Addetto Raccolta e trasporto
Corso di		rifiuti solidi e liquidi.
formazione	Dispositivi di Protezione Individuale	
Tormazione	·	Trasporti in genere materiali
		edili
		Addetto Raccolta e trasporto
Corso di	Informazione, formazione e addestramento uso DPI	rifiuti solidi e liquidi.
formazione	informazione, formazione e addestramento aso pri	Trasporti in genere materiali
		edili
		Addetto Raccolta e trasporto
Corso di	Movimentazione manuale dei carichi	rifiuti solidi e liquidi.
formazione	movimentazione manuate del Cancin	Trasporti in genere materiali
		edili

PERICOLI E RISCHI DELLA LAVORAZIONE

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi della fase di lavoro.

PERICOLO:	Posture incongrue;
RISCHIO:	Ergonomia
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Sollevamento e spostamento dei carichi;
RISCHIO:	MMC - Sollevamento e trasporto
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi della fase di lavoro:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Gli operatori hanno ricevuto una informazione preventiva sulle posture ergonomiche corrette.	Ergonomia
Tecnica organizzativa	I lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o ripetitivi.	Ergonomia
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha programmato una costante formazione del personale addetto alle procedure, alla movimentazione manuale dei carichi.	MMC - Sollevamento e trasporto
Tecnica organizzativa	Il datore di lavoro ha predisposto delle procedure necessarie per la messa in pratica sistematica di buone pratiche di lavoro per la movimentazione dei carichi	MMC - Sollevamento e trasporto
Tecnica organizzativa	Valutare sempre il peso da sollevare in relazione alle proprie forze e scegliere la modalità con cui effettuare la movimentazione congrua con le norme di buona prassi.	MMC - Sollevamento e trasporto

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Di seguito, l'analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

ATTREZZATURA: Attrezzi per lavori manuali

Utensili manuali quali martelli, pinze, chiavi, cacciaviti utilizzati per lavori manuali.



PERICOLI E RISCHI DELL'ATTREZZATURA

PERICOLO:	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc.;
RISCHIO:	Urti e compressioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc.;
RISCHIO:	Tagli
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc.;
RISCHIO:	Proiezione di schegge
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
DPI	Occhiali monoculari	Proiezione di schegge
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali che possono provocare proiezione di parti, schegge e materiali sono muniti di schermi o dispositivi di sicurezza	Proiezione di schegge
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali risultano in un buono stato di pulizia e conservazione	Proiezione di schegge
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali sono conformi alle specifiche disposizioni legislative	Proiezione di schegge
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali sono di tipologia appropriata al lavoro da svolgere e di qualità soddisfacente	Proiezione di schegge
DPI	Elmetti di protezione	Tagli
DPI	Guanti per rischi meccanici	Tagli
DPI	Scarpa alta S3 P cantieri	Tagli
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali che possono provocare proiezione di parti, schegge e materiali sono muniti di schermi o dispositivi di sicurezza	Tagli
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali risultano in un buono stato di pulizia e conservazione	Tagli
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali sono conformi alle specifiche disposizioni legislative	Tagli
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali sono di tipologia appropriata al lavoro da svolgere e di qualità soddisfacente	Tagli
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali sono utilizzati e mantenuti in modo corretto	Tagli
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali, quando non utilizzati, sono riposti ordinatamente in luoghi appositi e sicuri	Tagli
DPI	Guanti per rischi meccanici	Urti e compressioni
DPI	Scarpa S1	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha imposto l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha predisposto verifiche periodiche delle attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio.	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha provveduto a fornire mascherina facciale ai lavoratori addetti alle operazioni di pulizia in cui vi sia il rischio dell'inalazione di polveri.	Urti e compressioni

ATTREZZATURA: Lampade elettriche portatili

Si tratta di lampade elettriche dotate di una protezione in vetro coperta da una gabbia metallica.

Metà della gabbia è chiusa con uno schermo metallico per evitare l'abbagliamento nella direzione opposta a quella della zona da illuminare.



ı

PERICOLI E RISCHI DELL'ATTREZZATURA

PERICOLO:	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio;
RISCHIO:	Elettrocuzione



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	3 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Gli apparecchi elettrici sono provvisti di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso	
Misura di prevenzione	Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in lingua italiana	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotate di marcatura CE	Elettrocuzione

ATTREZZATURA: Avvitatore ad aria compressa

Un avvitatore è uno strumento atto ad avvitare le viti. Si tratta della versione motorizzata del giravite e strutturalmente assomiglia ad un trapano. Si distingue dal trapano per la presenza di alcune funzioni peculiari e per una minore potenza, ma è comunque in grado di eseguire alcune operazioni di foratura.

L'avvitatore è provvisto di un riduttore di velocità che diminuisce il numero di giri dell'utensile detto inserto. Alcuni riduttori hanno la possibilità di avere due o più velocità: le più lente per avvitare, le più veloci per forare. In alcuni modelli, il tasto funziona in modo analogico e la velocità del mandrino varia in modo proporzionale alla sua pressione.



Altra caratteristica che distingue un avvitatore è la possibilità di invertire il senso di rotazione del mandrino per permettere di avvitare e svitare. I modelli più completi sono dotati di un meccanismo a frizione che permette di regolare la forza (o la coppia, per l'esattezza) con cui viene avvitata la vite.

Gli avvitatori si dividono in varie tipologie dipendente la fonte di alimentazione del motore, in particolare quelli ad aria compressa, grossi e pesanti, utilizzati per le lavorazioni più gravose, in genere alimentati da un compressore.

Sono detti avvitatori ad impulsi in quanto non girano linearmente ma battono dei colpi (impulsi) che mettono in rotazione l'inserto. Questi avvitatori non sono mai provvisti di mandrino ma di un attacco quadro per le chiavi a bussola.

PERICOLI E RISCHI DELL'ATTREZZATURA

PERICOLO:	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio;
RISCHIO:	Vibrazioni Mano-Braccio
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio;
RISCHIO:	Elettrocuzione



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	3 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.);
RISCHIO:	Rumore
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
• •	, a
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
• •	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio;
PERICOLO:	
PERICOLO:	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio;
PERICOLO: RISCHIO:	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio; Urti e compressioni
PERICOLO: RISCHIO: Probabilità di accadimento:	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio; Urti e compressioni 2 - Poco probabile

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA


Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
DPI	Guanti per rischi meccanici	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	Gli apparecchi elettrici sono provvisti di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso	
Misura di prevenzione	Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in lingua italiana	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotate di marcatura CE	Elettrocuzione
Tecnica organizzativa	Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili sono dotati di un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.	Elettrocuzione
Tecnica organizzativa	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.	Elettrocuzione
DPI	Inserti auricolari modellabili usa e getta	Rumore
Misura di prevenzione	E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.	Rumore
Tecnica organizzativa	Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.	Rumore
DPI	Guanti per rischi meccanici	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.	Urti e compressioni
DPI	Guanti per rischi meccanici	Vibrazioni Mano-Braccio
Misura di prevenzione	I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni e i loro RLS sono adeguatamente informati e formati.	Vibrazioni Mano-Braccio

ATTREZZATURA: Idropulitrice

E' una macchina concepita per la pulizia su vari tipi di superfici: tramite un'apposita lancia







"spara" acqua ad alta pressione (10-270 bar) con portate da 6 a 21 litri al minuto. Secondo l'ambiente, il tipo di sporco da asportare o la superficie da pulire, l'acqua può essere calda o fredda, miscelata o no con detergenti o abrasivi.

PERICOLI E RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

PERICOLO:	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio;
RISCHIO:	Spruzzi di liquido
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	2 - Modesto
Entità:	4 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio;
RISCHIO:	Elettrocuzione
Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	3 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.);
RISCHIO:	Rumore
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Strumento di supporto o note: Analisi e checklist

Tipo	Descrizione misura	Rischio
DPI	Elmetti di protezione	Elettrocuzione
DPI	Guanti per rischi meccanici	Elettrocuzione
DPI	Scarpa alta S3 P cantieri	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	Gli apparecchi elettrici portatili sono alimentati solo da circuiti a bassa tensione	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	Gli apparecchi elettrici sono provvisti di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in lingua italiana	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in lingua italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili hanno un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha appurato che tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura	Elettrocuzione



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
	elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.	
Misura di prevenzione	Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotate di marcatura CE	Elettrocuzione
Tecnica organizzativa	Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili sono dotati di un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.	Elettrocuzione
Tecnica organizzativa	Il datore di lavoro ha verificato che l'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.	Elettrocuzione
Tecnica organizzativa	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.	Elettrocuzione
DPI	Inserti auricolari modellabili usa e getta	Rumore
Misura di prevenzione	E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.	Rumore
Tecnica organizzativa	Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.	Rumore
Misura di prevenzione	Vengono controllate le connessioni tra i tubi e l'idropulitrice.	Spruzzi di liquido
Tecnica organizzativa	Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, sono esposte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.	Spruzzi di liquido

ATTREZZATURA: Scala

Una scala è un attrezzo con 2 montanti e 2 o più gradini o pioli sui quali una persona può salire o scendere.



PERICOLI E RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

PERICOLO:	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.);
RISCHIO:	Caduta dall'alto
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.);
RISCHIO:	Caduta di materiale dall'alto
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di	Le attrezzature per lavori temporanei in quota sono state adottate dopo	Caduta dall'alto



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
prevenzione	aver verificato l'impossibilità di eseguire i lavori a partire da un luogo fisso adatto, in condizioni di sicurezza ed ergonomia adeguate	
Misura di prevenzione	Le scale portatili sono utilizzate secondo specifiche procedure di sicurezza	Caduta dall'alto
Misura di prevenzione	Le scale portatili usate per l'accesso a postazioni in quota vengono utilizzate in modo che sporgono a sufficienza oltre il livello di accesso	Caduta dall'alto
DPI	Elmetti di protezione	Caduta di materiale dall'alto
DPI	Guanti per rischi meccanici	Caduta di materiale dall'alto
DPI	Scarpa alta S3 P cantieri	Caduta di materiale dall'alto
Misura di prevenzione	E stato imposto l'obbligo di adoperare i dispositivi di protezione individuale ed eseguire le operazioni di lavoro secondo le direttive di sicurezza.	Caduta di materiale dall'alto
Misura di prevenzione	E' stato predisposto l'obbligo di maneggiare con attenzione tutti i carichi, rispettando sempre i limiti per la movimentazione.	Caduta di materiale dall'alto
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha imposto ai lavoratori l'obbligo di posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le attrezzature durante le fasi di lavoro e durante il loro trasporto.	Caduta di materiale dall'alto
Misura di prevenzione	Vige il divieto di lasciare carichi sospesi durante le interruzioni del lavoro.	Caduta di materiale dall'alto


CICLO LAVORATIVO: realizzazione condotte idrauliche e impianti fognari

L'attività tratta della realizzazione completa di reti idriche in pressione, a partire dagli scavi a sezione obbligata.





DIAGRAMMA DI FLUSSO





FASE DI LAVORO: Posa pozzetti prefabbricati

Movimentazione e posa in opera di pozzetti in c.a. prefabbricati in scavi predisposti, compresi i collegamenti con le tubazioni.



LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI

Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni
	Addetto Posa pozzetti prefabbricati

RISCHI DELLA LAVORAZIONE

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi della fase di lavoro.

RISCHIO:	Microclima
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
DISCHIO	1111C C-111-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
KISCHIU:	MMC - Sollevamento e trasporto
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Inalazione polveri
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	2 - Modesto
Entità:	4 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Punture
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	2 - Modesto
Entità:	4 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi della fase di lavoro:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	I lavoratori hanno l'obbligo di lavare frequentemente e, ove occorre, disinfettare i recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli.	Inalazione polveri
Misura di prevenzione	Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.	Punture
Tecnica organizzativa	Per i lavoratori è disposto l'obbligo di raccogliere gli scarti di	Punture



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
	lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive durante la lavorazione ed asportarli frequentemente con mezzi appropriati, al fine di collocarli in posti nei quali non possano costituire pericolo.	

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Di seguito, l'analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

ATTREZZATURA: Attrezzi per lavori manuali

Utensili manuali quali martelli, pinze, chiavi, cacciaviti utilizzati per lavori manuali.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Urti e compressioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Tagli
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Proiezione di schegge
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Tipo	Descrizione misura	Rischio
DPI	Occhiali monoculari	Proiezione di schegge
Tecnica organizzativa	Sono installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.	Proiezione di schegge
DPI	Guanti per rischi meccanici	Tagli
Tecnica organizzativa	Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate.	
DPI	Guanti per rischi meccanici	Urti e compressioni
Misura di	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi	Urti e compressioni



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
prevenzione	con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.	
Tecnica organizzativa	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare pericoli di urti o di compressione per il personale.	Urti e compressioni

ATTREZZATURA: Autocarro con gru

Autocarro attrezzato con gru, utilizzata per il sollevamento di materiale e di attrezzature di vario genere.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO:	Urti e compressioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	2 - Modesto
Entità:	4 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Investimento
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Ribaltamento
Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	3 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Incidenti automezzi
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Elettrocuzione
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

RISCHIO:	Rumore
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	visibilità viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare i ilirti e compress	
Tecnica organizzativa	Sono predisposte barriere distanziatrici che impediscono contatti accidentali delle persone con le parti mobili pericolose.	Urti e compressioni
Tecnica organizzativa	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare pericoli di urti o di compressione per il personale.	Urti e compressioni



FASE DI LAVORO: Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,50 m)

Trattasi dell'esecuzione, mediante idonei mezzi meccanici, di scavi a sezione obbligata in terreni di diversa natura, di profondità inferiore/uguale a m 1.50.

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI



Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni	
	• Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,1	50 m)

RISCHI DELLA LAVORAZIONE

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi della fase di lavoro.

Inalazione polveri
3 - Probabile
2 - Modesto
6 - Medio
Analisi e checklist
Flattura
2 - Poco probabile
3 - Grave
6 - Medio
Analisi e checklist
Scivolamenti
2 - Poco probabile
2 - Modesto
4 - Basso
Analisi e checklist
Infezione
THEZIONE
3 - Probabile
3 - Probabile

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi della fase di lavoro:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
misura di prevenzione	I lavoratori hanno l'obbligo di lavare frequentemente e, ove occorre, disinfettare i recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli.	Inalaziono polyori



ATTREZZATURE UTILIZZATE

Di seguito, l'analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

ATTREZZATURA: Autocarro

Mezzo di trasporto utilizzato per il carico e scarico di attrezzature, materie prime, materiali edili, materiale di risulta delle lavorazioni, ecc.

Poiché lo scopo degli autocarri è il trasferimento su strada di merci, sono dotati di cassoni o comunque di vani di carico più o meno grandi e, in certi casi, di particolari apparecchiature da lavoro (come gru caricatrici e sponde montacarichi, per rendere più facili le operazioni di carico e scarico).



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

Urti e compressioni
2 - Poco probabile
3 - Grave
6 - Medio
Analisi e checklist
Investimento
2 - Poco probabile
4 - Gravissimo
8 - Medio
Analisi e checklist
Ribaltamento
2 - Poco probabile
4 - Gravissimo
8 - Medio
Analisi e checklist
Incidenti automezzi
3 - Probabile
3 - Grave
9 - Medio
Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di	Urti e compressioni



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
	pericolo.	
Tecnica organizzativa	Sono predisposte barriere distanziatrici che impediscono contatti accidentali delle persone con le parti mobili pericolose.	Urti e compressioni
Tecnica organizzativa	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare pericoli di urti o di compressione per il personale.	Urti e compressioni

ATTREZZATURA: Escavatore

Un escavatore è una macchina utilizzata per tutte le operazioni che richiedono un movimento di terra, ovvero la rimozione di porzioni di terreno non particolarmente coerente, tale da consentirne una relativamente facile frantumazione. L'operatore che aziona la macchina viene definito escavatorista.

Per consentire il suo spostamento, un escavatore deve essere montato su un telaio che ne permetta il movimento. Esso può essere:

 gommato, ovvero dotato di ruote con pneumatici, per i casi in cui il suo impiego richieda una capacità di carico limitata ma una buona velocità di spostamento. Un tipico caso può essere quello in cui l'area di scavo sia abbastanza distante dal punto in cui il materiale di riculta debba essere depositate, a terra o su un autoca



materiale di risulta debba essere depositato, a terra o su un autocarro per la rimozione definitiva.

- cingolato, ovvero dotato di cingoli, per i casi in cui si ritenga preponderante la necessità di maggiore carico o sforzo di penetrazione nel terreno in situ, a scapito della velocità di spostamento. È questo il caso di cave o miniere in cui il braccio meccanico che monta la benna sia in grado di raggiungere un'area consistente del fronte di scavo senza la necessità di frequenti riposizionamenti.
- montato su pattini, ovvero su strutture metalliche orizzontali a contatto con il terreno che possono
 essere movimentate tramite pistoni idraulici sia verticalmente, consentendone il distacco dal terreno,
 che orizzontalmente, in modo da permetterne una traslazione. Questo caso è tipico delle grandi
 macchine da miniera, per le quali gli spostamenti sono molto poco frequenti e spesso minimi, mentre
 la capacità di carico e di penetrazione deve essere assai elevata.
- ad appoggi articolati: questo tipo di escavatore è dotato di piedi e staffe articolate che permettono un posizionamento ottimale in situazioni di terreno molto inclinato, oppure in situazioni dove il normale escavatore non riesce ad operare, esempio all'interno di canali. Essendo un tipo molto particolare di escavatore la produzione è molto limitata e attualmente quattro aziende nel mondo producono questo escavatore, in italiano è molto spesso chiamato"ragno" per la sua abilità di raggiungere il luogo di utilizzo spostandosi come l'insetto.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO:	Rumore
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Vibrazioni Corpo Intero
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Caduta di materiale dall'alto
Probabilità di accadimento:	
Gravità del danno:	
Entità:	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

RISCHIO:	Incidenti automezzi	
Probabilità di accadimento:		
Gravità del danno:		
Entità:		
Strumento di supporto o note:	: Analisi e checklist	
RISCHIO:	Urti e compressioni	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	3 - Grave	
Entità:	6 - Medio	
Strumento di supporto o note:	: Analisi e checklist	
RISCHIO:	O: Investimento	
Probabilità di accadimento:):	
Gravità del danno:	:	
Entità:		
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	

AGENTI BIOLOGICI

Di seguito, l'analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame:

AGENTE BIOLOGICO: Clostridium tetani

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Batteri	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo



FASE DI LAVORO: Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)

Trattasi dell'esecuzione, mediante idonei mezzi meccanici, di scavi a sezione obbligata, in terreni di diversa natura, di profondità maggiore di m 1.50.

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI



Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni	
	 Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m) 	

RISCHI DELLA LAVORAZIONE

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi della fase di lavoro.

RISCHIO:	Inalazione polveri
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno:	1 - Lieve
Entità:	3 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
	Elettrocuzione
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
DISCUIDA	Cainalananai
RISCHIO:	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	2 - Modesto
Entità:	4 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Infezione
Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	3 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Inalazione gas e vapori
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
Discuss	
	Caduta dall'alto
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Seppellimento, sprofondamento
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Annegamento
Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	4 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi della fase di lavoro:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Ai lavoratori è fatto obbligo di accertarsi quotidianamente che l'impianto di ventilazione funzioni correttamente e che le bocche di immissione ed espulsione dell'aria siano libere ed efficienti.	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	E' garantita un'adeguata ventilazione naturale o forzata dell'ambiente di lavoro.	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	I lavoratori hanno l'obbligo di lavare frequentemente e, ove occorre, disinfettare i recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli.	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	In caso di sovraesposizione a vapori, la persona viene allontanata dall'ambiente contaminato e portata in ambiente aperto.	Inalazione gas e vapori
Tecnica organizzativa	Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, è impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri o fibre esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; dove necessario, è stata installata una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni. In tali locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, sono inoltre installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non è possibile, sono eseguiti frequenti controlli o misurazioni.	Inalazione gas e vapori
Tecnica organizzativa	Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, sono esposte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	I lavoratori hanno l'obbligo di lavare frequentemente e, ove occorre, disinfettare i recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli.	Inalazione polveri

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Di seguito, l'analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

ATTREZZATURA: Autocarro



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Mezzo di trasporto utilizzato per il carico e scarico di attrezzature, materie prime, materiali edili, materiale di risulta delle lavorazioni, ecc.

Poiché lo scopo degli autocarri è il trasferimento su strada di merci, sono dotati di cassoni o comunque di vani di carico più o meno grandi e, in certi casi, di particolari apparecchiature da lavoro (come gru caricatrici e sponde montacarichi, per rendere più facili le operazioni di carico e scarico).




RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Urti e compressioni	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	3 - Grave	
Entità:	6 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
RISCHIO:	Investimento	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	4 - Gravissimo	
Entità:	8 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
RISCHIO:	Ribaltamento	
15	Moditamento	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
1		
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Probabilità di accadimento: Gravità del danno:	2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio	
Probabilità di accadimento: Gravità del danno: Entità:	2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio	
Probabilità di accadimento: Gravità del danno: Entità:	2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio	
Probabilità di accadimento: Gravità del danno: Entità: Strumento di supporto o note:	2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio Analisi e checklist	
Probabilità di accadimento: Gravità del danno: Entità: Strumento di supporto o note: RISCHIO:	2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio Analisi e checklist Incidenti automezzi	
Probabilità di accadimento: Gravità del danno: Entità: Strumento di supporto o note: RISCHIO: Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio Analisi e checklist Incidenti automezzi 3 - Probabile	

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.	Urti e compressioni
Tecnica organizzativa	Sono predisposte barriere distanziatrici che impediscono contatti accidentali delle persone con le parti mobili pericolose.	Urti e compressioni
Tecnica organizzativa	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare pericoli di urti o di compressione per il personale.	Urti e compressioni





ATTREZZATURA: Escavatore

Un escavatore è una macchina utilizzata per tutte le operazioni che richiedono un movimento di terra, ovvero la rimozione di porzioni di terreno non particolarmente coerente, tale da consentirne una relativamente facile frantumazione. L'operatore che aziona la macchina viene definito escavatorista.

Per consentire il suo spostamento, un escavatore deve essere montato su un telaio che ne permetta il movimento. Esso può essere:

gommato, ovvero dotato di ruote con pneumatici, per i casi in cui il suo impiego richieda una capacità di carico limitata ma una buona velocità di spostamento. Un tipico caso può essere quello in cui l'area di scavo sia abbastanza distante dal punto in cui il materiale di risulta debba essere depositato, a terra o su un autocarro per la rimozione definitiva.



- cingolato, ovvero dotato di cingoli, per i casi in cui si ritenga preponderante la necessità di maggiore carico o sforzo di penetrazione nel terreno in situ, a scapito della velocità di spostamento. È questo il caso di cave o miniere in cui il braccio meccanico che monta la benna sia in grado di raggiungere un'area consistente del fronte di scavo senza la necessità di frequenti riposizionamenti.
- montato su pattini, ovvero su strutture metalliche orizzontali a contatto con il terreno che possono
 essere movimentate tramite pistoni idraulici sia verticalmente, consentendone il distacco dal terreno,
 che orizzontalmente, in modo da permetterne una traslazione. Questo caso è tipico delle grandi
 macchine da miniera, per le quali gli spostamenti sono molto poco frequenti e spesso minimi, mentre
 la capacità di carico e di penetrazione deve essere assai elevata.
- ad appoggi articolati: questo tipo di escavatore è dotato di piedi e staffe articolate che permettono un posizionamento ottimale in situazioni di terreno molto inclinato, oppure in situazioni dove il normale escavatore non riesce ad operare, esempio all'interno di canali. Essendo un tipo molto particolare di escavatore la produzione è molto limitata e attualmente quattro aziende nel mondo producono questo escavatore, in italiano è molto spesso chiamato"ragno" per la sua abilità di raggiungere il luogo di utilizzo spostandosi come l'insetto.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO:	Rumore
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Vibrazioni Corpo Intero
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Caduta di materiale dall'alto
Probabilità di accadimento:	
Gravità del danno:	
Entità:	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Incidenti automezzi
Probabilità di accadimento:	
Gravità del danno:	
Entità:	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

RISCHIO:	Urti e compressioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
DISCUIO	In continuous and a
RISCHIO:	Investimento
Probabilità di accadimento:	
Gravità del danno:	
Entità:	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

AGENTI BIOLOGICI

Di seguito, l'analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame:

AGENTE BIOLOGICO: Clostridium tetani

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Batteri	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo

s.m.i.




FASE DI LAVORO: Bonifica di serbatori interrati

L'area di lavoro viene delimitata per un raggio di 10 metri e contrassegnata con segnali di pericolo, che indicano l'accesso al solo personale incaricato per le bonifiche (zona di pericolo).

Vengono predisposti i mezzi estinguenti in prossimità dei serbatoi, verificato lo scollegamento della alimentazione elettrica e la presenza del collegamento di messa a terra.

La prima fase consiste nell'apertura del tombino, nel controllo dell'atmosfera nel pozzetto, eventuale degasificazione e pulizia dello stesso.



Se all'interno del serbatoio sono presenti residui di sostanze, vengono estratti con pompa antideflagrante direttamente collegata alla cisterna dell'autopompa che li smaltirà successivamente.

I gas contenuti nel serbatoio vengono allontanati con un estrattore dotato di sistema di filtraggio a carboni attivi, fino a che l'atmosfera interna non raggiunga l'assenza di concentrazioni di gas esplosivi.

Segue il recupero di residui e fondami svolto manualmente da un operatore. I residui sono prelevati con palette antiscintilla e versati in secchi, che vengono sollevati e portati all'esterno. Sono svolte inoltre operazioni di disincrostazione con spatole, di lavaggio e aspirazione dei liquidi.

I residui recuperati e i rifiuti di bonifica sono raccolti in appositi contenitori, resistenti agli urti e con aperture ridotte al fine di minimizzare l'evaporazione del contenuto, ed inviati allo smaltimento nel tempo più breve possibile.

Viene infine controllata l'assenza di gas esplosivi residui (certificato Gas-free).

Il serbatoio così bonificato viene rimosso dal suo alloggiamento con l'utilizzo di una ruspa, estratto e trasferito in una zona aperta per la demolizione (taglio del fasciame).

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI

Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni
	Addetto Bonifica di serbatori interrati

RISCHI DELLA LAVORAZIONE

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi della fase di lavoro.

RISCHI	D: Ergonomia
Esito valutazione Risch	o Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o not	e: Analisi e checklist
RISCHI	O: MMC - Sollevamento e trasporto
Esito valutazione Risch	o Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o not	e: Analisi e checklist
RISCHIO	D: Punture
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno	o: 3 - Grave
Entita	à: 6 - Medio
Strumento di supporto o not	e: Analisi e checklist
RISCHI	O: Allergie
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno	o: 3 - Grave



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Entità:	9 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi della fase di lavoro:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.	Punture
Tecnica organizzativa	Per i lavoratori è disposto l'obbligo di raccogliere gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive durante la lavorazione ed asportarli frequentemente con mezzi appropriati, al fine di collocarli in posti nei quali non possano costituire pericolo.	

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Di seguito, l'analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

ATTREZZATURA: Esplosimetro

L'esplosimetro è un dispositivo che indica la concentrazione di uno o più gas in un ambiente; è impiegato, principalmente, allo scopo di rilevare, ed eventualmente localizzare, fughe di gas combustibile. Fa parte della più ampia categoria dei rivelatori di gas. Generalmente viene progettato come rivelatore o indicatore, piuttosto che come strumento di misura, essendo solitamente impiegato per "saggiare" zone non ben delimitate, laddove la misura di precisione ha senso se eseguita su un determinato campione (quantità definita e piccola) di gas.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO:	Inalazione polveri	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	3 - Grave	
Entità:	6 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
RISCHIO:	Inalazione gas e vapori	
Probabilità di accadimento:	: 2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	3 - Grave	
Entità:	6 - Medio	
Strumento di supporto o note:	e: Analisi e checklist	
RISCHIO:	O: Fiamme ed esplosioni	
Probabilità di accadimento:	: 2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	4 - Gravissimo	
Entità:	8 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

RISCHIO:	Ustioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	In caso di sovraesposizione a vapori, la persona viene allontanata dall'ambiente contaminato e portata in ambiente aperto.	Inalazione gas e vapori
Tecnica organizzativa	Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, sono esposte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.	

ATTREZZATURA: Secchio

Un secchio è un contenitore cilindrico o, più frequentemente, a forma di cono tronco con un'apertura in alto e un fondo piatto, di solito attaccato ad un manico semicircolare.



ATTREZZATURA: Lancia frazionatrice d'acqua

Accessorio che permette, tramite una valvola, il getto pieno o nebulizzato d'acqua.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO:	Vibrazioni Mano-Braccio
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Spruzzi di liquido
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	2 - Modesto
Entità:	4 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Scivolamenti
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno:	2 - Modesto
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

RISCHIO:	Urti e compressioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Tecnica organizzativa	Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, sono esposte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.	
Misura di prevenzione	Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.	

ATTREZZATURA: Lampada antideflagrante

Lampada portatile ricaricabile, certificata contro il pericolo di esplosione: le intensità e le tensioni consentite possono essere basse per garantire che l'apparecchiatura non possa produrre arco, scintilla o temperatura pericolosa.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	ROA incoerenti
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

ATTREZZATURA: Pompa di travaso

Si tratta di una pompa mobile, per lo più su ruote, che ha la funzione di aspirare il liquido da un contenitore e contemporaneamente spingerlo in un altro.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO:	Rumore	
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica	
Strumento di supporto o note:	e: Analisi e checklist	



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

RISCHIO:	Spruzzi di liquido
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	2 - Modesto
Entità:	4 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Elettrocuzione
Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile
Trobublited at decadimento.	i - improbabite
Gravità del danno:	3 - Grave
	·

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.	Elettrocuzione
Tecnica organizzativa	Le macchine e gli apparecchi elettrici mobili o portatili sono alimentati solo da circuiti a bassa tensione. Sono previste delle eccezioni per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, sono necessariamente alimentati ad alta tensione.	Elettrocuzione
Tecnica organizzativa	Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, sono esposte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.	Spruzzi di liquido

ATTREZZATURA: Ruspa o Pala caricatrice

Una ruspa o pala caricatrice è una macchina per la movimentazione di materiale sciolto, adatta a spostarlo e caricarlo su autocarri che provvederanno al trasporto nella collocazione finale.

Viene detta gommata o cingolata a seconda del suo sistema di trazione.

Il telaio presenta uno snodo centrale, cosicché è l'intera macchina a sterzare e non solo le ruote, garantendo miglior manovrabilità.

L'elemento peculiare è la pala, solitamente frontale, in grado di raccogliere il materiale sciolto grazie allo spigolo inferiore ("lama") e dalla capacità molto superiore rispetto a quella di un escavatore di pari dimensioni. La pala frontale è connessa al telaio tramite due bracci a movimento idraulico;



qualora ci fosse la necessità, è possibile cambiare lo strumento frontale e montare altri dispositivi quali ganasce per afferrare tubature o tronchi.

Una pala caricatrice è anche decisamente più rapida nel movimento rispetto all'escavatore, ma molto meno produttiva nella fase di scavo: tuttavia questo tipo di macchina può essere usato anche per piccoli lavori di scavo, qualora le profondità siano molto limitate; oppure per effettuare lavori di rifinitura e regolarizzazione della superficie posta in luce dallo scavo.

All'impiego di queste macchine non è infatti estraneo anche il fattore economico, ovvero la possibilità di utilizzare una sola macchina per lo scavo ed il caricamento; sono sempre più diffuse le terne, macchine che montano una pala caricatrice nella parte anteriore ed un braccio escavatore dotato di una cucchiaia rovescia nella parte posteriore.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
Discuss	WI 1.5
RISCHIO:	•
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Caduta di materiale dall'alto
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Urti e compressioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Gravita det danno: Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Andrisi e checkrist
RISCHIO:	Investimento
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	
RISCHIO:	Ribaltamento
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Ai lavoratori è fatto obbligo di posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le attrezzature durante le fasi di lavoro e durante il loro trasporto.	Caduta di materiale dall'alto
Misura di prevenzione	Nell'utilizzo di apparecchi di sollevamento, è controllata e garantita la stabilità del mezzo e del carico.	Caduta di materiale dall'alto
Tecnica organizzativa	Le attrezzature impiegate al sollevamento e alla movimentazioni di materiali sono periodicamente verificate.	Caduta di materiale dall'alto
Misura di prevenzione	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di	Urti e compressioni



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
	pericolo.	
Tecnica organizzativa	Sono predisposte barriere distanziatrici che impediscono contatti accidentali delle persone con le parti mobili pericolose.	Urti e compressioni
Tecnica organizzativa	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare pericoli di urti o di compressione per il personale.	

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

Di seguito, l'analisi degli agenti chimici pericolosi presenti nella fase di lavoro in esame:

AGENTE CHIMICO: asbestos

Tipo	Numero Indice	Numero CAS	Etichetta
Sostanza	650-013-00-6	12001-28-4 132207-32-0 12172-73-5 77536-66-4 77536-68-6 77536-67-5 12001-29-5	T;R: 45-48/23;S: 53-45 GHS08,Pericolo;H350,H372 **;



FASE DI LAVORO: Scavi manuali

Trattasi della esecuzione di piccoli scavi, all'esterno o all'interno di edifici, eseguiti manualmente, in terreni di qualsiasi natura.




LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI

Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni	
	Addetto Scavi manuali	

RISCHI DELLA LAVORAZIONE

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi della fase di lavoro.

RISCHIO:	Scivolamenti
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno:	2 - Modesto
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
	Infezione
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	9 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
DISCUIO	Consulting on the convention de manute
Probabilità di accadimento:	Seppellimento, sprofondamento
Gravità del danno:	2 - Poco probabile 3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Andrisi e checkrist
RISCHIO:	Microclima
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
DISCUIO	Codute in prefendità
RISCHIO: Probabilità di accadimento:	•
Gravità del danno:	2 - Poco probabile
Gravita del danno:	3 - Grave 6 - Medio
=	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist





RISCHIO:	Punture
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Inalazione polveri
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi della fase di lavoro:

Strumento di supporto o note: Analisi e checklist

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Tecnica organizzativa	Circondare lo scavo con un parapetto normale o coprirlo con solide coperture.	Cadute in profondità
DPI	Semimaschera filtrante per polveri FF PX	Inalazione polveri
DPI	Gilet	Investimento
Misura di prevenzione	I percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, nelle operazioni di scavo e movimenti di terra, sono scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano persone.	Investimento
DPI	Completo antipioggia	Microclima
DPI	Guanti per rischi meccanici	Punture
DPI	Scarpa alta S3 P cantieri	Scivolamenti
Misura di prevenzione	Prima delle operazioni di scavo viene verificata con la D.L. la consistenza e la stabilità del terreno, stabilendo così la tratta di scavo possibile in funzione di tali parametri.	Seppellimento, sprofondamento
Tecnica organizzativa	Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco hanno una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.	Seppellimento, sprofondamento
Tecnica organizzativa	Prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei lavori, armature comprese, quando previste.	Seppellimento, sprofondamento

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Di seguito, l'analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

ATTREZZATURA: Piccone

Il piccone è un arnese manuale utilizzato per spezzare i terreni duri e le rocce; serve anche per abbattere muri, pareti e altro materiale solido e massiccio.

È costituito da una parte di metallo robusto (acciaio) leggermente ricurvo, terminante con due punte o con un'estremità a punta e l'altra a taglio, fissata ad un robusto manico in legno (quercia, ciliegio, bosso o gaggia).



Viene usato in molti settori, tra cui l'edilizia (ove pala e piccone erano gli attrezzi tipici del manovale), l'industria mineraria, le costruzioni stradali e l'agricoltura. Attualmente, nelle applicazioni più impegnative, viene spesso sostituito dal più moderno martello pneumatico e il suo impiego è sempre più ridotto alle opere di manutenzione, al giardinaggio e a piccoli lavori.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Urti e compressioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Tagli
Riserilo.	ıagıı
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
	-
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Il personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.	Tagli
DPI	Guanti per rischi meccanici	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.	
Misura di prevenzione	Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.	Urti e compressioni

ATTREZZATURA: Pala

La pala è tipicamente costituita da una lama in ferro robusta, piatta e larga, di forma pressoché triangolare, talvolta rettangolare o quadrata (in questo caso viene detta badile), spesso leggermente concava. La lama è fissata ad un lungo manico (generalmente in legno o in ferro leggero, ma nell'era moderna ce n'è una variante in plastica dura, lungo dai 35 ai 70 cm).



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO:	Urti e compressioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
DPI	Guanti per rischi meccanici	Urti e compressioni
Misura di prevenzione Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti le non intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.		
Misura di prevenzione	Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.	Urti e compressioni

ATTREZZATURA: Martello pneumatico

Attrezzo ad aria compressa utilizzato demolire o comunque rompere vari materiali, soprattutto nel campo dell'edilizia e della siderurgia.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO: Ru	umore
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note: An	nalisi e checklist
RISCHIO: Vib	ibrazioni Mano-Braccio
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note: An	nalisi e checklist
RISCHIO: Ur	rti e compressioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note: An	nalisi e checklist
RISCHIO: Ina	nalazione polveri
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note: An	nalisi e checklist
	roiezione di schegge
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note: An	nalisi e checklist
	osture incongrue
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno:	3 - Grave



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Entità:	9 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	I lavoratori hanno l'obbligo di lavare frequentemente e, ove occorre, disinfettare i recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli.	Inalazione polveri
Tecnica organizzativa	Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, sono esposte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.	Inalazione polveri
Tecnica organizzativa	L'attrezzatura di lavoro che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti, è munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli.	Proiezione di schegge
Tecnica organizzativa	Sono installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.	Proiezione di schegge
Misura di prevenzione	E' obbligatorio far sì che i depositi momentanei di materiale consentano l'agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari per lo svolgimento del lavoro.	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Viene accertata la stabilità della macchina e che l'area di lavoro venga mantenuta libera da ingombri.	Urti e compressioni
Tecnica organizzativa	Ogni attrezzatura di lavoro è munita di dispositivi chiaramente identificabili che consentono di isolarla da ciascuna delle sue fonti di	
Tecnica organizzativa	Sono predisposte barriere distanziatrici che impediscono contatti accidentali delle persone con le parti mobili pericolose.	Urti e compressioni
Tecnica organizzativa	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare pericoli di urti o di compressione per il personale.	Urti e compressioni
Tecnica organizzativa	Sono presenti dispositivi che assicurano in modo assoluto la posizione di fermo dell'attrezzatura di lavoro e dei suoi organi durante l'esecuzione di operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, che richiedono che il lavoratore si introduca in esse o sporga qualche parte del corpo fra organi che possono entrare in movimento. Sono previste misure e cautele affinché l'attrezzatura di lavoro o le sue parti non siano messe in moto da altri.	Urti e compressioni

AGENTI BIOLOGICI

Di seguito, l'analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame:

AGENTE BIOLOGICO: Clostridium tetani

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza	
------	-----------------	-------------------------	--



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Batteri	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo



FASE DI LAVORO: Rinterri

Trattasi dell'esecuzione di rinterri per lavori di diversa natura, quali riempimenti di scavi a sezione obbligata, ecc., eseguiti con mezzi meccanici con piccoli interventi manuali.

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI



Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni	
	Addetto Rinterri	

RISCHI DELLA LAVORAZIONE

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi della fase di lavoro.

RISCHIO:	Urti e compressioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Investimento
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Ribaltamento
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Punture
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Probabilità di accadimento: Gravità del danno:	2 - Poco probabile 3 - Grave
	-

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi della fase di lavoro:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
DPI	Gilet	Investimento
Tecnica organizzativa	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro.	Investimento
Tecnica organizzativa	Usolare la zona interessata ai lavori, al tine di evitare l'accesso a	Investimento



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Tecnica organizzativa	Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro.	Investimento
Tecnica organizzativa	Verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro dei mezzi utilizzati siano funzionanti.	Investimento
Tecnica organizzativa	Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione.	Investimento
DPI	Guanti per rischi meccanici	Punture
Tecnica organizzativa	Tenere sotto controllo continuamente le condizioni del terreno in relazione a possibili cedimenti dello stesso.	Ribaltamento
DPI	Elmetti di protezione	Urti e compressioni
DPI	DPI Scarpa alta S3 P cantieri	
Misura di prevenzione	E' vietato il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici.	Urti e compressioni
Tecnica organizzativa	ecnica organizzativa Prima e durante le attività, allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azione delle macchine operatrici.	
Tecnica organizzativa	Spegnere il motore del mezzo prima di scendere ed usare l'apposita scaletta.	Urti e compressioni

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Di seguito, l'analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

ATTREZZATURA: Autocarro

Mezzo di trasporto utilizzato per il carico e scarico di attrezzature, materie prime, materiali edili, materiale di risulta delle lavorazioni, ecc. Poiché lo scopo degli autocarri è il trasferimento su strada di merci, sono dotati

Poiché lo scopo degli autocarri è il trasferimento su strada di merci, sono dotati di cassoni o comunque di vani di carico più o meno grandi e, in certi casi, di particolari apparecchiature da lavoro (come gru caricatrici e sponde montacarichi, per rendere più facili le operazioni di carico e scarico).



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO:	Urti e compressioni	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	3 - Grave	
Entità:	6 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
RISCHIO:	Investimento	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	4 - Gravissimo	
Entità:	8 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
DISCUIDA	Dibalancanta	
RISCHIO:	Ribaltamento	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	4 - Gravissimo	
Entità:	8 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
RISCHIO:	Incidenti automezzi	



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	9 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Sono prese misure organizzative atte a stabilire apposite regole di circolazione al fine di evitare che, lavoratori che si trovino a piedi nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi, possono essere ferite dall'attrezzatura.	Investimento
Tecnica organizzativa	Agli addetti è raccomandato di disporre il carico razionalmente e in misura non eccedente ai limiti di portata massima indicati sulla carta di circolazione.	Ribaltamento
DPI	Guanti per rischi meccanici	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.	Urti e compressioni
Tecnica organizzativa	Sono predisposte barriere distanziatrici che impediscono contatti accidentali delle persone con le parti mobili pericolose.	Urti e compressioni
Tecnica organizzativa	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare pericoli di urti o di compressione per il personale.	Urti e compressioni

ATTREZZATURA: Pala caricatrice

Una pala caricatrice è una macchina per la movimentazione di materiale sciolto, specialmente terra, adatta a spostarlo e caricarlo su autocarri che provvederanno al trasporto nella collocazione finale.

Viene detta gommata o cingolata a seconda del suo sistema di trazione. Il telaio delle pale gommate presenta uno snodo centrale, cosicché è l'intera macchina a sterzare e non solo le ruote, garantendo miglior manovrabilità. L'elemento peculiare



è la pala, solitamente frontale, in grado di raccogliere il materiale sciolto grazie allo spigolo inferiore ("lama") e dalla capacità molto superiore rispetto a quella di un escavatore di pari dimensioni. La pala frontale è connessa al telaio tramite due bracci a movimento idraulico; qualora ci fosse la necessità, è possibile cambiare lo strumento frontale e montare altri dispositivi quali ganasce per afferrare tubature o tronchi.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Rumore	
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
RISCHIO:	Vibrazioni Corpo Intero	

Esito valutazione Rischio Vedi valutazione specifica



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
RISCHIO:	Cesoiamento	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	3 - Grave	
Entità:	6 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
RISCHIO:	Ribaltamento	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	4 - Gravissimo	
Entità:	8 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
RISCHIO:	Investimento	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	4 - Gravissimo	
Entità:	8 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	E' obbligatorio, durante le pause o nei periodo di inattività, lasciare gli organi mobili che possono causare potenziale pericolo di cesoiamento in posizioni neutre.	Cesoiamento
Misura di prevenzione	E' vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto.	Cesoiamento
Misura di prevenzione	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.	Cesoiamento
Tecnica organizzativa	E' installato un dispositivo di arresto di emergenza, per fare fronte a situazioni di pericolo imminente o in caso di incidente. Il dispositivo è pensato per: - comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili; - provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari; - eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia.	Cesoiamento
Tecnica organizzativa	Sono installati adeguati carter che coprono completamente la parte non strettamente necessaria alla lavorazione di tutti gli organi mobili pericolosi accessibili alla persone.	Cesoiamento
Misura di prevenzione	All'interno dei luoghi e della aree di lavoro, si preoccupa di disporre un'opportuna segnaletica orizzontale e verticale e, qualora il rischio abbia un'evoluzione nel tempo, fa in modo che essa sia coerente al mutare delle condizioni del luogo di lavoro.	Investimento
Misura di prevenzione	La pala carotatrice è dotata di adeguato segnalatore acustico e luminoso lampeggiante.	Investimento
Misura di prevenzione	La pala carotatrice è dotata di cabina di protezione dell'operatore in caso di rovesciamento.	Ribaltamento



Utensili manuali quali martelli, pinze, chiavi, cacciaviti utilizzati per lavori manuali.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Urti e compressioni	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	3 - Grave	
Entità:	6 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
RISCHIO:	Tagli	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	3 - Grave	
Entità:	6 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
RISCHIO:	Proiezione di schegge	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	3 - Grave	
Entità:	6 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:


Tipo	Descrizione misura	Rischio
DPI	Occhiali monoculari	Proiezione di schegge
DPI	Guanti per rischi meccanici	Tagli
Tecnica organizzativa	Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate.	Tagli
DPI	Guanti per rischi meccanici	Urti e compressioni
Tecnica organizzativa	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare pericoli di urti o di compressione per il personale.	Urti e compressioni

AGENTI BIOLOGICI

Di seguito, l'analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame:

AGENTE BIOLOGICO: Clostridium tetani

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Batteri	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo






CICLO LAVORATIVO: Espurgo pozzi neri e fosse biologiche

Trattasi della gestione dell'attività di una ditta di espurgo pozzi neri e fosse biologiche, che effettua anche servizi di disinfezione cisterne, disostruzione tubazioni, pulizia di serbatoi e vasche di decantazione, e videoispezione per mappatura tubazioni.





DIAGRAMMA DI FLUSSO





FASE DI LAVORO: Sopralluoghi e videoispezioni

Trattasi delle fasi di sopralluogo preliminare per la valutazione del servizio da eseguire. In alcuni casi vengono effettuate misurazioni di distanze con strumenti manuali o laser, oppure eseguite delle videoispezioni per controllare perdite e ostruzioni nelle tubature e per verificarne l'integrità.

La video ispezione avviene con l'inserimento di un cavo elettrico sul quale è montata la telecamera ad alta definizione, collegata alla centralina mobile computerizzata.



s.m.i.

Durante questa verifica, l'attività della telecamera viene registrata e video e foto possono essere allegati al rapporto tecnico, sul quale sono riportati anche la misurazione laser delle pendenze e i grafici.

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI

Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni	
Addetto Sopralluoghi e videoispezioni		

MISURE GENERALI DI SICUREZZA

A prescindere dai pericoli e rischi presenti, l'organizzazione adotta le seguenti **misure generali di** sicurezza:

Tipo	Descrizione misura	
Misura di prevenzione	Viene verificata periodicamente l'idoneità delle attrezzature utilizzate.	

RISCHI DELLA LAVORAZIONE

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi della fase di lavoro.

RISCHIO:	Investimento
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Urti e compressioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Punture
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

DISCUIO	Figure ad applacioni
KISCHIU:	Fiamme ed esplosioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Inalazione gas e vapori
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Rischio biologico
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi della fase di lavoro:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Nelle tubazioni, nelle canalizzazioni e nei recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, sono adottate cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o esplosione, quali la esclusione di fiamme liberi, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi.	Fiamme ed esplosioni
Tecnica organizzativa	Durante le videoispezioni è assolutamente vietato fumare, usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza.	Fiamme ed esplosioni
Tecnica organizzativa	Effettuare preventivamente la misura dell'esplosività delle zone da ispezionare con l'esplosimetro.	Fiamme ed esplosioni
DPI	Semimaschera filtrante per polveri FF PX	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	In caso di sovraesposizione a vapori, la persona viene allontanata dall'ambiente contaminato e portata in ambiente aperto.	
DPI	Gilet	Investimento
Tecnica organizzativa	Durante sopralluoghi o misurazioni su strada, delimitare opportunamente tale zona per evitare incidenti o investimenti.	Investimento
DPI	Guanti per rischi meccanici	Punture
Misura di prevenzione	Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.	Punture
DPI	Occhiali monoculari	Rischio biologico
DPI	Tuta agenti biologici	Rischio biologico
Tecnica organizzativa	Controllare, disinfettare e pulire adeguatamente i DPI dopo ogni utilizzazione.	Rischio biologico
Tecnica organizzativa	chewing-gum è un possibile veicolo di contagio.	Rischio biologico
Tecnica organizzativa	In caso di allergia, intossicazione o infezione da agenti biologici, condurre l'interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso.	Rischio biologico
Tecnica organizzativa	Provvedere a togliere gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici quando il lavoratore lascia l'area di lavoro, separarli dagli altri indumenti, adeguatamente disinfettati e puliti e, se necessario, distruggerli.	Rischio biologico
DPI	Scarpa S3 P	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.	Urti e compressioni



ATTREZZATURE UTILIZZATE

Di seguito, l'analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

ATTREZZATURA: Attrezzi per lavori manuali

Utensili manuali quali martelli, pinze, chiavi, cacciaviti utilizzati per lavori manuali.



MISURE GENERALI DI SICUREZZA

Per l'attrezzatura in esame sono adottate le seguenti misure generali di sicurezza:

Tipo	Descrizione misura	
Misura di prevenzione	Gli attrezzi ed utensili non provvisti del marchio di qualità sono stati immediatamente sostituiti.	
Misura di prevenzione	Gli attrezzi sono utilizzati per la funzione per cui sono stati progettati e costruiti.	
Tecnica organizzativa	Le attrezzature impiegate nella lavorazione sono marcate "CE".	

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Tagli
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Proiezione di schegge
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali che possono provocare proiezione di parti, schegge e materiali sono muniti di schermi o dispositivi di sicurezza	Proiezione di schegge
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali risultano in un buono stato di pulizia e conservazione	Proiezione di schegge
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha imposto l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.	Tagli
Tecnica organizzativa	Il datore di lavoro ha predisposto verifiche periodiche delle attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio.	Tagli

ATTREZZATURA: Metro a nastro



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il metro a nastro è un semplice strumento per la misurazione di lunghezze. Esso è costituito essenzialmente da un nastro flessibile su cui è stata tracciata una scala graduata. Spesso questi metri dispongono di scale su entrambi i lati del nastro, in modo da poterli utilizzare entrambi.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Tagli	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	3 - Grave	
Entità:	6 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
RISCHIO:	O: Inciampo, cadute in piano	
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile	
Gravità del danno:	3 - Grave	
Entità:	9 - Medio	

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	E' vietato lavorare o camminare in condizioni di equilibrio precario.	Inciampo, cadute in piano
Misura di prevenzione	Una volta effettuata la misurazione, provvedere a riavvolgere il nastro senza spostarsi.	Inciampo, cadute in piano
Tecnica organizzativa	Utilizzare l'attrezzo in condizioni di stabilità adeguata.	Inciampo, cadute in piano
Misura di prevenzione	Il personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.	Tagli

ATTREZZATURA: Distanziometro laser

Strumento per determinare con precisione, mediante laser, le distanze.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	: ROA incoerenti	
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi



all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	E' garantita la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, tramite indicazioni fornite nei libretti d'uso e di manutenzione.	ROA incoerenti
Tecnica organizzativa	Prima di iniziare ad operare, viene letto attentamente il libretto di istruzioni che accompagna la macchina e sono rispettare tutte le indicazioni che la casa costruttrice fornisce.	

ATTREZZATURA: Esplosimetro

L'esplosimetro è un dispositivo che indica la concentrazione di uno o più gas in un ambiente; è impiegato, principalmente, allo scopo di rilevare, ed eventualmente localizzare, fughe di gas combustibile. Fa parte della più ampia categoria dei rivelatori di gas. Generalmente viene progettato come rivelatore o indicatore, piuttosto che come strumento di misura, essendo solitamente impiegato per "saggiare" zone non ben delimitate, laddove la misura di precisione ha senso se eseguita su un determinato campione (quantità definita e piccola) di gas.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Inalazione polveri	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	3 - Grave	
Entità:	6 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
Diagrillo		
RISCHIO:	Inalazione gas e vapori	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	3 - Grave	
Entità:	6 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
RISCHIO:	Fiamme ed esplosioni	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	4 - Gravissimo	
Entità:	8 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
RISCHIO:	Ustioni	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	3 - Grave	
Entità:	6 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di	I lavoratori hanno l'obbligo di lavare frequentemente e, ove occorre.	Inalazione gas e vapori



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
prevenzione	disinfettare i recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli.	
Misura di prevenzione	In caso di sovraesposizione a vapori, la persona viene allontanata dall'ambiente contaminato e portata in ambiente aperto.	Inalazione gas e vapori
Tecnica organizzativa	Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, sono esposte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.	Ustioni

ATTREZZATURA: Attrezzatura per videoispezioni

Attrezzatura portatile per videoispezione con nastri di fibra e telecamera a colori in acciaio inox ad alta luminosità che riesce a girare in tubazioni di ristretto diametro, angoli a 90° , dotata di schermo, unità di videoregistrazione.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Inciampo, cadute in piano
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	9 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Elettrocuzione
Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Strumento di supporto o note: Analisi e checklist

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Gli apparecchi elettrici sono provvisti di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	E' vietato lavorare o camminare in condizioni di equilibrio precario.	Inciampo, cadute in piano
Misura di prevenzione	L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone.	Inciampo, cadute in piano
Tecnica	Utilizzare l'attrezzo in condizioni di stabilità adeguata.	Inciampo, cadute in



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
organizzativa		piano



L'attività consiste nello spurgo di pozzi neri, fosse biologiche e simili mediante automezzo attrezzato. I lavori vengono eseguiti in località diverse con ciclo in genere programmato.

Vengono effettuati i seguenti interventi:

- autospurgo (pozzi neri, fosse biologiche, fosse asettiche, ecc);
- disostruzioni, disincrostazioni;
- lavaggio condotte ad alta pressione.



LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI

Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni
	Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche

MISURE GENERALI DI SICUREZZA

A prescindere dai pericoli e rischi presenti, l'organizzazione adotta le seguenti **misure generali di** sicurezza:

Tipo	Descrizione misura
Misura di prevenzione	E' prevista la verifica programmata e periodica della dotazione delle cassette di primo soccorso in dotazione dell'automezzo, predisponendo per il tempestivo rimpiazzo del materiale di consumo.
Misura di prevenzione	E' prevista periodicamente la revisione delle procedure di lavoro, di formazione e la messa a norma di tutte le attrezzature utilizzate.

RISCHI DELLA LAVORAZIONE

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi della fase di lavoro.

RISCHIO:	Allergie
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	9 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Inalazione gas e vapori
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Fiamme ed esplosioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Urti e compressioni



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno	3 - Grave	
Entità	6 - Medio	
Strumento di supporto o note	: Analisi e checklist	
nia di la		
	: Intossicazione	
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile	
Gravità del danno	3 - Grave	
Entità	9 - Medio	
Strumento di supporto o note	: Analisi e checklist	
piecino		
	: Scivolamenti	
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile	
Gravità del danno		
Entità	6 - Medio	
Strumento di supporto o note	: Analisi e checklist	
DICCLIO	Destruction of the second of t	
	: Posture incongrue	
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile	
Gravità del danno		
Entità		
Strumento di supporto o note	: Analisi e checklist	
DISCUIO	MMC Colleyaments a transports	
	: MMC - Sollevamento e trasporto	
Esito valutazione Rischio	·	
Strumento di supporto o note	: Analisi e checklist	
RISCHIO	: Rischio biologico	
Esito valutazione Rischio	-	
Strumento di supporto o note	: Analisi e checklist	

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi della fase di lavoro:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Tecnica organizzativa	Durante l'uso delle sostanze, sono adottati gli accorgimenti necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo.	Allergie
Tecnica organizzativa	Durante le fasi di espurgo è assolutamente vietato fumare ed usare apparecchi a fiamma libera.	Fiamme ed esplosioni
DPI	Semimaschera filtrante per polveri FF PX	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	In caso di sovraesposizione a vapori, la persona viene allontanata dall'ambiente contaminato e portata in ambiente aperto.	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	Evitare il sollevamento di materiali troppo pesanti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	MMC - Sollevamento e trasporto
Tecnica organizzativa	Ai lavoratori è raccomandato di non assumere posture scorrette prolungate nel tempo.	Posture incongrue
DPI	Occhiali monoculari	Rischio biologico
DPI	Tuta agenti biologici	Rischio biologico
Misura di prevenzione	E' stata effettuata la compartimentazione delle strutture igieniche (spogliatoi, docce, lavabi) per separare l'ambiente "sporco", in cui sono conservati gli indumenti da lavoro, dall'ambiente "pulito" per gli	Rischio biologico

Tipo	Descrizione misura	Rischio
	abiti civili dei lavoratori addetti.	
Misura di prevenzione	Sono predisposte specifiche procedure per gli accessi nelle aree "pulite" da parte degli operatori provenienti da aree di lavoro potenzialmente contaminate.	Rischio biologico
Tecnica organizzativa	Controllare, disinfettare e pulire adeguatamente i DPI dopo ogni utilizzazione.	Rischio biologico
Tecnica organizzativa	E' vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è il rischio di esposizione ad agenti biologici. Anche il masticare chewing-gum è un possibile veicolo di contagio.	Rischio biologico
Tecnica organizzativa	In caso di allergia, intossicazione o infezione da agenti biologici, condurre l'interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso.	Rischio biologico
Tecnica organizzativa	Provvedere a togliere gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici quando il lavoratore lascia l'area di lavoro, separarli dagli altri indumenti, adeguatamente disinfettati e puliti e, se necessario, distruggerli.	Rischio biologico
DPI	Stivale al ginocchio S4 chimica alimentare	Scivolamenti
Tecnica organizzativa	Eseguire i lavori in condizioni di stabilità adeguata.	Scivolamenti
DPI	Guanti per rischi meccanici	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.	Urti e compressioni
Tecnica organizzativa	Effettuare i depositi momentanei in modo da consentire l'agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari per lo svolgimento del lavoro.	Urti e compressioni
T ! ! 4 !	Predisporre spazi sufficienti per l'esecuzione delle lavorazioni.	Urti e compressioni

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Di seguito, l'analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

ATTREZZATURA: Attrezzi per lavori manuali

Utensili manuali quali martelli, pinze, chiavi, cacciaviti utilizzati per lavori manuali.



MISURE GENERALI DI SICUREZZA

Per l'attrezzatura in esame sono adottate le seguenti misure generali di sicurezza:

Tipo	Descrizione misura
Misura di prevenzione	Gli attrezzi ed utensili non provvisti del marchio di qualità sono stati immediatamente sostituiti.
Misura di prevenzione	Gli attrezzi sono utilizzati per la funzione per cui sono stati progettati e costruiti.
Tecnica organizzativa	Le attrezzature impiegate nella lavorazione sono marcate "CE".

RISCHI DELL'ATTREZZATURA



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

RISCHIO:	Tagli
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Proiezione di schegge
Probabilità di accadimento:	0. 5
Probabilità di accadimento.	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	2 - Poco probabile 3 - Grave
	·

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali che possono provocare proiezione di parti, schegge e materiali sono muniti di schermi o dispositivi di sicurezza	Proiezione di schegge
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali risultano in un buono stato di pulizia e conservazione	Proiezione di schegge
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha imposto l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.	Tagli
Tecnica organizzativa	Il datore di lavoro ha predisposto verifiche periodiche delle attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio.	Tagli

ATTREZZATURA: Autospurgo

Autobotte speciale con funzioni di autospurgo.




MISURE GENERALI DI SICUREZZA

Per l'attrezzatura in esame sono adottate le seguenti misure generali di sicurezza:

Tipo	Descrizione misura
Misura di prevenzione	L'attrezzatura è corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione.
Misura di prevenzione	L'attrezzatura è marcata "CE".
Tecnica organizzativa	Durante l'uso dell'attrezzatura, rispettare la distanza di 5 metri da linee elettriche aeree non protette.
Tecnica organizzativa	L'attrezzatura possiede, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed è mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO:	Rumore
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Fiamme ed esplosioni



RISCHIO:	Inalazione gas e vapori
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

RISCHIO:	Caduta dall'alto
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

RISCHIO:	Spruzzi di liquido
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	2 - Modesto
Entità:	4 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	E' predisposta la ringhiera di protezione per il controllo livelli sell'autospurgo, corrimano sollevabile della passerella lungo i boccaporti dei serbatoi dell'autobotte.	Caduta dall'alto
Tecnica organizzativa	Accertarsi che le scale e passerelle dell'autospurgo siano in buone condizioni.	Caduta dall'alto



Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	E' stato predisposto vicino al serbatoio, e a portata di mano, un sistema di comando di chiusura a distanza delle valvole dell'autospurgo in modo da poter intervenire prontamente in caso di necessità.	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha verificato le condizioni di infiammabilità/esplosione delle sostanze presenti: schede tecniche e tossicologiche.	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	Presso la macchina, poichè vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti) ha esposto le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	In caso di sovraesposizione a vapori, la persona viene allontanata dall'ambiente contaminato e portata in ambiente aperto.	Inalazione gas e vapori
DPI	Guanti per rischi meccanici	Infezione
DPI	Occhiali monoculari	Infezione
DPI	Semimaschera filtrante per polveri FF PX	Infezione
Misura di prevenzione	I percorsi riservati alla autospurgo presentano un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del personale a piedi.	Investimento
Tecnica organizzativa	Durante l'uso dell'autospurgo sulle strade, posizionare posteriormente un pannello a strisce bianco-rosse con la segnalazione di passaggio obbligatorio con la freccia orientata verso il lato previsto per il superamento.	Investimento
Tecnica organizzativa	Durante l'uso dell'autospurgo, durante la sosta, durante il parcheggio e lo stazionamento, inserire il freno di arresto.	Investimento
Tecnica organizzativa	Durante la manovra dell'autobotte rimanere sempre a distanza di sicurezza.	Investimento
Tecnica organizzativa	Per operazioni in retromarcia o comunque difficili, è previsto l'impiego di un lavoratore a terra.	Investimento
Misura di prevenzione	I mezzi di trasporto con lavoratore/i a bordo limitano al massimo, nelle condizioni reali di lavoro, i rischi derivanti da un ribaltamento	Ribaltamento
Misura di prevenzione	I mezzi di trasporto nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento devono sono provvisti di dispositivi che ne impediscano il ribaltamento accidentale	Ribaltamento
Misura di prevenzione	Il conducente ha la libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida	Ribaltamento
Misura di prevenzione	La velocità dei mezzi di trasporto è adeguatamente regolata e controllata	Ribaltamento
Tecnica organizzativa	Controllare i percorsi e le aeree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti.	Ribaltamento
Misura di prevenzione	E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.	Rumore
Misura di prevenzione	Il controllo sanitario è esteso a chi ne faccia richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.	Rumore
Misura di prevenzione	Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito.	Rumore
Tecnica organizzativa	Ai lavoratori è offerto un margine di scelta tra dispositivi audio-protettivi con caratteristiche analoghe, in maniera tale che i singoli interessati possono scegliere quello che è per loro il più comodo.	Rumore
Tecnica organizzativa	Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 80 dB(A), la zona di lavoro è perimetrata ed è indicato il divieto di accesso mediante opportuna segnaletica.	Rumore
Tecnica organizzativa	E' elaborato ed applicato un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.	Rumore
Tecnica organizzativa	Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.	Rumore
Tecnica organizzativa	Il personale è correttamente informato e formato, anche sulle modalità di uso, conservazione e manutenzione dei DPI audio-protettivi.	Rumore
Segnaletica	Pericolo rumore	Rumore
Formazione	Rischio Rumore	Rumore
Tecnica organizzativa	Durante l'uso dell'autospurgo evitare bruschi spostamenti della tubazione della pompa.	Spruzzi di liquido
Tecnica organizzativa	E' vietato stazionare sotto al braccio della pompa.	Spruzzi di liquido



ATTREZZATURA: Autocisterna

Trattasi di autoveicolo munito di cisterna per raccolta di fluidi.

Tali cisterne sono in genere di acciaio inox, dotate di passerella sulla sommità per l'accesso dell'addetto durante le operazioni di riempimento o lavaggio.



MISURE GENERALI DI SICUREZZA

Per l'attrezzatura in esame sono adottate le seguenti misure generali di sicurezza:

Tipo	Descrizione misura
Misura di prevenzione	E' obbligatorio utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti.
Tecnica organizzativa	L'attrezzatura possiede, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed è mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO:	Ribaltamento	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	4 - Gravissimo	
Entità:	8 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
RISCHIO:	Investimento	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	4 - Gravissimo	
Entità:	8 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
DISCUID F:		
RISCHIO:	Fiamme ed esplosioni	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	4 - Gravissimo	
Entità:	8 - Medio	
Strumento di supporto o note:	: Analisi e checklist	
RISCHIO:	Caduta dall'alto	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	3 - Grave	
Entità:	6 - Medio	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
	Spruzzi di liquido	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	
Gravità del danno:	2 - Modesto	
Entità:	4 - Basso	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	





RISCHIO:	Inalazione gas e vapori
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	E' predisposta la ringhiera di protezione per il controllo livelli sull'autobotte, corrimano sollevabile della passerella lungo i boccaporti dei serbatoi dell'autobotte.	Caduta dall'alto
Tecnica organizzativa	Accertarsi che le scale e passerelle dell'autocisterna siano in buone condizioni.	Caduta dall'alto
Misura di prevenzione	A fine lavoro e quando necessario, durante le lavorazioni, il mezzo viene pulito curando gli organi di comando.	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	E' stato predisposto vicino al serbatoio, e a portata di mano, un sistema di comando di chiusura a distanza delle valvole dell'autocisterna in modo da poter intervenire prontamente in caso di necessità.	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha verificato le condizioni di infiammabilità/esplosione delle sostanze presenti: schede tecniche e tossicologiche.	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	Presso la macchina, poichè vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti) ha esposto le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	In caso di sovraesposizione a vapori, la persona viene allontanata dall'ambiente contaminato e portata in ambiente aperto.	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	E' obbligatorio controllare gli automezzi e i macchinari in genere prima di ogni lavoro, in modo da accertarsi che il moto degli stessi non possa generare rischio di investimento per il personale transitante nei pressi.	Investimento
Misura di prevenzione	La circolazione dei mezzi di trasporto all'interno della sede aziendale non comporta rischi di investimento e collisione.	Investimento
Tecnica organizzativa	Durante la manovra dell'autocisterna rimanere sempre a distanza di sicurezza.	Investimento
Tecnica organizzativa	Per operazioni in retromarcia o comunque difficili, è previsto l'impiego di un lavoratore a terra.	Investimento
Misura di prevenzione	E' garantita una puntuale informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori all'uso corretto e sicuro dei mezzi nelle diverse condizioni di impiego. L'addetto, pertanto, conosce le regole di comportamento nel caso in cui il mezzo dovesse accidentalmente ribaltarsi, ovvero: non buttarsi giù dal mezzo, ma tenersi saldamente al volante, puntare i piedi e inclinarsi dalla parte opposta a quella di ribaltamento.	Ribaltamento
Misura di prevenzione	E' prevista una buona manutenzione delle superfici del piazzale e l'eliminazione delle pendenze, onde evitare ribaltamenti della macchina.	Ribaltamento
Misura di prevenzione	I mezzi di trasporto con lavoratore/i a bordo limitano al massimo, nelle condizioni reali di lavoro, i rischi derivanti da un ribaltamento	Ribaltamento
Misura di prevenzione	I mezzi di trasporto nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento devono sono provvisti di dispositivi che ne impediscano il ribaltamento accidentale	Ribaltamento
Misura di prevenzione	Il conducente ha la libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida	Ribaltamento
Misura di prevenzione	La velocità dei mezzi di trasporto è adeguatamente regolata e controllata	Ribaltamento
Misura di prevenzione	Sono predisposti idonei dispositivi di trattenuta del conducente per eliminare il rischio di essere sbalzati fuori, in caso di ribaltamento.	Ribaltamento
Tecnica organizzativa	Controllare i percorsi e le aeree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti.	Ribaltamento



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
DPI	Occhiali monoculari	Spruzzi di liquido
Tecnica organizzativa	E' vietato stazionare sotto al braccio della pompa.	Spruzzi di liquido

ATTREZZATURA: Pompa di travaso

Si tratta di una pompa mobile, per lo più su ruote, che ha la funzione di aspirare il liquido da un contenitore e contemporaneamente spingerlo in un altro.



MISURE GENERALI DI SICUREZZA

Per l'attrezzatura in esame sono adottate le seguenti misure generali di sicurezza:

Tipo	Descrizione misura	
Misura di prevenzione	E' previsto un regolare controllo dell'efficienza della macchina in ogni sua parte; tale opera manutentiva avviene seguendo le istruzioni d'uso del fabbricante sulla regolare manutenzione preventiva.	
Misura di prevenzione	Le attrezzature, insiemi ed impianti sottoposti a pressione di liquidi, gas, vapori, e loro miscele, sono progettati e costruiti in conformità ai requisiti di resistenza e idoneità all'uso stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, valutando in particolare i rischi dovuti alla pressione ed alla temperatura del fluido nei riguardi della resistenza del materiale della attrezzatura e dell'ambiente circostante alla attrezzatura stessa.	
Tecnica organizzativa	L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i suoi utilizzatori e per le altre persone, ad es. facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi e che tutte le energie e le sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.	
Tecnica organizzativa	L'attrezzatura è marcata "CE".	

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO:	Rumore
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Spruzzi di liquido
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	2 - Modesto
Entità:	4 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Elettrocuzione
Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	3 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist



MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.	Elettrocuzione
Tecnica organizzativa	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.	Rumore
Misura di prevenzione	Il controllo sanitario è esteso a chi ne faccia richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.	Rumore
Misura di prevenzione	Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito.	Rumore
Tecnica organizzativa	Ai lavoratori è offerto un margine di scelta tra dispositivi audio-protettivi con caratteristiche analoghe, in maniera tale che i singoli interessati possono scegliere quello che è per loro il più comodo.	Rumore
Tecnica organizzativa	Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 80 dB(A), la zona di lavoro è perimetrata ed è indicato il divieto di accesso mediante opportuna segnaletica.	Rumore
Tecnica organizzativa	E' elaborato ed applicato un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.	Rumore
Tecnica organizzativa	Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.	Rumore
Tecnica organizzativa	Il personale è correttamente informato e formato, anche sulle modalità di uso, conservazione e manutenzione dei DPI audio-protettivi.	Rumore
Segnaletica	Pericolo rumore	Rumore
Formazione	Rischio Rumore	Rumore
Tecnica organizzativa	Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, sono esposte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.	Spruzzi di liquido

AGENTI BIOLOGICI

Di seguito, l'analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame:

AGENTE BIOLOGICO: Enterobacter aerogenes/cloacae

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Batteri	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo

AGENTE BIOLOGICO: Leptospira interrogans (tutti i serotipi)

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Batteri	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo



AGENTE BIOLOGICO: Staphylococcus aureus

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Batteri	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo

AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo 72)

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Virus	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo

AGENTE BIOLOGICO: Rotavirus umano

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Virus	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo

AGENTE BIOLOGICO: Aspergillus fumigatus

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Funghi	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo

AGENTE BIOLOGICO: Penicillium marneffei

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Funghi	Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)	Secondo



FASE DI LAVORO: Disinfezione e pulizia cisterne e vasche

Trattasi delle operazioni di disinfezione e pulizia dei pozzetti, delle cisterne e delle vasche delle fosse biologiche, effettuate mediante metodologie tradizionali, con ingresso degli operatori opportunamente equipaggiati, o mediante l'utilizzazione di attrezzature in grado di evitare l'ingresso dell'operatore nel serbatoio, garantendo in ogni caso risultati ottimali.



LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI

Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni
	Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche

RISCHI DELLA LAVORAZIONE

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi della fase di lavoro.

RISCHIO:	Rischio chimico
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
	Rischio biologico
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
DISCUIO	laborate at the contract of th
RISCHIO:	
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	9 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Alloraio
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
	9 - Medio
Entità:	
Strumento di supporto o note:	Andrisi e checkrist
RISCHIO:	Punture
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	
stramento di sapporto o note.	, mails a creatist
RISCHIO:	Fiamme ed esplosioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist




Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

RISCHIO:	Inalazione gas e vapori
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Scivolamenti
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno:	2 - Modesto
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Posture incongrue
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	9 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi della fase di lavoro:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Tecnica organizzativa	Durante l'uso delle sostanze, sono adottati gli accorgimenti necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo.	Allergie
Tecnica organizzativa	Equipotenzializzazione delle masse interagenti (serbatoio/macchine) con l'utilizzo di pinze in esecuzione antideflagrante.	Fiamme ed esplosioni
Tecnica organizzativa	Negli ambienti in cui vi sono rischi di incendio, sono posti i seguenti divieti: - fumare; - usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza.	Fiamme ed esplosioni
Tecnica organizzativa	Per i lavoratori è posto l'obbligo di raccogliere opportunamente gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive e di asportarli frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.	Fiamme ed esplosioni
DPI	Maschera intera con elettrorespiratore TMyx	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	E' posto il divieto di utilizzare sostanze tossiche in luoghi non aerati e senza le dovute precauzioni (maschere con autorespiratori).	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	E' previsto l'utilizzo di robot per la pulizia interna dove possibile.	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	In caso di sovraesposizione a vapori, la persona viene allontanata dall'ambiente contaminato e portata in ambiente aperto.	Inalazione gas e vapori
Tecnica organizzativa	E' sempre prevista l'assistenza del 2° operatore.	Inalazione gas e vapori
Tecnica organizzativa	Prima di introdursi in spazi confinati, accertarsi della presenza di gas, vapori, o esalazioni pericolose.	Inalazione gas e vapori
Tecnica organizzativa	Provvedere ad una costante aspirazione dei vapori (gas).	Inalazione gas e vapori
Tecnica organizzativa	È importante osservare le norme igieniche, tra le quali il divieto di bere, mangiare e fumare durante il lavoro.	Intossicazione
Tecnica organizzativa	Ai lavoratori è raccomandato di non assumere posture scorrette prolungate nel tempo.	Posture incongrue
Misura di prevenzione	Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.	Punture
DPI	Tuta agenti biologici	Rischio biologico
Misura di prevenzione	E' stata effettuata la compartimentazione delle strutture igieniche (spogliatoi, docce, lavabi) per separare l'ambiente "sporco", in cui	Rischio biologico





Tipo	Descrizione misura	Rischio
	sono conservati gli indumenti da lavoro, dall'ambiente "pulito" per gli abiti civili dei lavoratori addetti.	
Misura di prevenzione	potenzialmente contaminate.	Rischio biologico
Tecnica organizzativa	Controllare, disinfettare e pulire adeguatamente i DPI dopo ogni utilizzazione.	Rischio biologico
Tecnica organizzativa	E' vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è il rischio di esposizione ad agenti biologici. Anche il masticare chewing-gum è un possibile veicolo di contagio.	Rischio biologico
Tecnica organizzativa	In caso di allergia, intossicazione o infezione da agenti biologici, condurre l'interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso.	Rischio biologico
Tecnica organizzativa	Provvedere a togliere gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici quando il lavoratore lascia l'area di lavoro, separarli dagli altri indumenti, adeguatamente disinfettati e puliti e, se necessario, distruggerli.	Rischio biologico
DPI	Guanti per agenti chimici e batteriologici	Rischio chimico
Misura di prevenzione	Sono scelti, a parità di efficacia, i prodotti meno pericolosi.	Rischio chimico
Misura di prevenzione	Tutto il personale coinvolto nell'utilizzo anche occasionale di agenti chimici è sottoposto ad una corretta azione di formazione ed informazione.	Rischio chimico
Tecnica organizzativa	In caso di incidente, bisogna richiedere una immediata assistenza medica, consegnando ai medici l'etichetta del prodotto impiegato.	Rischio chimico
Tecnica organizzativa	In caso di schizzi sugli occhi, lavarsi con acqua corrente per almeno 15 minuti e consultare il medico.	Rischio chimico
Tecnica organizzativa	Leggere attentamente le istruzioni d'uso di ogni prodotto per verificare le modalità di utilizzo.	Rischio chimico
Tecnica organizzativa	Non pulirsi la faccia con i polsini della camicia o delle tute.	Rischio chimico
Tecnica organizzativa	Per la diluizione del prodotto, rispettare scrupolosamente le indicazioni riportate sull'etichetta.	Rischio chimico
Tecnica organizzativa	Se non è disponibile un'area adeguata, effettuare le eventuali operazioni di miscelazione all'esterno dei locali in assenza di vento ed alla luce.	Rischio chimico
Formazione	Agenti chimici	Rischio chimico
DPI	Stivale al ginocchio S4 chimica alimentare	Scivolamenti
Tecnica organizzativa	Eseguire i lavori in condizioni di stabilità adeguata.	Scivolamenti
Tecnica organizzativa	Predisporre spazi sufficienti per l'esecuzione delle lavorazioni.	Scivolamenti

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Di seguito, l'analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

ATTREZZATURA: Autocisterna

Trattasi di autoveicolo munito di cisterna per raccolta di fluidi.

Tali cisterne sono in genere di acciaio inox, dotate di passerella sulla sommità per l'accesso dell'addetto durante le operazioni di riempimento o lavaggio.



MISURE GENERALI DI SICUREZZA

Per l'attrezzatura in esame sono adottate le seguenti misure generali di sicurezza:

Tipo	Descrizione misura
Misura di prevenzione	E' obbligatorio utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti.
Tecnica organizzativa	L'attrezzatura possiede, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed è mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA


La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Ribaltamento
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	
RISCHIO:	Investimento
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
Diagrillo	-
RISCHIO:	Fiamme ed esplosioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Caduta dall'alto
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
	z - Poco probabite
Gravità del danno:	3 - Grave
Gravità del danno:	3 - Grave 6 - Medio
Gravità del danno: Entità: Strumento di supporto o note:	3 - Grave 6 - Medio Analisi e checklist
Gravità del danno: Entità: Strumento di supporto o note: RISCHIO:	3 - Grave 6 - Medio Analisi e checklist Spruzzi di liquido
Gravità del danno: Entità: Strumento di supporto o note: RISCHIO: Probabilità di accadimento:	3 - Grave 6 - Medio Analisi e checklist Spruzzi di liquido 2 - Poco probabile
Gravità del danno: Entità: Strumento di supporto o note: RISCHIO: Probabilità di accadimento: Gravità del danno:	3 - Grave 6 - Medio Analisi e checklist Spruzzi di liquido 2 - Poco probabile 2 - Modesto
Gravità del danno: Entità: Strumento di supporto o note: RISCHIO: Probabilità di accadimento: Gravità del danno: Entità:	3 - Grave 6 - Medio Analisi e checklist Spruzzi di liquido 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Gravità del danno: Entità: Strumento di supporto o note: RISCHIO: Probabilità di accadimento: Gravità del danno:	3 - Grave 6 - Medio Analisi e checklist Spruzzi di liquido 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Gravità del danno: Entità: Strumento di supporto o note: RISCHIO: Probabilità di accadimento: Gravità del danno: Entità: Strumento di supporto o note:	3 - Grave 6 - Medio Analisi e checklist Spruzzi di liquido 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso Analisi e checklist
Gravità del danno: Entità: Strumento di supporto o note: RISCHIO: Probabilità di accadimento: Gravità del danno: Entità: Strumento di supporto o note: RISCHIO:	3 - Grave 6 - Medio Analisi e checklist Spruzzi di liquido 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso Analisi e checklist Inalazione gas e vapori
Gravità del danno: Entità: Strumento di supporto o note: RISCHIO: Probabilità di accadimento: Gravità del danno: Entità: Strumento di supporto o note: RISCHIO: Probabilità di accadimento:	3 - Grave 6 - Medio Analisi e checklist Spruzzi di liquido 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso Analisi e checklist Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile
Gravità del danno: Entità: Strumento di supporto o note: RISCHIO: Probabilità di accadimento: Gravità del danno: Entità: Strumento di supporto o note: RISCHIO: Probabilità di accadimento: Gravità del danno:	3 - Grave 6 - Medio Analisi e checklist Spruzzi di liquido 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso Analisi e checklist Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave
Gravità del danno: Entità: Strumento di supporto o note: RISCHIO: Probabilità di accadimento: Gravità del danno: Entità: Strumento di supporto o note: RISCHIO: Probabilità di accadimento:	3 - Grave 6 - Medio Analisi e checklist Spruzzi di liquido 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso Analisi e checklist Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	E' predisposta la ringhiera di protezione per il controllo livelli sull'autobotte, corrimano sollevabile della passerella lungo i boccaporti dei serbatoi dell'autobotte.	Caduta dall'alto
Tecnica organizzativa	Accertarsi che le scale e passerelle dell'autocisterna siano in buone condizioni.	Caduta dall'alto
Misura di	A fine lavoro e quando necessario, durante le lavorazioni, il mezzo viene	Fiamme ed esplosioni





Tipo	Descrizione misura	Rischio
prevenzione	pulito curando gli organi di comando.	
Misura di prevenzione	E' stato predisposto vicino al serbatoio, e a portata di mano, un sistema di comando di chiusura a distanza delle valvole dell'autocisterna in modo da poter intervenire prontamente in caso di necessità.	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha verificato le condizioni di infiammabilità/esplosione delle sostanze presenti: schede tecniche e tossicologiche.	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	Presso la macchina, poichè vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti) ha esposto le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	In caso di sovraesposizione a vapori, la persona viene allontanata dall'ambiente contaminato e portata in ambiente aperto.	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	E' obbligatorio controllare gli automezzi e i macchinari in genere prima di ogni lavoro, in modo da accertarsi che il moto degli stessi non possa generare rischio di investimento per il personale transitante nei pressi.	Investimento
Misura di prevenzione	La circolazione dei mezzi di trasporto all'interno della sede aziendale non comporta rischi di investimento e collisione.	Investimento
Tecnica organizzativa	Durante la manovra dell'autocisterna rimanere sempre a distanza di sicurezza.	Investimento
Tecnica organizzativa	Per operazioni in retromarcia o comunque difficili, è previsto l'impiego di un lavoratore a terra.	Investimento
Misura di prevenzione	E' garantita una puntuale informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori all'uso corretto e sicuro dei mezzi nelle diverse condizioni di impiego. L'addetto, pertanto, conosce le regole di comportamento nel caso in cui il mezzo dovesse accidentalmente ribaltarsi, ovvero: non buttarsi giù dal mezzo, ma tenersi saldamente al volante, puntare i piedi e inclinarsi dalla parte opposta a quella di ribaltamento.	Ribaltamento
Misura di prevenzione	E' prevista una buona manutenzione delle superfici del piazzale e l'eliminazione delle pendenze, onde evitare ribaltamenti della macchina.	Ribaltamento
Misura di prevenzione	I mezzi di trasporto con lavoratore/i a bordo limitano al massimo, nelle condizioni reali di lavoro, i rischi derivanti da un ribaltamento	Ribaltamento
Misura di prevenzione	I mezzi di trasporto nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento devono sono provvisti di dispositivi che ne impediscano il ribaltamento accidentale	Ribaltamento
Misura di prevenzione	Il conducente ha la libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida	Ribaltamento
Misura di prevenzione	La velocità dei mezzi di trasporto è adeguatamente regolata e controllata	Ribaltamento
Misura di prevenzione	Sono predisposti idonei dispositivi di trattenuta del conducente per eliminare il rischio di essere sbalzati fuori, in caso di ribaltamento.	Ribaltamento
Tecnica organizzativa	Controllare i percorsi e le aeree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti.	Ribaltamento
DPI	Occhiali monoculari	Spruzzi di liquido
Tecnica organizzativa	E' vietato stazionare sotto al braccio della pompa.	Spruzzi di liquido

ATTREZZATURA: Pompa di travaso

Si tratta di una pompa mobile, per lo più su ruote, che ha la funzione di aspirare il liquido da un contenitore e contemporaneamente spingerlo in un altro.



MISURE GENERALI DI SICUREZZA

Per l'attrezzatura in esame sono adottate le seguenti misure generali di sicurezza:



Tipo	Descrizione misura
Misura di prevenzione	E' previsto un regolare controllo dell'efficienza della macchina in ogni sua parte; tale opera manutentiva avviene seguendo le istruzioni d'uso del fabbricante sulla regolare manutenzione preventiva.
Misura di prevenzione	Le attrezzature, insiemi ed impianti sottoposti a pressione di liquidi, gas, vapori, e loro miscele, sono progettati e costruiti in conformità ai requisiti di resistenza e idoneità all'uso stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, valutando in particolare i rischi dovuti alla pressione ed alla temperatura del fluido nei riguardi della resistenza del materiale della attrezzatura e dell'ambiente circostante alla attrezzatura stessa.
Tecnica organizzativa	L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i suoi utilizzatori e per le altre persone, ad es. facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi e che tutte le energie e le sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.
Tecnica organizzativa	L'attrezzatura è marcata "CE".

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Rumore
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Spruzzi di liquido
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	2 - Modesto
Entità:	4 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Elettrocuzione
Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	3 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.	Elettrocuzione
Tecnica organizzativa	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.	Rumore
Misura di	Il controllo sanitario è esteso a chi ne faccia richiesta o qualora il medico	Rumore

Tipo	Descrizione misura	Rischio
prevenzione	competente ne confermi l'opportunità.	
Misura di prevenzione	Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito.	Rumore
Tecnica organizzativa	Ai lavoratori è offerto un margine di scelta tra dispositivi audio-protettivi con caratteristiche analoghe, in maniera tale che i singoli interessati possono scegliere quello che è per loro il più comodo.	Rumore
Tecnica organizzativa	Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 80 dB(A), la zona di lavoro è perimetrata ed è indicato il divieto di accesso mediante opportuna segnaletica.	Rumore
Tecnica organizzativa	E' elaborato ed applicato un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.	Rumore
Tecnica organizzativa	Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.	Rumore
Tecnica organizzativa	Il personale è correttamente informato e formato, anche sulle modalità di uso, conservazione e manutenzione dei DPI audio-protettivi.	Rumore
Segnaletica	Pericolo rumore	Rumore
Formazione	Rischio Rumore	Rumore
Tecnica organizzativa	Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, sono esposte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.	Spruzzi di liquido

ATTREZZATURA: Attrezzi per lavori manuali

Utensili manuali quali martelli, pinze, chiavi, cacciaviti utilizzati per lavori manuali.



MISURE GENERALI DI SICUREZZA

Per l'attrezzatura in esame sono adottate le seguenti misure generali di sicurezza:

Tipo	Descrizione misura
Misura di prevenzione	Gli attrezzi ed utensili non provvisti del marchio di qualità sono stati immediatamente sostituiti.
Misura di prevenzione	Gli attrezzi sono utilizzati per la funzione per cui sono stati progettati e costruiti.
Tecnica organizzativa	Le attrezzature impiegate nella lavorazione sono marcate "CE".

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Tagli
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Proiezione di schegge
RISCHIO: Probabilità di accadimento:	Proiezione di schegge 2 - Poco probabile
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA





Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali che possono provocare proiezione di parti, schegge e materiali sono muniti di schermi o dispositivi di sicurezza	Proiezione di schegge
Misura di prevenzione	Gli attrezzi manuali risultano in un buono stato di pulizia e conservazione	Proiezione di schegge
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha imposto l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.	Tagli
Tecnica organizzativa	Il datore di lavoro ha predisposto verifiche periodiche delle attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio.	Tagli

ATTREZZATURA: Compressore

E' costituito da un motore elettrico che azionare una pompa a pistone che ha la funzione di comprimere l'aria immettendola in un serbatoio metallico a pressione.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Rumore
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Fiamme ed esplosioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Elettrocuzione
Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	3 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Vibrazioni Mano-Braccio
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la	Elettrocuzione



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
	macchina non è connessa alla rete elettrica.	
Misura di prevenzione	I lavoratori si assicurano dell'integrità dei cavi di alimentazione.	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	In caso di funzionamento anomalo viene interrotto il collegamento elettrico.	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.	Elettrocuzione
Tecnica organizzativa	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	Tutte le attrezzature di lavoro sono realizzate in maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi d'incendio o di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa.	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	Tutte le attrezzature di lavoro sono realizzate in maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.	Rumore
Misura di prevenzione	Il controllo sanitario è esteso a chi ne faccia richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.	Rumore
Misura di prevenzione	Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito.	Rumore
Tecnica organizzativa	Ai lavoratori è offerto un margine di scelta tra dispositivi audio-protettivi con caratteristiche analoghe, in maniera tale che i singoli interessati possono scegliere quello che è per loro il più comodo.	Rumore
Tecnica organizzativa	Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 80 dB(A), la zona di lavoro è perimetrata ed è indicato il divieto di accesso mediante opportuna segnaletica.	Rumore
Tecnica organizzativa	E' elaborato ed applicato un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.	Rumore
Tecnica organizzativa	Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.	Rumore
Tecnica organizzativa	Il personale è correttamente informato e formato, anche sulle modalità di uso, conservazione e manutenzione dei DPI audio-protettivi.	Rumore
Segnaletica	Pericolo rumore	Rumore
Formazione	Rischio Rumore	Rumore
Misura di prevenzione	I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni e i loro RLS sono adeguatamente informati e formati.	Vibrazioni Mano-Braccio

ATTREZZATURA: Idropulitrice a getto d'acqua e vapore in pressione

Si tratta di un'apparecchiatura mobile ad azionamento manuale dotata di lancia per il getto a pressione, alimentata tramite tubazione flessibile collegata all'impianto d'acqua calda attraverso punti di presa dislocati in diverse zone dei reparti produttivi.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Elettrocuzione
Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	3 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

RISCHIO:	Ustioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	Gli apparecchi elettrici sono provvisti di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.	Elettrocuzione
Tecnica organizzativa	Sono predisposti opportuni carter o barriere che possono proteggere il personale da contatto accidentale con parti di apparecchiature, impianti od utensili arrecanti ustioni.	Ustioni

ATTREZZATURA: Pompa a zaino

Pompa manuale utilizzata equipaggiata di sistema di tenuta a spalla.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Spruzzi di liquido
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	2 - Modesto
Entità:	4 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

ATTREZZATURA: Chiocciola con lance e diffusore

Apparecchiatura utilizzata per la disinfestazione e deratizzazione di luoghi aperti o chiusi.





RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Spruzzi di liquido
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	2 - Modesto
Entità:	4 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Inalazione gas e vapori
RISCHIO: Probabilità di accadimento:	Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	I lavoratori hanno l'obbligo di lavare frequentemente e, ove occorre, disinfettare i recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli.	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	In caso di sovraesposizione a vapori, la persona viene allontanata dall'ambiente contaminato e portata in ambiente aperto.	Inalazione gas e vapori

ATTREZZATURA: Idropulitrice

E' una macchina concepita per la pulizia su vari tipi di superfici: tramite un'apposita lancia "spara" acqua ad alta pressione (10-270 bar) con portate da 6 a 21 litri al minuto. Secondo l'ambiente, il tipo di sporco da asportare o la superficie da pulire, l'acqua può essere calda o fredda, miscelata o no con detergenti o abrasivi.



MISURE GENERALI DI SICUREZZA

Per l'attrezzatura in esame sono adottate le seguenti misure generali di sicurezza:

Tipo	Descrizione misura
Misura di prevenzione	E' previsto l'impiego di idropulitrici a norma.
Misura di prevenzione	L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Spruzzi di liquido
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	2 - Modesto
Entità:	4 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

RISCHIO:	Elettrocuzione
Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	3 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

RISCHIO:	Rumore
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.	Elettrocuzione
Tecnica organizzativa	L'alimentazione elettrica dell'idropulitrice viene interrotta durante le pause di lavoro, e staccato il collegamento elettrico dopo il suo utilizzo.	Elettrocuzione
Tecnica organizzativa	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.	Elettrocuzione
Tecnica organizzativa	Prima di utilizzare l'idropulitrice, viene eseguito l'allacciamento idrico prima di quello elettrico.	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.	Rumore
Misura di prevenzione	Il controllo sanitario è esteso a chi ne faccia richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.	Rumore
Misura di prevenzione	Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito.	Rumore
Tecnica organizzativa	Ai lavoratori è offerto un margine di scelta tra dispositivi audio-protettivi con caratteristiche analoghe, in maniera tale che i singoli interessati possono scegliere quello che è per loro il più comodo.	Rumore
Tecnica organizzativa	Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 80 dB(A), la zona di lavoro è perimetrata ed è indicato il divieto di accesso mediante opportuna segnaletica.	Rumore
Tecnica organizzativa	E' elaborato ed applicato un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.	Rumore
Tecnica organizzativa	Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.	Rumore
Tecnica organizzativa	Il personale è correttamente informato e formato, anche sulle modalità di uso, conservazione e manutenzione dei DPI audio-protettivi.	Rumore
Segnaletica	Pericolo rumore	Rumore
Formazione	Rischio Rumore	Rumore
Misura di prevenzione	Vengono controllate le connessioni tra i tubi e l'idropulitrice.	Spruzzi di liquido

ATTREZZATURA: Rastrello

Il rastrello è uno strumento che assieme alla forca o forcone, generalmente serve a raccogliere fieno e paglia essiccati al sole, ma anche foglie o per sbriciolare la terra prima della semina.



s.m.i.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Punture
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Tagli
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.	
Tecnica organizzativa	resident programme provides and management of the control of the c	
Misura di prevenzione	Il personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.	Tagli

CICLO LAVORATIVO: Relining fognature e riparazione condotte

Le vecchie **tubazioni lesionate, corrose e con giunti sconnessi** possono essere riparate in modo rapido, non distruttivo, senza scavare, poiché il **risanamento** avviene operando all'interno delle condutture esattamente nel tratto lesionato (fognature, tubazioni di scarico, discendenti pluviali) impermeabilizzandole e, al tempo stesso, rinforzandole.

L'intervento può essere eseguito con due tecniche: **risanamento totale** e **risanamento localizzato**. Il risanamento totale "**Relining continuo**" viene realizzato su tubazioni caratterizzate, per tutta la loro estensione, da lesioni e perdite.

Questa tecnica denominata **C.I.P.P.** prevede l'inserimento di un rivestimento di forma cilindrica all'interno del tubo esistente, per tutta la sua lunghezza. Tale rivestimento detto "**inliner**" è formato da un unico elemento di una speciale guaina in poliestere impregnata con resina termoindurente. La guaina, a lavoro ultimato, forma una nuovo tubo perfettamente aderente all'interno di quello esistente ed è molto resistente e duratura nel tempo. Lo spessore del nuovo **rivestimento** può variare da 2mm a 12mm in funzione del diametro e dello stato di usura del tubo da risanare. Speciali frese robotizzate provvedono alla riapertura degli allacciamenti presenti sulla **conduttura risanata**.

Il risanamento localizzato con metodo "Packer" consente di intervenire in singoli punti ben



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

localizzati. Tale tecnica viene applicata su tubazioni che si trovano in buono stato generale, interessate solamente da una o poche lesioni di ridotte dimensioni o da qualche giunto aperto. L'intervento impiega un corto anello cilindrico in poliestere che, introdotto all'interno del tubo esistente, effettua la riparazione del danno. Una speciale fibra di vetro preventivamente impregnata di resine silicate viene trasportata sul punto da rivestire grazie all'utilizzo di palloni gonfiabili (chiamati packer). Una volta verificata la corretta posizione si gonfia il **packer** che preme sulla fibra di vetro facendola aderire alle pareti della tubazioni. Si attende la polimerizzazione delle resine (circa 2 ore), ed infine si sgonfia il packer per estrarlo dalla condotta.



FASE DI LAVORO: Apertura del chiusino

E' l'operazione che viene effettuata prima di predisporre l'ingresso degli operatori nell'impianto; essa comprende, come preliminare iniziale, il controllo dell'esplosività all'interno del pozzetto anche se nel POS non è stata evidenziata la presenza di infiammabili.

Inizialmente l'area operativa all'intorno deve essere stata già predisposta, il sistema per le emergenze attivato, ed avviato l'impianto per l'aspirazione dei vapori. Il sollevamento del chiusino può avvenire manualmente con l'ausilio di attrezzature e/o con macchine. E' obbligatoria la presenza di un sovraintendente i lavori, il che definisce anche che la



composizione minima della squadra operativa deve essere di tre persone, di cui due addetti alle operazioni subordinate.

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI

Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni

RISCHI DELLA LAVORAZIONE

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi della fase di lavoro.

RISCHIO:	MMC - Sollevamento e trasporto
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	•
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
	Fiamme ed esplosioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

RISCHIO:	Allergie
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	9 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi della fase di lavoro:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Tecnica organizzativa	Il datore di lavoro ha provveduto affinché il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le operazioni o esistono i rischi per fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili è ottenuto con mezzi e sistemi tali da evitare che gli elementi generatori o trasmittenti del calore possano raggiungere temperature capaci di innescare le materie pericolose ivi esistenti. In tali locali sono predisposte nelle pareti o nei solai adeguate superfici di minor resistenza atte a limitare gli effetti delle esplosioni, che possono essere anche costituite da normali finestre o da intelaiature a vetri cieche fissate a cerniera ed apribili verso l'esterno sotto l'azione di una limitata pressione. Ha posto attenzione affinché dette superfici di minor resistenza sono disposte in modo che il loro eventuale funzionamento non possa arrecare danno alle persone.	Fiamme ed esplosioni
Tecnica organizzativa	Negli ambienti in cui vi sono rischi di incendio, sono posti i seguenti divieti: - fumare; - usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza.	Fiamme ed esplosioni
Tecnica organizzativa	Nei lavori in cui si sviluppano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, sono adottati provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.	Fiamme ed esplosioni
Tecnica organizzativa	Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, è impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri o fibre esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; dove necessario, è stata installata una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni. In tali locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, sono inoltre installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non è possibile, sono eseguiti frequenti controlli o misurazioni.	Fiamme ed esplosioni
Tecnica organizzativa	Per i lavoratori è posto l'obbligo di raccogliere opportunamente gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive e di asportarli frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.	Fiamme ed esplosioni
Tecnica organizzativa	Sono adottate idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la produzione di scintille nella scelta ed ubicazione dei locali e dei posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto alla distanza dalle sorgenti di calore.	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	Ai lavoratori è fatto obbligo di accertarsi quotidianamente che l'impianto di ventilazione funzioni correttamente e che le bocche di immissione ed espulsione dell'aria siano libere ed efficienti.	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	E' garantita un'adeguata ventilazione naturale o forzata dell'ambiente di lavoro.	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	I lavoratori hanno l'obbligo di lavare frequentemente e, ove occorre, disinfettare i recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione	Inalazione gas e vapori



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
	oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli.	
Misura di prevenzione	In caso di sovraesposizione a vapori, la persona viene allontanata dall'ambiente contaminato e portata in ambiente aperto.	Inalazione gas e vapori
Tecnica organizzativa	Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, è impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri o fibre esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; dove necessario, è stata installata una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni. In tali locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, sono inoltre installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non è possibile, sono eseguiti frequenti controlli o misurazioni.	Inalazione gas e vapori
Tecnica organizzativa	Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, sono esposte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	I lavoratori hanno l'obbligo di lavare frequentemente e, ove occorre, disinfettare i recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli.	Inalazione polveri
Tecnica organizzativa	Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, è impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri o fibre esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; dove necessario, è stata installata una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni. In tali locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, sono inoltre installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non è possibile, sono eseguiti frequenti controlli o misurazioni.	Ustioni
Tecnica organizzativa	Nel caso in cui il ciclo produttivo produca differenti qualità di gas non esplosivi né infiammabili di per se stessi, ma le cui miscele possono dar luogo a reazioni pericolose, sono state collocate le installazioni che servono alla preparazione di ciascuna qualità di gas in locali isolati, sufficientemente distanziati tra loro. Se poi nel ciclo produttivo sono presenti materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili, il loro immagazzinamento e conservazione avviene in luoghi o locali sufficientemente areati e distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.	Ustioni

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Di seguito, l'analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

ATTREZZATURA: Attrezzi per lavori manuali

Utensili manuali quali martelli, pinze, chiavi, cacciaviti utilizzati per lavori manuali.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO: Urti e compressioni



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

RISCHIO:	Tagli
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

RISCHIO:	Proiezione di schegge
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
DPI	Occhiali monoculari	Proiezione di schegge
Tecnica organizzativa	Sono installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.	Proiezione di schegge
DPI	Guanti per rischi meccanici	Tagli
Misura di prevenzione	Prima di utilizzare mezzi con organi in movimento taglienti, è obbligatorio assicurarsi che il personale circostante sia visibile e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, occorre predisporre un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado si interrompere la movimentazione in caso di pericolo.	Tagli
Tecnica organizzativa	Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate.	Tagli
Tecnica organizzativa	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili dedicati al taglio potenzialmente pericoli per il personale.	Tagli
DPI	Guanti per rischi meccanici	Urti e compressioni
DPI	Scarpa S1	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.	Urti e compressioni
Tecnica organizzativa	Sono predisposte barriere distanziatrici che impediscono contatti accidentali delle persone con le parti mobili pericolose.	Urti e compressioni
Tecnica organizzativa	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare pericoli di urti o di compressione per il personale.	Urti e compressioni

ATTREZZATURA: Gru portatile di sollevamento

Si tratta di strutture metalliche adeguatamente resistenti per il peso da sostenere. Sono realizzati in modo da poter appoggiare sotto di essi delle vaschette per raccogliere eventuali sgocciolamenti di olio dal motore.





RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Urti e compressioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Caduta di materiale dall'alto
RISCHIO: Probabilità di accadimento:	Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Ai lavoratori è fatto obbligo di posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le attrezzature durante le fasi di lavoro e durante il loro trasporto.	Caduta di materiale dall'alto
Misura di prevenzione	Nell'utilizzo di apparecchi di sollevamento, è controllata e garantita la stabilità del mezzo e del carico.	Caduta di materiale dall'alto
Tecnica organizzativa	Le attrezzature impiegate al sollevamento e alla movimentazioni di materiali sono periodicamente verificate.	Caduta di materiale dall'alto
DPI	Guanti per rischi meccanici	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Ai lavoratori viene ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con le macchine in moto.	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.	Urti e compressioni
Tecnica organizzativa	Sono predisposte barriere distanziatrici che impediscono contatti accidentali delle persone con le parti mobili pericolose.	Urti e compressioni
Tecnica organizzativa	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare pericoli di urti o di compressione per il personale.	Urti e compressioni

ATTREZZATURA: Esplosimetro

L'esplosimetro è un dispositivo che indica la concentrazione di uno o più gas in un ambiente; è impiegato, principalmente, allo scopo di rilevare, ed eventualmente localizzare, fughe di gas combustibile. Fa parte della più ampia categoria dei rivelatori di gas. Generalmente viene progettato come rivelatore o indicatore, piuttosto che come strumento di misura, essendo solitamente impiegato per "saggiare" zone non ben





s.m.i.

delimitate, laddove la misura di precisione ha senso se eseguita su un determinato campione (quantità definita e piccola) di gas.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Inalazione polveri
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
Discours.	
RISCHIO:	Inalazione gas e vapori
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
DISCUIO:	Figure 2 and
RISCHIO.	Fiamme ed esplosioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Probabilità di accadimento: Gravità del danno:	2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Probabilità di accadimento: Gravità del danno: Entità:	2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Probabilità di accadimento: Gravità del danno: Entità:	2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Probabilità di accadimento: Gravità del danno: Entità: Strumento di supporto o note:	2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio Analisi e checklist
Probabilità di accadimento: Gravità del danno: Entità: Strumento di supporto o note: RISCHIO:	2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio Analisi e checklist Ustioni
Probabilità di accadimento: Gravità del danno: Entità: Strumento di supporto o note: RISCHIO: Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio Analisi e checklist Ustioni 2 - Poco probabile

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	I lavoratori hanno l'obbligo di lavare frequentemente e, ove occorre, disinfettare i recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli.	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	In caso di sovraesposizione a vapori, la persona viene allontanata dall'ambiente contaminato e portata in ambiente aperto.	Inalazione gas e vapori
Tecnica organizzativa	Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, sono esposte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	I lavoratori hanno l'obbligo di lavare frequentemente e, ove occorre, disinfettare i recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli.	Inalazione polveri
Misura di prevenzione	Tutti i contenitori sono muniti di coperchio con copertura ermetica.	Inalazione polveri
Tecnica organizzativa	Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, sono esposte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.	Inalazione polveri
Misura di	Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici	Ustioni




Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
prevenzione	in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.	
Tecnica organizzativa	Sono predisposti opportuni carter o barriere che possono proteggere il personale da contatto accidentale con parti di apparecchiature, impianti od utensili arrecanti ustioni.	Ustioni



FASE DI LAVORO: movimentazione e inserimento calza

E' l'operazione che viene effettuata prima di predisporre l'ingresso degli operatori nell'impianto; essa comprende, come preliminare iniziale, il controllo dell'esplosività all'interno del pozzetto anche se nel POS non è stata evidenziata la presenza di infiammabili.





composizione minima della squadra operativa deve essere di tre persone, di cui due addetti alle operazioni subordinate.

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI

Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni		
	• Addett	o Autospurgo	
	Descri	zione: Guida canaljet, utilizzo apparecchiature ad alta pressione e impianto di aspirazione liquami.	
	• <u>addetto videoispezione e risanamento condutture</u> Utilizzo della attrezzatura per la videoispezione, apertura dei pozzetti di ispezione per inserimento Descrizione: video, visualizzazione e registrazione delle riprese eseguite per verifica di rotture delle condotte e tubazioni e/o intasamenti.		
	 Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in 		
	genere	genere materiali edili	
	Descri	Trasporto rifiuti con automezzi autorizzati già preconfezionati e/o imballati dal produttore presso impianto di smaltimento con compilazione formulario di identificazione. Carico e scarico automezzi. Trasporto materiali di cava e materiali di lavorazione edile.	
	addetto spazi confinati		
	Descri	zione: trattasi di Lavorazioni in ambienti confinati e/o contaminati da sostanze pericolose.	

	LAVORATORI ADDETTI		
Matricola	Cognome	Nome	Mansioni
	ANTONINI	GIUSEPPE	Addetto Autospurgoaddetto spazi confinati
	AXENTE	JONUT	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
	CARNEVALI	MAURIZIO	Addetto Autospurgo



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

		 addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Camilli	Alessio	 addetto videoispezione e risanamento condutture addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Carnevali	Mirco	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Ciocan	Nicusos	 Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili
De Santis	Massimiliano	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Morgia	Alfredino	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
NICA	VASILE	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Rocchi	Matteo	 addetto videoispezione e risanamento condutture OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
SLOWINSKI	ROBERT	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
TISI	MICHELE	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
VALENTE Vid	ANTONIO Florian Viorel	 addetto spazi confinati Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
ZAMBERNARDI	ALBERTO	 Addetto Autospurgo Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Zampetti	Giuseppe	 Addetto Autospurgo addetto videoispezione e risanamento condutture OPERAIO SPECIALIZZATO addetto spazi confinati Addetto Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

MISURE GENERALI DI SICUREZZA

A prescindere dai pericoli e rischi presenti, l'organizzazione adotta le seguenti **misure generali di** sicurezza:

Tipo	Descrizione misura
DPI	Copricapo antiurto



Tipo	Descrizione misura
DPI	Maschera per la fuga con autorespiratore
Misura di prevenzione	Accertarsi che non vi siano persone nella zona di manovra o di lavoro della macchina e rispettare le distanze di sicurezza.
Misura di prevenzione	Accertarsi che sia stata delimitata l'area di intervento e che siano state predisposte le segnalazioni e protezioni necessarie per lavori su strade aperte al traffico.
Misura di prevenzione	Accertarsi della stabilità dell'area di accesso e di sosta della autogru.
Misura di prevenzione	Adoperare i necessari DPI ed eseguire le operazioni di lavoro seguendo le direttive di sicurezza.
Misura di prevenzione	All'entrata di ogni area di lavoro è affisso un cartello "Vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori".
Misura di prevenzione	Esistono idonei sistemi per il rilevamento della presenza di miscele infiammabili
Misura di prevenzione	L'accesso è riservato al solo personale autorizzato.
Misura di prevenzione	Tutti i lavoratori sono stati informati sulla localizzazione di tutte le attrezzature di sicurezza e di emergenza e di come usarle (ad esempio, doccia di sicurezza, collirio, cassetta di pronto soccorso, coperta antincendio, estintori, idranti, ecc).
Formazione	Movimentazione manuale dei carichi

FORMAZIONE E DPI PER LA MANSIONE

Tipo	Descrizione misura	Mansione
Elmetti	Elmetti di protezione	Addetto Autospurgo
Indumenti ad alta visibilità	Giaccone	Addetto Autospurgo
Guanti agenti chimici e microorganismi	Guanti monouso in polietilene	Addetto Autospurgo
Protezione chimica e meccanica	Occhiali due oculari	Addetto Autospurgo
Calzature alla caviglia	Scarpa alta S3 P cantieri	Addetto Autospurgo
Stivali	Stivale al polpaccio SB	Addetto Autospurgo
Indumenti monouso	Tuta	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Agenti biologici	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Agenti chimici	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Aggiornamento Lavoratore	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Aggiornamento Preposto	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Antincendio Rischio BASSO	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Atmosfere Esplosive	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Autista	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Dispositivi di Protezione Individuale	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Informazione, formazione e addestramento uso DPI	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Movimentazione manuale dei carichi	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Preposto	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Segnaletica sicurezza	Addetto Autospurgo
Corso di formazione	Agenti biologici	addetto videoispezione e risanamento condutture
Corso di	Agenti chimici	addetto videoispezione e



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

formazione		risanamento condutture
Corso di	Aggiornamento Lavoratore	addetto videoispezione e
formazione		risanamento condutture
Corso di	Aggiornamento Preposto	addetto videoispezione e
formazione	33 * * * * * * * * * * * * * * * * * *	risanamento condutture
Corso di	Antincendio Rischio BASSO	addetto videoispezione e
formazione	7.11.11.10.11.10.11.10.27.10.0	risanamento condutture
Corso di	Atmosfere Esplosive	addetto videoispezione e
formazione	, tumosto	risanamento condutture
Corso di	Autista	addetto videoispezione e
formazione	/ National	risanamento condutture
Corso di	Dispositivi di Protezione Individuale	addetto videoispezione e
formazione	Dispositivi di l'iotezione individuate	risanamento condutture
Corso di	Informazione, formazione e addestramento uso DPI	addetto videoispezione e
formazione	illioithazione, formazione e addestramento uso pri	risanamento condutture
Corso di	Mayimanta-iana manuala dai sarishi	addetto videoispezione e
formazione	Movimentazione manuale dei carichi	risanamento condutture
Corso di	5 .	addetto videoispezione e
formazione	Preposto	risanamento condutture
		Addetto Raccolta e trasporto
Corso di		rifiuti solidi e liquidi.
formazione	Agenti biologici	Trasporti in genere materiali
		edili
		Addetto Raccolta e trasporto
Corso di		rifiuti solidi e liquidi.
formazione	Agenti chimici	Trasporti in genere materiali
Torridazione		edili
		Addetto Raccolta e trasporto
Corso di		rifiuti solidi e liquidi.
formazione	Antincendio Rischio BASSO	Trasporti in genere materiali
Torriazione		edili
		Addetto Raccolta e trasporto
Corso di		rifiuti solidi e liquidi.
formazione	Autista	Trasporti in genere materiali
TOTTIAZIONE		edili
		Addetto Raccolta e trasporto
Corso di		rifiuti solidi e liquidi.
formazione	Dispositivi di Protezione Individuale	
Tormazione		Trasporti in genere materiali
		edili
C d:		Addetto Raccolta e trasporto
Corso di	Informazione, formazione e addestramento uso DPI	rifiuti solidi e liquidi.
formazione	,	Trasporti in genere materiali
		edili
C !:		Addetto Raccolta e trasporto
Corso di	Movimentazione manuale dei carichi	rifiuti solidi e liquidi.
formazione		Trasporti in genere materiali
		edili
Corso di	Atmosfere Esplosive	addetto spazi confinati
formazione		additio span. communi
Corso di	Sorveglia sanitaria	addetto spazi confinati
formazione		

RISCHI DELLA LAVORAZIONE

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi della fase di lavoro.

RISCHIO:	MMC - Sollevamento e trasporto	
Esito valutazione Rischio	one Rischio Vedi valutazione specifica	
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist	
RISCHIO:	Inalazione polveri	
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile	



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Inalazione gas e vapori
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Fiamme ed esplosioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Ustioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Allergie
Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	9 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi della fase di lavoro:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Tecnica organizzativa	Il datore di lavoro ha provveduto affinché il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le operazioni o esistono i rischi per fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili è ottenuto con mezzi e sistemi tali da evitare che gli elementi generatori o trasmittenti del calore possano raggiungere temperature capaci di innescare le materie pericolose ivi esistenti. In tali locali sono predisposte nelle pareti o nei solai adeguate superfici di minor resistenza atte a limitare gli effetti delle esplosioni, che possono essere anche costituite da normali finestre o da intelaiature a vetri cieche fissate a cerniera ed apribili verso l'esterno sotto l'azione di una limitata pressione. Ha posto attenzione affinché dette superfici di minor resistenza sono disposte in modo che il loro eventuale funzionamento non possa arrecare danno alle persone.	Fiamme ed esplosioni
Tecnica organizzativa	Negli ambienti in cui vi sono rischi di incendio, sono posti i seguenti divieti: - fumare; - usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza.	Fiamme ed esplosioni
Tecnica organizzativa	Nei lavori in cui si sviluppano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, sono adottati provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la	Fiamme ed esplosioni



Tipo	Descrizione misura	Rischio
Про	diffusione.	KISCIIIO
Tecnica organizzativa	Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, è impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri o fibre esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; dove necessario, è stata installata una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni. In tali locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, sono inoltre installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non è possibile, sono eseguiti frequenti controlli o misurazioni.	Fiamme ed esplosioni
Tecnica organizzativa	frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.	Fiamme ed esplosioni
Tecnica organizzativa	Sono adottate idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la produzione di scintille nella scelta ed ubicazione dei locali e dei posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto alla distanza dalle sorgenti di calore.	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	immissione ed espulsione dell'aria siano libere ed efficienti.	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	E' garantita un'adeguata ventilazione naturale o forzata dell'ambiente di lavoro.	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	I lavoratori hanno l'obbligo di lavare frequentemente e, ove occorre, disinfettare i recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli.	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	In caso di sovraesposizione a vapori, la persona viene allontanata dall'ambiente contaminato e portata in ambiente aperto.	Inalazione gas e vapori
Tecnica organizzativa	Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, è impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri o fibre esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; dove necessario, è stata installata una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni. In tali locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, sono inoltre installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non è possibile, sono eseguiti frequenti controlli o misurazioni.	Inalazione gas e vapori
Tecnica organizzativa	Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, sono esposte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	I lavoratori hanno l'obbligo di lavare frequentemente e, ove occorre, disinfettare i recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli.	Inalazione polveri
Tecnica organizzativa	Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, è impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri o fibre esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; dove necessario, è stata installata una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni. In tali locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, sono inoltre installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non è possibile, sono eseguiti frequenti controlli o misurazioni.	Ustioni
Tecnica organizzativa	Nel caso in cui il ciclo produttivo produca differenti qualità di gas non esplosivi né infiammabili di per se stessi, ma le cui miscele possono dar luogo a reazioni pericolose, sono state collocate le installazioni che servono alla preparazione di ciascuna qualità di gas in locali isolati, sufficientemente distanziati tra loro. Se poi nel ciclo	Ustioni



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
	produttivo sono presenti materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili, il loro immagazzinamento e conservazione avviene in luoghi o locali sufficientemente areati e distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.	

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Di seguito, l'analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

ATTREZZATURA: Attrezzi per lavori manuali

Utensili manuali quali martelli, pinze, chiavi, cacciaviti utilizzati per lavori manuali.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Urti e compressioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Tagli
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Proiezione di schegge
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
DPI	Occhiali monoculari	Proiezione di schegge
Tecnica organizzativa	Sono installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.	Proiezione di schegge
DPI	Guanti per rischi meccanici	Tagli
Misura di prevenzione	Prima di utilizzare mezzi con organi in movimento taglienti, è obbligatorio assicurarsi che il personale circostante sia visibile e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, occorre predisporre un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o	Tagli



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
	l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado si interrompere la movimentazione in caso di pericolo.	
Tecnica organizzativa	Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate.	Tagli
Tecnica organizzativa	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili dedicati al taglio potenzialmente pericoli per il personale.	Tagli
DPI	Guanti per rischi meccanici	Urti e compressioni
DPI	Scarpa S1	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.	Urti e compressioni
Tecnica organizzativa	Sono predisposte barriere distanziatrici che impediscono contatti accidentali delle persone con le parti mobili pericolose.	Urti e compressioni
Tecnica organizzativa	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare pericoli di urti o di compressione per il personale.	Urti e compressioni

ATTREZZATURA: Gru portatile di sollevamento

Si tratta di strutture metalliche adeguatamente resistenti per il peso da sostenere. Sono realizzati in modo da poter appoggiare sotto di essi delle vaschette per raccogliere eventuali sgocciolamenti di olio dal motore.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Urti e compressioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Caduta di materiale dall'alto
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Amaliai a abaaldiat

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Ai lavoratori è fatto obbligo di posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le attrezzature durante le fasi di lavoro e durante il loro trasporto.	Caduta di materiale dall'alto
Misura di prevenzione	Nell'utilizzo di apparecchi di sollevamento, è controllata e garantita la stabilità del mezzo e del carico.	Caduta di materiale dall'alto
Tecnica organizzativa	Le attrezzature impiegate al sollevamento e alla movimentazioni di materiali sono periodicamente verificate.	Caduta di materiale dall'alto



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
DPI	Guanti per rischi meccanici	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Ai lavoratori viene ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con le macchine in moto.	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.	Urti e compressioni
Tecnica organizzativa	Sono predisposte barriere distanziatrici che impediscono contatti accidentali delle persone con le parti mobili pericolose.	Urti e compressioni
Tecnica organizzativa	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare pericoli di urti o di compressione per il personale.	Urti e compressioni

ATTREZZATURA: Esplosimetro

L'esplosimetro è un dispositivo che indica la concentrazione di uno o più gas in un ambiente; è impiegato, principalmente, allo scopo di rilevare, ed eventualmente localizzare, fughe di gas combustibile. Fa parte della più ampia categoria dei rivelatori di gas. Generalmente viene progettato come rivelatore o indicatore, piuttosto che come strumento di misura, essendo solitamente impiegato per "saggiare" zone non ben delimitate, laddove la misura di precisione ha senso se eseguita su un determinato campione (quantità definita e piccola) di gas.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Inalazione polveri
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Inalazione gas e vapori
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Fiamme ed esplosioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Ustioni



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	I lavoratori hanno l'obbligo di lavare frequentemente e, ove occorre, disinfettare i recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli.	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	In caso di sovraesposizione a vapori, la persona viene allontanata dall'ambiente contaminato e portata in ambiente aperto.	Inalazione gas e vapori
Tecnica organizzativa	Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, sono esposte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.	Inalazione gas e vapori
Misura di prevenzione	I lavoratori hanno l'obbligo di lavare frequentemente e, ove occorre, disinfettare i recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli.	Inalazione polveri
Misura di prevenzione	Tutti i contenitori sono muniti di coperchio con copertura ermetica.	Inalazione polveri
Tecnica organizzativa	Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, sono esposte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.	Inalazione polveri
Misura di prevenzione	Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.	Ustioni
Tecnica organizzativa	Sono predisposti opportuni carter o barriere che possono proteggere il personale da contatto accidentale con parti di apparecchiature, impianti od utensili arrecanti ustioni.	Ustioni

CICLO LAVORATIVO: Uffici


I lavori di ufficio comprendono una serie di attività connesse tipicamente all'utilizzo di un personal computer o ad un apparecchio telefonico.

Tra questi ci sono attività di tipo direzionale, di tipo amministrativo, disbrigo pratiche, protocollo e centralino.





DIAGRAMMA DI FLUSSO





FASE DI LAVORO: Direzione e segreteria

Trattasi dei lavori di impostazione e strategia aziendale e del controllo dell'attività contabile e amministrativa, comportanti lo svolgimento di lavori di ufficio con utilizzo di attrezzatura tipica.



LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI

Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni	
	RESPONSABILE TECNICO	
	Sopralluoghi tecnici, redazione preventivi, rapporti Descrizione: con clientela, conduzione tecnica durante le fasi di lavorazione, Preposto in cantiere	
	Addetto Lavori di ufficio Addetto Diverimento di ufficio	
	Addetto Direzione e segreteria	

LAVORATORI ADDETTI			
Matricola	Cognome	Nome	Mansioni
	CARETTA	FRANCESCA	 UFFICIO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI Addetto Lavori di ufficio
	Manca	Francesca	Addetto Lavori di ufficio
	RIGHINI	GIOVANNI	UFFICIOAddetto Lavori di ufficio
	SCROCCA	MARIO	RESPONSABILE TECNICO
	VALLERIGNANI	MARIA	 RESPONSABILE TECNICO PROCURATORE E DIRIGENTE datore di lavoro

FORMAZIONE E DPI PER LA MANSIONE

Tipo	Descrizione misura	Mansione
Elmetti	Elmetti di protezione	RESPONSABILE TECNICO
Guanti agenti chimici e microorganismi	Guanti monouso in polietilene	RESPONSABILE TECNICO
Calzature alla caviglia	Scarpa alta S3 P cantieri	RESPONSABILE TECNICO
Corso di formazione	Aggiornamento Preposto	RESPONSABILE TECNICO
Corso di formazione	Antincendio Rischio BASSO	RESPONSABILE TECNICO
Corso di formazione	Informazione, formazione e addestramento uso DPI	RESPONSABILE TECNICO
Corso di formazione	Lavoratori addetti all'utilizzo di escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli (escavatori idraulici, caricatori frontali, terne)	RESPONSABILE TECNICO
Corso di formazione	Preposto	RESPONSABILE TECNICO



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Corso di formazione	Primo soccorso - Gruppi B & C	RESPONSABILE TECNICO
Corso di formazione	Segnaletica sicurezza	RESPONSABILE TECNICO
Guanti agenti chimici e microorganismi	Guanti monouso in lattice	Addetto Lavori di ufficio
Corso di formazione	Antincendio Rischio BASSO	Addetto Lavori di ufficio
Corso di formazione	Informazione, formazione e addestramento uso DPI	Addetto Lavori di ufficio
Corso di formazione	Lavoratore_Rischio alto	Addetto Lavori di ufficio
Corso di formazione	Movimentazione manuale dei carichi	Addetto Lavori di ufficio
Corso di formazione	Videoterminalista biennale	Addetto Lavori di ufficio

RISCHI DELLA LAVORAZIONE

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi della fase di lavoro.

RISCHIO:	Campi Elettromagnetici
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Ergonomia
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Stress layoro correlato
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Affaticamento visivo
Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	3 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi della fase di lavoro:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha fornito schermi protettivi per l'affaticamento visivo per il lavoro al videoterminale.	Affaticamento visivo
Misura di prevenzione	I livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori risultano trascurabili.	Campi Elettromagnetici
Misura di prevenzione	Server e router sono collocati in apposito locale in cui non vi è presenza stabile di personale.	Campi Elettromagnetici
Tecnica organizzativa	E' prevista una apposita area in cui collocare l'armadio del server (a rack) e dei router qualora dotati di una rete (LAN o Wi-Fi).	Campi Elettromagnetici
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha fornito agli addetti alla direzione e segreteria sedili registrabili in altezza in maniera che possano predisporli secondo le proprie esigenze e nella maniera più ergonomicamente valida.	Ergonomia
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha messo a disposizione degli operatori supporti per i videoterminali in maniera che ognuno di essi possa posizionare lo	Ergonomia

Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
	schermo secondo le proprie esigenze.	
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha predisposto sedili di lavoro montati su 5 ruote, muniti di schienale registrabile in altezza ed inclinabile secondo le esigenze proprie di ogni operatore dell'ufficio.	Ergonomia
Misura di prevenzione	Il datore di lavoro ha provveduto a fare opera di formazione affinché ogni operatore predisponga la tastiera in modo da scaricare il peso delle mani e/o degli avambracci.	Ergonomia
Misura di prevenzione	Sono previsti poggiapiedi e/o pedane per gli addetti che ne facciano richiesta.	Ergonomia
Tecnica organizzativa	Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere spesso il lavoro per rilassare la muscolatura.	
Tecnica organizzativa	Sono effettuati semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa.	Ergonomia
Misura di prevenzione	Il lavoro non viene svolto costantemente in condizioni di stress (tempi ridotti a causa di personale insufficiente).	Stress lavoro correlato

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Di seguito, l'analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

ATTREZZATURA: Videoterminale

Un videoterminale è "uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato", mentre il posto di lavoro in cui è presente un videoterminale è definito come "l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomomacchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante".



Nel mondo del lavoro, sono innumerevoli le attività che si svolgono per mezzo di un videoterminale e molto spesso, esse sono totalmente riferite a questa strumento.

Un'aliquota molto importante dei videoterminali è rappresentata dai Personal Computer (PC) ovvero una macchina per l'elaborazione di dati progettata per l'uso da parte di una sola persona per volta (in opposizione per esempio ai mainframe, a cui interi gruppi di persone accedono contemporaneamente attraverso terminali remoti).

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Ergonomia
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Affaticamento visivo
Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	3 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist




MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Gli operatori effettuano una interruzione della loro attività o mediante pause o cambiando attività. Le modalità di tali interruzioni sono da riferirsi a quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva (CCNL uffici e studi professionali 2012).	Affaticamento visivo
Misura di prevenzione	I videoterminalisti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con particolare riferimento: - ai rischi per la vista e per gli occhi; - ai rischi Affaticamento visivo per l'apparato muscolo-scheletrico.	
Misura di prevenzione	L'illuminazione artificiale è priva di sfarfallamenti ed effetti stroboscopici. Affaticamento vi	
Misura di prevenzione	Gli operatori hanno ricevuto una informazione preventiva sulle posture ergonomiche corrette.	
Tecnica organizzativa	I lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o ripetitivi.	Ergonomia

ATTREZZATURA: Fotocopiatrice

La fotocopiatrice o fotocopiatore è una macchina in grado di effettuare copie di documenti cartacei per mezzo di tecniche ottiche/fotografiche. Le copie ottenute sono dette fotocopie.





Le fotocopiatrici più moderne hanno definitivamente adottato la tecnologia digitale. In pratica, esse si compongono di uno scanner d'immagine e una stampante laser integrate con un computer di gestione.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Inalazione polveri
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
DISCUIO:	
KISCHIO.	Elettrocuzione
Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile
Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in lingua italiana, di cui la fotocopiatrice è dotata.	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	La fotocopiatrice è provvista di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.	Elettrocuzione

ATTREZZATURA: Fax o telefax

Il telefax, spesso abbreviato in fax, è l'apparecchio telefonico che permette la trasmissione e ricezione di immagini fisse (tipicamente copie di documenti).


E' costituito essenzialmente da uno scanner, una stampante ed un modem combinati in un sistema specializzato. Lo scanner acquisisce l'immagine da un foglio di carta e lo converte in dati digitali che vengono inviati dal modem lungo la linea telefonica. L'apparecchio ricevente stampa l'immagine ricevuta su carta.



Alcune macchine fax possono essere collegate ad un computer e possono essere usate per scansionare, stampare immagini e fare fotocopie: sono i cosiddetti multifunzione.

ATTREZZATURA: Telefono

Il telefono è uno strumento per telecomunicazioni che trasmette la voce attraverso l'invio di segnali elettrici.





ATTREZZATURA: Stampante laser

La stampante è una periferica di output atta alla stampa, generalmente su carta ma anche su materiali di altra natura, di informazioni digitali contenute in un computer.

La tecnologia della stampante laser deriva direttamente dalla xerografia comunemente implementata nelle fotocopiatrici analogiche. In sintesi, un raggio laser infrarosso viene modulato secondo la sequenza di pixel che deve essere impressa sul foglio. Viene poi deflesso da uno specchio rotante su un tamburo fotosensibile elettrizzato che si scarica dove colpito dalla luce. L'elettricità statica attira una fine polvere di materiali sintetici e pigmenti, il toner, che



viene trasferito sulla carta (sviluppo). Il foglio passa poi sotto un rullo fusore riscaldato ad elevata temperatura, che fonde il toner facendolo aderire alla carta (fissaggio). Per ottenere la stampa a colori si impiegano quattro toner: nero, ciano, magenta e giallo, trasferiti da un unico tamburo oppure da quattro distinti.

Per semplificare la gestione dei consumabili, nelle stampanti laser monocromatiche moderne il toner e il tamburo fotosensibile sono incluse in un'unica cartuccia.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

RISCHIO:	Elettrocuzione
Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	3 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Inalazione polveri
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	La stampante è provvista di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.	Elettrocuzione
Tecnica organizzativa	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.	Elettrocuzione

ATTREZZATURA: Libreria a parete con ante a vetri

Si tratta di un arredo, con ante a vetri, avente diversi spazi ed eventualmente cassetti atti ad ospitare attrezzature da ufficio e a catalogare libri o faldoni.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Caduta di materiale dall'alto
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Ribaltamento
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Urti e compressioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	I documenti o il materiale viene archiviato in modo ordinato e ben distribuito così da evitare possibili rovesciamenti o cadute sul personale.	Caduta di materiale dall'alto
Misura di prevenzione	Il fissaggio al muro degli arredi è stato operato in relazione al carico dei materiali o documenti da archiviare, ossia in modo tale da impedirne il ribaltamento.	Ribaltamento
DPI	Guanti per rischi meccanici	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Le ante degli arredi hanno spigoli arrotondati o parabordi così che, se lasciati inavvertitamente aperti, si evitino urti, contusioni e ferimenti.	Urti e compressioni
Misura di prevenzione	Le ante degli arredi hanno un sistema interno di rallentamento della chiusura al fine di evitare lo schiacciamento delle dita o della mano.	Urti e compressioni



FASE DI LAVORO: Lavori di ufficio

Trattasi dei lavori d'ufficio per la gestione dell'attività, comportanti l'utilizzo di attrezzature tipiche, compreso personal computer. L'attività implica contatti con la clientela, l'accesso ad armadi, scaffali (movimentazione manuale carichi) e utilizzo macchine elettriche ed elettroniche.



s.m.i.

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI

Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni
	Addetto Lavori di ufficio

	LAVORATORI ADDETTI			
Matricola	Cognome	Nome	Mansioni	
	CARETTA	FRANCESCA	 UFFICIO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI Addetto Lavori di ufficio 	
	Manca	Francesca	Addetto Lavori di ufficio	
	RIGHINI	GIOVANNI	 UFFICIO Addetto Lavori di ufficio	

FORMAZIONE E DPI PER LA MANSIONE

Tipo	Descrizione misura	Mansione
Guanti agenti chimici e microorganismi	Guanti monouso in lattice	Addetto Lavori di ufficio
Corso di formazione	Antincendio Rischio BASSO	Addetto Lavori di ufficio
Corso di formazione	Informazione, formazione e addestramento uso DPI	Addetto Lavori di ufficio
Corso di formazione	Lavoratore_Rischio alto	Addetto Lavori di ufficio
Corso di formazione	Movimentazione manuale dei carichi	Addetto Lavori di ufficio
Corso di formazione	Videoterminalista biennale	Addetto Lavori di ufficio

RISCHI DELLA LAVORAZIONE

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi della fase di lavoro.

Esito valutazione Rischio

RISCHIO:	MMC - Sollevamento e trasporto
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Stress lavoro correlato
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Campi Elettromagnetici

Vedi valutazione specifica



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
Diggino	
RISCHIO:	Aggressioni fisiche e verbali
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	2 - Modesto
Entità:	4 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi della fase di lavoro:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	E' prevista una separazione di sicurezza tra zona pubblico e zona uffici.	Aggressioni fisiche e verbali
Misura di prevenzione	Il rapporto con il pubblico non è caotico e non vi sono motivi abituali di conflitto.	Aggressioni fisiche e verbali
Misura di prevenzione	E' disposta una corretta formazione ed informazione del personale, comprensiva dell'addestramento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.	Campi Elettromagnetici
Misura di prevenzione	I livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori risultano trascurabili.	Campi Elettromagnetici
Misura di prevenzione	Nell'utilizzo delle attrezzature, seguire sempre le informazioni contenute nel manuale di istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, porsi al loro controllo solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione.	Campi Elettromagnetici
Misura di prevenzione	Server e router sono collocati in apposito locale in cui non vi è presenza stabile di personale.	Campi Elettromagnetici
Tecnica organizzativa	Sono stati predisposti adeguati corsi di formazione ai lavoratori in base alla loro mansione e al rischio a cui sono esposti.	Campi Elettromagnetici
Misura di prevenzione	Durante la movimentazione manuale dei carichi vi è lo spazio per garantire al lavoratore la posizione corretta.	MMC - Sollevamento e trasporto
Misura di prevenzione	La movimentazione manuale dei carichi avviene senza la necessità di effettuare movimenti bruschi e frettolosi.	MMC - Sollevamento e trasporto
Misura di prevenzione	All'interno dell'organizzazione dell'ufficio, i ruoli sono chiaramente definiti e non vi è una sovrapposizione di funzioni differenti sulle stesse persone.	Stress lavoro correlato
Misura di prevenzione	I dipendenti dell'ufficio hanno la possibilità di usufruire di un orario flessibile per conciliare le esigenze lavorative con quelle della famiglia.	Stress lavoro correlato
Misura di prevenzione	I dipendenti dell'ufficio hanno sufficiente autonomia nell'esecuzione dei compiti.	Stress lavoro correlato
Misura di prevenzione	Il carico ordinario di lavoro dell'ufficio viene affrontato basandosi su adeguate risorse umane necessarie allo svolgimento dei compiti.	Stress lavoro correlato

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Di seguito, l'analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

ATTREZZATURA: Libreria a parete con ante cieche

Si tratta di un arredo, con ante cieche, avente diversi spazi ed eventualmente cassetti atti ad ospitare attrezzature da ufficio e a catalogare libri o faldoni.





RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Caduta di materiale dall'alto
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Ribaltamento

RISCHIO:	Ribaltamento
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	I documenti o il materiale viene archiviato in modo ordinato e ben distribuito così da evitare possibili rovesciamenti o cadute sul personale.	Caduta di materiale dall'alto
Misura di prevenzione	Il fissaggio al muro degli arredi è stato operato in relazione al carico dei materiali o documenti da archiviare, ossia in modo tale da impedirne il ribaltamento.	
Misura di prevenzione	La libreria è concepita ed attrezzata per eliminare o ridurre i rischi da ribaltamento dell'arredo stesso.	Ribaltamento

ATTREZZATURA: Scala

Una scala è un attrezzo con 2 montanti e 2 o più gradini o pioli sui quali una persona può salire o scendere.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Caduta dall'alto
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Durante la salita/discesa il personale ha sempre le mani libere da oggetti.	Caduta dall'alto
Misura di prevenzione	Le scale portatili sono conformi agli standard UNI EN 131.	Caduta dall'alto



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Lo spostamento della scala viene effettuato dal personale solo quando è a terra.	Caduta dall'alto
Misura di prevenzione	Prima di effettuare la salita, il personale si assicura che la scala portatile pieghevole sia stata allungata al massimo e sia stato inserito il distanziale di sicurezza.	Caduta dall'alto
Misura di prevenzione	Prima di effettuare la salita, il personale si assicura di aver stabilmente appoggiato al suolo la scala portatile.	Caduta dall'alto

ATTREZZATURA: Videoterminale

Un videoterminale è "uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato", mentre il posto di lavoro in cui è presente un videoterminale è definito come "l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomomacchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante".



Nel mondo del lavoro, sono innumerevoli le attività che si svolgono per mezzo di un videoterminale e molto spesso, esse sono totalmente riferite a questa strumento.

Un'aliquota molto importante dei videoterminali è rappresentata dai Personal Computer (PC) ovvero una macchina per l'elaborazione di dati progettata per l'uso da parte di una sola persona per volta (in opposizione per esempio ai mainframe, a cui interi gruppi di persone accedono contemporaneamente attraverso terminali remoti).

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Ergonomia
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Affaticamento visivo
Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	3 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Gli operatori effettuano una interruzione della loro attività o mediante pause o cambiando attività. Le modalità di tali interruzioni sono da riferirsi a quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva (CCNL uffici e studi professionali 2012).	Affaticamento visivo
Misura di prevenzione	I videoterminalisti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con particolare riferimento: - ai rischi per la vista e per gli occhi; - ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.	Affaticamento visivo
Misura di	L'illuminazione artificiale è priva di sfarfallamenti ed effetti	Affaticamento visivo

Tipo	Descrizione misura	Rischio
prevenzione	stroboscopici.	
Misura di prevenzione	Gli operatori hanno ricevuto una informazione preventiva sulle posture ergonomiche corrette.	Ergonomia
Tecnica organizzativa	I lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o ripetitivi.	Ergonomia

ATTREZZATURA: Fotocopiatrice

La fotocopiatrice o fotocopiatore è una macchina in grado di effettuare copie di documenti cartacei per mezzo di tecniche ottiche/fotografiche. Le copie ottenute sono dette fotocopie.

Essenzialmente il suo funzionamento si basa sulla capacità da parte di un materiale fotoconduttivo (come il selenio), di diventare conduttivo quando viene esposto alla luce. Illuminando il documento da replicare, le aree opache lasceranno il materiale fotoconduttore carico e su di esso il toner, opportunamente caricato in maniera opposta, depositerà delle goccioline di inchiostro, che successivamente verranno impresse sul foglio della riproduzione.



Le fotocopiatrici più moderne hanno definitivamente adottato la tecnologia digitale. In pratica, esse si compongono di uno scanner d'immagine e una stampante laser integrate con un computer di gestione.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Inalazione polveri
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Elettrocuzione
Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	3 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in lingua italiana, di cui la fotocopiatrice è dotata.	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	La fotocopiatrice è provvista di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.	

ATTREZZATURA: Stampante laser

La stampante è una periferica di output atta alla stampa, generalmente su carta ma anche su materiali di altra natura, di informazioni digitali contenute in un





computer.

La tecnologia della stampante laser deriva direttamente dalla xerografia comunemente implementata nelle fotocopiatrici analogiche. In sintesi, un raggio laser infrarosso viene modulato secondo la sequenza di pixel che deve essere impressa sul foglio. Viene poi deflesso da uno specchio rotante su un tamburo fotosensibile elettrizzato che si scarica dove colpito dalla luce. L'elettricità statica attira una fine polvere di materiali sintetici e pigmenti, il toner, che viene trasferito sulla carta (sviluppo). Il foglio passa poi sotto un rullo fusore riscaldato ad elevata temperatura, che fonde il toner facendolo aderire alla carta (fissaggio). Per ottenere la stampa a colori si impiegano quattro toner: nero, ciano, magenta e giallo, trasferiti da un unico tamburo oppure da quattro distinti.

Per semplificare la gestione dei consumabili, nelle stampanti laser monocromatiche moderne il toner e il tamburo fotosensibile sono incluse in un'unica cartuccia.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Elettrocuzione
Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	3 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Inalazione polveri
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'attrezzatura:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	La stampante è provvista di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.	Elettrocuzione
Tecnica organizzativa	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.	Elettrocuzione

ATTREZZATURA: Telefono

Il telefono è uno strumento per telecomunicazioni che trasmette la voce attraverso l'invio di segnali elettrici.

Esistono diversi tipi di telefono a seconda che la linea telefonica utilizzata sia fissa o mobile, spesso con funzioni di segreteria telefonica.



ATTREZZATURA: Fax o telefax

Il telefax, spesso abbreviato in fax, è l'apparecchio telefonico che permette la





Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

trasmissione e ricezione di immagini fisse (tipicamente copie di documenti).

E' costituito essenzialmente da uno scanner, una stampante ed un modem combinati in un sistema specializzato. Lo scanner acquisisce l'immagine da un foglio di carta e lo converte in dati digitali che vengono inviati dal modem lungo la linea telefonica. L'apparecchio ricevente stampa l'immagine ricevuta su carta.

Alcune macchine fax possono essere collegate ad un computer e possono essere usate per scansionare, stampare immagini e fare fotocopie: sono i cosiddetti multifunzione.

ATTREZZATURA: Macchina da caffè


Si tratta della macchina con cui si prepara il caffè espresso. Nelle macchine per espresso, l'acqua viene portata ad ebollizione e quindi fatta passare attraverso un sistema di serpentine sino ad attraversare il contenitore dove è alloggiata la polvere di caffè torrefatto. In questo tipo di caffettiera l'acqua passa in pressione e la riuscita del caffè è più rapida, da cui il termine espresso, cioè veloce.



RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi dell'attrezzatura.

RISCHIO:	Ustioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist







VALUTAZIONE RISCHI LUOGHI DI LAVORO

Di seguito, è riportata l'analisi dei rischi eseguita relativamente ai luoghi di lavoro appartenenti alle sedi dell'organizzazione.

SEDE: SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA

PERICOLI E RISCHI

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'elemento in esame.

PERICOLO:	Lavoratrici madri;
RISCHIO:	Stress lavoro correlato
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
	Nomine ruoli della sicurezza;
	Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
DISCUID	La constitu
	Incendio
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	Rischio videoterminale
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	•
Strumento di Supporto o noter	And St. C. Checklist
RISCHIO:	Rischio elettrico
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
RISCHIO:	MMC - Sollevamento e trasporto
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
	Microclima
Esito valutazione Rischio	Vedi valutazione specifica
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi individuati:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto al primo soccorso, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione di 12 ore per aziende del gruppo "B" o "C", conforme al	soccorso e gestione



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
	DM 388\2003	
Misura di prevenzione	E' presente presso la sede aziendale almeno un addetto alla prevenzione incendi, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione di 4 ore per attività a rischio d'incendio basso, conforme al DM 10 marzo1998	Problematiche di primo

AMBIENTE ESTERNO: Area esterna

PERICOLI E RISCHI

La tabella che segue contiene l'elenco di tutti i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'elemento in esame.

PERICOLO:	Vie ed uscite di emergenza;
RISCHIO:	Vie di esodo non facilmente fruibili
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	2 - Modesto
Entità:	4 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Vie di circolazione interne ed esterne;
	Vie di circolazione interne ed esterne; Scivolamenti
RISCHIO:	Scivolamenti
RISCHIO: Probabilità di accadimento:	Scivolamenti 3 - Probabile

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi individuati:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.	Scivolamenti
Misura di prevenzione	Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed ordinati.	Scivolamenti
Misura di prevenzione	Le porte delle uscite di emergenza risultano non chiuse a chiave	Vie di esodo non facilmente fruibili
Misura di prevenzione	Le porte delle uscite di emergenza sono apribili facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza	Vie di esodo non facilmente fruibili
Misura di prevenzione	Le porte delle uscite di emergenza sono apribili nel verso dell'esodo	Vie di esodo non facilmente fruibili
Misura di prevenzione	Le vie e le uscite di emergenza hanno un'altezza minima di m 2,0 ed una larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio	Vie di esodo non facilmente fruibili
Misura di prevenzione	Le vie e le uscite di emergenza nonchè le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso risultano non ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti	Vie di esodo non facilmente fruibili
Misura di prevenzione	Le vie e le uscite di emergenza rimangono sempre sgombre consentendo di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro	Vie di esodo non facilmente fruibili
Misura di prevenzione	Le vie e le uscite di emergenza sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico	Vie di esodo non facilmente fruibili

Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

EDIFICIO: Edificio

LIVELLO: Piano TERRA

LIVELLO: Piano interrato



VALUTAZIONE RISCHI IMPIANTI DI SERVIZIO

Di seguito, è riportata l'analisi dei rischi eseguita relativamente agli impianti di servizio presenti:

IMPIANTO: Impianto elettrico bassa tensione

Alimentazione	
Codice	Numero di serie
Anno di costruzione	
Installatore	Messa in funzione
Manutentore	Ultima manutenzione
Luogo	Edificio (SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA)

Descrizione impianto

L'impianto elettrico è un insieme di apparecchiature elettriche, meccaniche e fisiche atte alla trasmissione e all'utilizzo di energia elettrica.



Normalmente per impianti elettrici si considerano gli impianti di bassa tensione (BT), mentre per gli impianti di media (MT) e alta tensione (AT) si preferisce parlare di reti elettriche o sistemi elettrici.

Ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 prevede, in relazione alla tensione nominale, i sistemi elettrici si dividono in:

- sistemi di Categoria 0 (zero), detti anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
- sistemi di Categoria I (prima), detti anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1.500 V compreso se in corrente continua;
- sistemi di Categoria II (seconda), detti anche a media tensione, quelli a tensione nominale oltre 1.000 V se in corrente alternata od oltre 1.500 V se in corrente continua, fino a 30.000 V compreso;
- sistemi di Categoria III (terza), detti anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30.000 V.

Per la progettazione degli impianti elettrici occorre rispettare i requisiti previsti dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 che stabilisce le caratteristiche dei soggetti abilitati a progettare e realizzare le principali tipologie di impianti relativi a tutti gli edifici e a quali obblighi e prescrizioni debbano attenersi tali soggetti.

Per la denucia ed il collaudo di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi si fa riferimento al DPR 22/10/2001 n. 462, che obbliga il datore di lavoro a richiedere ed a far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per:

- impianti elettrici di messa a terra;
- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Le periodicità previste sono di:

- **due anni** (verifica biennale) per:
 - gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione;
 - gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:
 - a. Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.);



- b. Ambienti a maggior rischio in caso di incendio:
 - → Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ossia: locali di spettacolo e trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone; alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto; scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi; stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili, edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, ecc.
 - → Edifici con strutture portanti in legno.
 - → Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali combustibili (ad es.: legno, carta, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli, manufatti facilmente combustibili), e/o materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30. Gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili con modalità tali da consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, invece, sono classificabili come "Luoghi con pericolo di esplosione", e dunque soggetti alle relative verifiche di impianto a cadenza biennale;
- c. Locali adibiti ad uso medico, ossia destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).
- cinque anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.

PERICOLI E RISCHI

La tabella che segue contiene tutti i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'impianto.

PERICOLO:	Impianti elettrici;
RISCHIO:	Elettrocuzione
Probabilità di accadimento:	1 - Improbabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	3 - Basso
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

PERICOLO:	Impianti elettrici;
RISCHIO:	Fiamme ed esplosioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'impianto:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Gli impianti elettrici e gli interventi realizzati sono stati certificati	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	secondo le modalità previste dal Decreto del ministero dello sviluppo	Etetti ocuzione



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

	economico 22 gennaio 2008, n. 37 (dichiarazione di conformità, progetto qualora obbligatorio)	
Misura di prevenzione	I cavi elettrici sono verificati periodicamente unitamente agli altri componenti (spine, pressacavi, ecc.)	Elettrocuzione
Misura di prevenzione	Le giunture dei cavi sono realizzate con prese a spina o scatole protette e non con semplice nastro isolante	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	Le guaine isolanti dei cavi elettrici sono integre	Fiamme ed esplosioni

IMPIANTO: Impianto idrico (acqua potabile)

Alimentazione	Acqua
Codice	Numero di serie
Anno di costruzione	
Installatore	Messa in funzione
Manutentore	Ultima manutenzione
Luogo	Edificio (SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA)

Descrizione impianto

Un impianto idrico comprende l'allaccio dell'edificio all'acquedotto, la distribuzione di acqua potabile e di acqua per usi alimentari, la produzione e la distribuzione dell'acqua calda sanitaria ed il collegamento dell'impianto alla fognatura.

La funzione dell'impianto idrico è quella di distribuire l'acqua calda e fredda ad uso sanitario a ciascun punto di erogazione.

PERICOLI E RISCHI

La tabella che segue contiene tutti i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'impianto.

PERICOLO:	Impianti idrici e sanitari;
RISCHIO:	Emissione di inquinanti
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

PERICOLO:	Impianti idrici e sanitari;
RISCHIO:	Scoppio di apparecchiature in pressione
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'impianto:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Le attrezzature, insiemi e impianti sottoposti a pressione di liquidi, gas, vapori, e loro miscele sono progettati e costruiti in conformità ai requisiti di resistenza stabiliti dalle norme applicabili	Emissione di inquinanti
Misura di prevenzione	E' esplicitamente vietata la manutenzione delle attrezzature a pressione e loro insiemi da parte di personale non specificatamente autorizzato	Scoppio di apparecchiature in pressione
Misura di prevenzione	L'impianto idrico è dotato di ceriticazione di idoneità e di corretta posa in opera	Scoppio di apparecchiature in pressione



IMPIANTO: Impianto di riscaldamento

Alimentazione	Acqua
Codice	Numero di serie
Anno di costruzione	
Installatore	Messa in funzione
Manutentore	Ultima manutenzione
Luogo	Edificio (SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA)


Descrizione impianto

Un impianto di riscaldamento è un impianto termico per la produzione e la distribuzione di calore.

La caratteristica funzionale di un impianto di riscaldamento è generare calore in un punto e trasferirlo ad altre zone, per mezzo di un fluido termovettore, che nella stragrande maggioranza dei casi, è acqua calda ad una temperatura non maggiore di 110 °C.

Gli impianti di riscaldamento si classificano per:

- Combustibile o fonte di energia usata: carbone, gasolio, gas, legna, energia geotermica, solare o elettrica, teleriscaldamento;
- Topologia e dimensioni: impianti autonomi (una unità abitativa), impianti centralizzati;



Efficienza e compatibilità con l'ambiente: valutate per emissioni CO2, costo totale, efficienza.

Il metodo più diffuso per generare il calore è bruciare un combustibile fossile in una caldaia. Il calore viene usato per riscaldare l'acqua, che viene convogliata verso il locali di destinazione attraverso opportuni condotti.

Solitamente l'impianto di riscaldamento è abbinato all'impianto di produzione di acqua calda sanitaria e ha la caldaia in comune.

E' possibile individuare la seguente tipologia di impianto:

- *impianto aperto*: impianto in cui l'acqua contenuta è in comunicazione diretta o indiretta con l'atmosfera nel quale il sistema di espansione può essere costituito da:
 - * vaso d'espansione aperto, posto alla sommità dell'impianto, in comunicazione con l'atmosfera attraverso il tubo di sfogo;
 - * sistema d'espansione automatico con compressore;
 - sistema d'espansione automatico con pompa.
- impianto chiuso: impianto in cui l'acqua contenuta non è in comunicazione diretta o indiretta con l'atmosfera nel quale il sistema di espansione può essere costituito da:
 - vaso d'espansione chiuso precaricato, con membrana impermeabile al passaggio dei gas;
 - sistema d'espansione chiuso automatico con compressore e membrana impermeabile al passaggio dei gas:
 - * sistema d'espansione chiuso automatico, con pompa di trasferimento e membrana impermeabile al passaggio dei gas.

PERICOLI E RISCHI

La tabella che segue contiene tutti i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'impianto.

PERICOLO: Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento

Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

	e di refrigerazione;		
RISCHIO:	Emissione di inquinanti		
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile		
Gravità del danno:	3 - Grave		
Entità:	6 - Medio		
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist		
PERICOLO:	Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione;		
RISCHIO:	Fiamme ed esplosioni		
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile		
Gravità del danno:	4 - Gravissimo		
Entità:	8 - Medio		
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist		
PERICOLO:	Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione;		
RISCHIO:	Scoppio di apparecchiature in pressione		
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile		
Gravità del danno:	3 - Grave		
Entità:	6 - Medio		
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist		

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'impianto:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	I locali che ospitano gli impianti termici sono dotati, se necessario, di sistema di contenimento delle perdite di combustibile	Emissione di inquinanti
Misura di prevenzione	A servizio degli impianti termici sono disponibili adeguati mezzi di estinzione	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	A servizio degli impianti termici è apposta adeguata segnaletica di sicurezza	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	Gli impianti termici sono controllati e mantenuti secondo le vigenti prescrizioni di legge	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	Gli interventi di controllo e manutenzione degli impianti termici sono sistematicamente registrati	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	I locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione e la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore sono utilizzati correttamente	Scoppio di apparecchiature in pressione


IMPIANTO: Impianto di adduzione del gas - Pressioni massime di esericio minori od uguali a 0,5 MPa

Alimentazione	GPL o Metano
Codice	Numero di serie
Anno di costruzione	
Installatore	Messa in funzione
Manutentore	Ultima manutenzione
Luogo	Edificio (SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA)

Descrizione impianto

L'impianto del gas è composto da tubazioni che a valle di un contatore collegano le singole apparecchiate utilizzatrici, dai "rubinetti" di intercettazione e dalle predisposizioni per lo scarico dei fumi e per la







ventilazione dei locali.

Le tubazioni devono essere realizzate con rame e/o ferro, possono essere a vista o sottotraccia e devono essere a tenuta, ossia non devono lasciare fuoriuscire il gas negli ambienti chiusi ed abitati.

Le apparecchiature utilizzatrici (caldaie, scaldabagni, forni, cucine, ecc.) devono rispondere ai requisiti di sicurezza imposti dalla Comunità Europea e manutenute da una ditta qualificata.

Sulla tubazione del gas, prima di ogni apparecchio, va posizionato un rubinetto in maniera tale da consentirne l'intercettazione in caso di pericolo o comunque per necessità di manutenzione.

PERICOLI E RISCHI

La tabella che segue contiene tutti i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'impianto.

PERICOLO:	Impianti di distribuzione ed utilizzazione del gas;
RISCHIO:	Fiamme ed esplosioni
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	4 - Gravissimo
Entità:	8 - Medio
Strumento di supporto o note:	Analisi e checklist
PERICOLO:	Impianti di distribuzione ed utilizzazione del gas;
RISCHIO:	Scoppio di apparecchiature in pressione
Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Strumento di supporto o note: Analisi e checklist

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi all'impianto:

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura di prevenzione	Le tubazioni di distribuzione sono ubicate in zone e posizioni protette	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	Sulle componenti della rete di distribuzione non sono utilizzati lubrificanti e altri materiali incompatibili con il gas	Fiamme ed esplosioni
Misura di prevenzione	I contenitori e le condotte delle reti di distribuzione gas combustibili sono realizzati in conformità alle pertinenti norme tecniche	Scoppio di apparecchiature in pressione
Misura di prevenzione	I serbatoi fissi di g.p.l. rispettano le prescrizioni normative di prevenzione incendi	Scoppio di apparecchiature in pressione
Misura di prevenzione	Le bombole sono posizionate, trattenute adeguatamente, e movimentate in sicurezza	Scoppio di apparecchiature in pressione



Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

L'art. 28, comma 2 lettera c, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di elaborare uno specifico programma contenente le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza aziendale.

Oltre alle misure di prevenzione riportate nel documento di valutazione dei Rischi (DVR) è stato elaborato il presente piano di miglioramento ottenuto a seguito di dettagliate analisi sia degli ambienti lavorativi, sia delle mansioni svolte dai lavoratori.

Nella tabella riportata nella prossima pagina sono stati indicate tutte le misure previste (suddivise per raggruppamenti omogenei) con i relativi tempi di attuazione (determinati in funzione del miglioramento che ne consegue) ed i relativi costi presunti.

La generazione di uno specifico scadenziario consentirà il controllo nel tempo del piano di miglioramento ed una sua rielaborazione ad intervalli regolari ed a seguito di ulteriori controlli periodici.

	1	2	3	4	6	7	8	9	10
N.	Area/Reparto/ Luogo di lavoro	Mansioni/ Postazioni	Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza	Rischi	Misure di miglioramento da adottare	Incaricati realizzazione	Data attuazione	Costo	Tempo di attuazione



TABELLA RIEPILOGATIVA MANSIONI-RISCHI

MANSIONE	TIPO FONTE	FONTE	RISCHIO	PROBABILITA'	DANNO	ENTITA'
Addetto Autospurgo	Fase	movimentazione e inserimento calza	Allergie	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Autospurgo	Fase	Spazi confinati	Atmosfere irrespirabili	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Scala (Manutenzione del mezzo)	Caduta dall'alto	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Gru portatile di sollevamento (movimentazione e inserimento calza)	Caduta di materiale dall'alto	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Scala (Manutenzione del mezzo)	Caduta di materiale dall'alto	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Autospurgo	Fase	Spazi confinati	Contatto con fluidi pericolosi	3 - Probabile	4 - Gravissimo	12 - Alto
Addetto Autospurgo	Fase	Autospurgo	Contatto con mezzi in movimento	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Fase	Autospurgo	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Avvitatore ad aria compressa (Manutenzione del mezzo)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Gruppo elettrogeno (Spazi confinati)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Idropulitrice (Manutenzione del mezzo)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Lampade elettriche portatili (Manutenzione del mezzo)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Autospurgo	Fase	Spazi confinati	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Autospurgo	Fase	movimentazione e inserimento calza	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Autospurgo (Autospurgo)	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Esplosimetro (movimentazione e inserimento calza)	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	treppiedi per accesso spazi confinati (Spazi confinati)	Inadempienza requisiti legislativi cogenti	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Autospurgo	Fase	Autospurgo	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Fase	Spazi confinati	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Fase	movimentazione e inserimento calza	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Autospurgo (Autospurgo)	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Esplosimetro (movimentazione e inserimento calza)	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Fase	movimentazione e inserimento calza	Inalazione polveri	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Esplosimetro (movimentazione e inserimento calza)	Inalazione polveri	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto	Fase	Autospurgo	Inciampo, cadute	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio



Autospurgo			in piano			
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Autocarro (Guida del mezzo)	Incidenti automezzi	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Autospurgo	Fase	Autospurgo	Incidenti stradali	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Autocarro (Guida del mezzo)	Incidenti stradali	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Autospurgo (Autospurgo)	Infezione	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Autospurgo	Fase	Spazi confinati	Insufficienza di ossigeno	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Autocarro (Guida del mezzo)	Investimento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Autospurgo (Autospurgo)	Investimento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	treppiedi per accesso spazi confinati (Spazi confinati)	Mancanza di supervisione	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Autospurgo	Fase	Spazi confinati	Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	treppiedi per accesso spazi confinati (Spazi confinati)	Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Autospurgo)	Proiezione di schegge	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Manutenzione del mezzo)	Proiezione di schegge	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (movimentazione e inserimento calza)	Proiezione di schegge	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Autocarro (Guida del mezzo)	Ribaltamento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Autospurgo (Autospurgo)	Ribaltamento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Autospurgo	Fase	Autospurgo	Spruzzi di liquido	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Idropulitrice (Manutenzione del mezzo)	Spruzzi di liquido	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Autospurgo)	Tagli	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Manutenzione del mezzo)	Tagli	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (movimentazione e inserimento calza)	Tagli	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Autospurgo)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Manutenzione del mezzo)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (movimentazione e inserimento calza)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto	Attrezzature	Autocarro (Guida	Urti e	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio





Autospurgo		del mezzo)	compressioni			
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Avvitatore ad aria compressa (Manutenzione del mezzo)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Gru portatile di sollevamento (movimentazione e inserimento calza)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Fase	movimentazione e inserimento calza	Ustioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Autospurgo	Attrezzature	Esplosimetro (movimentazione e inserimento calza)	Ustioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Fase	Bonifica di serbatori interrati	Allergie	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Fase	Spazi confinati	Atmosfere irrespirabili	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Attrezzature	Ruspa o Pala caricatrice (Bonifica di serbatori interrati)	Caduta di materiale dall'alto	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Fase	Spazi confinati	Contatto con fluidi pericolosi	3 - Probabile	4 - Gravissimo	12 - Alto
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Attrezzature	Gruppo elettrogeno (Spazi confinati)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Attrezzature	Pompa di travaso (Bonifica di serbatori interrati)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Fase	Spazi confinati	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Attrezzature	Esplosimetro (Bonifica di serbatori interrati)	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Attrezzature	treppiedi per accesso spazi confinati (Spazi confinati)	Inadempienza requisiti legislativi cogenti	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Fase	Spazi confinati	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Attrezzature	Esplosimetro (Bonifica di serbatori interrati)	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Attrezzature	Esplosimetro (Bonifica di serbatori interrati)	Inalazione polveri	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Fase	Spazi confinati	Insufficienza di ossigeno	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Attrezzature	Ruspa o Pala caricatrice (Bonifica di serbatori interrati)	Investimento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Attrezzature	treppiedi per accesso spazi confinati (Spazi confinati)	Mancanza di supervisione	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Fase	Spazi confinati	Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Attrezzature	treppiedi per accesso spazi confinati (Spazi confinati)	Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio





Addetto Bonifica		5 % 8				
di serbatori interrati	Fase	Bonifica di serbatori interrati	Punture	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Attrezzature	Ruspa o Pala caricatrice (Bonifica di serbatori interrati)	Ribaltamento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Attrezzature	Lancia frazionatrice d'acqua (Bonifica di serbatori interrati)	Scivolamenti	3 - Probabile	2 - Modesto	6 - Medio
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Attrezzature	Lancia frazionatrice d'acqua (Bonifica di serbatori interrati)	Spruzzi di liquido	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Attrezzature	Pompa di travaso (Bonifica di serbatori interrati)	Spruzzi di liquido	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Attrezzature	Lancia frazionatrice d'acqua (Bonifica di serbatori interrati)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Attrezzature	Ruspa o Pala caricatrice (Bonifica di serbatori interrati)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Bonifica di serbatori interrati	Attrezzature	Esplosimetro (Bonifica di serbatori interrati)	Ustioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Direzione e segreteria	Fase	Direzione e segreteria	Affaticamento visivo	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Direzione e segreteria	Attrezzature	Videoterminale (Direzione e segreteria)	Affaticamento visivo	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Direzione e segreteria	Attrezzature	Libreria a parete con ante a vetri (Direzione e segreteria)	Caduta di materiale dall'alto	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Direzione e segreteria	Attrezzature	Fotocopiatrice (Direzione e segreteria)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Direzione e segreteria	Attrezzature	Stampante laser (Direzione e segreteria)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Direzione e segreteria	Attrezzature	Fotocopiatrice (Direzione e segreteria)	Inalazione polveri	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Direzione e segreteria	Attrezzature	Stampante laser (Direzione e segreteria)	Inalazione polveri	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Direzione e segreteria	Attrezzature	Libreria a parete con ante a vetri (Direzione e segreteria)	Ribaltamento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Direzione e segreteria	Attrezzature	Libreria a parete con ante a vetri (Direzione e segreteria)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Fase	Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Allergie	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Attrezzature	Autocisterna (Disinfezione e pulizia cisterne e vasche)	Caduta dall'alto	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Attrezzature	Compressore (Disinfezione e pulizia cisterne e vasche)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso





			-			
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Attrezzature	Idropulitrice a getto d'acqua e vapore in pressione (Disinfezione e pulizia cisterne e vasche)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Attrezzature	Idropulitrice (Disinfezione e pulizia cisterne e vasche)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Attrezzature	Pompa di travaso (Disinfezione e pulizia cisterne e vasche)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Fase	Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Attrezzature	Autocisterna (Disinfezione e pulizia cisterne e vasche)	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Attrezzature	Compressore (Disinfezione e pulizia cisterne e vasche)	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Fase	Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Attrezzature	Autocisterna (Disinfezione e pulizia cisterne e vasche)	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Attrezzature	Chiocciola con lance e diffusore (Disinfezione e pulizia cisterne e vasche)	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Fase	Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Intossicazione	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Attrezzature	Autocisterna (Disinfezione e pulizia cisterne e vasche)	Investimento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Fase	Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Posture incongrue	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Disinfezione e pulizia cisterne e vasche)	Proiezione di schegge	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Fase	Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Punture	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Attrezzature	Rastrello (Disinfezione e pulizia cisterne e vasche)	Punture	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Attrezzature	Autocisterna (Disinfezione e pulizia cisterne e vasche)	Ribaltamento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Fase	Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Scivolamenti	3 - Probabile	2 - Modesto	6 - Medio





pozzi neri e fosse	Attrezzature	(Espurgo pozzi	esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche Addetto Espurgo	Attrezzature	Autocisterna (Espurgo pozzi neri e fosse biologiche) Autospurgo	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Fase	Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Fase	Spazi confinati	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Attrezzature	Pompa di travaso (Espurgo pozzi neri e fosse biologiche)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Attrezzature	Gruppo elettrogeno (Spazi confinati)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Fase	Spazi confinati	Contatto con fluidi pericolosi	3 - Probabile	4 - Gravissimo	12 - Alto
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Attrezzature	Autospurgo (Espurgo pozzi neri e fosse biologiche)	Caduta dall'alto	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Attrezzature	Autocisterna (Espurgo pozzi neri e fosse biologiche)	Caduta dall'alto	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Fase	Spazi confinati	Atmosfere irrespirabili	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Fase	Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Allergie	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Attrezzature	Idropulitrice a getto d'acqua e vapore in pressione (Disinfezione e pulizia cisterne e vasche)	Ustioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Attrezzature	Rastrello (Disinfezione e pulizia cisterne e vasche)	Tagli	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Disinfezione e pulizia cisterne e vasche)	Tagli	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Attrezzature	Pompa di travaso (Disinfezione e pulizia cisterne e vasche)	Spruzzi di liquido	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Attrezzature	Pompa a zaino (Disinfezione e pulizia cisterne e vasche)	Spruzzi di liquido	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Attrezzature	Idropulitrice (Disinfezione e pulizia cisterne e vasche)	Spruzzi di liquido	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Attrezzature	Chiocciola con lance e diffusore (Disinfezione e pulizia cisterne e vasche)	Spruzzi di liquido	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Addetto Disinfezione e pulizia cisterne e vasche	Attrezzature	Autocisterna (Disinfezione e pulizia cisterne e vasche)	Spruzzi di liquido	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso



biologiche		neri e fosse biologiche)				
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Attrezzature	treppiedi per accesso spazi confinati (Spazi confinati)	Inadempienza requisiti legislativi cogenti	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Fase	Spazi confinati	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Fase	Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Attrezzature	Autocisterna (Espurgo pozzi neri e fosse biologiche)	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Attrezzature	Autospurgo (Espurgo pozzi neri e fosse biologiche)	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Attrezzature	Autospurgo (Espurgo pozzi neri e fosse biologiche)	Infezione	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Fase	Spazi confinati	Insufficienza di ossigeno	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Fase	Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Intossicazione	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Attrezzature	Autocisterna (Espurgo pozzi neri e fosse biologiche)	Investimento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Attrezzature	Autospurgo (Espurgo pozzi neri e fosse biologiche)	Investimento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Attrezzature	treppiedi per accesso spazi confinati (Spazi confinati)	Mancanza di supervisione	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Fase	Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Posture incongrue	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Fase	Spazi confinati	Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Attrezzature	treppiedi per accesso spazi confinati (Spazi confinati)	Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Espurgo pozzi neri e fosse biologiche)	Proiezione di schegge	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Attrezzature	Autocisterna (Espurgo pozzi neri e fosse biologiche)	Ribaltamento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Attrezzature	Autospurgo (Espurgo pozzi neri e fosse biologiche)	Ribaltamento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Fase	Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Scivolamenti	3 - Probabile	2 - Modesto	6 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Attrezzature	Autocisterna (Espurgo pozzi neri e fosse biologiche)	Spruzzi di liquido	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Addetto Espurgo	Attrezzature	Autospurgo	Spruzzi di liquido	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso



		T /=	Т	T		T
pozzi neri e fosse biologiche		(Espurgo pozzi neri e fosse biologiche)				
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Attrezzature	Pompa di travaso (Espurgo pozzi neri e fosse biologiche)	Spruzzi di liquido	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Espurgo pozzi neri e fosse biologiche)	Tagli	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Fase	Espurgo pozzi neri e fosse biologiche	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Lavori di ufficio	Fase	Direzione e segreteria	Affaticamento visivo	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Lavori di ufficio	Attrezzature	Videoterminale (Direzione e segreteria)	Affaticamento visivo	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Lavori di ufficio	Attrezzature	Videoterminale (Lavori di ufficio)	Affaticamento visivo	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Lavori di ufficio	Fase	Lavori di ufficio	Aggressioni fisiche e verbali	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Addetto Lavori di ufficio	Attrezzature	Scala (Lavori di ufficio)	Caduta dall'alto	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Lavori di ufficio	Attrezzature	Libreria a parete con ante a vetri (Direzione e segreteria)	Caduta di materiale dall'alto	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Lavori di ufficio	Attrezzature	Libreria a parete con ante cieche (Lavori di ufficio)	Caduta di materiale dall'alto	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Lavori di ufficio	Attrezzature	Fotocopiatrice (Direzione e segreteria)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Lavori di ufficio	Attrezzature	Fotocopiatrice (Lavori di ufficio)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Lavori di ufficio	Attrezzature	Stampante laser (Direzione e segreteria)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Lavori di ufficio	Attrezzature	Stampante laser (Lavori di ufficio)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Lavori di ufficio	Attrezzature	Fotocopiatrice (Direzione e segreteria)	Inalazione polveri	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Lavori di ufficio	Attrezzature	Fotocopiatrice (Lavori di ufficio)	Inalazione polveri	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Lavori di ufficio	Attrezzature	Stampante laser (Direzione e segreteria)	Inalazione polveri	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Lavori di ufficio	Attrezzature	Stampante laser (Lavori di ufficio)	Inalazione polveri	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Lavori di ufficio	Attrezzature	Libreria a parete con ante a vetri (Direzione e segreteria)	Ribaltamento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Lavori di ufficio	Attrezzature	Libreria a parete con ante cieche (Lavori di ufficio)	Ribaltamento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Lavori di ufficio	Attrezzature	Libreria a parete con ante a vetri (Direzione e segreteria)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Lavori di ufficio	Attrezzature	Macchina da caffè (Lavori di ufficio)	Ustioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Posa pozzetti prefabbricati	Attrezzature	Autocarro con gru (Posa pozzetti prefabbricati)	Elettrocuzione	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Posa pozzetti prefabbricati	Fase	Posa pozzetti prefabbricati	Inalazione polveri	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Addetto Posa pozzetti	Attrezzature	Autocarro con gru (Posa pozzetti	Incidenti automezzi	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio





prefabbricati		prefabbricati)				
Addetto Posa pozzetti prefabbricati	Attrezzature	Autocarro con gru (Posa pozzetti prefabbricati)	Investimento	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Posa pozzetti prefabbricati	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Posa pozzetti prefabbricati)	Proiezione di schegge	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Posa pozzetti prefabbricati	Fase	Posa pozzetti prefabbricati	Punture	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Addetto Posa pozzetti prefabbricati	Attrezzature	Autocarro con gru (Posa pozzetti prefabbricati)	Ribaltamento	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Posa pozzetti prefabbricati	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Posa pozzetti prefabbricati)	Tagli	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Posa pozzetti prefabbricati	Attrezzature	Autocarro con gru (Posa pozzetti prefabbricati)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Addetto Posa pozzetti prefabbricati	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Posa pozzetti prefabbricati)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Fase	movimentazione e inserimento calza	Allergie	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Scala (Manutenzione del mezzo)	Caduta dall'alto	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Scala (Preparazione del piano di carico)	Caduta dall'alto	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Scala doppia (o "a libro") (Preparazione del piano di carico)	Caduta dall'alto	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Carrello elevatore (o muletto) (Carico/Scarico merci)	Caduta di materiale dall'alto	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Gru portatile di sollevamento (movimentazione e inserimento calza)	Caduta di materiale dall'alto	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Scala (Manutenzione del mezzo)	Caduta di materiale dall'alto	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Scala (Preparazione del piano di carico)	Caduta di materiale dall'alto	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio



Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Scala doppia (o "a libro") (Preparazione del piano di carico)	Caduta di materiale dall'alto	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Avvitatore ad aria compressa (Manutenzione del mezzo)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Idropulitrice (Manutenzione del mezzo)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Lampade elettriche portatili (Manutenzione del mezzo)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Transpallet elettrico (Carico/Scarico merci)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Fase	movimentazione e inserimento calza	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Autocisterna (Raccolta e trasporto a discarica rifiuti speciali)	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Autospurgo (Raccolta e trasporto a discarica rifiuti speciali)	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Esplosimetro (movimentazione e inserimento calza)	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Carrello elevatore (o muletto) (Carico/Scarico merci)	Impigliamento	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Fase	movimentazione e inserimento calza	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Autospurgo (Raccolta e trasporto a discarica rifiuti speciali)	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti	Attrezzature	Esplosimetro (movimentazione	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio



				1		
solidi e liquidi.		e inserimento				
Trasporti in		calza)				
genere materiali						
edili						
Addetto Raccolta						
e trasporto rifiuti						
solidi e liquidi.	Fase	movimentazione e	Inalazione polveri	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Trasporti in		inserimento calza				
genere materiali						
edili						
Addetto Raccolta						
e trasporto rifiuti		Esplosimetro				
solidi e liquidi.	Attrozzoturo	(movimentazione	Inclosione nelveri	2 Dogo probabile	3 - Grave	6 - Medio
Trasporti in	Attrezzature	e inserimento	Inalazione polveri	2 - Poco probabile	3 - Glave	6 - Medio
genere materiali		calza)				
edili						
Addetto Raccolta						
e trasporto rifiuti						
solidi e liquidi.	-	Preparazione del	Incidenti	0 Deck - 1.11-	0. 0	O. Madia
Trasporti in	Fase	piano di carico	automezzi	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
genere materiali		p				
edili						
Addetto Raccolta						
e trasporto rifiuti						
solidi e liquidi.		Autocarro (Guida	Incidenti			
Trasporti in	Attrezzature	del mezzo)	automezzi	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
genere materiali		del mezzo)	adtornozzi			
edili						
Addetto Raccolta						
e trasporto rifiuti		Carrello elevatore				
solidi e liquidi.		(o muletto)	Incidenti			
Trasporti in	Attrezzature	(Carico/Scarico	automezzi	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
		,	automezzi			
genere materiali edili		merci)				
Addetto Raccolta						
e trasporto rifiuti		Duamananiana dal				
solidi e liquidi.	Fase	Preparazione del	Incidenti stradali	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Trasporti in		piano di carico		'		
genere materiali						
edili						
Addetto Raccolta						
e trasporto rifiuti		A				
solidi e liquidi.	Attrezzature	Autocarro (Guida	Incidenti stradali	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Trasporti in		del mezzo)		'		
genere materiali						
edili						
Addetto Raccolta		Autospurgo				
e trasporto rifiuti		(Raccolta e				
solidi e liquidi.	Attrezzature	trasporto a	Infezione	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Trasporti in	, <u>522</u> 44410	discarica rifiuti	0210110	3	5 5,410	
genere materiali		speciali)				
edili		-,/				
Addetto Raccolta						
e trasporto rifiuti						
solidi e liquidi.	Attrezzature	Autocarro (Guida	Investimento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Trasporti in	/ III OZZAIOI O	del mezzo)	HIV COMMONIC	2 1 000 probabile	, Ciavissiiiio	o iviculo
genere materiali						
edili						
Addetto Raccolta		Autocisterna				
e trasporto rifiuti		(Raccolta e				
solidi e liquidi.	Attrezzature	trasporto a	Investimento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Trasporti in	/ IIII OZZAIUI G	discarica rifiuti	HIV COULINGIIIO	- 1 000 probabile	- CIAVISSIIIO	O IVICUIO
genere materiali		speciali)				
edili		οροσιαίί)				
Addetto Raccolta		Autospurgo				
e trasporto rifiuti		(Raccolta e				
solidi e liquidi.	Attrezzature	\	Investimento	2 - Doco probabila	4 - Gravissimo	8 - Medio
Trasporti in	Amezzaluie	trasporto a	IIIVESIIIIEIIIO	2 - Poco probabile	4 - Giavissiiii0	o - Iviedio
genere materiali		discarica rifiuti				
edili		speciali)				
Addetto Raccolta		Attrezzi per lavori				
e trasporto rifiuti	Attro-770+	manuali	Proiezione di	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
solidi e liquidi.	Attrezzature	(Manutenzione del	schegge	z - Foco probabile	o - Giave	o - Iviedio
		mezzo)	= =			
Trasporti in		iiiozzo)				



genere materiali						
edili Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Raccolta e trasporto a discarica rifiuti speciali)	Proiezione di schegge	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (movimentazione e inserimento calza)	Proiezione di schegge	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Autocarro (Guida del mezzo)	Ribaltamento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Autocisterna (Raccolta e trasporto a discarica rifiuti speciali)	Ribaltamento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Autospurgo (Raccolta e trasporto a discarica rifiuti speciali)	Ribaltamento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Carrello elevatore (o muletto) (Carico/Scarico merci)	Ribaltamento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Idropulitrice (Manutenzione del mezzo)	Spruzzi di liquido	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Manutenzione del mezzo)	Tagli	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Raccolta e trasporto a discarica rifiuti speciali)	Tagli	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (movimentazione e inserimento calza)	Tagli	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Manutenzione del mezzo)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Raccolta e trasporto a discarica rifiuti speciali)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio



Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (movimentazione e inserimento calza)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Autocarro (Guida del mezzo)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Avvitatore ad aria compressa (Manutenzione del mezzo)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Carrello elevatore (o muletto) (Carico/Scarico merci)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Gru portatile di sollevamento (movimentazione e inserimento calza)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Transpallet manuale (Carico/Scarico merci)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Fase	movimentazione e inserimento calza	Ustioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Raccolta e trasporto rifiuti solidi e liquidi. Trasporti in genere materiali edili	Attrezzature	Esplosimetro (movimentazione e inserimento calza)	Ustioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Rinterri	Attrezzature	Pala caricatrice (Rinterri)	Cesoiamento	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Rinterri	Attrezzature	Autocarro (Rinterri)	Incidenti automezzi	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Rinterri	Fase	Rinterri	Investimento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Rinterri	Attrezzature	Autocarro (Rinterri)	Investimento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Rinterri	Attrezzature	Pala caricatrice (Rinterri)	Investimento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Rinterri	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Rinterri)	Proiezione di schegge	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Rinterri	Fase	Rinterri	Punture	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Rinterri	Fase	Rinterri	Ribaltamento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Rinterri	Attrezzature	Autocarro (Rinterri)	Ribaltamento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Rinterri	Attrezzature	Pala caricatrice (Rinterri)	Ribaltamento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Rinterri	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Rinterri)	Tagli	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Rinterri	Fase	Rinterri	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Rinterri	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Rinterri)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Rinterri	Attrezzature	Autocarro (Rinterri)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio





Addetto	Fase	Spazi confinati	Atmosfere	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Sbancamenti Addetto	Fase	Spazi confinati	irrespirabili Contatto con fluidi	3 - Probabile	4 - Gravissimo	12 - Alto
Sbancamenti Addetto Sbancamenti	Attrezzature	Gruppo elettrogeno (Spazi confinati)	pericolosi Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Sbancamenti	Fase	Spazi confinati	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Sbancamenti	Attrezzature	treppiedi per accesso spazi confinati (Spazi confinati)	Inadempienza requisiti legislativi cogenti	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Sbancamenti	Fase	Spazi confinati	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Sbancamenti	Fase	Spazi confinati	Insufficienza di ossigeno	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Sbancamenti	Attrezzature	treppiedi per accesso spazi confinati (Spazi confinati)	Mancanza di supervisione	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Sbancamenti	Fase	Spazi confinati	Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Sbancamenti	Attrezzature	treppiedi per accesso spazi confinati (Spazi confinati)	Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,50 m)	Attrezzature	Escavatore (Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,50 m))	Caduta di materiale dall'alto			
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,50 m)	Fase	Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,50 m)	Elettrocuzione	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,50 m)	Fase	Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,50 m)	Inalazione polveri	3 - Probabile	2 - Modesto	6 - Medio
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,50 m)	Attrezzature	Escavatore (Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,50 m))	Incidenti automezzi			
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,50 m)	Attrezzature	Autocarro (Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,50 m))	Incidenti automezzi	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,50 m)	Fase	Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,50 m)	Infezione	3 - Probabile	2 - Modesto	6 - Medio
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,50 m)	Attrezzature	Escavatore (Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,50 m))	Investimento			
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,50 m)	Attrezzature	Autocarro (Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,50 m))	Investimento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H <	Attrezzature	Autocarro (Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H <	Ribaltamento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio



1,50 m)		1,50 m))				
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,50 m)	Fase	Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,50 m)	Scivolamenti	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,50 m)	Attrezzature	Autocarro (Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,50 m))	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,50 m)	Attrezzature	Escavatore (Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H < 1,50 m))	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)	Fase	Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)	Annegamento	1 - Improbabile	4 - Gravissimo	4 - Basso
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)	Fase	Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)	Caduta dall'alto	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)	Attrezzature	Escavatore (Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m))	Caduta di materiale dall'alto			
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)	Fase	Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)	Elettrocuzione	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)	Fase	Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)	Fase	Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)	Inalazione polveri	3 - Probabile	1 - Lieve	3 - Basso
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)	Attrezzature	Escavatore (Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m))	Incidenti automezzi			
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)	Attrezzature	Autocarro (Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m))	Incidenti automezzi	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)	Fase	Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)	Infezione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)	Attrezzature	Escavatore (Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m))	Investimento			
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)	Attrezzature	Autocarro (Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m))	Investimento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi	Attrezzature	Autocarro (Scavi a sezione obbligata con mezzi	Ribaltamento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio





meccanici (H > 1,50 m)		meccanici (H > 1,50 m))				
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)	Fase	Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)	Scivolamenti	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)	Fase	Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)	Seppellimento, sprofondamento	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)	Attrezzature	Autocarro (Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m))	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m)	Attrezzature	Escavatore (Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici (H > 1,50 m))	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Scavi manuali	Fase	Scavi manuali	Cadute in profondità	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Scavi manuali	Fase	Scavi manuali	Inalazione polveri	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Scavi manuali	Attrezzature	Martello pneumatico (Scavi manuali)	Inalazione polveri	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Scavi manuali	Fase	Scavi manuali	Infezione	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Scavi manuali	Fase	Scavi manuali	Investimento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Scavi manuali	Attrezzature	Martello pneumatico (Scavi manuali)	Posture incongrue	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Scavi manuali	Attrezzature	Martello pneumatico (Scavi manuali)	Proiezione di schegge	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Scavi manuali	Fase	Scavi manuali	Punture	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Scavi manuali	Fase	Scavi manuali	Scivolamenti	3 - Probabile	2 - Modesto	6 - Medio
Addetto Scavi manuali	Fase	Scavi manuali	Seppellimento, sprofondamento	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Scavi manuali	Attrezzature	Piccone (Scavi manuali)	Tagli	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Scavi manuali	Attrezzature	Martello pneumatico (Scavi manuali)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Scavi manuali	Attrezzature	Pala (Scavi manuali)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Scavi manuali	Attrezzature	Piccone (Scavi manuali)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Sopralluoghi e videoispezioni	Attrezzature	Attrezzatura per videoispezioni (Sopralluoghi e videoispezioni)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
Addetto Sopralluoghi e videoispezioni	Fase	Sopralluoghi e videoispezioni	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Sopralluoghi e videoispezioni	Attrezzature	Esplosimetro (Sopralluoghi e videoispezioni)	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Sopralluoghi e videoispezioni	Fase	Sopralluoghi e videoispezioni	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Sopralluoghi e videoispezioni	Attrezzature	Esplosimetro (Sopralluoghi e videoispezioni)	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Sopralluoghi e videoispezioni	Attrezzature	Esplosimetro (Sopralluoghi e videoispezioni)	Inalazione polveri	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio



Addetto		Attrezzatura per videoispezioni	Inciampo, cadute			
Sopralluoghi e videoispezioni	Attrezzature	(Sopralluoghi e videoispezioni)	in piano	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Sopralluoghi e videoispezioni	Attrezzature	Metro a nastro (Sopralluoghi e videoispezioni)	Inciampo, cadute in piano	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
Addetto Sopralluoghi e videoispezioni	Fase	Sopralluoghi e videoispezioni	Investimento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
Addetto Sopralluoghi e videoispezioni	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Sopralluoghi e videoispezioni)	Proiezione di schegge	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Sopralluoghi e videoispezioni	Fase	Sopralluoghi e videoispezioni	Punture	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Sopralluoghi e videoispezioni	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Sopralluoghi e videoispezioni)	Tagli	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Sopralluoghi e videoispezioni	Attrezzature	Metro a nastro (Sopralluoghi e videoispezioni)	Tagli	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Sopralluoghi e videoispezioni	Fase	Sopralluoghi e videoispezioni	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
Addetto Sopralluoghi e videoispezioni	Attrezzature	Esplosimetro (Sopralluoghi e videoispezioni)	Ustioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
RESPONSABILE TECNICO	Fase	Direzione e segreteria	Affaticamento visivo	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
RESPONSABILE TECNICO	Attrezzature	Videoterminale (Direzione e segreteria)	Affaticamento visivo	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
RESPONSABILE TECNICO	Attrezzature	Libreria a parete con ante a vetri (Direzione e segreteria)	Caduta di materiale dall'alto	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
RESPONSABILE TECNICO	Attrezzature	Fotocopiatrice (Direzione e segreteria)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
RESPONSABILE TECNICO	Attrezzature	Stampante laser (Direzione e segreteria)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
RESPONSABILE TECNICO	Attrezzature	Fotocopiatrice (Direzione e segreteria)	Inalazione polveri	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
RESPONSABILE TECNICO	Attrezzature	Stampante laser (Direzione e segreteria)	Inalazione polveri	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
RESPONSABILE TECNICO	Attrezzature	Libreria a parete con ante a vetri (Direzione e segreteria)	Ribaltamento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
RESPONSABILE TECNICO	Attrezzature	Libreria a parete con ante a vetri (Direzione e segreteria)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto spazi confinati	Fase	movimentazione e inserimento calza	Allergie	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
addetto spazi confinati	Attrezzature	Gru portatile di sollevamento (movimentazione e inserimento calza)	Caduta di materiale dall'alto	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
addetto spazi confinati	Fase	movimentazione e inserimento calza	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
addetto spazi confinati	Attrezzature	Esplosimetro (movimentazione e inserimento calza)	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
addetto spazi	Fase	movimentazione e	Inalazione gas e	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio



confinati		inserimento calza	vapori			
		Esplosimetro	·			
addetto spazi confinati	Attrezzature	(movimentazione e inserimento calza)	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto spazi confinati	Fase	movimentazione e inserimento calza	Inalazione polveri	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto spazi confinati	Attrezzature	Esplosimetro (movimentazione e inserimento calza)	Inalazione polveri	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto spazi confinati	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (movimentazione e inserimento calza)	Proiezione di schegge	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto spazi confinati	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (movimentazione e inserimento calza)	Tagli	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto spazi confinati	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (movimentazione e inserimento calza)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto spazi confinati	Attrezzature	Gru portatile di sollevamento (movimentazione e inserimento calza)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto spazi confinati	Fase	movimentazione e inserimento calza	Ustioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto spazi confinati	Attrezzature	Esplosimetro (movimentazione e inserimento calza)	Ustioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Fase	movimentazione e inserimento calza	Allergie	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Fase	Spazi confinati	Atmosfere irrespirabili	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Scala (Manutenzione del mezzo)	Caduta dall'alto	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Gru portatile di sollevamento (movimentazione e inserimento calza)	Caduta di materiale dall'alto	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Scala (Manutenzione del mezzo)	Caduta di materiale dall'alto	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Fase	Spazi confinati	Contatto con fluidi pericolosi	3 - Probabile	4 - Gravissimo	12 - Alto
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Avvitatore ad aria compressa (Manutenzione del mezzo)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Gruppo elettrogeno (Spazi confinati)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
addetto videoispezione e risanamento	Attrezzature	Idropulitrice (Manutenzione del mezzo)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso





oon dutturo						
condutture addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Lampade elettriche portatili (Manutenzione del mezzo)	Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	3 - Basso
addetto videoispezione e risanamento condutture	Fase	Spazi confinati	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Fase	movimentazione e inserimento calza	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Esplosimetro (movimentazione e inserimento calza)	Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	treppiedi per accesso spazi confinati (Spazi confinati)	Inadempienza requisiti legislativi cogenti	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Fase	Spazi confinati	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Fase	movimentazione e inserimento calza	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Esplosimetro (movimentazione e inserimento calza)	Inalazione gas e vapori	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Fase	movimentazione e inserimento calza	Inalazione polveri	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Esplosimetro (movimentazione e inserimento calza)	Inalazione polveri	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Autocarro (Guida del mezzo)	Incidenti automezzi	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Autocarro (Guida del mezzo)	Incidenti stradali	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Fase	Spazi confinati	Insufficienza di ossigeno	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Autocarro (Guida del mezzo)	Investimento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	treppiedi per accesso spazi confinati (Spazi confinati)	Mancanza di supervisione	3 - Probabile	3 - Grave	9 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Fase	Spazi confinati	Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	treppiedi per accesso spazi confinati (Spazi confinati)	Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Manutenzione del mezzo)	Proiezione di schegge	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio

Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (movimentazione e inserimento calza)	Proiezione di schegge	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Autocarro (Guida del mezzo)	Ribaltamento	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	8 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Idropulitrice (Manutenzione del mezzo)	Spruzzi di liquido	2 - Poco probabile	2 - Modesto	4 - Basso
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Manutenzione del mezzo)	Tagli	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (movimentazione e inserimento calza)	Tagli	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (Manutenzione del mezzo)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Attrezzi per lavori manuali (movimentazione e inserimento calza)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Autocarro (Guida del mezzo)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Avvitatore ad aria compressa (Manutenzione del mezzo)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Gru portatile di sollevamento (movimentazione e inserimento calza)	Urti e compressioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Fase	movimentazione e inserimento calza	Ustioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio
addetto videoispezione e risanamento condutture	Attrezzature	Esplosimetro (movimentazione e inserimento calza)	Ustioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	6 - Medio

CONCLUSIONI

Il presente documento di valutazione dei rischi:

- è stato redatto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08;
- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi è stata effettuata dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza, del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Figure	Nominativo	Firma
Datore di lavoro	Sig.ra VALLERIGNANI MARIA	
RSPP	MARIANI ROBERTO	
Medico competente	DR. VALENTE ANTONIO	
RLS	CARETTA FRANCESCA	

GUIDONIA MONTECELIO, 12/09/2017