VIA DOTT. TERZI,39 25080 NUVOLENTO (BS) ITALIA

#### 9.0 MANUTENZIONE

Per questo tipo di macchina l'unica operazione di manutenzione prevista è l'ingrassaggio degli attacchi dei pistoni pneumatici di apertura : a tal fine è presente un apposito ingrassatore.

La frequenza di tale intervento manutentivo è 1 ingrassaggio ogni 1.000 azionamenti.

Per l'ingrassaggio non è previsto l'impiego di sostanze particolari

E' necessario verificare la tipologia di grasso impiegato, mediante la relativa scheda tossicologica, quindi fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuale prescritti ai lavoratori addetti alla manipolazione del grasso stesso.

VIA DOTT. TERZI,39 25080 NUVOLENTO (BS) ITALIA

# RIMEDI AI RISCHI

Le categorie di rischio che caratterizzano la macchina sono:

- rischi fisici (schiacciamento);
- rischi meccanici (intrusione di parti del corpo in meccanismi in movimento);

I rischi residui che caratterizzano la macchina appartengono alle seguenti categorie :

Rischio fisico (schiacciamento).

## Zona pericolosa

Rischio

accessibiltà a persone che volontariamente vogliono

manomettere la macchina

rimedio

cintare la zona pericolosa

## Persone esposte

rischio

personale non autorizzato accede al container.

rimedio

cintare la zona circostante al container

## Materiali e prodotti

Rischio

materiali e lavorazioni non conformi a quanto segnalato a

disegno

rimedio

-i materiali vengono ordinati con i relativi certificati e le

lavorazioni vengono eseguite per la maggior parte interne

all'azienda

-esiste in ECOCONTAINER personale specializzato per il controllo ed il collaudo di quanto fornito esternamente

VIA DOTT. TERZI,39 25080 NUVOLENTO (BS) ITALIA

#### Illuminazione

rischio

.

l'operatore non veda quello che deve fare

rimedio

predisporre di opportune lampade di illuminazione la zona

circostante il container

## Progettazione della macchina ai fini del trasporto

rischio

la macchina non sia adeguatamente agganciata all'autocarro di

trasporto

rimedio

adeguata attrezzatura da installare sull'autocarro in modo da

bloccare oleodinamicamente il container al telaio

dell'autocarro

## Dispositivi di comando

rischio

i dispositivi di comando potrebbero non essere ben visibili e

l'operatore potrebbe non ricordare la operazioni che il

container deve svolgere

rimedio

dispositivi ben visibili sul quadro di comando e contrassegnati in

modo coerente all'azione che la macchina deve svolgere

#### Stabilità

rischio

possibilità che la macchina si muova durante il suo

funzionamento

rimedio

la macchina è appoggiata a terra ed è stata progettata in modo

che le forze che si esercitano, si scarichino internamente e

senza

provocare movimenti relativi

### Protezione contro i rischi dovuti ad elementi mobili

rischio

gli elementi potrebbero ferire qualcuno che potrebbe

restare intrappolato nel portellone

rimedio:

E' FONDAMENTALE CHE L'OPERATORE CHE COMANDA LA CHIUSURA DEL PORTELLO VERIFICHI L'ASSENZA DI PERSONE NELLA ZONA POTENZIALMENTE PERICOLOSA.

VIA DOTT. TERZI,39 25080 NUVOLENTO (BS) ITALIA

## Rischi di incendio

rischio : persone volontariamente incendino il contenuto della macchina

rimedio : cintare la zona di lavoro della macchina ed avere internamente

un estintore di almeno 10 Kg