

GUANOCHANGA QUILLUPANGUI SEGUNDO FABIAN Fg Talleres 1705922902001

El Inca Av De Las Palmeras N47-438 Y Bernardo

Delgado

Teléfono: 023341124

Email: fgtalleres@outlook.com
Obligado a llevar contabilidad: No
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Razón Social: CONDUFACIL CIA-LTDA

Email: condufacil@hotmail.com

Dirección: De La Canela Ne1-10 Y Av. Amazonas

Factura


No. 001-100-000000009

Fecha de Emisión: 2023-04-27

Número de Autorización:

Fecha y hora de autorización:

Ambiente: Produccion Emisión: Normal Clave de acceso:



2704202301170592290200120011000000000091234567814

Cédula/RUC: 1791978889001

Teléfono: 2403156

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Precio
			Unitario		Total
FAM.TIP.039	1.00	Ruliman embrague	5.00	0.00	5.00
FAM.TIP.097	1.00	Cambio de banda de distribucion pcy 1263	30.00	0.00	30.00
FAM.TIP.098	1.00	Kit distribucion pcy 1263	65.00	0.00	65.00
FAM.TIP.099	1.00	Termostato pcy 1263	15.00	0.00	15.00
FAM.TIP.100	1.00	Refrigerante pcy 1263	18.00	0.00	18.00
FAM.TIP.108	1.00	Galon de aceite 20w50 pcy 1263	24.00	0.00	24.00
FAM.TIP.103	1.00	Filtro de aire pcy 1263	10.00	0.00	10.00
FAM.TIP.104	2.00	Chequeo de frenos pcy 1263	10.00	0.00	20.00
FAM.TIP.105	4.00	Enllantada de ruedas pcy 1263	4.00	0.00	16.00
FAM.TIP.106	1.00	Galon de aceite 20w50 pcu 4247	24.00	0.00	24.00
FAM.TIP.109	1.00	Galon de aceite 20w50 pcy 1258	24.00	0.00	24.00
FAM.TIP.114	1.00	Alineacion y balanceo pcy 1258	24.00	0.00	24.00
FAM.TIP.107	1.00	Filtro de aceite pcu 4247	6.00	0.00	6.00
FAM.TIP.102	1.00	Filtro de aceite pcy 1263	6.00	0.00	6.00
FAM.TIP.119	1.00	Tapon de aceite pcy 1263	4.00	0.00	4.00
FAM.TIP.152	2.00	Cambio de focos de freno pdo 2528	3.00	0.00	6.00
FAM.TIP.153	1.00	Abc de motor pcy 1258	25.00	0.00	25.00
FAM.TIP.121	4.00	Bujias pcy 1258	3.50	0.00	14.00
FAM.TIP.154	1.00	Filtro de gasolina pcy 1258	10.00	0.00	10.00
FAM.TIP.155	1.00	Cambio de embrague pcy 1258	50.00	0.00	50.00
FAM.TIP.156	1.00	Chequeo de frenos pcy 1258	10.00	0.00	10.00
FAM.TIP.157	2.00	Enllantada de ruedas pcy 1258	4.00	0.00	8.00
FAM.TIP.158	1.00	Filtro de aceite pcy 1258	6.00	0.00	6.00
FAM.TIP.159	1.00	Kit de embrague pcy 1258	86.00	0.00	86.00
FAM.TIP.160	1.00	Reparacion de embrague pcy 1258	50.00	0.00	50.00
FAM.TIP.123	1.00	Rectificado volante inercia pdo 2537	35.00	0.00	35.00
FAM.TIP.126	1.00	Cambio de embrague pdo 2537	65.00	0.00	65.00

Información Adicional:	Subtotal 12%	656.00
Observaciones:	Subtotal 0%	0.00
	Subtotal no objeto de	0.00
	IVA	
	Subtotal excento IVA	0.00
	Subtotal sin	656.00
	impuestos	
	Descuento	0.00
	IVA 12%	78.72
	Propina	0.00
	VALOR TOTAL	734.72

Forma de Pago 01 - Sin Utilizacion Del Sistema Financiero

Valor \$ 734.72