

TAG: E022460-SDR

DESCRIÇÃO: P1F- MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

156297

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:

- | | |
|--|--|
| ☒ (X) NÃO NECESSITA PTS | ☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM) |
| ☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO | ☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM) |
| ☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM) | ☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM) |
| ☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4) | ☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM) |
| ☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM) | ☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM) |
| ☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6) | ☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM) |

Observação:
ATENÇÃO!

Além do risco "ATROPELAMENTO - VEÍCULOS OU EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS", presente nesta atividade, O MAIOR OU O RISCO MAIS RECORRENTE MAPEADO NESSA MANUTENÇÃO É:

"PRENSAMENTO DO CORPO OU PARTES DO CORPO".

Atentar para os demais riscos mencionados nas ARTs acima. E, ao observar novos (não sinalizados anteriormente), deve-se seguir com o fluxo de Revisão de ART.

EXECUTAR A ATIVIDADE SOMENTE DE POSSE DA ORDEM DE MANUTENÇÃO E DOCUMENTOS DE SEGURANÇA!

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Manutenção Condicional	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM	Status de Usuário: EXEC URG T VPTS	
Tipo de atividade: Reparo (RPR)	Condição de operação: Qualquer Condição	
Data programada início: 06/07/2026	Data programada fim: 07/07/2026	
CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader	Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: ()Sim (X)Não	Prioridade C
Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)	Ponto Final (Ativos Lineares): 22.770	
Local Inst.: EFCJ-S11-INFRATE-L0001-E022460-SDR	Fonte radioativa: Não	
Ponto Inicial (Ativos Lineares): 22.460	SDR - ATERRO DO KM 22.460 AO KM 22.770	
Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRATE-L0001-E022460	ATERRO DO KM 22.460 AO KM 22.770	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

TAG: E022460-SDR

DESCRIÇÃO: P1F- MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0090	APONTAMENTO OFICIAL	CMICC2OF	2	6.4	12.8	
0100	APONTAMENTO SERVENTE	CMICC2SE	4	6.4	25.6	
0120	APONTAMENTO -OFICIAL	CMICC2OF	2	6.4	12.8	
0130	APONTAMENTO - SERVENTE	CMICC2SE	4	6.4	25.6	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECEER UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

TAG: E022460-SDR

DESCRIÇÃO: P1F- MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

PRO-023804 ATIVIDADES NO TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	FERRAMENTAS-MATERIAIS MANUT DRENAGEM
------	--------	--------------------------------------



TAG: E022460-SDR

DESCRIÇÃO: P1F- MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM

FERRAMENTAS-MATERIAIS MANUT DRENAGEM

MATERIAIS

- AREIA
- CIMENTO
- BRITA
- ÁGUA
- BICA CORRIDA
- BLOCO DE CONCRETO
- TIJOLO
- MEIO FIO (PRÉ MOLDADO)
- MADERITE
- RIPA
- PREGO

FERRAMENTAS MANUAIS

- ALAVANCA
- PÁ
- ENXADA
- XIBANCA
- MARTELO
- MARRETA
- CARRO DE MÃO
- LINHA

EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA MECANIZADA (OPCIONAIS)

- RETROESCAVADEIRA
- ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
- MINI ESCAVADEIRA
- CAMINHÃO BASCULANTE
- TRATOR DE ESTEIRA

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E022460-SDR

DESCRIÇÃO: P1F- MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	LIMPAR/RECUPERAR DRENAGEM
------	--------	---------------------------

LIMPAR/RECUPERAR DRENAGEM

* LIMPAR/DESOBSTRUIR DRENAGEM

* RECUPERAR SISTEMA DE DRENAGEM DANIFICADO

* PINTAR DRENAGEM

* APLICAR TAMPA DE DRENAGEM (PRÉ MOLDADO)

0070	CIFCC1	ROÇAR/PODAR
------	--------	-------------

0080	CIFCC1	LIMPAR DRENAGEM MECANIZADA - ESCAVAR
------	--------	--------------------------------------

0110	CMICC2OP	APONTAMENTO OPERADOR
------	----------	----------------------



TAG: E022460-SDR

DESCRIÇÃO: P1F- MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202600739561	P1F- INFRAESTRUTURA- CORTES E ATERROS	EFCJ-S11-INFRATE-L0001-E022460-SDR	1 - Alta	10/07/2026	CIFCC1

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

P1F- MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM
26.04.2026 16:47:52 UTC-3 (81041737) Carla Ribeiro
DEMANDA MANUTENÇÃO PONTUAL - CORTES E ATERROS # SUPERVISÃO: Infra 4 # DISTRITO: Ramal # KM INÍCIO: 22.460 # KM FIM: 22.770 # KM PONTUAL: 22.490 # ANOMALIA: # Obstrução Total Do Sistema De Drenagem # PARÂMETRO: 60 A 100% Da Seção Dos Dispositivos De Drenagem Obstruídos # PRIORIDADE: P1F # TRATATIVA RECOMENDA: Realizar Roço, Poda, Limpeza Mecanizada, Pintura De Todos Os Dispositivos De Drenagem Do Ativo. # RECURSOS MÃO DE OBRA: 01 Encarregado
02 Oficial
06 Serventes
01 Operador # RECURSOS MATERIAIS: Na # RECURSOS EQUIPAMENTOS: 01 MINE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
SOLICITANTE: Pedro Medrado_CONTR | C0645945@vale.com
ID FORM.: 95ce84be-8471-48ec-b167-2c87ee32d69c
* Registro Origem - 202600780502



TAG: E022460-SDR

DESCRIÇÃO: P1F- MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: D056620-IGIC03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 08/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 08/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRATE-L0001-D056620-IGIC03

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRATE-L0001-D056620

Fonte radioativa: Não

INCLINOMETRO - RF055DTCIN03

ATERRO DO KM 56.620 AO KM 57.820 LD

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	

0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	
------	------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: D056620-IGIC03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: D056620-IGIC03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: D056620-IGIC03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: D056620-IGIC03**DESCRIÇÃO:** ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.