

TAG: E022460-SDR

DESCRIÇÃO: P1F- MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

156297

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:

- | | |
|--|--|
| ☒ (X) NÃO NECESSITA PTS | ☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM) |
| ☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO | ☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM) |
| ☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM) | ☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM) |
| ☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4) | ☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM) |
| ☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM) | ☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM) |
| ☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6) | ☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM) |

Observação:
ATENÇÃO!

Além do risco "ATROPELAMENTO - VEÍCULOS OU EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS", presente nesta atividade, O MAIOR OU O RISCO MAIS RECORRENTE MAPEADO NESSA MANUTENÇÃO É:

"PRENSAMENTO DO CORPO OU PARTES DO CORPO".

Atentar para os demais riscos mencionados nas ARTs acima. E, ao observar novos (não sinalizados anteriormente), deve-se seguir com o fluxo de Revisão de ART.

EXECUTAR A ATIVIDADE SOMENTE DE POSSE DA ORDEM DE MANUTENÇÃO E DOCUMENTOS DE SEGURANÇA!

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Manutenção Condicional	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM	Status de Usuário: EXEC URG T VPTS	
Tipo de atividade: Reparo (RPR)	Condição de operação: Qualquer Condição	
Data programada início: 06/07/2026	Data programada fim: 07/07/2026	
CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader	Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: ()Sim (X)Não	Prioridade C
Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)	Ponto Final (Ativos Lineares): 22.770	
Local Inst.: EFCJ-S11-INFRATE-L0001-E022460-SDR	Fonte radioativa: Não	
Ponto Inicial (Ativos Lineares): 22.460	SDR - ATERRO DO KM 22.460 AO KM 22.770	
Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRATE-L0001-E022460	ATERRO DO KM 22.460 AO KM 22.770	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

TAG: E022460-SDR

DESCRIÇÃO: P1F- MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0090	APONTAMENTO OFICIAL	CMICC2OF	2	6.4	12.8	
0100	APONTAMENTO SERVENTE	CMICC2SE	4	6.4	25.6	
0120	APONTAMENTO -OFICIAL	CMICC2OF	2	6.4	12.8	
0130	APONTAMENTO - SERVENTE	CMICC2SE	4	6.4	25.6	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

TAG: E022460-SDR

DESCRIÇÃO: P1F- MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

PRO-023804 ATIVIDADES NO TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	FERRAMENTAS-MATERIAIS MANUT DRENAGEM
------	--------	--------------------------------------



TAG: E022460-SDR

DESCRIÇÃO: P1F- MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM

FERRAMENTAS-MATERIAIS MANUT DRENAGEM

MATERIAIS

AREIA
CIMENTO
BRITA
ÁGUA
BICA CORRIDA
BLOCO DE CONCRETO
TIJOLO
MEIO FIO (PRÉ MOLDADO)
MADERITE
RIPA
PREGO

FERRAMENTAS MANUAIS

ALAVANCA
PÁ
ENXADA
XIBANCA
MARTELO
MARRETA
CARRO DE MÃO
LINHA

EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA MECANIZADA (OPCIONAIS)

RETROESCAVADEIRA
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
MINI ESCAVADEIRA
CAMINHÃO BASCULANTE
TRATOR DE ESTEIRA

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E022460-SDR

DESCRIÇÃO: P1F- MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	LIMPAR/RECUPERAR DRENAGEM
------	--------	---------------------------

LIMPAR/RECUPERAR DRENAGEM

* LIMPAR/DESOBSTRUIR DRENAGEM

* RECUPERAR SISTEMA DE DRENAGEM DANIFICADO

* PINTAR DRENAGEM

* APLICAR TAMPA DE DRENAGEM (PRÉ MOLDADO)

0070	CIFCC1	ROÇAR/PODAR
------	--------	-------------

0080	CIFCC1	LIMPAR DRENAGEM MECANIZADA - ESCAVAR
------	--------	--------------------------------------

0110	CMICC2OP	APONTAMENTO OPERADOR
------	----------	----------------------



TAG: E022460-SDR

DESCRIÇÃO: P1F- MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202600739561	P1F- INFRAESTRUTURA- CORTES E ATERROS	EFCJ-S11-INFRATE-L0001-E022460-SDR	1 - Alta	10/07/2026	CIFCC1

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

P1F- MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM
26.04.2026 16:47:52 UTC-3 (81041737) Carla Ribeiro
DEMANDA MANUTENÇÃO PONTUAL - CORTES E ATERROS # SUPERVISÃO: Infra 4 # DISTRITO: Ramal # KM INÍCIO: 22.460 # KM FIM: 22.770 # KM PONTUAL: 22.490 # ANOMALIA: # Obstrução Total Do Sistema De Drenagem # PARÂMETRO: 60 A 100% Da Seção Dos Dispositivos De Drenagem Obstruídos # PRIORIDADE: P1F # TRATATIVA RECOMENDA: Realizar Roço, Poda, Limpeza Mecanizada, Pintura De Todos Os Dispositivos De Drenagem Do Ativo. # RECURSOS MÃO DE OBRA: 01 Encarregado
02 Oficial
06 Serventes
01 Operador # RECURSOS MATERIAIS: Na # RECURSOS EQUIPAMENTOS: 01 MINE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
SOLICITANTE: Pedro Medrado_CONTR | C0645945@vale.com
ID FORM.: 95ce84be-8471-48ec-b167-2c87ee32d69c
* Registro Origem - 202600780502

TAG: E022460-SDR

DESCRIÇÃO: P1F- MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:

TAG: D056620-IGIC03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 08/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 08/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRATE-L0001-D056620-IGIC03

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRATE-L0001-D056620

Fonte radioativa: Não

INCLINOMETRO - RF055DTCIN03

ATERRO DO KM 56.620 AO KM 57.820 LD

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	

0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	
------	------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: D056620-IGIC03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: D056620-IGIC03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: D056620-IGIC03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: D056620-IGIC03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: D056620-IGIC03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:

TAG: D056620-IGPR01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 08/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 08/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRATE-L0001-D056620-IGPR01

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRATE-L0001-D056620

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055DTAMP01

ATERRO DO KM 56.620 AO KM 57.820 LD

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: D056620-IGPR01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: D056620-IGPR01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: D056620-IGPR01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: D056620-IGPR01**DESCRIÇÃO:** ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: D056620-IGPR01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:

TAG: D056620-IGPR02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 08/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 08/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRATE-L0001-D056620-IGPR02

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRATE-L0001-D056620

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055DTAMP02

ATERRO DO KM 56.620 AO KM 57.820 LD

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	

0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	
------	------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: D056620-IGPR02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: D056620-IGPR02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: D056620-IGPR02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: D056620-IGPR02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: D056620-IGPR02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:

TAG: D056620-IGPR03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 08/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 08/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRATE-L0001-D056620-IGPR03

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRATE-L0001-D056620

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055DTAMP03

ATERRO DO KM 56.620 AO KM 57.820 LD

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: D056620-IGPR03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: D056620-IGPR03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: D056620-IGPR03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: D056620-IGPR03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: D056620-IGPR03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: D056620-IGPR04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 08/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 08/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRATE-L0001-D056620-IGPR04

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRATE-L0001-D056620

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055DTAMP04

ATERRO DO KM 56.620 AO KM 57.820 LD

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	

0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	
------	------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: D056620-IGPR04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: D056620-IGPR04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: D056620-IGPR04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: D056620-IGPR04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: D056620-IGPR04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:

TAG: D056620-IGPR05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 08/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 08/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRATE-L0001-D056620-IGPR05

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRATE-L0001-D056620

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055DTAMP05

ATERRO DO KM 56.620 AO KM 57.820 LD

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: D056620-IGPR05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: D056620-IGPR05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: D056620-IGPR05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: D056620-IGPR05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: D056620-IGPR05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:

TAG: D056620-IGPR06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 08/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 08/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRATE-L0001-D056620-IGPR06

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRATE-L0001-D056620

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055DTAMP06

ATERRO DO KM 56.620 AO KM 57.820 LD

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	

0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	
------	------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: D056620-IGPR06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: D056620-IGPR06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: D056620-IGPR06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: D056620-IGPR06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: D056620-IGPR06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: D056620-IGPR07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 08/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 08/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRATE-L0001-D056620-IGPR07

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRATE-L0001-D056620

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055DTAMP07

ATERRO DO KM 56.620 AO KM 57.820 LD

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: D056620-IGPR07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: D056620-IGPR07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: D056620-IGPR07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: D056620-IGPR07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: D056620-IGPR07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: D055677-IGIC01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 08/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 08/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-D055677-IGIC01

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-D055677

Fonte radioativa: Não

INCLINOMETRO - RF055DTCIN01

CORTE DO KM 055.677 AO KM 055.950 LD

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	

0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	
------	------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: D055677-IGIC01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: D055677-IGIC01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: D055677-IGIC01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: D055677-IGIC01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: D055677-IGIC01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:

TAG: D055677-IGPZ02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 08/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 08/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: ☐ () Sim ☒ (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-D055677-IGPZ02

Ponto Inicial (Ativos Lineares): 55.677

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-D055677

Ponto Final (Ativos Lineares): 55.950

Fonte radioativa: Não

PIEZOMETRO - RF055DTCPZ02

CORTE DO KM 055.677 AO KM 055.950 LD

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

TAG: D055677-IGPZ02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

TAG: D055677-IGPZ02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: D055677-IGPZ02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: D055677-IGPZ02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: D055677-IGPZ02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:

TAG: D055677-IGPZ03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 08/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 08/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-D055677-IGPZ03

Ponto Inicial (Ativos Lineares): 55.677

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-D055677

Ponto Final (Ativos Lineares): 55.950

Fonte radioativa: Não

PIEZOMETRO - RF055DTCZ03

CORTE DO KM 055.677 AO KM 055.950 LD

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

TAG: D055677-IGPZ03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

TAG: D055677-IGPZ03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: D055677-IGPZ03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: D055677-IGPZ03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: D055677-IGPZ03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:



TAG: D055677-IGPZ08

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 08/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 08/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-D055677-IGPZ08

Ponto Inicial (Ativos Lineares): 55.677

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-D055677

Ponto Final (Ativos Lineares): 55.950

Fonte radioativa: Não

PIEZOMETRO - RF055DTCPZ08

CORTE DO KM 055.677 AO KM 055.950 LD

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

TAG: D055677-IGPZ08

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

TAG: D055677-IGPZ08

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: D055677-IGPZ08

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: D055677-IGPZ08

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: D055677-IGPZ08

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: D055677-IGPZ09

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 08/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 08/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-D055677-IGPZ09

Ponto Inicial (Ativos Lineares): 55.677

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-D055677

Ponto Final (Ativos Lineares): 55.950

Fonte radioativa: Não

PIEZOMETRO - RF055DTCZ09

CORTE DO KM 055.677 AO KM 055.950 LD

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

TAG: D055677-IGPZ09

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

TAG: D055677-IGPZ09

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: D055677-IGPZ09

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: D055677-IGPZ09

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: D055677-IGPZ09

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGIC02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 08/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC ATCR VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 08/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: (X)Sim ()Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGIC02

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

INCLINOMETRO - RF055ETCIN02

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGIC02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGIC02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGIC02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGIC02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGIC02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGIC08

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 08/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC ATCR VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 08/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: (X)Sim ()Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGIC08

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

INCLINOMETRO - RF055DTCIN08

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	

0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	
------	------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGIC08

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGIC08

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGIC08

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGIC08

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGIC08

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: E031300-IGPR17

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRC TE-L0001-E031300-IGPR17

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRC TE-L0001-E031300

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF031ETCMP17

CORTE DO KM 31.300 AO KM 32.720 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	

0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	
------	------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E031300-IGPR17

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E031300-IGPR17

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E031300-IGPR17

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E031300-IGPR17

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E031300-IGPR17

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:

TAG: E031300-IGPR18

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E031300-IGPR18

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E031300

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF031ETCMP18

CORTE DO KM 31.300 AO KM 32.720 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E031300-IGPR18

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E031300-IGPR18

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E031300-IGPR18

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E031300-IGPR18

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E031300-IGPR18

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:

TAG: E031300-IGPR19

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM
Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E031300-IGPR19

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E031300

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF031ETCMP19

CORTE DO KM 31.300 AO KM 32.720 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E031300-IGPR19

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E031300-IGPR19

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E031300-IGPR19

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E031300-IGPR19

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E031300-IGPR19

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGIC06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGIC06

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

INCLINOMETRO - RF055ETCIN06

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGIC06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGIC06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGIC06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGIC06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGIC06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGNA01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGNA01

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

MEDIDOR DE NÍVEL D'AGUA - RF055ETCMA01

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	

0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	
------	------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGNA01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGNA01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGNA01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGNA01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGNA01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGNA02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGNA02

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

MEDIDOR DE NÍVEL D'AGUA - RF055DTCMA02

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	

0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	
------	------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGNA02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGNA02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGNA02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGNA02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGNA02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGNA03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM
Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGNA03

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

MEDIDOR DE NÍVEL D'AGUA - RF055DTCMA03

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGNA03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGNA03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGNA03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGNA03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGNA03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGNA04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGNA04

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

MEDIDOR DE NÍVEL D'AGUA - RF055ETCMA04

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGNA04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGNA04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGNA04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGNA04**DESCRIÇÃO:** ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.



TAG: E055677-IGNA04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGNA05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGNA05

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

MEDIDOR DE NÍVEL D'AGUA - RF055DTCMA05

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGNA05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGNA05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGNA05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGNA05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGNA05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGNA06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGNA06

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

MEDIDOR DE NÍVEL D'AGUA - RF055DTCMA06

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	

0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	
------	------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGNA06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGNA06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGNA06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGNA06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGNA06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGNA07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGNA07

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

MEDIDOR DE NÍVEL D'AGUA - RF055ETCMA07

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGNA07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGNA07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGNA07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGNA07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGNA07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGNA08

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGNA08

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

MEDIDOR DE NÍVEL D'AGUA - RF055DTCMA08

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	

0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	
------	------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGNA08

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGNA08

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGNA08

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGNA08

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGNA08

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGNA09

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGNA09

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

MEDIDOR DE NÍVEL D'AGUA - RF055DTCMA09

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGNA09

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGNA09

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGNA09

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGNA09

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGNA09

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGPR01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRC TE-L0001-E055677-IGPR01

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRC TE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP01

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR01**DESCRIÇÃO:** ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGPR02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR02

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP02

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR02**DESCRIÇÃO:** ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGPR03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

- (X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)
- () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Preventiva Sistemática		Liberado para execução
Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM	Status de Usuário: EXEC VPTS	
Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)	Condição de operação: Qualquer Condição	
Data programada início: 09/07/2026	Data programada fim: 09/07/2026	
Tolerância mínima: 19/05/2026	Tolerância máxima: 12/07/2026	
CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader	Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ()Sim (X)Não		Prioridade A
Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR03	PRISMA - RF055ETCMP03	
Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677	CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGPR04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

- (X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)
- () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Preventiva Sistemática		Liberado para execução
Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM	Status de Usuário: EXEC VPTS	
Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)	Condição de operação: Qualquer Condição	
Data programada início: 09/07/2026	Data programada fim: 09/07/2026	
Tolerância mínima: 19/05/2026	Tolerância máxima: 12/07/2026	
CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader	Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ()Sim (X)Não		Prioridade A
Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR04	PRISMA - RF055ETCMP04	
Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677	CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição

TAG: E055677-IGPR04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGPR05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

- (X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)
- () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Manutenção Preventiva Sistemática	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM	Status de Usuário: EXEC VPTS	
Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)	Condição de operação: Qualquer Condição	
Data programada início: 09/07/2026	Data programada fim: 09/07/2026	
Tolerância mínima: 19/05/2026	Tolerância máxima: 12/07/2026	
CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader	Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: ()Sim (X)Não	Prioridade A
Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR05	PRISMA - RF055ETCMP05	
Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677	CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGPR06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR06

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP06

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGPR07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR07

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP07

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGPR08

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRC TE-L0001-E055677-IGPR08

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRC TE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP08

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR08

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR08

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR08

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR08**DESCRIÇÃO:** ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR08

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGPR09

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR09

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP09

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR09

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR09

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR09

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR09**DESCRIÇÃO:** ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR09

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGPR10

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR10

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP10

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	

0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	
------	------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR10

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR10

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR10

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR10**DESCRIÇÃO:** ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR10

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGPR11

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR11

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP11

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR11

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR11

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR11

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR11**DESCRIÇÃO:** ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR11

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGPR12

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR12

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP12

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	

0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	
------	------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR12

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR12

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR12

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR12

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR12

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGPR13

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR13

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP13

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	

0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	
------	------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR13

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR13

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR13

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR13

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR13

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGPR14

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR14

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP14

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	

0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	
------	------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR14

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR14

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR14

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR14

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR14

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGPR15

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR15

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP15

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR15

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR15

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR15

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR15

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR15

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGPR16

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR16

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP16

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	

0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	
------	------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR16

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR16

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR16

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR16**DESCRIÇÃO:** ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR16

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGPR17

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR17

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP17

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR17

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONIVÉIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR17

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR17

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR17**DESCRIÇÃO:** ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR17

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGPR18

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR18

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP18

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR18

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECER UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR18

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR18

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR18**DESCRIÇÃO:** ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR18

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGPR19

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR19

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP19

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR19

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR19

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR19

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR19**DESCRIÇÃO:** ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR19

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGPR20

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR20

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP20

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR20

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR20

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR20

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR20**DESCRIÇÃO:** ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR20

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGPR21

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR21

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP21

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR21

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR21

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR21

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR21**DESCRIÇÃO:** ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR21

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGPR22

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR22

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP22

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR22

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR22

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR22

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR22

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR22

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGPR23

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR23

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP23

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR23

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR23

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR23

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR23

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR23

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGPR24

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR24

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP24

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR24

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR24

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR24

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR24**DESCRIÇÃO:** ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR24

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGPR25

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR25

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP25

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	

0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	
------	------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR25

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR25

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR25

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR25

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR25

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGPR26

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR26

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP26

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR26

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR26

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR26

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR26

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR26

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGPR27

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

- (X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)
- () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Preventiva Sistemática		Liberado para execução
Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM	Status de Usuário: EXEC VPTS	
Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)	Condição de operação: Qualquer Condição	
Data programada início: 09/07/2026	Data programada fim: 09/07/2026	
Tolerância mínima: 19/05/2026	Tolerância máxima: 12/07/2026	
CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader	Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ()Sim (X)Não		Prioridade A
Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR27	PRISMA - RF055ETCMP27	
Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677	CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR27

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR27

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR27

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR27

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR27

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGPR28

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR28

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP28

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	

0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	
------	------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR28

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR28

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR28

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR28**DESCRIÇÃO:** ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR28

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGPR29

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRC TE-L0001-E055677-IGPR29

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRC TE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP29

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR29

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR29

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR29

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR29

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR29

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGPR30

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR30

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP30

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR30

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR30

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR30

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR30

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.



TAG: E055677-IGPR30

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGPR31

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR31

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP31

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR31

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR31

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR31

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR31

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR31

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGPR32

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR32

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP32

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	

0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	
------	------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR32

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR32

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR32

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR32

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR32

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGPR33

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR33

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP33

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR33

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR33

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR33

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR33

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR33

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGPR34

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPR34

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF055ETCMP34

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPR34

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR34

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPR34

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPR34

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPR34

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGPZ01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPZ01

Ponto Inicial (Ativos Lineares): 55.677

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Ponto Final (Ativos Lineares): 56.620

Fonte radioativa: Não

PIEZOMETRO - RF055ETCPZ01

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

TAG: E055677-IGPZ01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

TAG: E055677-IGPZ01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPZ01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPZ01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPZ01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:

TAG: E055677-IGPZ01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

12109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 18/11/2025

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Status de Usuário: EXEC REPR VPTS

Condição de operação: Sem Passagem de Trem

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 11/01/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPZ01

Ponto Inicial (Ativos Lineares): 55.677

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Ponto Final (Ativos Lineares): 56.620

Fonte radioativa: Não

PIEZOMETRO - RF055ETCPZ01

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	202613
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	202613

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

TAG: E055677-IGPZ01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

TAG: E055677-IGPZ01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPZ01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPZ01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPZ01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGPZ04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPZ04

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PIEZOMETRO - RF055ETCPZ04

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPZ04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPZ04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPZ04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPZ04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPZ04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGPZ05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPZ05

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PIEZOMETRO - RF055DTCPZ05

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPZ05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPZ05**DESCRIÇÃO:** ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPZ05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPZ05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPZ05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGPZ06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPZ06

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PIEZOMETRO - RF055DTCPZ06

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPZ06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPZ06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPZ06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPZ06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.



TAG: E055677-IGPZ06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: E055677-IGPZ07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677-IGPZ07

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E055677

Fonte radioativa: Não

PIEZOMETRO - RF055ETCPZ07

CORTE DO KM 55.677 AO KM 56.620 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	

0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	
------	------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E055677-IGPZ07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPZ07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E055677-IGPZ07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E055677-IGPZ07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E055677-IGPZ07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:



TAG: E010913-IGPR01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 09/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 09/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRC TE-L0002-E010913-IGPR01

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRC TE-L0002-E010913

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF010ETCMP01

CORTE DO KM 10.913 AO KM 11.700 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: E010913-IGPR01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: E010913-IGPR01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E010913-IGPR01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E010913-IGPR01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E010913-IGPR01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: RC01AE087080-IC2

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 10/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 10/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRASS-CTEPA-RC01AE087080-IC2

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRASS-CTEPA-RC01AE087080

Fonte radioativa: Não

INCLINOMETRO - RF087ETCIN02

CORTE DO KM 087,080 AO KM 87,140

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	

0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	
------	------------------------------------	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

TAG: RC01AE087080-IC2

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: RC01AE087080-IC2

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: RC01AE087080-IC2

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: RC01AE087080-IC2

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.



TAG: RC01AE087080-IC2

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: RC01AE087080-IC4

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

- (X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)
- () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Preventiva Sistemática		Liberado para execução
Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM	Status de Usuário: EXEC VPTS	
Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)	Condição de operação: Qualquer Condição	
Data programada início: 10/07/2026	Data programada fim: 10/07/2026	
Tolerância mínima: 19/05/2026	Tolerância máxima: 12/07/2026	
CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader	Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ()Sim (X)Não		Prioridade A
Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: EFCJ-S11-INFRASS-CTEPA-RC01AE087080-IC4	INCLINOMETRO - RF087ETCIN04	
Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRASS-CTEPA-RC01AE087080	CORTE DO KM 087,080 AO KM 87,140	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.0	1.0	
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	3	2.0	6.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição

TAG: RC01AE087080-IC4

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS
------	--------	--

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

TAG: RC01AE087080-IC4

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: RC01AE087080-IC4

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: RC01AE087080-IC4

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.



TAG: RC01AE087080-IC4

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:

TAG: D064560-IGPR05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM
Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 10/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Status de Usuário: EXEC REPR VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 10/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-D064560-IGPR05

Ponto Inicial (Ativos Lineares): 64.560

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-D064560

Ponto Final (Ativos Lineares): 64.640

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF064DTSMP05

CORTE DO KM 64.560 AO KM 64.680 LD

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.5	1.5	202623
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	2	1.5	3.0	202623

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

TAG: D064560-IGPR05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

TAG: D064560-IGPR05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: D064560-IGPR05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: D064560-IGPR05**DESCRIÇÃO:** ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: D064560-IGPR05

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: D064560-IGPR06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

- (X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)
- () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Manutenção Preventiva Sistemática	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM	Status de Usuário: EXEC REPR VPTS	
Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)	Condição de operação: Qualquer Condição	
Data programada início: 10/07/2026	Data programada fim: 10/07/2026	
Tolerância mínima: 18/04/2026	Tolerância máxima: 11/06/2026	
CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader	Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: ()Sim (X)Não	Prioridade A
Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)	Ponto Final (Ativos Lineares): 64.640	
Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-D064560-IGPR06	Fonte radioativa: Não	
Ponto Inicial (Ativos Lineares): 64.560	PRISMA - RF064DTSMP06	
Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-D064560	CORTE DO KM 64.560 AO KM 64.680 LD	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.5	1.5	202623
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	2	1.5	3.0	202623

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

--

TAG: D064560-IGPR06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

TAG: D064560-IGPR06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: D064560-IGPR06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: D064560-IGPR06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: D064560-IGPR06

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:

TAG: D064560-IGPR07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 10/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Status de Usuário: EXEC REPR VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 10/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-D064560-IGPR07

Ponto Inicial (Ativos Lineares): 64.560

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-D064560

Ponto Final (Ativos Lineares): 64.640

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF064DTSMP07

CORTE DO KM 64.560 AO KM 64.680 LD

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.5	1.5	202623
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	2	1.5	3.0	202623

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

TAG: D064560-IGPR07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

TAG: D064560-IGPR07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: D064560-IGPR07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: D064560-IGPR07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: D064560-IGPR07

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: E064560-IGPR01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 10/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC REPR VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 10/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E064560-IGPR01

Ponto Inicial (Ativos Lineares): 64.560

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E064560

Ponto Final (Ativos Lineares): 64.640

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF064ETSMP01

CORTE DO KM 64.560 AO KM 64.680 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.5	1.5	202623
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	2	1.5	3.0	202623

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

TAG: E064560-IGPR01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

TAG: E064560-IGPR01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E064560-IGPR01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E064560-IGPR01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E064560-IGPR01

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:

TAG: E064560-IGPR02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 10/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Status de Usuário: EXEC REPR VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 10/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

Liberado para execução
INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E064560-IGPR02

Ponto Inicial (Ativos Lineares): 64.560

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E064560

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Ponto Final (Ativos Lineares): 64.640

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF064ETSMP02

CORTE DO KM 64.560 AO KM 64.680 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.5	1.5	202623
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	2	1.5	3.0	202623

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

TAG: E064560-IGPR02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

TAG: E064560-IGPR02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E064560-IGPR02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E064560-IGPR02**DESCRIÇÃO:** ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E064560-IGPR02

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios:



TAG: E064560-IGPR03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

(X) NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 10/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC REPR VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 10/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E064560-IGPR03

Ponto Inicial (Ativos Lineares): 64.560

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E064560

Ponto Final (Ativos Lineares): 64.640

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF064ETSMP03

CORTE DO KM 64.560 AO KM 64.680 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.5	1.5	202623
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	2	1.5	3.0	202623

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

TAG: E064560-IGPR03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

TAG: E064560-IGPR03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E064560-IGPR03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E064560-IGPR03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E064560-IGPR03

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios:

TAG: E064560-IGPR04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

MATRIZ DE BLOQUEIO
INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

123109

Nº do(s) PRO(s):

PRO:0016

() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Serviço de Man. Preventiva (SVC)

Data programada início: 10/07/2026

Tolerância mínima: 19/05/2026

CT Responsável: Líder de Manutenção / Maintenance Leader

Manutenção Preventiva Sistemática
Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC REPR VPTS

Condição de operação: Qualquer Condição

Data programada fim: 10/07/2026

Tolerância máxima: 12/07/2026

Desc CT Resp.: INFRA IV VALE RAMAL

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): EFC - São Luis:TFC:1001 (4065)

Local Inst.: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E064560-IGPR04

Ponto Inicial (Ativos Lineares): 64.560

Local Inst. Superior: EFCJ-S11-INFRCTE-L0001-E064560

Ponto Final (Ativos Lineares): 64.640

Fonte radioativa: Não

PRISMA - RF064XTSMP04

CORTE DO KM 64.560 AO KM 64.680 LE

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2OF	1	1.5	1.5	202623
0090	Roço e capina manual Inst. Medição	CMICC2SE	2	1.5	3.0	202623

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

TAG: E064560-IGPR04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	CIFCC1	ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

ORIENTAÇÕES DE SSMAC E MITIGAÇÕES RISCOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- RESPEITAR TODAS AS REGRAS DE OURO DA SEGURANÇA E RAC'S;

ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO COM CCO/CCM/CCP E COM A EQUIPE;

- RESPONSÁVEL PELA LDL: SE APRESENTAR AO MCM E CENTRO DE CONTROLE, PEDIR E CONTROLAR LDL E GARANTIR QUE TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE CONHEÇAM O NÚMERO DA LDL, TEMPO DE DURAÇÃO COM HORA INÍCIO E FIM E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES; -CASO SEJA COORDENADOR SECUNDÁRIO SE APRESENTAR AO COORDENADOR MESTRE INFORMANDO PROGRAMAÇÃO E SOLICITAR TRAVA LÓGICA AO MCM
- CERTIFICAR QUE NÃO PASSARÁ NENHUM TREM DURANTE A INSPEÇÃO NA VIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LDL.
- AO SE DESLOCAR PELA PLATAFORMA DA FERROVIA OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE BURACOS, PRESENÇA DE TRILHOS DESMOBILIZADOS E/OU DESNIVELAMENTO DO TERRENO;
- INSPECIONAR O LOCAL SE HÁ PRESENÇA DE INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS ANTES DO INÍCIO DA TAREFA;
- SOMENTE FUNCIONÁRIO HABILITADO, TREINADO E AUTORIZADO FORMALMENTE PODERÁ SER EXECUTANTE DA TAREFA E REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO;
- NUNCA REALIZAR A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB REDE ELÉTRICA ENERGIZADA NA FAIXA DE SERVIDÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO É OBRIGATÓRIO ACIONAR CADEIA DE AJUDA PARA PROSSEGUIR COM A DESENERGIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ALINHADO COM A EQUIPE DO SESMT;
- NÃO EXECUTAR A ATIVIDADE COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS (INCIDÊNCIA DE CHUVA, TROVÃO, RELÂMPAGO);
- NÃO USAR RELÓGIO, ALIANÇA OU QUALQUER ADORNO OU MATERIAL QUE POSSA SERVIR COMO PONTO DE AGARRAMENTO OU CONDUTOR DE ENERGIA;
- NÃO USAR TELEFONE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EXCEÇÃO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO QUANDO NECESSÁRIO.

SAÚDE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES

- CHECAR SE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES A ATIVIDADE ESTÃO DISPONÍVEIS;
- ANALISAR O PASSO A PASSO DA ATIVIDADES, OS RISCOS E SE AS MEDIDAS DE CONTROLES ESTÃO EFETIVAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE;
- EMITIR AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO APLICADO AS ATIVIDADES CRÍTICAS (PNR-000069);
- ATENTAR ESTABELECE UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE 5S;

OBS.: TODA OCORRÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E COMUNIDADES DEVE SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DA ÁREA, IMEDIATO E AO RESPONSÁVEL PELO MEIO AMBIENTE DA ÁREA.

EPI'S:

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR;
- ÓCULOS DE SEGURANÇA;
- PROTETOR FACIAL;
- PROTETOR AUDITIVO NA PRESENÇA DE RUÍDO;
- MÁSCARA FACIAL PFF2;
- UNIFORME (CALÇA E CAMISA MANGA LONGA);
- COLETE DE SEGURANÇA (CASO O FARDAMENTO NÃO POSSUA);
- BOTINA DE MANOBREIRO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE;
- AVENTAL DE RASPA;
- PERNEIRAS;
- LUVAS: VAQUETA/ALGODÃO AO MOVIMENTAR FERRAMENTAS E/OU MATERIAIS.

TAG: E064560-IGPR04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0020	CIFCC1	PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------------------------

PREENCHER A DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA

SEGUIR CONFORME PNR-000068-DIRETRIZES PARA ART, REALIZANDO TODAS AS MEDIDAS DE CONTROLE INFORMADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO ATIVO.

PREENCHER TODOS OS CHECKLIST'S DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS SELECIONADOS PARA EXECUTAR A TAREFA.

OBS: Havendo algum risco não contemplado na ART, deve-se paralisar as atividades, reavaliar o risco nos aspectos de Saúde e Segurança e Meio Ambiente, elaborar uma ART contemplando este risco.

0030	CIFCC1	PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO
------	--------	----------------------------------

PRO-023804 ATIVIDADES EM TERRENO

- Nas áreas em que forem observados pontaletes das cores preta e vermelha, somente iniciar a atividade após avaliação da geotecnia operacional e liberação pelo responsável geotécnico.
- Caso seja percebido escavação no pé do talude que não esteja definido em um projeto, deve ser acionado imediatamente a equipe de geotecnia;
- Deve ser preenchido o anexo 1 do PRO-023804 Atividades no Terreno, para toda atividade a ser executada dentro do raio de interferência igual ou menor que a altura do talude, quando houver mudanças no cenário ou trocas de turno.
- Deve-se considerar as avaliações/inspeções realizadas por imagens (exemplo: drones) se existir riscos que não puderem ser mitigados para um acesso seguro.
- O talude deve estar com uma geometria e drenagem adequadas para a realização da atividade, não podendo realizar atividades com presença de chapéu e/ou crista negativa, blocos soltos/desagregados ou com potencial de se desprender do talude.
- Para escavações de obras civis, deve-se ter conhecimento de interferências (dutos, tubos, fios e etc.) enterradas. O responsável pela atividade deve consultar os desenhos pertinentes relativos às utilidades enterradas na área.

0040	CIFCC1	EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	--------------------------------------

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS E MATERIAIS

ROÇO/PODA

MATERIAIS/FERRAMENTAS

CHAVE DE AJUSTE

FOICE

FIO NYLON

GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS

ROÇADEIRA MANUAL

MOTOPODA

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

0050	CIFCC1	VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------------------------

TAG: E064560-IGPR04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

VERIFICAR E ISOLAR LOCAL DA ATIVIDADE

*REALIZAR INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL DA ATIVIDADE

Realizar inspeção prévia no local de trabalho, utilizando a vestimenta de apicultor antes da realização da atividade.

*GARANTIR ACESSO SEGURO PARA EQUIPES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

*VERIFICAR A PRESENÇA DE TRILHOS, DORMENTES E RESÍDUOS QUE IMPEÇAM O ACESSO SEGURO DE PESSOAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HAVENDO, SOLICITAR RETIRADA(APOIO VP).

*VERIFICAR A PRESENÇA DE COLMEIAS DE ABELHAS, NINHOS DE MARIBONDOS OU ANIMAIS PEÇONHENTOS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE ATAQUE A EMPREGADOS, PARALISAR A ATIVIDADE E ACIONAR CECOM.

*VERIFICAR PRESENÇA DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E/OU ENTERRADA. CASO SEJA IDENTIFICADA ACIONAR LIDERANÇA PARA CADEIA DE AJUDA.

REALIZAR O ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE CONFORME PRO-041807.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

*CONES

*CERQUITE

*CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA

*SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO(HOMENS TRABALHANDO, LINHA IMPEDIDA E RESTRIÇÃO)

*TENDA DE PROTEÇÃO

0060	CIFCC1	REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO
------	--------	-------------------------

REALIZAR ROÇO-VEGETAÇÃO

ROÇAGEM E PODA MANUAL E MECANIZADO

* REALIZAR ROÇO

*INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

*AFIAÇÃO MANUAL DAS FERRAMENTAS

*ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS

*SUBSTITUIR NYLON E TRINCUT DAS ROÇADEIRAS

*ROÇAGEM MECANIZADA

*ROÇAGEM MANUAL COM USO DE FOICE

*REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO PÓS ROÇAGEM COM FERRAMENTAS MANUAIS

obs: Para a entrega de ferramentas controladas somente com a preenchimento e assinatura conforme Anexo 01 - Autorização para uso de Itens restritos do PRO-038258.

* UTILIZAR RIPLA APROVADA DA LOCALIDADE.(SE APLICÁVEL)

0070	CIFCC1	PODA-VEGETAÇÃO PRO MOTOPODA
------	--------	-----------------------------

TAG: E064560-IGPR04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

0100	CIFCC1	REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S
------	--------	-----------------------------

REALIZAR LIMPEZA GERAL E 5S

Seiri (Utilização): Remova ferramentas e resíduos desnecessários do local para otimizar o espaço de trabalho.

Seiton (Organização): Organize o que sobrou com etiquetas e posições definidas, garantindo fácil acesso e retorno rápido ao trabalho.

Seiso (Limpeza): Limpe a máquina e o ambiente circundante para detectar rapidamente problemas como vazamentos.

Seiketsu (Padronização): Crie checklists para garantir que todos sigam o mesmo procedimento após a manutenção.

Shitsuke (Disciplina): Incentive o hábito de realizar essas ações regularmente para manter um ambiente seguro e produtivo.

TAG: E064560-IGPR04

DESCRIÇÃO: ROÇO EM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios: