



تقرير خبرة لتقدير قيمة المركبة

دائرة تنفيذ: بداية عمان

القضية التنفيذية رقم: 2021-23014-11-5

بناء على القرار المتخذ من قبل عطوفة القاضي / رئيس تنفيذ محكمة بداية (عمان) الاكرم بانتخابي خبيراً فنياً للقضية التنفيذية رقم (2021/23014) بتاريخ 2026/7/12.

وتحلفت اليمين القانوني على ان اقوم بالمهمة الموكلة لي بكل امانة واخلاص وهي تقدير قيمة المركبة رقم (42-40898) موضوع الدعوى وانه لا يوجد ما يمنعنا من اتمام المهمة المطلوبة وانه لا علاقة لنا باطراف الدعوى ووكيل المدعين لثمننا من اتمام هذه المهمة بحيادية واستقلال وذلك علماً لنص المادة (3/83) من قانون اصول المحاكمات المدنية وبعد توجهي الى موقع المركبة الموجودة في ساحة حجز (العدالة البيضاء) وبعد الاطلاع على المركبة واجراء الفحص الفني بتاريخ 2026/7/14 والمضبوطة لديهم بتاريخ 2020/8/13.

تبين التالي:

- ❖ اولاً: بيانات المركبة: يوجد كتاب مشروحات واقع حال من دائرة السير تفصيلي عن المركبة مع التقرير بناء على الشروط والاحكام الخاصة بموقع المزداد العلني يشير البند (12) الى رقم الشاسي والمحرك كما ورد في المشروحات دائرة السير المرفقة في التقرير هي مسؤولية ادارة السير.
- ❖ ملاحظة: المركبة بحاجة الى إعادة تسجيل.
- ❖ ملاحظة: لا يوجد مفتاح للمركبة في ساحة الحجز.

ننصح المزاود بطلب تصريح زيارة لساحة الحجز لمعاينة المركبة المعروضة قبل المزاودة عليها

اولاً: بيانات المركبة:

نوع المركبة	هونداي	الصف	120	سنة الصنع	2014
رقم اللوحة	42-40898	رقم الشاسي	MA1BB31CAEM042058	رقم المحرك	G4FADW600097
نوع الناقل	عادي	نوع الوقود	بنزين	صفة المركبة	فان
اللون	ابيض	سعة المحرك	1400CC	صناعة المركبة	2014

ثانياً: فحص الشاسي:

- ❖ تم فحص الشاسيات من النظر من اسفل المركبة والصدوق الخلفي وغرفة المحرك قدر الامكان.
- ❖ فحص الشاسيات المذكورة في التقرير هي غير دقيقة لعدم السماح لنا في ساحة الحجز بفرط بطانات السفلية الامامية والخلفية لتأكد من أي ضربات في الشاسيات غير ظاهرة لدينا.
- ❖ أي ضربة في الشمع والشاسيات والواجهة الامامية والخلفية تكون ظاهرة لدينا نقوم بذكرها في تقرير المرفق.
- ❖ لا يوجد عدة فحص وجورة فحص في ساحة الحجز يخولنا من رفع المركبة لفك البطانات السفلية لتأكد من فحص الشاسيات من الأسفل وبخاصة الى غسل الشاسيات من الاوساخ والأتربة لتأكيد من أي ضربات مخفية.

امامي يمين	لم نتمكن من فحص بسبب عدم وجود مفتاح
امامي شمال	للمركبة ووجود واقيات امامية اسفل المركبة
خلفي يمين	جيد
خلفي شمال	ضربه على راس

ثالثاً: فحص البودي:

- ❖ ضربة أمامية + ضربة خلفية + ضربات بودي ومصلح.
- ❖ يوجد شخوط وكحطات وتقشير في بودي بعض أجزاء المركبة.
- ❖ المركبة بحاجة إلى دهان كامل.

إليكم: فحص الميكانيك:

فحص المحرك	لم تفحص	ملاحظات	لعدم وجود مفتاح للمركبة في ساحة الحجز
فحص الجير	لم تفحص	ملاحظات	لعدم وجود مفتاح للمركبة في ساحة الحجز
فحص البككس - الاكسات	لم تفحص	ملاحظات	لعدم وجود مفتاح للمركبة في ساحة الحجز

خامساً: حالة وإضافات المركبة:

الغرفة الداخلية: غرفة قماش لون اسود بحاجة الى دراي كلين.

الكوشوك: تالف.

الجنطات: موجود.

المسجل: موجود.

زجاج كهرباء: موجود.

المكيف: موجود - صيانة.

مفتاح المركبة: لا يوجد.

الترخيص: انتهاء الترخيص في 2019/5/13.

رخصة إقتناء: ****.

البطارية: لم تشاهد.

ABS: ****.

AIR BAG: ****.

فتحة: ****.

تحكم طارة: ****.

حساسات: ****.

❖ ان جميع الاموال المعروضة في المزاد العلني تباع على حالتها في موقعها لا تضمن وزارة العدل ودائرة التنفيذ اي من المواصفات والمعلومات او التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزاد هو المسؤول عن مراجعة البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقة في المركبة المعروضة ولاطلاع عليها في ساحة الحجز قبل المزادة.

❖ اخلي مسؤوليتي من وجود اي قص او عيب مخفي للمركبة للعلم ان هذا الفحص غير دقيق لا يوجد معدات او حفرة لفرط وفك البطانات السفلية وعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقة كون المركبة تعد اموال محجوزة ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص.

وبناءً على ما ورد اعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال والسوق المحلي للمركبة فإنني أقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره (2300) الفان وثلاثمائة دينار أردني

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة وإخلاص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .



رقم التسجيل	جهة التسجيل	تاريخ التسجيل
1331094006	التعليم الفني	AM 11:52:48 10/17/2021
1331094006	التعليم الفني	AM 11:45:46 6/21/2021
1331094006	التعليم الفني	AM 10:04:43 11/18/2021
1331094006	التعليم الفني	AM 12:00:00 6/23/2020

لا يوجد ملاحظات على الحركة

الملف الإلكتروني - عمان

عمان - الأردن - ص.ب. (946) هاتف 4891634 - فاكس 4896535 - الموقع الإلكتروني www.dfid.gov.jo