

(تقرير خبرة لتقدير قيمة مركبة)

القضية التنفيذية رقم: 7302 / 2026

دائرة تنفيذ محكمة بداية اربد المؤقرة

بناء على القرار المتخذ من قبل عطوفة قاضي تنفيذ (اربد الأكرم) بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية المذكورة أعلاه، لتقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى وبعد توجيهي إلى موقع المركبة الموجودة في ساحة حجز (البويضة) في محافظة (الرمثا) حيث تم اعداد التقرير وفقاً لأحكام العادة (8/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية فأثني الفصح لمحكمتكم المؤقرة بأنه لا توجد أية ظروف أو أسباب من شأنها التأثير حول حياديته واستقلاليته التام عن أي طرف من أطراف الدعوى ووكلائهم وهدية المحكمة لدى إعدادي لتقرير الخبرة.

➤ وبعد الاطلاع والكشف على المركبة واجراء الفحص الفني عليها في كراج حجز المركبات تبين لي ما يلي:

أولاً : بيانات المركبة :

نوع المركبة وصنفها	هونداي / بورتر
لون المركبة	أبيض
سنة الصنع	2006
صفة التسجيل	خصوصي
رقم اللوحة	46 - 89278
رقم الشاصي	KMFZCD7JP6U203848
نوع الناقل	جيب عادي
فئة المركبة	نقل مشترك
نوع الوقود	ديزل
انتهاء الترخيص	2022 / 11 / 2

➤ ملاحظة: رقم الشاصي ورقم المحرك كما هو وارد عن رخصة المركبة أو مشروحات المركبة من وكيل المحكوم له وهي مسؤولة دائرة الترخيص.

➤ ملاحظة: تم الأخذ بعين الاعتبار أن المركبة بحاجة إلى إعادة تسجيل .

➤ ملاحظة : لم أستطع من تشغيل المركبة وذلك بسبب تعطيات ساحة الحجز بعدم تشغيل المركبة.

ثانياً: الوضع الحالي للمركبة حسب واقع الحال :

يوجد مفتاح	لا يوجد رخصة	المركبة مفتوحة	المركبة لا تعمل
ضربات بودي مشغولة وغير مشغولة في المركبة	يوجد ضربة أمامية غير مشغولة في المركبة	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار
يوجد ضربة خلفية مشغولة في المركبة	يوجد ضربة أمامية غير مشغولة في المركبة	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار
اصفرار في الاضوية الامامية	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار
ضربة غير مشغولة في الخد الامامي اليسار	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار
ضربة وشخوط غير مشغولة في الباب الامامي اليسار	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار
بحاجة إلى تنجيد الغرفة الداخلية	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار
قصعات مع تقشير دهان في سقف المركبة	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار
كسر في الضوم الخلفي اليمين	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار
كسر في دلالة العجل الخلفي اليمين	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار	يوجد كحطات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار

لم أستطع من فحص الشاصيات الامامية والخلفية وذلك بسبب تعرض الشاصيات الامامية والخلفية للاثربة والاسواخ والغبار والزيوت العالقة بها، حيث ان هذه العوامل والبيئة المحيطة بالمركبة تعيق من رؤية الشاصيات وتعيق فحصها أيضاً عدم وجود جورة فحص مجهزة بالكامل وعدم توفر المعدات والإمكانات اللازمة لفحص الشاصيات والبودي في ساحة الحجز أيضاً هذا الامر يعيق من فحص المركبة.

ثالثاً : حالة الميكانيك حسب واقع الحال :

فحص المحرك	لم استطع من فحص المحرك وذلك بسبب أن المركبة لا تعمل
فحص الجير	لم استطع من فحص الجير وذلك بسبب أن المركبة لا تعمل
فحص الميكانيك	لم استطع من فحص الميكانيك وذلك بسبب أن المركبة لا تعمل

➤ ملاحظة: يحتاج فحص عزم دوران المحرك وعزم الجير الى تشغيل المركبة وفحصها من خلال أجهزة فحص خاصة وجهاز كمبيوتر فحص والسير على الطرقات لمسافات، وبسبب وجودها في ساحة الحجز لم أتمكن من ذلك.

➤ ملاحظة: إن المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر للمركبة وأي اختلاف آخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها وحالتها للمزاود مهما كانت نتيجة فحص وحالة المركبة من حيث الميكانيك والشاصيات والبودي والمحرك والجير والبطارية يتحمل كامل مسؤوليتها المزاود، حيث أنه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الإحالة على المزاود وفي حال ظهور اختلاف في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري أو غير جوهري، يكون المزاود موافق على أية اختلافات من حيث الميكانيك وفحص البودي والشاصيات وفحص الجير والمحرك وفحص البطارية، فيما إذا ظهر أي اختلافات.


➤ ملاحظة: سوف أرفق مجموعة من الصور للمركبة موضوع الدعوى في ساحة الحجز وقت الكشف عليها .

➤ ملاحظة : مسؤولية فحص المركبة من حيث الشاصيات والبودي والميكانيك والجير والمحرك والبطارية والحالة العامة للمركبة مدة 24 ساعة فقط من تاريخ فحصي للمركبة .

➤ وبناءً على ما ورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فإنني أقدر قيمة المركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره (3500) دينار اردني.

وهذه خبرتي أضعها بين ايديكم بكل امانة وإخلاص

✎ الخبير الفني :

الاسم	التخصص	التوقيع
احمد سلطان حامد الجلابة	ميكانيكي تجليس ودهان مركبات ومعتمد لدى وزارة العدل	

الجلسة : _____ المحكمة : تنفيذ أريد

افصح خطي

بناءً على القرار المتخذ في القضية التنفيذية رقم (2026 / 7302) المتضمن انتخابي خبيراً فنياً، فأبني أفصح عن عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيادتي واستقلالي التام عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة، وفقاً لأحكام المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

واقبلوا فائق الاحترام

الخبير الفني





هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إجازة مزاوله المهنة

صادرة استناداً لأحكام قانون الهيئة رقم (9) لسنة 2019 والأنظمة والتعليمات المعمول بها
تشهد الهيئة أن

احمد سلطان حامد الجلابنه

قد حقق كافة متطلبات شروط الحصول على إجازة مزاوله المهنة

لعمل ميكانيكي تجلس مركبات / مستوى الماهر


وبناء عليه منحت له هذه الإجازة



رئيس الهيئة

كفاح المومني

Kifah Al-Momani



رقم الإجازة : 203/2020/2/100

تاريخ إصدار : 2020/02/05

تاريخ انتهاء : 2025/02/04

موقع التوقيع : وزارة التربية والتعليم

VTS/DC 2020

أي كشط أو تغيير على هذه الإجازة يلغىها