

الخبير الفني (يوسف حمد نناصر العودات) - هاتف رقم (٠٧٩٧٥٧٧٩٣٥) (٠٧٨٥٠٦٢٥٨٤)
خبير فني بالسيارات وقطع الميكانيك معتمد لدى محاكم وزارة العدل

تقرير خبرة لاحق حسب السوق المحلي بالقضية التنفيذية رقم (٢٠٢٤/٤٥٦٠٥) دائرة تنفيذ عمان


بناء على القرار المتخذ في القضية التنفيذية المذكورة اعلاه والمتضمنه بتكليفى باجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى وبعد اداء القسم القانونى وتفهمى المهمة الموكلة الى وهى تقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى ووصفها وصفا دقيقا فتنى اصرح بانه لا يوجد اي ظروف او اي سبب من شأنها التأثير حياى واستقلالى عن اي اطراف الدعوى ووكلائهم او الهيئة الحاكمة لدى اعداى لتقدير الخبرة .

اولا : وصف حالة المركبة

١	نوع المركبة	هوندا
٢	الصف	E:NPI
٣	فئة المركبة	ركوب صغير
٤	صفة التسجيل	خصوصى
٥	لوحة الارقام	(٤٠-٨٤٧٧٦)
٦	مويل المركبة	٢٠٢٣
٧	لون المركبة	تركوازى ميتاليك
٨	رقم الشاسى	LVHRS1858P5202145
٩	رقم المحرك	****
١٠	سعة المحرك	****
١١	نوع الوقود	كهرباء
١٢	تاريخ لنتهاء الترخيص	٢٠٢٤/١١/١٣
١٣	تاريخ بداية الحجز	٢٠٢٦/٦/٢
١٤	الجنطات	المنيوم
١٥	ميل السرعة	اتوماتيك
١٦	المسافة المقطوعة	**
١٧	رقم للتسجيل	١٣٣١٢٧٤٩٨٤
١٨	صفة الاستعمال	ركوب
١٩	عدد الابواب	اربعة
٢٠	بلد الصانع	الصين

الخبير الفني

للسيارات وقطع الميكانيك
يوسف العودات 0797577935



الخبير الفني (يوسف حمد نناصر العودات) - هاتف رقم (٠٧٩٧٥٧٧٩٣٥) (٠٧٨٥٠٢٢٥٨٤)
خبير فني بالسيارات وقطع الميكانيك معتمد لدى محاكم وزارة العدل

تقرير خبرة لاحق حسب السوق المحلي بالقضية التنفيذي رقم (٢٠٢٤/٤٥٦٠٥) دائرة تنفيذ عمان

ثانيا : الكشف الحسي على المركبة كالتالي :-
وبعد توجهي الى موقع المركبة الكلفة في ساحة حجز (للبتراوي) وبعد الفحص
الفني بتاريخ (٢٠٢٦/٧/٥) كما يلي :-

١	يوجد ضربه امامية في الظنوي الامامي من جهة الشمال
٢	يوجد ضربه على المرش من جهة اليمين
٣	يوجد ضربه على الشل الامامي و الايطارات تالفة
٤	يوجد كحقات ونقور على بودي المركبة كاملة
٥	يوجد ضربه على الجناح الامامي من جهة اليمين
٦	يوجد كسر في الزجاج الامامي
٧	يوجد ضربه على الجناح الخلفي من جهة الشمال
٨	يوجد ضربه على الباب من جهة اليمين الخلفي
٩	يوجد ضربه ارضية من الجهة اليمين
١٠	ان المركبة بحاجة الى دهان كاملا
١١	جميع ما ذكر من ضربات مرفق صور عنها
١٢	ونعثر عن فحص البطارية والنظمة الكهربائية لعدم وجود اجهزة فحص .
١٣	نعثر عن فحص الشاسي لعدم وجود جكات للرفع

ثالثا : ويوجد في المركبة اضافات مواصفات المركبة الداخلية والخارجية وهي كالتالي :-

١	اللون الداخلي اسود	١١ - شاشة ومسطح
٢	زجاج كهرباء	١٢ - شاشة لمس
٣	كراسي مدفئة	١٣ - رادار
٤	تشغيل نكي	١٤ - بلوتوث
٥	منتر لوك	١٥ - تشغيل عن بعد
٦	مقاعد جلد	١٦ - تنبيه الاصطدام
٧	يوجد اكراس هوائية	١٧ - مصابيح زنون
٨	USB/AUX متخل	١٨ - اتوار نهارية
٩	تحكم مقاعد كهرباء	١٩ - مري قلبه للطى
١٠	تحكم مقود	٢٠ - فتحة بتوراما

الخبير الفني

للسيارات وقطع الميكانيك
يوسف الموداب 0797577935

الخبير الفني (يوسف حمد ناصر العودات) - هاتف رقم (٠٧٩٧٥٧٧٩٣٥) (٠٧٨٥٠٦٢٥٨٤)
خبير فني بالسيارات وقطع الميكانيك معتمد لدى محاكم وزارة العدل

تقرير خبرة لاحق حسب السوق المحلي بالقضية التنفيذي رقم (٢٠٢٤/٤٥٦٠٥) دائرة تنفيذ عمان


- (ملخص وتوصية الخبير)
- بناءا على المعاينة الظاهرة للمركبة :-
- فلان المركبة مقلقة كاملة وبدون مفتاح وبطارية الامبير معطلة .

ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر وحسب مشروحات دائرة الترخيص والمركبات وعليه فلان المركبة موجودة في ساحة الحجز (البترابي) وعلى المزاد الحضور والمعاينة واي خلاف آخر قد يظهر في فحص المركبة بعد احالتها للمزاد الاخير واستلامها مهما كانت نتيجة الفحص من حيث البطارية والشاصيات والبودي والميكانيك يتحمل مسؤوليتها المزاد بناءا على ما ورد اعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فتني اقدر قيمة المركبة موضوع الدعوى بمبلغ (١٠٠٠٠) فقط عشرة الاف دينار اردني فقط لا غير .

وهذه خبرتي اقدمها بكل امانة واخلاص .

واقبلوا الاحترام والتقدير ،،،،،

الخبير الفني
يوسف حمد ناصر العودات



الخبير الفني

للسيارات وقطع الميكانيك
يوسف العودات 0797577935