

تقرير خبرة

في القضية التنفيذية رقم 375 / 2024

والمنظورة امام تنفيذ محكمة السلط الموقرة

بناء على انتخابنا خبراء في القضية التنفيذية رقم 375 / 2024 والمنظورة امام تنفيذ محكمة السلط الموقرة والمتعلقة بالقطعة رقم 505 حوض رقم 42 البقعان من اراضي السلط والمملوكة من قبل المدين (أحمد عبدالله سليمان المناصير) .

فقد قمنا نحن الخبراء - الخبير الفني المهندس أيمن عربيات والخبير الفني المساح والمقدر العقاري اسماعيل حسان - بالمثل امام هيئة القاضي وسام بيك الخصاونة رئيس تنفيذ محكمة السلط الموقرة ، وتحلفنا اليمين القانونية بان نقوم بالمهمة الموكولة الينا بكل امانة واخلاص .

ومن ثم تفهمنا المهمة وهي وصف قطعة الأرض موضوع الطلب وصفا دقيقا وشاملا وما عليها من بناء وبيان قربها وبعدها عن الخدمات وصفتها التنظيمية وبيان فيما اذا كانت قطعة الأرض مشغولة أم لا (واذا كانت مشغولة بيان اسم شاغلها وسنده بالاشغال ان وجد) وتقدير سعر المتر المربع الواحد وبالنتيجة تقدير قيمة العقار الاجمالية وما عليه من ابنية وانشاءات .



ومن ثم قمنا باجراء الكشف الحسي على الواقع برفقة مأمور التنفيذ حازم السعابدة ووكيل المخطوم له المحامي ماهر الزعبي .

أحمد
إسماعيل

ولدى وصولنا الموقع تسلمنا المبررات وهي مخطط الأراضي ومخطط الموقع التنظيمي وسند التسجيل وحيث تم مطابقتها مع الواقع فأنطبقت تمام الانطباق .

وقد عرضت المحكمة الموقرة علينا أسماء أطراف الدعوى ووكلائها وعليه فأننا نفصح نحن الخبراء الموقعين أدناه أنه لا يوجد أي علاقة أو ظروف أو أسباب من شأنها أن تؤثر على حياديتنا وأننا مستقلون عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو الهيئة الحاكمة الموقرة .

ولدى الكشف الحسي تبين لنا ما يلي :

أولاً : الموقع والتنظيم

تقع القطعة موضوع التقدير في منطقة البقعان - حي السلام - المنطقة الثانية والى الغرب من الفريد مول بحوالي 600 م ، وتقع القطعة على شارع معبد بعرض 10 م يسمى شارع مالك الجدوع ، وتبلغ مساحة القطعة 760 م² حسب سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة .

القطعة منتظمة سكن ج وجميع الخدمات من ماء وكهرباء وهاتف متوفرة ، القطعة غير منتظمة الشكل .

مقام على القطعة بناء مؤلف من طابق أرضي وطابق أول (كل طابق شقتين) ، وطابق ثاني وطابق ثالث وجزء طابق رابع (كل طابق مؤلف من شقة واحدة) والبناء يحمل الرقم 41 حسب ترقيم بلدية السلط الكبرى .

ثانياً : وصف البناء :

الطابق الأرضي : وهو مؤلف من شقة ومحل تجاري وهو من الدكة الاسمنتية .

الشقة الشمالية الشرقية : وهي عبارة عن محل تجاري وهو مغلق وبمساحة 45 م² .



موقع
موقع

الشقة الجنوبية الغربية : وهي مؤلفة من غرفتين ومطبخ صغير وموزع وحمام ، البناء بتشطيبات محلية ، بلاط موزايكو محلي ، دهان أملشن وجيببات للجدران ، أبواب خشب داخلية محلية ، أطقم حمامات عربية ، شبابيك حديد ، شبك حماية حديد ، لا يوجد خزان للمطبخ ، وتبلغ مساحة هذه الشقة 60 م² ، البناء بحاجة لصيانة واضحة وهو منشأ منذ عام 1975 م تقريبا ، الشقة غير مؤجرة .



الطابق الأول : وهو من الدكة الاسمنتية ومؤلف من شقتين .

الشقة الشمالية الشرقية : وهي عبارة عن غرفة وحمام وبلكونة وهي عظم بالكامل الجدران غير مقطعة وهي من الطوب والاسمنت ، وهي بمساحة 45 م² وهي غير مؤجرة .






10/11

10/11

الشقة الجنوبية الغربية : وهي مؤلفة من غرفتين أحدهما مع بلكونة وغرفة جلوس ومطبخ ومورد وحمام .

البناء بتشطيبات محلية ، بلاط سيراميك ، دهان أملش وحبيبات للجدران ، أبواب خشب داخلية محلية ، أطقم حمامات افرنجية ، شبابيك المنبوم ، باب المنبوم للبلكونة ، يوجد مدخلين للشقة من خلال بابين من الحديد المحلي ، وتبلغ مساحة هذه الشقة 90 م² ، الشقة غير مؤجرة ، والبناء منشأ منذ عام 1975 م تقريبا .



الطابق الثاني : وهو مؤلف من شقة واحدة والباقي سطح .

الشقة مؤلفة من صالة وغرفة معيشة وغرفتي نوم ومطبخ وبلكونة وحمامين .

التشطيبات : أرضيات سيراميك ، أبواب خشب داخلية محلية ، دهان أملش محلي ، خزان المنبر للمطبخ ، ديكور جبصين ، أرضيات المطبخ وجدرانه من السيراميك وكذلك للحمامات ، تبلغ مساحة الشقة 170 م² ، وهذا الطابق منشأ منذ عام 1985 م تقريبا .

الطابق مؤجر للسيد (هيثم الدبعي) .

رئيس
مدير

الطابق الثالث : وهو عبارة عن قسمين أحدهما شقة شمالية شرقية واحدة حاليا (حيث كان الطابق عبارة عن شقتين في السابق) وهو مؤلف من ثلاث غرف وغرفة صغيرة وغرفة معيشة عدد 2 واسعة ومطبخ رئيسي ويوجد مطبخ صغير آخر وبلكونة وحمامين ، تبلغ مساحة هذه الشقة 150 م² .



التشطيبات : أرضيات مده اسمنتية للجزء الغربي من الشقة وببلاط موزايكو محلي للقسم الشرقي ، أبواب خشب من النوع الخفيف بحاجة لتغيير ، أبواب حديد ، دهان أملشن ، خزائن خشب فورمايكا بحاجة لتغيير أيضا ، أطقم حمامات عربية ، أرضيات الحمامات والمطبخ وجدرانها من الموزايكو المحلي ، أحد الحمامات بأرضيات مده اسمنتية ، يوجد رطوبة في البناء ، البناء بحاجة لصيانة واضحة ، يوجد مدخلين لهذه الشقة من أبواب من الحديد ، وهو منشأ منذ عام 1985 تقريبا ، هذا الطابق مؤجر للسيد (سامي أحمد الدبعي) .



ملاحظات

والقسم الآخر من هذا الطابق عبارة عن شقة جنوبية غربية والطابق عظم وغير مقطع بالطوب من الداخل (منشأ حديثا عام 2020 تقريبا) وبمساحة 90 م² وهو غير مؤجر .



الطابق الرابع : هذا الطابق تم انشاؤه حديثا وهو من الطوب والاسمنت وعظم غير مشطب وغير مقطع بالطوب من الداخل ، وبمساحة اجمالية 155 م² وهو غير مؤجر ، (منشأ حديثا عام 2020 تقريبا) .



أرض العقار : هي الأرض القائم عليها البناء الموصوف أعلاه الذي ضمنه بيت درج بأرضيات بلاط موزايكو والدرج الذي يصل الى درج الطوابق العلوية غير مبلطة .

1008

(م)

ساحس : التقدير

نقدر سعر المتر المربع الواحد للأرض بمبلغ 40 دينار .

$$760 * 40 = 30400 \text{ دينار .}$$

نقدر سعر المتر المربع الواحد لبناء المحل التجاري من الطابق الأرضي بمبلغ 85 دينار .

$$45 * 85 = 3825 \text{ دينار .}$$

نقدر سعر المتر المربع الواحد لبناء الشقة الجنوبية الغربية من الطابق الأرضي بمبلغ 65 دينار .

$$60 * 65 = 3900 \text{ دينار .}$$

نقدر سعر المتر المربع الواحد لبناء الشقة الشمالية الشرقية من الطابق الأول بمبلغ 65 دينار .

$$45 * 65 = 2925 \text{ دينار .}$$

نقدر سعر المتر المربع الواحد لبناء الشقة الجنوبية الغربية من الطابق الأول بمبلغ 90 دينار .

$$90 * 90 = 8100 \text{ دينار .}$$

نقدر سعر المتر المربع الواحد لبناء الطابق الثاني بمبلغ 110 دينار .

$$170 * 110 = 18700 \text{ دينار .}$$

نقدر سعر المتر المربع الواحد للشقة الشمالية الشرقية من الطابق الثالث بمبلغ 70 دينار .

$$150 * 70 = 10500 \text{ دينار .}$$

نقدر سعر المتر المربع الواحد للشقة الجنوبية الغربية من الطابق الثالث بمبلغ 70 دينار .

$$90 * 70 = 6300 \text{ دينار .}$$

نقدر سعر المتر المربع الواحد لبناء الطابق الرابع بمبلغ 70 دينار .

$$155 * 70 = 10850 \text{ دينار .}$$

وعليه تكون القيمة الاجمالية للبناء هي 95500 دينار .

(خمسة وتسعون ألف وخمسمائة دينار) .

الموافق

٢٠٢٤

وتكون قيمة حصة المحكوم عليه أحمد عبدالله سليمان المناصير هي :

$$95500 * 2 / 1 = 47750 \text{ دينار .}$$

(سبعة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون دينار) .

حيث جرى التقدير اخذين بعين الاعتبار موقع القطعة في هذا الحوض وقربها من الخدمات وكذلك بالنسبة للبناء عمره الزمني ونوعية التشطيبات وأن البناء في أغلبه بحاجة للصيانة وكذلك تم تقدير البناء غير المشطب ، وحسب الأسعار الحالية الدارجة .

ملاحظة - تم معاينة جميع الشقق في البناء باستثناء المحل (الدكان) كونه مغلق وكذلك الطابق الثاني ، وتم الرجوع الى تقرير لخبراء في نفس القضية سابقا لهاتين الشقتين تحديدا والاستئناس بالمعلومات المتوفرة في التقرير السابق مع المقارنة بما تمكنا من مشاهدته خارجيا ، علما بأن عدد الشقق في البناء 8 شقق بما فيها المحل .

وهذه خبرتنا نرجو أن نكون قد أكملناها بكل أمانته وإخلاص .

تحريرا في 2025 / 3 / 22 .

الخبير الفني المقدر العقاري

اسماعيل حسان

(ر . ق . التقرير / مديرية تقدير القيم)

(دائرة الأراضي والمساحة)



الخبير الفني المهندس

أيمن عربيات

(مهندس مدني)

