



حسام عبيدات

خبير فني مركبات

تقرير خبرة



هاتف 0790749363

خبير معتمد بوزارة العدل بإدارة شؤون الخبرة

الخبير الفني : حسام الدين حسن عبيدات

(تقدير قيمة المركبة)

التاريخ	20\05\2026	لدى محكمة تنفيذ	شرق عمان
رقم الدعوى	2025\7603	موقع ساحة للحجز	مركبة التقية

سيدى صاحب الشرف هيئة قاضي التنفيذ الأكرم : بدران بيلك الخوالده

على ضوء قرار محكماتكم المؤكرة بفتحاني خبيراً فنياً لإجراء الخبرة الفنية في القضية المذكورة أعلاه وبعد تفهمي المهمة الموكلة الي وهي بيان واقع الحال ووصف شامل وبيان قيمة المركبة وتحليلي القسم القانوني وبعد الكشف على المركبة موضوع الدعوى في مكان تواجدها في ساحة للحجز تبين لنا ما يلي :

(اصرح بأنه لا يوجد اي ظرف او اي اسباب من شأنها التأثير حول حياديتي واستقلالي عن اي من اطراف الدعوى وركلاتهم وهيئة المحكمة لدى اعدادي لتقرير الخبرة)

اولا : المهمة

بيانات المركبة حسب مشروحات دائرة ترخيص السائقين والمركبات

رقم اللوحة	النوع	المنف	صفة التسجيل	فئة للمركبة	اللون	الموديل
13-17780	هولداي	اكملت	خصوصي	ركوب صغير	مللر ميثاك	1997

انتهاء الترخيص	رقم المحرك	رقم (الهيكل VIN)	معدل السرعة	سعة المحرك cc	نوع الوقود
20\02\2025	G4EK-V099796	KMHVA21NPVU262310	عادي	1500	بنزين



حسام عبيدات

شبير فني مركبات



لتانيا :- الكشف الحسي على المركبة موضوع الخبرة


وبعد توجهي الى موقع المركبة المذكورة اعلاه وبعد الفحص الفني بتاريخ 2026/05/19 تبين ما يلي :
➤ الكشف الحسي :

1	المركبة مفتوحة في ساحة للحجز والملتاج غير موجود
2	الترافة الداخلية والبطين بحاجة الى تجديد ودراي كلين
3	الكواشوك بحال أقل من متوسط والمساكن تالفة
4	يوجد شخوط ونقرور على الزجاج الامامي
5	يوجد شخوط ونقرور في الاضوية الامامية ، والكشافات كالحاجة
6	يوجد شخوط ونقرور في الاضوية الخلفية
7	يوجد ضربة على الطنبون الامامي وبحاجة الى غيار
8	يوجد شخوط ونقرور على الطنبون الخلفي وبحاجة الى دهان
9	يوجد ضربة على الجناح الامامي الايمن مع الباب الامامي الايمن
10	يوجد ضربة على غطاء الصندوق الخلفي
11	يصنف دهان المركبة بالأقل من المتوسط
12	يوجد تسريب زيت من المحرك وبحاجة الى صيانة
13	تعتبر فحص المحرك والجير ونظام الكهرباء لعدم وجود مئاح

➤ فحص شاصيات المركبة :

الشاصي الامامي الايمن	*****
الشاصي الامامي الايسر	*****
للشاصي الخلفي الايمن	*****
الشاصي الخلفي الايسر	*****
الملاحظات	ضربات بودي مشغولة ، ضربات على المرشحات ، قصعت في الشمع مع التتده (المركبة بحاجة الى تنظيف من الامام والخلف ، وإعادة الفحص للتأكد من الشاصيات وذلك بسبب انخفاض المركبة على الأرض لعدم وجود هواء في العجلات ، ويجب على المزاود قبل استلامها فحصها فحصا دقيقا) .

ملاحظات :- بناء على الشروط والأحكام الخاصة بموقع المزاود العلني بشير البند (12) الى رقم الشاصي والمحرك كما ورد في مشروحت دائرة السير المرفقة في التقرير هي مسؤولية ادارة الترخيص . أن جميع



ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر للمركبة واية اختلاف اخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها وبعد احوالها للمزاود مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك - محرك - جير - شاصيات - الهيئة الامامية او الخلفية - نظام الكهرياء - نظام التعليق - هيكل المركبة للخارجي او الداخلي - ومعلومات المال المعروض يتحمل كامل مسؤوليتها للمزاود حيث انه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الاحالة على المزاود وفي حال ظهور اختلاف في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري او غير جوهري او في ما يتعلق في معلومات المال المعروض يكون المزاود موافق على اي اختلافات من حيث - الميكانيك محرك - جير - شاصيات - نظام الكهرياء - نظام التعليق - الهيئة الامامية والخلفية - وفحص للبودي ومعلومات المال المعروض وحالة المال المعروض فيما اذا ظهر اية اختلافات كون محرك المركبة لا يعمل. اخلي مسؤوليتي من أي قص أو عيب خفي للمركبة لتعذر الفك والفرط وعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقة كون المركبة تعد أموال محجوزة ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص.

- بالاعتماد على خبرتي في مجال تقدير قيمة المركبات والاصلاحيات وانشان القطع من خلال الكشف الحسي عليها .
- الاستئناس بنظام السوق المقترح لتقدير القيمة السوقية للمركبة حسب فئمة مثيلاتها في السوق المحلي
- لوضع العام للمركبة اثناء قبلي بالكشف الحسي عليها مع الاخذ بعين الاعتبار اضافات المركبة والوضع للعام لها .
- الاخذ بعين الاعتبار لنوع المركبة ومئة الصنع ووصف استعمالها والحالب عليها بالسوق .

...

.

...

...

...

...

