

2023-22522 قضية رقم - تقرير خبرة فنية

المهندس أحمد الأيووب

تقرير خبرة فنية لتقدير قيمة مركبة

رقم الدعوى 2023/22522 لدى دائرة تنفيذ محكمة عمان

بناءً على القرار المتخذ من قبل هيئة عطفة القاضي الدكتور عاتق بيك الطويقات الاكرم ، بإنتخابي
خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم 2023/22522 بتاريخ 2026/6/28 لتقدير قيمة المركبة رقم وترعيز
17-10947 موضوع الدعوى المرقومة أعلاه ، وبعد تفهمي المهمة الموكلة إلي وتحلفت القسم القانوني
لدى هيئة عطفة القاضي محمد بيك الدرابيع الاكرم.

أصرح بأنه لا يوجد أي ظروف أو أسباب من شأنها التأثير حول حيادتي وإستقلاليتي عن أي طرف من
أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة الموقرة لدى إعدادي تقرير الخبرة الفنية .

مس

المهندس
أحمد خوجان الأيووب

بعد استخراج واقع حال المركبة المتحصلة من إدارة ترخيص السواقين والمركبات، توجهت الى موقع حجز المركبة والمحتجزة لدى قسم ساحات حجز المركبات والاخلاعات/ ساحة حجز الموقر، قمت بمطابقة البيانات المستلمة من قبل المحامي الالكتروني والخاصة بالمركبة موضوع الدعوى، وبعد الاطلاع على المركبة ومعاينتها ومطابقة البيانات وكانت مطابقة من حيث اللون والنوع ورقم وترميز اللوحة مع المركبة وعليه ابين ما يلي :

بيانات المركبة

نوع المركبة	نيسان	صنف المركبة	صني	سنة الصنع	2012	اللون	ذهبي
رقم اللوحة	17-10947	رقم الشهي	KNMC4C2HM8P861299	رقم المحرك	QG16/389068P	سعة المحرك	1600 CC
نوع نقل الحركة	عادي	نوع الوقود	بنزين	صفة التسجيل	خصوصي	لانة المركبة	ركوب صغير
بلد المنشأ	كوريا الجنوبية	عدد الانواب	4	انتهاء الترخيص	2025/12/19	رقم التسجيل	1330203624

ملاحظة ورد في واقع الحال نوع ميلد الحركة اتوماتيك وفي الواقع من خلال مشاهدة من خلال النافذة كون المركبة مغلقة نوع النقل عادي "بلوي".

البيانات الشخصية

امامي ايمن	المركبة مغلقة وقريبة من سطح الارض والاطارات بعضها نازلة ومجاورة لمركبات اخرى الامر الذي يحول دون مشاهدة الشخصيات للحكم على صلاحيتها.
امامي شمال	
خلفي ايمن	
خلفي شمال	

ثالثاً: فحص جسم المركبة "البودي"

- 1- الصدام "انطنون امامي" كحطات.
- 2- جناح امامي شمال لا يوجد عيوب.
- 3- باب امامي شمال لا يوجد عيوب.
- 4- باب خلفي شمال لا يوجد عيوب.
- 5- جناح خلفي شمال شخط بسيط.
- 6- صدام خلفي "طنبون" كحطات بسيطة من الطرف الايمن.
- 7- غطاء الصندوق الخلفي لقر خفيف.
- 8- جناح خلفي يمين لا يوجد عيوب ظاهرة.
- 9- باب خلفي يمين لا يوجد عيوب ظاهرة.
- 10- باب امامي يمين كحطة بسيطة على البني.
- 11- مرشحات يمين امامي كحطات.
- 12- جناح امامي يمين لا يوجد عيوب.

المهندس
أحمد خوافان الايوب

- 13- الاضوية الامامية والكشافات السفلية سليمة.
- 14- غطاء المحرك سليم.
- 15- زجاج امامي وخلفي سليم.
- 16- مري الجنب ومراة الوسط الداخلية سليمة.
- 17- زجاج التوافذ سليم.
- 18- السفينة من الاعلى لم اشاهد عيوب ظاهرة.
- 19- لا يوجد تشققات وتسطحات في التابلوا كما شاهدة من النافذة المغلقة.
- 20- تلجيد الفرش جيد قماش (لون سكتي).
- 21- بطانات الابواب جيدة.
- 22- الزجاج الخلفي مظلل.
- 23- مرشحات شمال شخوط بسيطة.
- 24- اضوية خلفية سليمة.

إبعاث الفحص الميكانيكي

- المركبة مغلقة لا يوجد مفتاح لم اتمكن من مشاهدة المحرك وملحقاته وانظمة التوجيه والتعليق وانظمة نقل الحركة للحكم على صلاحيتها.	ملاحظات	فحص المحرك
	ملاحظات	فحص البكرات
	ملاحظات	فحص البكرات- الأكسات

خامساً: حالة وإضافات المركبة

- 1- جنطات معدن مغطاة بطاسات جنط.
- 2- حالة الاطارات وسط.
- 3- نظام النقل عادي من خلال النظر من النافذة المغلقة.
- 4- ماسحات الزجاج موجودة.
- 5- حالة دهان المركبة جيد.
- 6- احزمة امان امامية وخلفية.

موجودات المركبة:

- 1- كون المركبة مغلقة لم اشاهد اذا كان بداخلها او صندوقها مقتنيات او عدد.

مسا

المهندس
أحمد غوفان الأيوب

تقرير خبرة فنية - قضية رقم 2023-22522

الخبير المهندس أحمد الأيوب

- رقم المحرك ومعدة المحرك ورقم الشخصي مسؤولية إدارة ترخيص السواقين والمركبات كون المركبة مغلفة لم يتمكن من مشاهدتها.
- اخلت مسؤوليتي عن وجود قص او عيب بهيكل المركبة والاجزاء الرئيسية الثابتة في جسم المركبة لعدم توفر التسهيلات اللازمة لاجراء هذه الفحوصات بشكل دقيق في الموقع.

- مشروحات واقع حال المركبة من ادارة ترخيص السواقين والمركبات.
- سنة صنع "الموديل" المركبة وبلد المنشأ.
- صفة الاستعمال.
- حالة المركبة بشكل عام.
- ثمن المركبة في السوق المحلي.
- الطلب على مثل هذه المركبات في السوق.
- خبرتي الفنية والعلمية والعملية في هذا المجال.
- الكشف الحسي والمشاهدة لواقع حال المركبة وحالتها الراهنة في ساحات الحجز / ساحة حجز الموقر.

وبناء على ما ورد أعلاه وحسب واقع حال المركبة وصفة الاستعمال ومعدل المركبة وواقع السوق المحلي وحالة المركبة الراهنة وخبرتنا العلمية والعملية فأنتى أقدر قيمة المركبة بمبلغ وقدره:

4000 دينار اردني فقط لا غير، بالاحرف اربعة آلاف دينار أردني فقط لا غير

هذا تقرير خبرتي أضعه بين يدي عدالة محكماتكم الموقرة بكل أمانة وإخلاص
وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام

الخبير المهندس

2026/07/05

أحمد خليل خوخان الأيوب

المهندس
أحمد خليل خوخان الأيوب

