



الخبير الفني / محمد وليد الحليق

طبر حواث مركبات

0772355050

mohammadalhaleeq1984@gmail.com

تقرير خبرة لتقدير قيمة مركبة

القضية: التلويذة رقم (2025/9072)

دائرة تنفيذ شرق عمان

بملاء على القرار المتخذ من قبل عطولة رئيس محكمة تنفيذ شرق عمان الأكرم بقتلهم خبراً فنياً في القضية التلويذة رقم (2025/9072) والصدر بتاريخ 2026-06-08 لتقدير قيمة المركبة رقم (24-97296) موضوع الدعوى .

تفيد المادة (83/8) من قانون أصول المحاكمات المدنية فيقال: الخصم للمحكمة المتوقفة بعدم معرفته بأي من أطراف الدعوى وبعدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاله من أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة

حيث تمت بالتزج (في مواقع المركبة الموجودة في ساحة حجز الأمن العام/ ساحة حجز الموتر وبعد الاطلاع على المركبة وإجراء الفحص الفني بتاريخ 2026/6/21 والمضبوطة لديها بتاريخ 2026/6/4 تبين التالي :

أولاً: بيانات المركبة :

نوع السيارة	نوع	نموذج	الصف	كود	سنة الصنع	2018	تاريخ	لون	اصود
رقم التلوحة	24-97296	رقم الشخصي	3N1CP5C90JL486106	رقم المحرك	HR16481907T	سنة المحرك	سنة الاستعمال	ركوب	2600 CC

ثانياً : فحص الشخصيات :

امني يمين	مضروب
امني شمال	مضروب
خلفي يمين	ضربة على الراس -
خلفي شمال	ضربة على الراس -

ملاحظة : ضربة في الواجهة الامامية + ضربة في فخذه الجناح الامامي اليمين .

ثالثاً : فحص البؤدي :

- كسر في الزجاج الامامي + كسر في قاعدة الضوء الامامي اليمين + كسر في العرش البلاستيك الامامي اليمين + كسر في مبريد جناح خلفي يمين + كسر في التطهون الخلفي + كسر في التابلو الامامي + كسر في عظمة العرش اليسار + كسر كشك تطهون اممي اليسار + كسر في مطرة الراجع + كسر في مطرة للمساحات .
- فقدان مبريد جناح اممي يمين + فقدان بطانة وحل جناح اممي يمين + فقدان مبريد باب خلفي يمين + فقدان جحش الوسط اسفل التابلو + فقدان مبريد جناح اممي يسار + فقدان بطارية + فقدان شك المساحات + فقدان زاوية شك مساحات اليمين واليسار + فقدان لتر الهواء + فقدان كراظم + فقدان مواسير المكرب + فقدان خطاء المراة الامامية اليمين من الداخل + فقدان الواقية لسفل التطهون الامامي .
- شقوق في الضوء الخلفي اليمين .
- المركبة بحاجة الى ايرباك تيلو + طرفة وايرباك طرفة وملف وكيميوتور + اذمة امان اممية يمين وشمال + صبة حيلة كهرباء الاممية .

عمان - الجندول - شارع الهلالية

هاتف : 0772355050

Email : mohammadalhaleeq1984@gmail.com



الخبير الفني / محمد وليد الحليق

كبير حوادث مركبات

0772355050

mohammadalhaleeq1984@gmail.com

مشغوط وتقرر في جميع اجزاء المركبة

رابعاً : فحص المركبات :

فحص المحرك	المركبة لا تعمل	ملاحظات	*****
فحص الجير	المركبة لا تعمل	ملاحظات	*****
فحص الإكسسوارات	المركبة لا تعمل	ملاحظات	*****

خامساً : حالة وأضرار المركبة :

- الغرفة الداخلية : فرش فماش تتلف بحاجة الى غزل .
- دهان المركبة : بحاجة الى دهان .
- تكوشوك : تتلف بحاجة الى تغيير .
- المحلطات : المتروك (شكوة وتلور)
- مفتاح المركبة : غير موجود .
- وخصة المركبة : غير موجودة
- الترخيص والتأمين : 2-10-2025 (بحاجة الى ترخيص)

مرفقات للتقرير :

صور متولة للمركبة .

ويتم على ما ورد اعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة والطلب عليها في سوق السيارات ففني
أقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره (4500 دينار) اربعة آلاف وخمسمئة دينار.

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة والخلاص

الخبير الفني

محمد وليد هاشم الحليق

عمان - الجندويل - شارع الهالدية

هاتف : 0772355050

Email : mohammadalhaleeq1984@gmail.com

