

لدى دائرة تنفيذ محكمة غرب عمان الموقرة

تقرير كشف و خبرة

بالقضية التنفيذية رقم 263 / 2025 / انابات

بناء على القرار المتخذ من قبل سعادة رئيس التنفيذ بانتخابي خبرة القضية أعلاه، والمتكونة بين المحكوم لهم السادة / البنك العربي وبين المحكوم عليه السيد / خليل زكي خليل التلاوي، لمرافقة مندوب مأمور التنفيذ لإجراء الكشف على قطعة الأرض رقم (1150) من حوض رقم 6 (المدورة) من أراضي قرية ناعور من أراضي ناعور، وذلك لتقدير قيمتها وما عليها من ابنية وانشاءات واشجار ان وجدت.

وحسب نص المادة رقم (83-3) فباتني افصح عن عدم وجود اية ظروف او اسباب من شاتها اثره شكوك حول حيادتي واستقلالي عن اي من أطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة .

هذا وقد تحلفت القسم القانوني امام هيئة المحكمة الموقرة بأن اقوم بالمهمة الموكولة إلي بكل أمانة وصدق وإخلاص2.

هذا وفي يوم الخميس الموافق 2026/2/5 قمت انا الخبيره المهندسة والمقدرة العقارية المرخصة / فردوس عنان عبدالله الجعافرة ،وبرفقة مندوب دائرة التنفيذ السيد/صدام المناصير ،برافقتا وكيل المحكوم لهم الاستاذ المحامي / رائد النعيمات بالتوجه الى الموقع. وحال الوصول الى الموقع والوقوف على رقة العقار بدلاتي،قمت بعدها بالكشف الحسي على الموقع وتبين لي ما يلي :

ان جميع المبرزات والمخططات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الارض موضوع الدعوى من جهة اخرى تمام الانطباق والمبرزات هي:

1. صورة عن قيد تسجيل الاموال غير المنقولة.
2. صورة عن مخطط الأراضي.
3. صورة عن مخطط الموقع التنظيمي

1. وصف قطعة الارض :-

- ✓ رقم القطعة: 1150 اسم ورقم الحوض: المدورة – 6 -
- ✓ تنظيم القطعة : تجاري عادي ضمن سكن أ باحكام خاصة
- ✓ مديرية التسجيل : أراضي ناعور مساحة قطعة الارض: 476.790 م2
- ✓ اسم ورقم القرية : ناعور-162- نوع الأرض :ملك
- ✓ الموقع : مديرية منطقة مرج الحمام - ضمن حدود أمانة عمان الكبرى – وتقع غربي طريق البحر الميت – عمان (الرئيسي) وتقع على شارع الخدمة الجهة الشرقية , والى وجنوب شرق محطة مرج الحمام للمحروقات (توتال) بحوالي 150 متر هوائي ,وجنوب مسجد حمد بن سهيل الخليلي (حي الضباط) بحوالي 100متر هوائي,وشمال غرب دوار العلم -مرج الحمام -وبالقرب منه.
- ✓ اسم الشارع : تقع على طريق البحر الميت -عمان (شارع رئيسي) ويقع على الحد الغربي لقطعة الأرض, شارع الخدمة , وهو شارع معبد على كامل سعته .
- ✓ رقم البناء : لا يوجد ترقيم للابنية .

2. وصف قطعة الأرض (موضوع وضع اليد) : الأرض منتظمة الشكل (مستطيل)، ولا يوجد

سور على الواجهة الامامية الغربية كون الموقع تجاري، ويوجد ضمن الارض بناء، والارض محاطة باسوار من ثلاث جهات (الشرقية والشمالية والجنوبية) والاسوار من الدكة والطوب المقصور بارتفاع حوالي 2.50 متر يعلوها سواتر حديدية بارتفاع حوالي متر واحد.

ملاحظات مخطط الموقع التنظيمي :

➤ الارتداد الجانبي 4 متر بعد عمق 18 متر .

النسبة الطبقية لقطع الأراضي التي لا تزيد مساحتها عن 600 متر مربع 600% مضاف
1% لكل 20 متر مربع يزيد عن 600 متر على أن لا يزيد مجموع مساحة النسبة
الطبقية عن 850%

ارتفاع البناء مساويا لعرض الشارع + الارتداد لامتلي ان وجد مضافا اليه نصف الزيادة عن الارتداد الجانبي الخلفي المقرر على ان لا يزيد الارتفاع عن 72 متر وفي جميع الأحوال يسمح بارتفاع البناء لغاية 18 متر

صوره جوية لموقع قطعة الأرض رقم (1150) حوض رقم 6 المدورة وثقع شرقي طريق البحر الميت (الزنيسي)



صور تبيين وأجهات العقار

3- وصف البناء:

البناء عبارة عن أربعة طوابق هي كالاتي ((طابق قبو , وطابق ارضي , وطابق اول , وطابق ثاني)) ويوجد مكرر درج عدد 1 لخدمة البناء, ويوجد مصعد داخلي لخدمة البناء-للبنائ- وواجهة البناء الامامية (الغربية) من الحجر الابيض والواجهات الشمالية والشرقية فهي من الطوب والدكة المقصورة اما الواجهة الجنوبية فهي واجهة متلاصقة مع البناء المجاور من الجهة الجنوبية كون الموقع تجاري, والواجهة الشمالية ستكون ملاصقة للبناء المجاور في حال تم البناء في القطعة المجاورة رقم 1149 , علما بوجود ابنية فرعية مسقوفة بمظلة من الالواح المضلعة , البناء الأول في جزء من الارتداد الشمالي والبناء الثاني في الارتداد الجنوبي الشرقي, وتفصيل العقار كالاتي حسب اذن الاشغال رقم 2013/178 تاريخ 2013/4/24 وبعد الكشف الحسي :-

اسم الطابق	الاستعمال	المساحة /م2
طابق قبو	مستودع	401
الطابق الأرضي	مخزن تستخدم كمستودع	269
طابق اول	مكاتب	269
طابق ثاني	مكاتب	269
السطح	مسقوف بالقرميد	سقف قرميد

طابق قبو : (مستودع)

مكونة من صالة واسعة مفتوحة على بعضها البعض تستخدم كمستودع , يتم الدخول اليها من خلال مدخلين , أولا من خلال باب آمن من مكرر الدرج , وثانيا يوجد مدخل لها من خلال المصعد الداخلي.

التشطيبات : البناء من الجدران الاستنادية ومن الاعمدة الخرسانية والدكة والطوب المقصور, والتشطيبات جيدة حيث ان الدهان من الاملشن , وبلاط الارضيات من الموزايكو البلدي .



صور تبين بعض عناصر طابق القبو

✚ الطابق الأرضي : (مستودع)

✚ مكونة من ثلاثة أبواب مخازن مغلق منها بإلحجر (بدون أبواب على الشارع) وباب المخزن الثالث من الحديد الجرار وهو مدخل لموقف سيارات داخل البناء (من أجل عملية التحميل والتفريغ) , ومن الداخل الطابق الأرضي صالة واسعة مفتوحة على بعضها البعض ويستخدم مستودع وهو بارتفاع خمسة أمتار , والباب الثالث (على الحد الشمالي يستخدم كموقف سيارات , ويتم الدخول للطابق الأرضي من خلال أربعة مداخل , أولا من خلال باب أمان من خلال مكرر الدرج , ثانيا يوجد مدخل لها من خلال المصعد الداخلي , وثالثا من خلال باب حديد جرار يتصل مباشرة بالشارع , رابعا من خلال باب من الحديد موجود في السور الشمالي ويتم الوصول للباب من خلال قطعة الأرض رقم (1149) وهو باب غير قانوني -لأنه من أرض المجاورين- .

✚ التشطيبات : جيدة حيث أن البناء من الجدران الاستنادية ومن الأعمدة الخرسانية والدكة والطوب المقصور , والتشطيبات جيدة حيث أن الدهان من الأملش , وجدار باب المخزن الشمالي مبطن جزء منه ببلاط السيراميك لارتفاع حوالي 1.8 متر , وبلاط الأرضيات من الموزايكو البلدي , وباب مكرر الدرج باب أمان , ويخدم الطابق باب حديدي جرار من الشارع .

✚ يوجد ابنية فرعية عدد 2 في محيط الطابق الأرضي , البناء الأول في جزء من الارتداد الشمالي والبناء الثاني في الارتداد الجنوبي الشرقي وبمساحة إجمالية حوالي 100 متر مربع , وهذه الأبنية جدرانها من الساندوش بانيا ومسقوفة بمظلات من الألواح المضلعة (الزنيكو) قائمة على أعمدة وجسور حديدية , وتشطيباتها شعبية حيث الدهان أملش وبلاط الأرضيات من الموزايكو البلدي وأبواب من الحديد .



صور تبين بعض عناصر الطابق الأرضي

الطابق الأول (مكاتب):-

يتكون من صالة استقبال واسعة , وغرف إدارية متنوعة (غرفة مدير, وصالة اجتماعات , وغرف إدارية , وغرف مكتبية تستخدم كمستودعات) , ومطبخ صغير راكب (Kittchenett) , وحمام افرنجي (طقم كامل + شاور بوكس) .
والتشطيبات للطابق جيدة (بحاجة الى صيانة عامة) حيث الدهان املشّن يحتاج الى إعادة دهان , وبلاط الارضيات من السيراميك , وجدران وارضيات المطبخ والحمامات من السيراميك , واطقم الحمامات راكبه والمطبخ الصغير راكب واجهة واحدة علوية صغيرة وواجهة سفلية واحدة صغيرة , والأبواب الداخلية من خشب الكبس , والباب الخارجي باب (أمان) من الحديد , ويوجد قواطع من الالمنيوم والزجاج في بعض الصالات , وكافة النوافذ من الالمنيوم والزجاج المزوج , ويوجد اباجورات لبعض النوافذ وهي تعمل يدويا , وغير راكب حديد حمليه على النوافذ , وجميع الاسقف في الطابق (اسقف مستعارة).



صور تبيين بعض عناصر الطابق الأول



صور تبيين بعض عناصر الطابق الأول

الطابق الثاني (مكاتب):-

يتكون من صالة استقبال واسعة , وغرف مكتبية متعددة (غرفة مدير مع اجتماعات , وغرفة مدير , وغرف خدمات إدارية متنوعة , ومطبخ صغير راكب (Kitchenette) , وحمام افرنجي + مغسلة أسفلها خزانة صغيرة .

والتشطيبات للطابق جيدة جدا حيث الدهان املشن وفي مكاتب المدراء يوجد بعض الواجهات تطبيع وانتشنتو , وبلاط الارضيات من السيراميك , وجدران وارضيات الحمام والمطبخ من السيراميك , وطقم الحمام راكب , والمطبخ الصغير راكب واجهة واحدة صغيرة سفلية من الخشب , والأبواب الداخلية من خشب الكبس , والباب الخارجي باب (أمان) من الحديد يتبعه باب من الالمنيوم والزجاج المزدوج -مقطع خاص- , وكافة النوافذ من الالمنيوم والزجاج المزدوج , ويوجد اباجورات لبعض النوافذ وهي تعمل كهربائيا , وغير راكب حديد حمايه على النوافذ , وراكب مكيفات مركزية في الاسقف عدد 2 , وسقف الطابق من القرميد جزء من الفراغات سقها من الخشب مع عناصر انارة , واغلب الطابق سقاه من الجيبسون بورد مع عناصر انارة , وجدران الطابق من الساندويش بانيل .



صور تبين بعض عناصر الطابق الثاني



صور تبين بعض عناصر الطابق الثاني

- البناية مخدومة بدرج داخلي بلاطاته من الرخام وله دربين من الحديد , وراكب مصعد بضائع داخل البناء -شغال بين طبق القبو والارضي والأول -وقت الكشف -.
- أقر عمر البناء بما يزيد عن خمسة عشر عاما
- راكب كاميرات مراقبة في كافة انحاء البناء في الداخل والخارج , وراكب نظام لإطفاء الحرائق (حسب متطلبات الدفاع المدني).
- يوجد كرفان صغير (على الحد الشرقي لقطعة الأرض) , وهو أموال منقولة لا يتم احتساب قيمته .
- اكمل البناية مشغولة وقت الكشف من قبل ملك العقار شركة السيد / خليل زكي خليل التلاوي وشركاؤه -وقت الكشف -.
- يخدم البناء موقف سيارات في الجزء الشمالي من البناء والجزء الخلفي منه مسقوف بمظلة من الألواح المضلعة .
- جميع الخدمات من ماء وكهرباء واتصالات ومواصلات وشوارع معبدة وخدمات علمة متوفرة , والموقع جيد جدا في منطقة مرج الحمام وهو بالابنية التجارية وهو موقع تجاري جيد .



صور تبين عناصر مكرر الدرج (وهو لا يصعد الى سطح الطابق الثاني كونه مسقوف بالقرميد)

4. تقدير القيمة الاجمالية:-

قطعة الأرض و البناء:

اسم الطابق	المساحة /م2	السعر /دينار اردني /م2	القيمة /دينار اردني
ارض العقار	476.79	400	190716
طابق قبو	401	150	60150
الطابق الارضي	269	300	80700
الطابق الاول	269	280	75320
الطابق الثاني	269	180	48420
حق الاعتلاء	269	30	8070
المجموع			463376 دينار اردني

- ✓ أقدر القيمة الإجمالية للأسوار المحيطه بقطعة الارض والساحات المبلطة والبوابات = **3500 دينار**.
- ✓ أقدر القيمة الإجمالية للابنية الفرعية والمسقوفة بالالواح المضلعة وبمساحة 2م100 = **3500 دينار**.
- ✓ القيمة الاجمالية للعقار وحق الاعتلاء = قيمة الأرض والبناء+قيمة الأسوار والساحه المعبدة +قيمة مظلات الزينكو = **463376 دينار +3500 دينار + 3500 دينار = 470376 دينار (اربعمئة وسبعون الفا وثلاثمئة وستة وسبعون دينارا اردنيا)**

- ✓ أقدر القيمة الاجمالية للعقار وذلك حسب سند تسجيل الاموال غير المنقوله رقم 2025-NA-7193 تاريخ 2025/7/7،

الرقم الوطني	اسم المالك	الجنسية	الحصة	القيمة/دينار اردني
9641037782	خليل زكي خليل التلاوي	الاردنية	كاملا	470376.00 دينار اردني
المجموع	-----	-----	كاملا	470376.00 دينار اردني

وهذه خبرتي وحدود معرفتي أقدمها لمحکمتم الموقره والله المستعان

تحريرا في 2026/2/12

واقبلوا الاحترام ،،

الخبير/المهندسة

فردوس الجعافرة