



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



تقرير خبرة

هاتف 0790749363

خبير معتمد بوزارة العدل دائرة شؤون الخبرة

الخبير الفني : حسام الدين حسن عبيدات

(تقدير قيمة المركبة)

التاريخ	1109\2026	لدى محكمة تنفيذ	شمال صان
رقم الدعوى	2026\5088	موقع ساحة الحجز	ساحة البتراوي

سودي صاحب الشرف هيئة قاضي التنفيذ الأكرم : صالح بيك حسن

على ضوء قرار محكماتكم الموقرة بالتحاكي خبيراً فنياً لإجراء الخبرة الفنية في القضية المذكورة أعلاه وبعد تفهمي المهمة الموكلة الي وهي بيان واقع الحال ووصف شامل وبيان قيمة المركبة وتحليفي القسم القانوني وبعد الكشف على المركبة موضوع الدعوى في مكان تواجدها في ساحة الحجز تبين لنا ما يلي :

(اصرح بأنه لا يوجد اي ظرف او اي اسباب من شأنها التأثير حول حياديتي واستقلالي عن اي من اطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة لدى ابدادي لتقرير الخبرة)

أولاً : المهمة

بيانات المركبة حسب مشروحات دائرة ترخيص السواقين والمركبات

رقم الوثيقة	اللون	نوع المركبة	نوع المحرك	نوع الوقود
24-14868	تويوتا	كامري	خصوصي	ركوب صغير
2016	فيراى			

نوع الوقود	نوع المحرك	نوع المركبة	نوع المحرك	نوع الوقود
24-07-2026	PARX283325	4T1BDCHFK26U193431	أوتوماتيك	2800
2016				



حسام مبيدات

خبير فني مركبات



ثانياً :- الكشف الحسي على المركبة موضوع الخبرة

وبعد توجهي الى موقع المركبة المذكورة أعلاه وبعد الفحص الفني بتاريخ 2026/08/31 تبين ما يلي :

➤ الكشف الحسي :

1	المركبة مفتوحة في ساحة الحجز والمفتاح غير موجود
2	الغرفة الداخلية والبطين بحاجة الى دراي كلين
3	الكوشوك بحال متوسط والمساحات تالفة
4	يوجد شخوط ونقور على الاضوية الامامية
5	يوجد شخوط ونقور على الاضوية الخلفية
6	يوجد شخوط ونقور على اغلب اجزاء ويصنف دهان المركبة بالمتوسط
7	يوجد شخوط ونقور على جنطات المركبة
8	يوجد تسريب زيت من المحرك وبحاجة الى صيانة
9	يجب على المزاود مراجعة إدارة السير للتأكد من عمل المركبة على التطبيقات
10	المسافة المقطوعة للمركبة (176624 mi)
11	تعذر فحص المحرك والجير ونظام الكهرباء ونظام التكييف ونظام الهابيرد لعدم وجود مفتاح

➤ فحص شاصيات المركبة :

الشاصي الامامي الايمن	*****
الشاصي الامامي الايسر	*****
الشاصي الخلفي الايمن	*****
الشاصي الخلفي الايسر	*****
الملاحظات	ضربات بودي مشغولة ، ضربات على المرشحات ، قصعات في الشمعات ، ضربة على الواجهة الامامية (المركبة بحاجة الى تنظيف من الامام والخلف ، وإعادة الفحص للتأكد من الشاصيات وذلك بسبب انخفاض المركبة على الأرض لعدم وجود هواء في المعجلات ووجود واقبات وحل اسفل المركبة ، ويجب على المزاود قبل استلامها فحصها فحصاً دقيقاً) .



حسام عبيدات

خبير هني مركبات



ملاحظات :- بناءا على الشروط والأحكام الخاصة بموقع المزاد العلني يشير البند (12) الى رقم الشاسي والمحرك كما ورد في مشروحات دائرة السير المرفقة في التقرير هي مسؤولية ادارة الترخيص . أن جميع الأموال المعروضة في المزاد العلني تباع على حالتها وفي موقعها ولا تتضمن وزارة العدل ودائرة التنفيذ اي من المواصفات والمعلومات والتفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزاد هو المسؤول عن مراجعة البيانات و الاعلانات والمعلومات المتعلقة في المركبة المعروضة للبيع والاطلاع عليها قبل المزايدة

❖ ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر للمركبة واية اختلاف اخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها وبعد ايجالتها للمزاد مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك - محرك - جير - شاصيات - الهيئة الامامية او الخلفية - نظام الكهرباء - نظام التعليق - هيكل المركبة الخارجي او الداخلي - ومعلومات المال المعروض يتحمل كامل مسؤوليتها المزاد حيث انه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الاحالة على المزاد وفي حال ظهور اختلاف في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري او غير جوهري او في ما يتعلق في معلومات المال المعروض يكون المزاد موافق على اي اختلافات من حيث - الميكانيك محرك - جير - شاصيات - نظام الكهرباء - نظام التعليق - الهيئة الامامية والخلفية - وفحص البودي ومعلومات المال المعروض وحالة المال المعروض فيما اذا ظهر اية اختلافات كون محرك المركبة لا يعمل.

❖ اخلي مسؤوليتي من أي قص أو عيب خفي للمركبة لتعذر الفك والقرط وعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقة كون المركبة تعد أموال محجوزة ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص .

ثالثا :- الاسس المعتمدة لاعداد تقرير الخبرة

- بالاعتماد على خبرتي في مجال تقدير قيمة المركبات والاصلاحات واثمان القطع من خلال الكشف الحسي عليها .
- الاستئناس بنظام السوق المفتوح لتقدير القيمة السوقية للمركبة حسب قيمة مثيلاتها في السوق المحلي
- الوضع العام للمركبة اثناء قيامي بالكشف الحسي عليها مع الاخذ بعين الاعتبار اضافات المركبة والوضع العام لها .
- الاخذ بعين الاعتبار لنوع المركبة وسنة الصنع ووصف استعمالها والطلب عليها بالسوق .



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



رابعا :- النتيجة النهائية

قدر قيمة المركبة موضوع التنفيذ بناءا على ما ورد أعلاه بمبلغ وقدره:

مبلغ 55000 ألف ريال سعودي
بشأن المركبة ذات الرقم 55000

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امالة واخلاص

تقريري هذا يقع على 4 صفحات

الخبير الفني المنتخب: حسام الدين عبيدات

حسام عبيدات
0790749363

بسم الله الرحمن الرحيم



الرقم : 2026/08/31
التاريخ :

مامور تنفيذ محكمه عمان - قسم شمال عمان

الموضوع : واقع حال

30/8/2026

تاريخ الكتاب

5088/2026

الإشارة : لكتابكم رقم

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم نطفأ .

واقبلوا الاحترام ...

المدير التنفيذي
مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات
الرائد
رضوان أحمد الخوالدة

رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
1330595444	24-14868	تاريخي	تاريخي	تاريخي	تاريخي	تاريخي	تاريخي	تاريخي	تاريخي
4110D1FK2GU193438	24RX293325	24/07/2026	2016	أراني	أراني	أراني	أراني	أراني	أراني

الاسم	الطابق	الرقم الوطني
أحمد الخوالدة	أحمد الخوالدة	9912044706

اسم المالك	رقم الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
أحمد الخوالدة	أحمد الخوالدة	أحمد الخوالدة	أحمد الخوالدة	أحمد الخوالدة	أحمد الخوالدة

رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
1330595444	24-14868	تاريخي	تاريخي	تاريخي	تاريخي

رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
1330595444	24-14868	تاريخي	تاريخي	تاريخي	تاريخي

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المملكة الاردنية الهاشمية - عمان





