



حسام عبيدات

خبير فني مركبات

تقرير خبرة



هاتف 0790749363

خبير معتمد بوزارة العدل \دائرة شؤون الخبرة

الخبير الفني : حسام الدين حسن عبيدات

(تقدير قيمة المركبة)

التاريخ	03\05\2026	لدى محكمة تنفيذ	شمال عمان
رقم الدعوى	2025\6441	موقع ساحة الحجز	ساحة ماركا الثانية

سيدي صاحب الشرف هيئة قاضي التنفيذ الأكرم : صالح بيك حسن

على ضوء قرار محكماتكم الموقرة بانتخابي خبيراً فنياً لإجراء الخبرة الفنية في القضية المذكورة اعلاه وبعد تفهمي المهمة الموكلة الي وهي بيان واقع الحال ووصف شامل وبيان قيمة المركبة وتحليلي القسم القانوني وبعد الكشف على المركبة موضوع الدعوى في مكان تواجدها في ساحة الحجز تبين لنا ما يلي :

(اصرح بانه لا يوجد اي ظرف او اي اسباب من شأنها التأثير حول حياديتي واستقلالي عن اي من اطراف الدعوى ووكالاتهم وهيئة المحكمة لدى اعدادي لتقرير الخبرة)

اولا : المهمة

بيانات المركبة حسب مشروحات دائرة ترخيص السواقين والمركبات

رقم اللوحة	النوع	الصف	صفة التسجيل	فئة المركبة	اللون	الموديل
36-55391	بورش	كيان	خصوصي	ركوب صغير	اسود	2005

انتهاء الترخيص	رقم المحرك	رقم (الهيكل VIN)	مبدل السرعة	سعة المحرك CC	نوع الوقود
01\03\2025	M4800\81510869	WP1ZZZ9PZ5LA46157	أوتوماتيك	4500	بنزين



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



ثانياً :- الكشف الحسي على المركبة موضوع الخبرة

وبعد توجهي الى موقع المركبة المذكورة أعلاه وبعد الفحص الفني بتاريخ 2026/05/02 تبين ما يلي :

➤ الكشف الحسي :

1	المركبة مفتوحة في ساحة الحجز والمفتاح غير موجود
2	الغرفة الداخلية والبطاين بحاجة الى دراي كلين
3	الكوشوك تالف والمساحات تالفة
4	الاضوية الامامية الابرشخوط ونقور والايمن مكسور
5	يوجد شخوط ونقور في الاضوية الخلفية
6	يوجد ضربة على الطنبون الامامي من الجهة اليمنى
7	يوجد ضربة على الجناح الامامي الايمن
8	يصنف دهان المركبة بالأقل من المتوسط
9	يوجد تسريب زيت من المحرك وبحاجة الى صيانة
10	يوجد تشقق في قشرة التابلو الامامي مع وجود نواقص
11	تعدر فحص المحرك والجير ونظام الكهرباء ونظام التكييف لعدم وجود مفتاح

➤ فحص شاصيات المركبة :

الشاصي الامامي الايمن	*****
الشاصي الامامي الايسر	*****
الشاصي الخلفي الايمن	*****
الشاصي الخلفي الايسر	*****
الملاحظات	ضربات بودي مشغولة (المركبة بحاجة إلى تنظيف من الامام والخلف ، وإعادة الفحص للتأكد من الشاصيات وذلك بسبب انخفاض المركبة على الأرض لعدم وجود هواء في عجلات ، ويجب على المزاود قبل استلامها فحصها فحصاً دقيقاً) .



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



ملاحظات :- بناءً على الشروط والأحكام الخاصة بموقع المزاد العلني يشير البند (12) الى رقم الشاسي والمحرك كما ورد في مشروحات دائرة السير المرفقة في التقرير هي مسؤولية ادارة الترخيص ، أن جميع الأموال المعروضة في المزاد العلني تباع على حالتها وفي موقعها ولا تتضمن وزارة العدل ودائرة التنفيذ اي من المواصفات والمعلومات والتفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزاد هو المسؤول عن مراجعة البيانات و الاعلانات والمعلومات المتعلقة في المركبة المعروضة للبيع والاطلاع عليها قبل المزايدة

- ❖ ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر للمركبة واية اختلاف اخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها وبعد احوالها للمزاد مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك - محرك - جير - شاصيات - الهيئة الامامية او الخلفية - نظام الكهرباء - نظام التعليق - هيكل المركبة الخارجي او الداخلي - ومعلومات المال المعروض يتحمل كامل مسؤوليتها المزاد حيث انه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الاحالة على المزاد وفي حال ظهور اختلافات في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري او غير جوهري او في ما يتعلق في معلومات المال المعروض يكون المزاد موافق على اي اختلافات من حيث - الميكانيك محرك - جير - شاصيات - نظام الكهرباء - نظام التعليق - الهيئة الامامية والخلفية - وفحص البودي ومعلومات المال المعروض وحالة المال المعروض فيما إذا ظهر اية اختلافات كون محرك المركبة لا يعمل.
- ❖ اخلي مسؤوليتي من أي قص أو عيب خفي للمركبة لتعذر الفك والفرط وعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقة كون المركبة تعد أموال محجوزة ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص .

ثالثاً :- الاسس المعتمدة لاعداد تقرير الخبرة

- بالاعتماد على خبرتي في مجال تقدير قيمة المركبات والاصلاحات واثمان القطع من خلال الكشف الحسي عليها .
- الاستئناس بنظام السوق المفتوح لتقدير القيمة السوقية للمركبة حسب قيمة مثيلاتها في السوق المحلي
- الوضع العام للمركبة اثناء قيامي بالكشف الحسي عليها مع الاخذ بعين الاعتبار اضافات المركبة والوضع العام لها .
- الأخذ بعين الاعتبار لنوع المركبة وسنة الصنع ووصف استعمالها والطلب عليها بالسوق .



حسام عبيدات
خبير فني مركبات



رابعا :- النتيجة النهائية

قدر قيمة المركبة موضوع التنفيذ بناءا على ما ورد أعلاه بمبلغ وقدره:

ثلاثة الاف وخمسمائة دينار أردني	** 3500 دينار أردني **
---------------------------------	-------------------------------

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة واخلاص

تقريري هذا يقع على 4 صفحات

الخبير الفني المنتخب: حسام الدين عبيدات

حسام عبيدات
0790749363

بسم الله الرحمن الرحيم



إدارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم ترخيص مراكا

الرقم : 7/48 ترخيص مراكا ٣٥٧٥
التاريخ : 2026/04/29

دائرة تنفيذ محكمه عمان قسم شمال عمان


الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 6441/2025 تاريخ الكتاب 26/4/2026

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاد الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام

مدير دائرة ترخيص السواقين و المركبات
مدير دائرة ترخيص السواقين و المركبات



المعلومات الاساسية للمركبة

رقم التسجيل	رقم لوحة	النوع	صنف	نوع الوقود	قوة المركبة	اللون	موعد	انتهاء الترخيص	رقم المحرك	رقم الشاسي
1304010003	36-55391	بورشا	خيلان	بنزين	ركوب صغير	اسود	2005	01/03/2025	M4800W1510X69	WPfZZ79FZ5LA46157
صفة التسجيل	بلد الصانع	عدد الابواب	نوع ميدل السرعة	تاريخ التسجيل	مركز الترخيص	سعة المحرك	المتكف	صفة الانفصال		
شخصي	لبنانيا	4		AM 12:00:00 3/2/2006	عمان	4500		ركوب		

معلومات المالك و الشركاء ان وجد

الرقم الوطني	اللقب	الاسم
9921006969	لعمامة -صان شفا بدران -781819196-	عمر علي عيسى مطر

الرهونات الحالية على المركبة

اسم المالك	الرهون اليه	رقم سند الرهن	تاريخ الرهن	قيمة سند الرهن	مركز الرهن
عمر علي عيسى مطر	احمد جهاد سعد عطيات	8367	29/01/2023	14400	عمان (الاردن)

معلومات الملكية على المركبة

رقم التسجيل	رقم اللوحة	جهة الحجز	تاريخ الحجز	رقم كتاب الحجز	نوع الحجز	تاريخ فتح الحجز	جهة الحجز
1304010003	36-55391	وزارة النقل	AM 12:00:00 10/26/2025	6441/2025	تقاضي	AM 12:00:00 10/26/2025	لعمامة

لا يوجد حجوزات على رخصة المركبة

تقديم على المركبة

رقم التسجيل	جهة التصميم	تاريخ التصميم
1304010003	التقاضي القضائي	PM 2:41:31 10/28/2025

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المملكة الاردنية الهاشمية - عمان

