



حسام عبيدات

خبير فني مركبات

تقرير خبرة



هاتف 0790749363

خبير معتمد بوزارة العدل \ادارة شؤون الخبرة

الخبير الفني : حسام الدين حسن عبيدات

(تقدير قيمة المركبة)

التاريخ	03\06\2026	لدى محكمة تليذ	شمال عمان
رقم الدعوى	2025\7146	موقع ساحة الحجز	ساحة ماركا الثانية

سيدي صاحب الشرف هيئة قاضي التنفيذ الأكرم : هبه بيك أبو جماعة

على ضوء قرار محكمةكم الموقرة بانتخابي خبيراً فنياً لإجراء الخبرة الفنية في القضية المذكورة اعلاه وبعد تفهمي المهمة الموكلة الي وهي بيان واقع الحال ووصف شامل وبيان قيمة المركبة وتحليلي القسم القانوني وبعد الكشف على المركبة موضوع الدعوى في مكان تواجدها في ساحة الحجز تبين لنا ما يلي :

(اصرح بأنه لا يوجد اي ظرف او اي اسباب من شأنها التأثير حول حيادييتي واستقلالي عن اي من اطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة لدى اعدادي لتقرير الخبرة)

اولا : المهمة

بيانات المركبة حسب مشروحات دائرة ترخيص السواقين والمركبات

رقم اللوحة	النوع	المنف	صفة التسجيل	فئة المركبة	اللون	الموديل
42-4993	كيا	فورتيفر	خصوصي	شحن	الزرق	1999

انتهاء الترخيص	رقم المحرك	رقم (الهيكل VIN)	معدل السرعة	سعة المحرك CC	نوع الوقود
27\10\2023	JT386951	KNCS0322XS435998	عادي	3000	ديزل



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



ثانيا : - الكشف الحسي على المركبة موضوع الخبرة

ويعد توجهي الى موقع المركبة المذكورة أعلاه وبعد الفحص الفني بتاريخ 2026/06/2 تبين ما يلي :

➤ الكشف الحسي :

1	المركبة مفتوحة في ساحة الحجز والمفتاح غير موجود
2	الغرفة الداخلية والبطاين بحاجة الى تجديد ودراي كلين
3	الكوشوك تالف والمساحات تالفة
4	يوجد شخوط ونقور في الزجاج الامامي
5	يوجد شخوط ونقور في الاضوية الامامية مع عدم وجود غمزات
6	يوجد شخوط ونقور في الاضوية الخلفية
7	يوجد شخوط ونقور على اغلب اجزاء المركبة
8	يوجد ضربة على الواجهة الامامية للمركبة
9	يوجد نقصان في اغلب اجزاء المحرك (قطع المحرك)
10	يوجد تسريب زيت من المحرك وبحاجة الى صيانة
11	يصنف رقم اللوحة المركبة من الأرقام المميزة (الرقم رباعي)
12	لوحة الأرقام الامامية مفقودة
13	يصنف دهان المركبة بالأقل من المتوسط (غرفة المركبة قلاب)
14	تعذر فحص المحرك والجير ونظام الكهرباء لعدم وجود مفتاح (المحرك لا يعمل)

➤ فحص شاصيات المركبة :

الشاصي الامامي الايمن	*****
الشاصي الامامي الايسر	*****
الشاصي الخلفي الايمن	*****
الشاصي الخلفي الايسر	*****
الملاحظات	ضربات بودي مشغولة ، قصعات في الشمع (المركبة بحاجة إلى تنظيف من الامام والخلف ، وإعادة الفحص للتأكد من الشاصيات وذلك بسبب انخفاض المركبة على الأرض لعدم وجود هواء في العجلات والتصاق المركبة بالمركبات الموجودة في ساحة الحجز ، ويجب على المزاود قبل استلامها فحصها فحصا دقيقا).



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



ملاحظات :- بناء على الشروط والأحكام الخاصة بموقع المزاد العلني يشير البند (12) الى رقم الشاسي والمحرك كما ورد في منشروحات دائرة السير المرفقة في التقرير هي مسؤولية ادارة الترخيص . أن جميع الأموال المعروضة في المزاد العلني تباع على حالتها وفي موقعها ولا تتضمن وزارة العدل ودائرة التنفيذ أي من المواصفات والمعلومات والتفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزاد هو المسؤول عن مراجعة البيانات و الاعلانات والمعلومات المتعلقة في المركبة المعروضة للبيع والاطلاع عليها قبل المزايدة

❖ ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر للمركبة واية اختلاف اخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها وبعد احوالها للمزاد مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك - محرك - جير - شاصيات - الهيئة الامامية او الخلفية - نظام الكهرباء - نظام التعليق - هيكل المركبة الخارجي او الداخلي - ومعلومات المال المعروض يتحمل كامل مسؤوليتها المزاد حيث انه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الاحالة على المزاد وفي حال ظهور اختلاف في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري او غير جوهري او في ما يتعلق في معلومات المال المعروض يكون المزاد موافق على اي اختلافات من حيث - الميكانيك محرك - جير - شاصيات - نظام الكهرباء - نظام التعليق - الهيئة الامامية والخلفية - وفحص البودي ومعلومات المال المعروض وحالة المال المعروض فيما اذا ظهر اية اختلافات كون محرك المركبة لا يعمل.

❖ اخلي مسؤوليتي من أي قص أو عيب خفي للمركبة لتعذر الفك والفرط وعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقة كون المركبة تعد أموال محجوزة ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص .

ثالثا :- الاسس المعتمدة لاعداد تقرير الخبرة

- ❶ بالاعتماد على خبرتي في مجال تقدير قيمة المركبات والاصلاحات واثمان القطع من خلال الكشف الحسي عليها .
- ❷ الاستئناس بنظام السوق المفتوح لتقدير القيمة السوقية للمركبة حسب قيمة مثيلاتها في السوق المحلي
- ❸ الوضع العام للمركبة اثناء قيامي بالكشف الحسي عليها مع الاخذ بعين الاعتبار اضافات المركبة والوضع العام لها .
- ❹ الاخذ بعين الاعتبار لنوع المركبة وسنة الصنع ووصف استعمالها والطلب عليها بالسوق .



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



رابعا :- النتيجة النهائية

قدر قيمة المركبة موضوع التنفيذ بناء على ما ورد أعلاه بمبلغ وقدره:

1800 دينار أردني **	الف وثمانمائة دينار أردني
---------------------	---------------------------

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة واخلاص

تقريري هذا يقع على 4 صفحات

الخبير الفني المنتخب: حسام الدين عبيدات

حسام عبيدات
0790749363

بسم الله الرحمن الرحيم



ادارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم ترخيص شمال عمان

الرقم : 7/48 ترخيص شمال عمان / ٧٥٥
التاريخ : 2026/06/03

دائره تنفيذ محكمه عمان / قسم شمال عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 2025/7146 تاريخ الكتاب 2026/06/02

- 1- أبين بأننا واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءات ادارة الطائفه الامنيه الهاشميه

واقبلوا الاحترام ...

مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات

رقم التسجيل	رقم اللوحه	النوع	الاصناف	نوع الوقود	كفء المركبه	اللون	موديل	انتهاء الترخيص	رقم المحرك	رقم القاصي
1319258784	42-4993	كيا	فرونتير	بنزين	شحن	الزرق	1999	27/10/2023	JT386951	KNCSD0322X6435998
ملاك التسجيل	رقم الصنف	نوع الاوراق	نوع ميل السرعة	تاريخ التسجيل	مركز الترخيص	سعة محرك	المظلة	صفه الاتصال	تق	
محمود ج	4			AM 12:00:00 10/28/2008	جنوب عمان	3000				

الرقم الوطني	اللقول	الاسم
2000318702	العاصمة - عمان - الممر - 708590875	محمد ماهر مكي محمد جابر

اسم المالك	المركب اليه	رقم سند الزرع	تاريخ الزرع	رقمه سند الزرع	مركز الزرع
محمد ماهر مكي محمد جابر	باني محمد عثمان موسى بنينه	39404	14/09/2023	3850	شمال عمان

رقم التسجيل	رقم اللوحه	وجه المعبر	تاريخ المعبر	رقم قنط المعبر	نوع المعبر	تاريخ قنط المعبر	سبب المعبر
1319258784	42-4993	ولادة الطفل	AM 12:00:00 2/9/2026	#685/2025	تنفيذ	AM 12:00:00 2/9/2026	قضية محكمة
1319258784	42-4993	دائرة تنفيذ شرق عمان	AM 9:07:37 8/11/2024	4121/2023	تنفيذ	AM 12:00:00 8/11/2024	قضية محكمة

لا يوجد جوازات على رخصة المركبة

رقم التسجيل	وجه التسميم	تاريخ التسميم
1319258784	تنفيذ القضائي	AM 11:21:22 1/12/2016
1319258784	تنفيذ القضائي	PM 4:01:11 4/15/2026
1319258784	تنفيذ القضائي	PM 1:50:51 10/5/2025

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المملكة الاردنية الهاشمية - عمان

عمان - الاردن - ص ب (946) هاتف 4891634 - 4896535 فاكس 4892285 الموقع الالكتروني mvr.dvld.gov.jo



