

رابعاً: ملاحظات المركبة:

- الوضع العام بحاجة الى صيانه عامه
- الاطارات حالتها جيده

ملاحظه:

- حيث أن ساحات الحجز غير مهينة لفحص أسفل المركبه ولا يوجد جورة أو جك ويمنع تحريك المركبة من قبل مسئول ساحة الحجز فقد تعذر فحص أسفل المركبه ويمنع فك أي جزء من أجزاء المركبة في ساحة الحجز وإنما تم فحص الشصي حسب المشاهدة من الخارج
- أما بالنسبة للأضرار الموجودة في المركبة المذكورة سابقاً والكوشوك والفرش وصيانة الدهان مع كل ما يلزم من صيانة للمركبة مخصصه من قيمة المركبة وأن المبلغ المذكور هو اجمالي قيمة المركبة
- لم يتم تشغيل المركبه لفحص المحرك و الجير كونه بطارية المركبه تالفه
- وعلى المزاول الذهاب الى ساحة الحجز ومشاهدة المركبه ومراجعة دائرة السير للتأكد من معلومات المركبه حسب تقرير الكارسير قبل المزاوله

خامساً تقدير قيمة المركبة وعلية فإبني أقدر قيمة المركبة: 4700 دينار على وضعها الحالي.

وهذه خبرتي اضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص

الخبير الفني

نضال اصنات ال خطاب



SCANNED

تقرير خبر

لدى دائرة تنفيذ معان الموقرة

الخبير الفني : نضال محمد هارون الصنات ال خطاب القضية رقم : 425/2020

اولا : معلومات المركبة موضوع الخبرة و اوصافها:

نوع المركبة	هونداي /يورتر
لون المركبة	ازرق
موديل المركبة	2011
سعة المحرك	2500
فئة المركبة	نقل
نوع الوقود	ديزل
رقم المحرك	D4CBA666102
رقم اللوحة	42-42408
رقم الشاصي	KMFZCX7JABU637892
الترخيص	17/8/2019

ثالثا: مواصفات المركبة :

المرايا	يوجد مرايا يدويه
الجير	عادي
نظام التوجيه	بور
فتحة السقف	لا يوجد
الزجاج	كهرباء
الجنط	حديد
المسجل	موجود
التكييف	يوجد
البريك	عادي
وضع الدهان	بحاجة الى صيانة دهان
التابلو	جيد
بطانات الابواب	بطانة الابواب جيد وبحاجة الى صيانة فرش و
+ الفرش	تنجيد الغرفه مع السقف
الشاصيه	جيد مع دقات
الاضويه و المصابيح	جيد

SCANNED