



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



تقرير خبرة

هاتف 0790749363

خبير معتمد بوزارة العدل \ دائرة شؤون الخبرة

الخبير الفني : حسام الدين حسن عبيدات

(تقدير قيمة المركبة)

التاريخ	12\08\2026	لدى محكمة تنفيذ	شمال عمان
رقم الدعوى	2024\5421	موقع ساحة الحجز	ساحة أم القعد

سيدي صاحب الشرف هيئة قاضي التنفيذ الأكرم : صالح بيك حسن

على ضوء قرار محكماتكم الموقرة بانتخابي خبيراً فنياً لإجراء الخبرة الفنية في القضية المذكورة اعلاه وبعد تفهمي المهمة الموكلة الي وهي بيان واقع الحال ووصف شامل وبيان قيمة المركبة وتحليلي القسم القانوني وبعد الكشف على المركبة موضوع الدعوى في مكان تواجدها في ساحة الحجز تبين لنا ما يلي :

(اصرح بأنه لا يوجد اي ظرف او اي اسباب من شأنها التأثير حول حياديتي واستقلالي عن اي من اطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة لدى اعدادي لتقرير الخبرة)

أولاً : المهمة

بيانات المركبة حسب مشروحات دائرة ترخيص السواقين والمركبات

رقم اللوحة	النوع	الصف	صفة التسجيل	فئة المركبة	اللون	الموديل
12-86935	هونداي	الفاقي	خصوصي	ركوب صغير	سلفر	2005

انتهاء الترخيص	رقم المحرك	رقم (الهيكل VIN)	معدل السرعة	سعة المحرك CC	نوع الوقود
09\03\2015	G4ED/4982675	KMHDN41BP5U021204	اوتوماتيك	1600	بنزين



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



ثانيا :- الكشف الحسي على المركبة موضوع الخبرة

وبعد توجهي الى موقع المركبة المذكورة أعلاه وبعد الفحص الفني بتاريخ 2026/08/11 تبين ما يلي :

➤ الكشف الحسي :

1	المركبة مفتوحة في ساحة الحجز والمفتاح موجود
2	الغرفة الداخلية والبطاين بحاجة الى تجديد ودراي كلون
3	الكوشوك بحال اقل من متوسط والمساحات تالفة
4	يوجد شخوط ونقور على الزجاج الامامي
6	يوجد شخوط ونقور على الضوء الامامي الايمن ، والايسر مكسور
6	يوجد شخوط ونقور على الضوء الخلفي الايمن ، والايسر مكسور
7	يوجد ضربة على الجناح الامامي الايسر
8	يوجد ضربة على الشمعة الامامية اليسرى ، والباب الامامي الايسر
9	يوجد ضربة على الطنبون الامامي من الجهة اليسرى
10	يوجد ضربة على الطنبون الخلفي
11	يوجد تسريب زيت من المحرك وبحاجة الى صيانة
12	يوجد ضربات على اغلب اجزاء المركبة ، ويصنف دهان المركبة بالمتوسط
13	يوجد كسر في الزجاج الخلفي الايمن
14	يوجد ضربة على الجناح الخلفي الايمن
15	لوحة الامامية والخلفية للمركبة تالفة
16	تعرض فحص المحرك والجير ونظام الكهرباء ونظام التكيف لعدم قدرة البطارية على التشغيل

➤ فحص شاصيات المركبة :

الشاصي الامامي الايمن	*****
الشاصي الامامي الايسر	*****
الشاصي الخلفي الايمن	*****
الشاصي الخلفي الايسر	*****
الملاحظات	ضربات يودي مشغولة ، ضربات على المرشحات ، قصعات على الشمع ، الحام في التنده (للمركبة بحاجة إلى تنظيف من الامام والخلف ، وإعادة الفحص للتأكد من الشاصيات وذلك بسبب انخفاض المركبة على الأرض لعدم وجود هواء في للعجلات ، ويجب على المزاول قبل استلامها فحصها فحصا دقيقا) .



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



ملاحظات :- بناءً على الشروط والأحكام الخاصة بموقع المزاد العلني يشير البند (12) الى رقم الشاسي والمحرك كما ورد في مشروحات دائرة السير المرفقة في التقرير هي مسؤولية ادارة الترخيص . أن جميع الأموال المعروضة في المزاد العلني تباع على حالتها وفي موقعها ولا تتضمن وزارة العدل ودائرة التنفيذ اي من المواصفات والمعلومات والتفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزاود هو المسؤول عن مراجعة البيانات و الاعلانات والمعلومات المتعلقة في المركبة المعروضة للبيع والاطلاع عليها قبل المزايدة

❖ ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر للمركبة واية اختلاف اخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها وبعد احوالها للمزاود مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك - محرك - جير - شاصيات - الهيئة الامامية او الخلفية - نظام الكهرباء - نظام التعليق - هيكل المركبة الخارجي او الداخلي - ومعلومات المال المعروض يتحمل كامل مسؤوليتها المزاود حيث انه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الاحالة على المزاود وفي حال ظهور اختلاف في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري او غير جوهري او في ما يتعلق في معلومات المال المعروض يكون المزاود موافق على اي اختلافات من حيث - الميكانيك محرك - جير - شاصيات - نظام الكهرباء - نظام التعليق - الهيئة الامامية والخلفية - وفحص البودي ومعلومات المال المعروض وحالة المال المعروض فيما إذا ظهر اية اختلافات كون محرك المركبة لا يعمل.

❖ اخلي مسؤوليتي من أي قص أو عيب خفي للمركبة لتعذر الفك والفرط وعدم توفر المكان المناسب لفحص بدقة كون المركبة تعد أموال محجوزة ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص .

ثالثاً :- الامس للمعتمدة لاعداد تقرير الخبرة

- بالاعتماد على خبرتي في مجال تقدير قيمة المركبات والاصلاحات واثنان القطع من خلال الكشف الحسي عليها .
- الاستئناس بنظام السوق المقترح لتقدير القيمة السوقية للمركبة حسب قيمة مثيلاتها في السوق المحلي .
- الوضع العام للمركبة اثناء قيامي بالكشف الحسي عليها مع الاخذ بعين الاعتبار اضافات المركبة والوضع العام لها .
- الاخذ بعين الاعتبار لنوع المركبة وسنة الصنع ووصف استعمالها والطلب عليها بالسوق .



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



رابعا :- النتيجة النهائية


قدر قيمة المركبة موضوع التنفيذ بناءا على ما ورد أعلاه بمبلغ وقدره:

الف وخمسمائة دينار أردني	** 1500 دينار أردني **
--------------------------	------------------------

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة واخلاص

تقري هذا يقع على 4 صفحات

الخبير الفني المنتخب: حسام الدين عبيدات


0790749363

بسم الله الرحمن الرحيم



ادارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم ترخيص شمال عمان

الرقم : 7/48 ترخيص شمال عمان
التاريخ : 2026/08/12

دائره تنفيذ محكمه عمان/قسم شمال عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 2024/5421 تاريخ الكتاب 2026/08/12

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة الممنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام ...

المهندس
مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات
محمد أحمد عبيدات

شمال عمان

رقم التسجيل	رقم الترخيص	البلد	اللون	نوع المركبة	نوع المركبة	نوع المركبة	نوع المركبة	نوع المركبة	نوع المركبة
1330087607	12-06933	عربي	اللون	نوع المركبة	نوع المركبة	نوع المركبة	نوع المركبة	نوع المركبة	نوع المركبة
1330087607	12-06933	عربي	اللون	نوع المركبة	نوع المركبة	نوع المركبة	نوع المركبة	نوع المركبة	نوع المركبة

الاسم	الطابق	رقم الترخيص	رقم التسجيل
محمد حسن فرحان حواملة	7721096596	788942500-796093046	788942500-796093046

اسم المالك	رقم الترخيص	رقم التسجيل	نوع المركبة	نوع المركبة	نوع المركبة
محمد حسن فرحان حواملة	7721096596	788942500-796093046	788942500-796093046	788942500-796093046	788942500-796093046

رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع المركبة	نوع المركبة	نوع المركبة	نوع المركبة
1330087607	12-06933	عربي	اللون	نوع المركبة	نوع المركبة
1330087607	12-06933	عربي	اللون	نوع المركبة	نوع المركبة

رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع المركبة	نوع المركبة	نوع المركبة	نوع المركبة
1330087607	12-06933	عربي	اللون	نوع المركبة	نوع المركبة
1330087607	12-06933	عربي	اللون	نوع المركبة	نوع المركبة

رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع المركبة	نوع المركبة	نوع المركبة	نوع المركبة
1330087607	12-06933	عربي	اللون	نوع المركبة	نوع المركبة
1330087607	12-06933	عربي	اللون	نوع المركبة	نوع المركبة

لا يوجد ملاحظات على المركبة

مستندة اريدنية الهاتمية - صان

