

• المسبارة مرخصة لغاية 2026/10/19 حسب مشروعات ادارة ترخيص السواقين والمركبات وبناء عليها وحسب خبرتي فأني اقدر قيمة المركبة بالوضع والحالة التي هي عليها تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني بمبلغ وقدره (1500) دينار

ملاحظة : ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهرة للمركبة واية خلاف اخر •
يظهر في فحص المركبة بعد استلمها وبعد احوالها للمزاود مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك و الشخصيات و البودي ونظام الكهرباء يتحمل كامل مسؤوليتها المزاود حيث انه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الاحالة على المزاود وفي حالة ظهور اختلاف في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري او غير جوهري يكون المزاود موافق على اختلافات من حيث الميكانيك وفحص البودي و الشخصيات ونظام الكهرباء فيما اذا ظهر اية الاختلافات وذلك بسبب عدم وجود معدات واجهزة فحص في كراجات الحجز

افصح

بناء على انتدائي خبريا فنيا في القضية التنفيذية رقم (2026/2080) فبنتي افصح عن عدم وجود أي ظروف أو أسباب أو صعوبات من شأنها إثارة شكوك حول حيادتي أو استقلالي عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة، وفقا لأحكام المادة (83/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية

تحريرا في 08 / 08 / 2026

واقبلو فائق الاحترام

الخبير الفني
راند أحمد محمد الشلبي



مكان العمل :اربد/المدينة الصناعية
هاتف0795671313

اجازة مزاولة مهنة ميكانيكي تجليس مركبات

بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير خبرة لتقدير قيمة المركبة

بناء على انتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية ذات الرقم (2080/2026) سجل عام / مأمور تنفيذ عجلون
لتقدير قيمة المركبة رقم 15-33849 خصوصي موضوع الدعوى ، وبعد توجهي الى موقع المركبة الموجود في ساحة
حجز ساحة الشونة الشمالية وبعد الاطلاع على المركبة واجراء الفحص الفني .
تبين التالي :

اولا : بيانات المركبة :

نوع اول	سنة الصنع : (2011)	الصنف : (اتسجينا)
رقم اللوحة : 15-33849	نوع الوقود : بنزين	نوع الناقل (اوتوماتيك)
صنف المركبة : خصوصي	اللون : اسود	
رقم الشسي (WOLGMSEE3B1041934)		

ثانيا : فحص الشسي وفقا لواقع الحال :

تعذر فحص الشواصي الامامية والخلفية لعدم وجود جورة او جك للفحص في موقع الكشف

ثالثا : فحص البودي :

يوجد ضربات خفيفة و طعوج وتكسير بالدهان بأجزاء من المركبة من الخارج وكسر في الزجاج الامامي
وكسر هواية الباب الخلفية اليمين وكسر يد باب الامامي شمال

رابعا : فحص الميكانيك وناقل الحركة وفقا لواقع الحال

فحص المحرك / تعذر فحص المحرك وناقل الحركة وتشغيله لعدم وجود البطارية

خامسا : حالة واضافات المركبة (وصف حال)

• من الداخل والخارج مقبول