

مركز ابو عبيد الشامل

0796960119



لصيانة ولتأمين ولحصى المركبات - يودي - ميكانيك - كهرباء
GMAIL: abuobeld1234@gmail.com

تقرير خيرة لتقدير قيمة المركبة

دائرة تنفيذ: شرق عمان

القضية التنفيذية رقم: 3-11-5008-2019

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطوفة القاضي بدران الخوالدة رئيس تنفيذ محكمة بداية (شرق عمان) الاكرم بانتخابي خبيراً فنياً للقضية التنفيذية رقم (2019/5008) بتاريخ 2026/6/17.

وتحلفت البعير القانوني على ان اقوم بالمهمة الموكلة لي بكل امانة والخلاص وهي تقدير قيمة المركبة رقم (11-54538) موضوع الدعوى وانه لا يوجد ما يمنعنا من اتمام المهمة المطلوبة وانه لا علاقة لنا بأطراف الدعوى ووكيل المدعين تمنعنا من اتمام هذه المهمة بحيادية واستقلال وذلك علماً لنص المادة (3/83) من قانون اصول المحاكمات المدنية وبعد توجهي الى موقع المركبة الموجودة في كراج (المشرق) وبعد الاطلاع على المركبة واجراء الفحص الفني بتاريخ 2026/6/18 والمضبوطة لديهم بتاريخ 2022/4/12

نعم التالي:

- اولاً: بيانات المركبة: يوجد كتاب مشروحات واقع حال من دائرة السير تفصيلي عن المركبة مرفق مع التقرير.
- بناءً على الشروط والاحكام الخاصة بموقع المزارد العلني يشير البند (12) الى رقم الشاسي والمحرك كما ورد في المشروحات دائرة السير المرفقة في التقرير هي مسؤولية ادارة السير.
- يوجد مجموعة من الصور المرفقة للمركبة مرفقة في التقرير.
- ملاحظة: المركبة بحاجة الى إعادة تسجيل.

** ننصح المزارود بطلب تصريح زيارة لمعاينة المركبة في ساحة الحجز قبل المزاودة عليها **

اولاً: بيانات المركبة:

نوع المركبة	بيجو	الصلف	206	سنة الصنع	2005
رقم اللوحة	11-54538	رقم الشاسي	VF32AKFWRSW017632	رقم المحرك	VF32AKFWRSW1897460
نوع الناقل	لوتوماتيك	نوع الوقود	بنزين	صفة المركبة	ركوب خصوصي
اللون	فضي	سعة المحرك	1600CC	صناعة المركبة	فرنسا

ثانياً: فحص الشاسي:

- تم فحص الشاسيات من النظر من اسفل المركبة والسندوال الخلفي وشرفة المحرك قدر الامكان .
- فحص الشصيات المذكورة في التقرير هي غير دقيقة لعدم السماح لنا في ساحة الحجز بفرد بطانات السفلية الامامية والخلفية لتأكد من اي خرابات في الشصيات غير ظاهرة لدينا .
- اي خربة في الشصع والشصيات والواجهة الامامية والخلفية تكون ظاهرة لدينا نقوم بذكرها في تقرير المرفق.
- لا يوجد عدة فحص وجورة فحص في ساحة الحجز بخولنا من رفع المركبة لملك البطانات السفلية لتأكد من فحص الشصيات من الأسفل وبحاجة الى شسل من الاوساخ والتربة في شصيات لتأكيد من اي خرابات مخفية .

امامي يمين	مضروب ومصلح
امامي شمال	مضروب ومصلح
خلفي يمين	مضروب الرأس
خلفي شمال	مضروب الرأس

ثالثاً: فحص الودي:

- خربة امامية مع الواجهة الامامية + خربة خلفية مع الواجهة الخلفية + خربات يودي ومصلح.
- يوجد خربة على سقف الفندة بحاجة الى اصلاح.
- يوجد خربات وخدوش في بعض اجزاء المركبة بحاجة الى دهان كامل.



دائماً: فحص الميكانيك:

فحص المحرك	لم تفحص	ملاحظات	لعدم وجود بطارية للمركبة في ساحة الحجز
فحص الحيز	لم تفحص	ملاحظات	لعدم وجود بطارية للمركبة في ساحة الحجز
فحص البككس - الاكسات	لم تفحص	ملاحظات	لعدم وجود بطارية للمركبة في ساحة الحجز

خامساً: حالة وإضافات المركبة:

الغرفة الداخلية: غرفة لعاش لون اسود بحاجة الى دراي كلين.

الكوشوك: تالف.

الجفطات: موجود.

المسجل: موجود.

زجاج كهرباء: ****.

المكيف: موجود - صيانة.

مفتاح المركبة: لا يوجد.

الترخيص: انتهاء الترخيص في 2017/8/26.

رخصة اقتناء: ****.

البطارية: لا يوجد.

ABS: ****.

AIR BAG: ****.

فتحة: ****.

حساسات: ****.

ان جميع الاموال المعروضة في المزارد العلوي تباع على حالتها في موقعها لا تضمن وزارة العدل ودائرة التنفيذ اي من المواصفات والمعلومات او التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزاود هو المسؤول عن مراجعة البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقة في المركبة المعروضة ولاطلاع عليها في ساحة الحجز قبل المزاودة.

اخلي مسؤولي من وجود اي قص او عيب مخفي للمركبة للعلم ان هذا الفحص غير دقيق لا يوجد معدات او حفرة لفرط وفك البطانات السفلية وعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقة كون المركبة تعد اموال معجوزة ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص.

وبناءً على ما ورد اعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال والسوق المحلي للمركبة فإنني أقدر قيمة

المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره (400) اربعمائة دينار أردني.

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة واخلاص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .



بسم الله الرحمن الرحيم

ادارة ترخيص السواقين و المركبات
باسم ترخيص ماركاالرقم : 7/48 ترخيص ماركا
التاريخ : 2026/06/17

تنفيذ شرق عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 5008/2019 تاريخ الكتاب 17/6/2026

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير وتتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفنا .

والقبول الاحترام ...

— العميد المهندس

مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات

المصطفي

نفاذ تركبي التغطيات



رقم التسجيل	رقم اللوحة	النوع	المستند	نوع الترخيص	لغة الترخيص	اللون	مويل	انتهاء الترخيص	رقم المارك	رقم الترخيص
1301390190	11-54538	مركبة	106	مركبة	عربي	أصفر	1805	26/08/2017	PSANFU18FKJW1897466	NY32AXFWH5WB17632
مدة التسجيل	نوع الماركة	نوع موديل الماركة	نوع موديل الماركة	نوع موديل الماركة	نوع موديل الماركة	نوع موديل الماركة	نوع موديل الماركة	نوع موديل الماركة	نوع موديل الماركة	نوع موديل الماركة
3 سنوات	عربي	مركبة	مركبة	مركبة	مركبة	مركبة	مركبة	مركبة	مركبة	مركبة

الاسم	الموديل	الاسم	الموديل
مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات	المصطفي	مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات	المصطفي

اسم الماركة	الموديل	نوع الماركة	نوع الماركة	نوع الماركة	نوع الماركة
مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات	المصطفي	مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات	المصطفي	مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات	المصطفي

رقم التسجيل	رقم اللوحة	نوع الماركة	نوع الماركة	نوع الماركة	نوع الماركة
1301390190	11-54538	مركبة	مركبة	مركبة	مركبة

رقم التسجيل	رقم اللوحة	نوع الماركة	نوع الماركة	نوع الماركة	نوع الماركة
1301390190	11-54538	مركبة	مركبة	مركبة	مركبة

رقم التسجيل	رقم اللوحة	نوع الماركة	نوع الماركة	نوع الماركة	نوع الماركة
1301390190	11-54538	مركبة	مركبة	مركبة	مركبة

عمان - الاردن - ص ب (946) هاتف 4891634 - فاكس 4896535 - 4892285 السواقين الإلكتروني 0772444444

