



حسام عبيدات

خبير فني مركبات

تقرير خبرة



هاتف 0790749363

خبير معتمد بوزارة العدل \دائرة شؤون الخبرة

الخبير الفني : حسام الدين حسن عبيدات

(تقدير قيمة المركبة)

شمال عمان	لدى محكمة تنفيذ	25\06\2026	التاريخ
سيارة ماركا الثانية	موقع ساحة الحجز	2024\8066	رقم الدعوى

سيدي صاحب الشرف هيئة قاضي التنفيذ الأكرم : صالح بريك حسن

على ضوء قرار محكماتكم الموقرة بانتخابي خبيراً فنياً لإجراء الخبرة الفنية في القضية المذكورة اعلاه وبعد تفهمي المهمة الموكلة الي وهي بيان واقع الحال ووصف شامل وبيان قيمة المركبة وتحليلي القسم القانوني وبعد الكشف على المركبة موضوع الدعوى في مكان تواجدها في ساحة الحجز تبين لنا ما يلي :

(اصرح بانه لا يوجد اي ظرف او اي اسباب من شاتها التأثير حول حياديتي واستقلالي عن اي من اطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة لدى (إعدادي لتقرير الخبرة)

اولا : المهمة

بيانات المركبة حسب مشروحات دائرة ترخيص السواقين والمركبات

رقم اللوحة	النوع	الصف	صفة التسجيل	فئة المركبة	اللون	الموديل
37-46861	كب	بيكانتو	خصوصي	ركوب صغير	ايراني	2012

انتهاء الترخيص	رقم المحرك	رقم (الهيكل VIN)	مبدل السرعة	سعة المحرك CC	نوع الوقود
11\02\2025	G4LABP004366	KNABE512BCT035805	عادي	1250	بنزين



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



ثانياً :- الكشف الحسي على المركبة موضوع الخبرة

وبعد توجهي الى موقع المركبة المذكورة أعلاه وبعد الفحص الفني بتاريخ 2026/06/24 تبين ما يلي :

➤ الكشف الحسي :

1	المركبة مفتوحة في ساحة الحجز والمفتاح غير موجود
2	الغرفة الداخلية والبطاين بحالة جيدة بحاجة الى دراي كلين
3	الكوشوك أقل من متوسطة والمساحات تالفة
4	الاضوية الامامية كالحاجة والكشافات كالحاجة
5	يوجد شخوط ونقور في الاضوية الخلفية ، مع وجود شعر في الضوء الخلفي الأيمن
6	يوجد ضربة على الطنبون الخلفي من الوسط بالإضافة إلى كسر في الطنبون من الجهة اليسرى
7	يوجد شخوط ونقور على اغلب أجزاء المركبة ، ويصنف دهان المركبة بالمتوسط
8	الباب الخلفي الأيمن بحاجة الى يد باب خارجية
9	يوجد تسريب زيت من المحرك وبحاجة الى صيانة
10	تعدر فحص المحرك والجير ونظام الكهرباء ونظام التكييف لعدم وجود مفتاح

➤ فحص شاصيات المركبة :

الشاصي الامامي الايمن	*****
الشاصي الامامي الايسر	*****
الشاصي الخلفي الايمن	*****
الشاصي الخلفي الايسر	*****
الملاحظات	ضربات بودي مشغولة ، ضربات على المرشحات ، قصعات في الشمعات (المركبة بحاجة إلى تنظيف من الامام والخلف ، وإعادة الفحص للتأكد من الشاصيات وذلك بسبب التصاق المركبة بالمركبات الموجودة في ساحة الحجز ، ويجب على المزاد قبل استلامها فحصها فحصاً دقيقاً) .

ملاحظات :- بناءً على الشروط والأحكام الخاصة بموقع المزاد العلني يشير البند (12) الى رقم الشاصي والمحرك كما ورد في مشروحات دائرة السير المرفقة في التقرير هي مسؤولية ادارة الترخيص . أن جميع الأموال المعروضة في المزاد العلني تباع على حالتها وفي موقعها ولا تتضمن وزارة العدل ودائرة التنفيذ اي



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



من المواصفات والمعلومات والتفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزاود هو المسؤول عن مراجعة البيانات و الاعلانات والمعلومات المتعلقة في المركبة المعروضة للبيع والاطلاع عليها قبل المزايدة

- ❖ ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر للمركبة واية اختلاف اخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها وبعد احوالها للمزاود مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك - محرك - جير - شاصيات - الهيئة الامامية او الخلفية - نظام الكهرباء - نظام التعليق - هيكل المركبة الخارجي او الداخلي - ومعلومات المال المعروض يتحمل كامل مسؤوليتها المزاود حيث انه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الاحالة على المزاود وفي حال ظهور اختلاف في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري او غير جوهري او في ما يتعلق في معلومات المال المعروض يكون المزاود موافق على اي اختلافات من حيث - الميكانيك - محرك - جير - شاصيات - نظام الكهرباء - نظام التعليق - الهيئة الامامية والخلفية - وقحص البودي ومعلومات المال المعروض وحالة المال المعروض فيما اذا ظهر اية اختلافات كون محرك المركبة لا يتحمل.
- ❖ اخلي مسؤوليتي من أي قص أو عيب خفي للمركبة لتعثر الفك والفرط وعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقة كون المركبة تعد أموال محجوزة ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص .

ثالثا :- الاسس المعتمدة لاعداد تقرير الخبرة

- بالاعتماد على خبرتي في مجال تقدير قيمة المركبات والاصلاحات واثمان القطع من خلال الكشف الحسي عليها .
- الاستئناس بنظام السوق المفتوح لتقدير القيمة السوقية للمركبة حسب قيمة مثيلاتها في السوق المحلي
- الوضع العام للمركبة اثناء قيامي بالكشف الحسي عليها مع الاخذ بعين الاعتبار اضافات المركبة والوضع العام لها .
- الأخذ بعين الاعتبار لنوع المركبة وسنة الصنع ووصف استعمالها والطلب عليها بالسوق .



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



رابعاً :- النتيجة النهائية

قدر قيمة المركبة موضوع التنفيذ بناءً على ما ورد أعلاه بمبلغ وقدره:

ثلاثة الاف وثمانمائة دينار أردني	** 3800 دينار أردني **
----------------------------------	-------------------------------

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة وخلص

تقريري هذا يقع على 4 صفحات

الخبير الفني المنتخب: حسام الدين عبيدات

حسام عبيدات
0790749363



0111

صان - الإبريق - ص. 946) هاتف: 4891634 - 4896535 فاكس: 4892285 الموقع الإلكتروني: www.dsld.gov.jo





