



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



تقرير خبرة

هاتف 0790749363

خبير معتمد بوزارة العدل لإدارة شؤون الخبرة

الخبير الفني : حسام الدين حسن عبيدات

(تقدير قيمة المركبة)

التاريخ	26\08\2026	لدى محكمة تنفيذ	شمال عمان
رقم الدعوى	2025\4807	موقع ساحة الحجز	ساحة الطهراء

سيدي صاحب الشرف هيئة قاضي التنفيذ الأكرم : صالح بيك حسن

على ضوء قرار محكماتكم الموقرة بانتخابي خبيراً فنياً لإجراء الخبرة الفنية في القضية المذكورة أعلاه وبعد تفهمي المهمة الموكلة الي وهي بيان واقع الحال ووصف شامل وبيان قيمة المركبة وتحليلي القسم القانوني وبعد الكشف على المركبة موضوع الدعوى في مكان تواجدها في ساحة الحجز تبين لنا ما يلي :

(اصرح باله لا يوجد اي ظرف او اي اسباب من شأنها التأثير حول حياديّتي واستقلالي عن اي من اطراف الدعوى ووكالاتهم وهيئة المحكمة لدى اعدادي لتقرير الخبرة)

أولاً : المهمة

بيانات المركبة حسب مشروحات دائرة ترخيص السواقين والمركبات

رقم التلوحة	النوع	الصف	صفة التسجيل	فئة المركبة	اللون	الموديل
12-43155	رينو	ميفان	لصومسي	ركوب صغير	كحلي	2008

اتتهاء الترخيص	رقم المحرك	رقم (الهيكل VIN)	معدل السرعة	سعة المحرك CC	نوع الوقود
10/12/2023	K4MC813R016009	VF1LM1B0E38317598	اوتوماتيك	1600	بنزين



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



ثانيا :- الكشف الحسي على المركبة موضوع الخبرة

وبعد توجهي الى موقع المركبة المذكورة أعلاه وبعد الفحص الفني بتاريخ 2026/08/25 تبين ما يلي :

➤ الكشف الحسي :

1	المركبة مفتوحة في ساحة الحجز والمفتاح غير موجود
2	الغرفة الداخلية والبطون بحاجة الى تنجيد ودراي كلين
3	الكوشوك بحال أقل من متوسط والمساحات تالفة
4	الاضوية الامامية كالحة
5	الاضوية الخلفية كالحة (الضوء الخلفي الايسر مكسور)
6	يوجد ضربة على الطنبون الامامي مع للغطاء الامامي (مع وجود كسر في الطنبون)
7	يوجد ضربة على الجناح الامامي الايسر
8	يوجد ضربة بسيطة على الطنبون الخلفي
9	يوجد تشقق في قشرة التابلو الامامي (مع وجود نواقص في التابلو)
10	يوجد تسريب زيت من المحرك والجير وبحاجة الى صيانة (تم الكشف من اسفل المركبة لعدم القدرة على فتح غطاء المحرك)
11	تعدر فحص المحرك والجير ونظام الكهرباء لعدم قدرة البطارية على التشغيل

➤ فحص شاصيات المركبة :

الشاصي الامامي الايمن	*****
الشاصي الامامي الايسر	*****
الشاصي الخلفي الايمن	*****
الشاصي الخلفي الايسر	*****
الملاحظات	ضربات بودي مشغولة ، ضربات على المرشات ، قصعات في الشمع ، قصعات في التلده (المركبة بحاجة إلى تنظيف من الامام والخلف ، وإعادة الفحص للتأكد من الشاصيات والمحرك وذلك لعدم فتح غطاء المحرك بسبب وجود ضربة على الواجهة الامامية مع الجناح الامامي الايسر وعدم وجود سيخ لفتح الغطاء، وانخفاض المركبة على الأرض لعدم وجود هواء في العجلات والتصاق المركبة بالمركبات الموجودة في ساحة الحجز ، ويجب على المزاود قبل استلامها فحصها فحصا دقيقا) .



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



ملاحظات :- بناءً على الشروط والأحكام الخاصة بموقع المزاد العلني يشير البند (12) الى رقم الشاسي والمحرك كما ورد في مشروعات دائرة السير المرفقة في التقرير هي مسؤولية ادارة الترخيص .أن جميع الأموال المعروضة في المزاد العلني تباع على حالتها وفي موقعها ولا تتضمن وزارة العدل ودائرة التنفيذ اي من المواصفات والمعلومات والتفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزاود هو المسؤول عن مراجعة البيانات و الاعلانات والمعلومات المتعلقة في المركبة المعروضة للبيع والاطلاع عليها قبل المزايدة

- ❖ ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال المظاهر للمركبة واية اختلاف اخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها وبعد احوالها للمزاود مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك - محرك - جير - شاصيات - الهيئة الامامية او الخلفية - نظام الكهرباء - نظام التعليق - هيكل المركبة الخارجي او الداخلي - ومعلومات المال المعروض يتحمل كامل مسؤوليتها المزاود حيث انه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الاحالة على المزاود وفي حال ظهور اختلاف في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري او غير جوهري او في ما يتعلق في معلومات المال الصال المعروض يكون المزاود موافق على اي اختلافات من حيث - الميكانيك محرك - جير - شاصيات - نظام الكهرباء - نظام التعليق - الهيئة الامامية والخلفية - وفحص البودي ومعلومات المال المعروض وحالة المال المعروض فيما اذا ظهر اية اختلافات كون محرك المركبة لا يعمل.
- ❖ اخلي مسؤوليتي من أي قص أو عيب خفي للمركبة لتعذر الفك والفرط وعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقة كون المركبة تعد أموال محجوزة ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص .

ثالثا :- الاسس المعتمدة لاعداد تقرير الخبرة

- بالاعتماد على خبرتي في مجال تقدير قيمة المركبات والاصلاحات واثمان القطع من خلال الكشف الحسي عليها .
- الاستئناس بنظام السوق المفتوح لتقدير القيمة السوقية للمركبة حسب قيمة مثيلاتها في السوق المحلي
- الوضع العام للمركبة اثناء قيامي بالكشف الحسي عليها مع الاخذ بعين الاعتبار اضافات المركبة والوضع العام لها .
- الاخذ بعين الاعتبار لنوع المركبة وسنة الصنع ووصف استعمالها والطلب عليها بالسوق .



حسام عبيدات
خبير فني مركبات



رابعا :- النتيجة النهائية

قدر قيمة المركبة موضوع التنفيذ بناء على ما ورد أعلاه بمبلغ وقدره:

1300 دينار أردني **	الف وثلاثمائة دينار أردني
---------------------	---------------------------

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة واخلاص

تقريري هذا يقع على 4 صفحات

الخبير الفني المنتخب: حسام الدين عبيدات

حسام عبيدات
0790749363

بسم الله الرحمن الرحيم



إدارة ترخيص السائقين و المركبات
قسم ترخيص مركبات

الرقم : 77/48 ترخيص مركبات ٧٨٢٤
التاريخ : 2026/08/26

دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان / قسم شمال عمان


الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 4807/2025 تاريخ الكتاب 24/8/2026

- 1- أبين بأننا واقع حال المركبة المتهمة عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الأردنية .
- 3- لأجرام انكم نطفأ

واللهوا الاحترام ...

العميد المهندس
مدير إدارة ترخيص السائقين و المركبات
المرافق
موسى العتوم



رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع المركبة	نوع الوقود	نوع المحرك	نوع اللون	نوع اللون	نوع اللون	نوع اللون	نوع اللون
1304877992	77-43135	سيارة	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين
صنف الترخيص	نوع المركبة	نوع اللون	نوع اللون	نوع اللون	نوع اللون	نوع اللون	نوع اللون	نوع اللون	نوع اللون
خمس	4	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين

الرقم الوطني	الرقم الوطني	الرقم الوطني
9961856768	الرقم الوطني	الرقم الوطني

اسم المالك	رقم سكر الترخيص	تاريخ الترخيص	نوع المركبة	نوع اللون	نوع اللون
صاحب سكر الترخيص	4596	02/01/2023	بنزين	بنزين	بنزين

لا يوجد سجلات على المركبة

لا يوجد سجلات على المركبة

رقم التسجيل	نوع الترخيص	نوع اللون
1304877992	بنزين	بنزين

لا يوجد سجلات على المركبة

المملكة الأردنية الهاشمية - عمان

