



حسام عبيدات

خبير فني مركبات

تقرير خبرة



هاتف 0790749363

خبير معتمد بوزارة العدل \ دائرة شؤون الخبرة

الخبير الفني : حسام الدين حسن عبيدات

(تقدير قيمة المركبة)

التاريخ	27/07/2026	لدى محكمة تنفيذ	بداية إريد
رقم الدعوى	2026\6729	موقع ساحة الحجز	ساحة ملوكا الثانية

سيدي صاحب الشرف هيئة قاضي التنفيذ الأكرم : مجد برك عبيدات

على ضوء قرار محكماتكم الموقرة بانتخابي خبيراً فنياً لإجراء الخبرة الفنية في القضية المذكورة أعلاه وبعد تفهمي المهمة الموكلة الي وهي بيان واقع الحال ووصف شامل وبيان قيمة المركبة وتحليفي القسم القانوني وبعد الكشف على المركبة موضوع الدعوى في مكان تواجدها في ساحة الحجز تبين لنا ما يلي :

(اصرح بأنه لا يوجد أي ظرف أو أي أسباب من شأنها التأثير حول حياديّتي واستقلالي عن أي من أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة لدى اعدادي لتقرير الخبرة)

أولاً : المهمة

بيانات المركبة حسب مشروعات دائرة ترخيص السواقين والمركبات

رقم اللوحة	النوع	الصف	صفة التسجيل	فئة المركبة	اللون	الموديل
20-92893	كيا	K5	خصوصي	ركوب صغير	لؤلؤي	2013

انتهاء الترخيص	رقم المحرك	رقم (الهيكل VIN)	مبدل السرعة	سعة المحرك CC	نوع الوقود
22\02\2024	G4NEBA084986	KNAGN541CBCA017406	أوتوماتيك	2000	بنزين + كهرباء

SCANNED



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



ثانياً :- الكشف الحسي على المركبة موضوع الخبرة

وبعد توجهي الى موقع المركبة المذكورة أعلاه وبعد الفحص الفني بتاريخ 2026/07/26 تبين ما يلي :

➤ الكشف الحسي :

1	المركبة مفتوحة في ساحة الحجز والمفتاح غير موجود
2	الغرفة الداخلية والبطاين بحاجة الى تجديد ودراي كلين
3	الكروشك بحال أقل من متوسط والمساحات تالفة
4	الضوء الامامي الايسر والكشاف الايسر مكسور ، والضوء والايمن والكشاف الايمن كالحالة
5	يوجد شخوط ونقر في الاضوية الخلفية
6	يوجد شخوط ونقر على الزجاج الامامي
7	يوجد شخوط ونقر على اغلب اجزاء المركبة ويصنف دهان المركبة بالقل من المتوسط
8	يوجد ضربة على الطنبون الامامي مع الغطاء الامامي والجناح الامامي الايسر مع وجود اثار اصلاح
9	يوجد كسر في الزجاج الخلفي الايسر
10	يوجد كسر في المراة الامامية اليمنى
11	يوجد ضربة على الجناح الخلفي الايمن
12	يوجد تسريب زيت من المحرك وبحاجة الى صيانة
13	يجب على المزود مراجعة إدارة السير للتأكد من عمل المركبة على التطبيقات
14	تعذر فحص المحرك والجير ونظام الكهرباء ونظام الهابرد ونظام التكيف لعدم وجود مفتاح

➤ فحص شاصيات المركبة :

الشاصي الامامي الايمن	*****
الشاصي الامامي الايسر	*****
الشاصي الخلفي الايمن	*****
الشاصي الخلفي الايسر	*****
الملاحظات	اضربات بودي مشغولة ، ضربات على المرشات ، قصعات في الشمع، قصعات في التنده (المركبة بحاجة إلى تنظيف من الامام والخلف ، وإعادة الفحص للتأكد من الشاصيات وذلك بسبب انخفاض المركبة على الأرض لعدم وجود هواء في العجلات ووجود اقيات اسفل المركبة والتصاق المركبة بالمركبات الموجودة في الساحة الحجز ، ويجب على المزود قبل استلامها فحصها فحوصا دقيقا)



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



ملاحظات :- بناءاً على الشروط والأحكام الخاصة بموقع المزاد العلني يشير البند (12) الى رقم الشاسي والمحرك كما ورد في مشروحات دائرة السير المزففة في التقرير هي مسؤولية ادارة الترخيص ،أن جميع الأموال المعروضة في المزاد العلني تباع على حالتها وفي موقعها ولا تتضمن وزارة العدل ودائرة التنفيذ اي من المواصفات والمعلومات والتفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزاد هو المسؤول عن مراجعة البيانات و الاعلانات والمعلومات المتعلقة في المركبة المعروضة للبيع والاطلاع عليها قبل المزايدة

❖ ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر للمركبة واية اختلاف اخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها وبعد احالتها للمزاد مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك - محرك - جير - شاصيات - الهيئة الامامية او الخلفية - نظام الكهرباء - نظام التعليق - هيكل المركبة الخارجي او الداخلي - ومعلومات المال المعروض يتحمل كامل مسؤوليتها المزاد حيث انه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الاحالة على المزاد وفي حال ظهور اختلاف في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري او غير جوهري او في ما يتعلق في معلومات المال المعروض يكون المزاد موافق على اي اختلافات من حيث - الميكانيك محرك - جير - شاصيات - نظام الكهرباء - نظام التعليق - الهيئة الامامية والخلفية - وفحص البودي ومعلومات المال المعروض وحالة المال المعروض فيما إذا ظهر اية اختلافات كون محرك المركبة لا يعمل.

❖ اخلي مسؤوليتي من أي قص أو عيب خفي للمركبة لتعذر الفك والفرط وعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقة كون المركبة تعد أموال محجوزة ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص .

ثالثاً :- الاسس المعتمدة لاعداد تقرير الخبرة

- بالاعتماد على خبرتي في مجال تقدير قيمة المركبات والاصلاحات واثمان القطع من خلال الكشف الحسي عليها .
- الاستئناس بنظام السوق المفتوح لتقدير القيمة السوقية للمركبة حسب قيمة مثيلاتها في السوق المحلي .
- الوضع العام للمركبة اثناء قيامي بالكشف الحسي عليها مع الاخذ بعين الاعتبار اضافات المركبة والوضع العام لها .
- الأخذ بعين الاعتبار لنوع المركبة وسنة الصنع ووصف استعمالها والطلب عليها بالسوق .



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



رابعاً :- النتيجة النهائية

قدر قيمة المركبة موضوع التنفيذ بناءً على ما ورد أعلاه بمبلغ وقدره:

أربعة آلاف ومائتان دينار أردني	** 4200 دينار أردني **
--------------------------------	-------------------------------

وهذه خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص

تقري هذا يقع على 4 صفحات

الخبير الفني المنتخب: حسام الدين عبيدات

حسام عبيدات
0790749363