

AO

تقرير خبرة

علي داود علي خميدان

خبير سيارات وقطعها مستخدم لدى وزارة العدل

0786755563

بناءً على القرار المتخذ من قبل رئيس تنفيذ محكمة حقوق عمان الاكرم بالنسبة لخبير فنيا في القضية التنفيذية رقم 2025/45438 لتقديم
قيمة المركبة موضوع الدعوى .

{{ لا يوجد أي ظروف أو أسباب من شأنها التأثير حول حيادي واستقلالي عن أي من أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة لدى اعدادي
لتقرير الخبرة}}

أولاً : معلومات المركبة

نوع المركبة	كيبا
خفيف المركبة	11-12316
رقم اللوحة	11-12316
لون المركبة	أبيض
فئة المركبة	ركوب صغير
صفحة الانضمام	ركوب
سنة الصنع	2005
صفحة التسجيل	2005
رقم الشاصي	KNAJE552857021770
رقم المحرك	G4GG3699909
نوع الوقود	بنزين
شعبة المرور	CC 2000
ناقل الحركة	اتوماتيك
التعاهة الرسمية	2024/12/21

ثانياً : الكشف على المركبة

وبعد توجهي إلى موقع المركبة الكائنة في ساحات الامن العام (ساحة البويضة) وبعد الفحص الفني بتاريخ 2026/4/5 تبين لي:

1-	يوجد مفتاح ويمنع تشغيل المركبة
2-	كوشوك عدد 4 بحاجة الى عيار
3-	الغرفة الداخلية بحاجة الى عمل صيانة وعمل دراى كلين
4-	يوجد كبل في الاطراف الامامية
5-	المساحات الامامية عدد 2 تالفة وبحاجة الى تبديل
6-	يوجد كسر في باب الامامي الابر خارجية وبحاجة الى عيار (الباب لا يفتح من الخارج)
7-	يوجد خربة في ميويل الجناح الامامي الابر وبحاجة الى تبديل
8-	يوجد ثمرات في ذهان القطع الامامي بحاجة الى اصلاح
9-	يوجد كسر في الطمبون الامامي وبحاجة الى تبديل
10-	يوجد كسر في قواعد الكشاف الامامي واليمين وبحاجة الى تبديل
11-	يوجد كسر في قواعد الشل الامامي وبحاجة الى تبديل ونكل الشل الامامي من الجهة اليسار غير موجود على المركبة
12-	المرآة على رواسي الشاصيات الامامية اليمين واليسار
13-	يوجد كسر في الضوء الخلفي اليمين وبحاجة الى تبديل
14-	يوجد كسر في الضوء الخلفي الابر وبحاجة الى تبديل
15-	يوجد كسر في الطمبون الخلفي وبحاجة الى تبديل
16-	يوجد كسر في الاكروزات الخلفي تالفة وبحاجة الى تبديل
17-	يوجد خربة في الواجهة الخلفية من الأسفل وازدية الصندوق الخلفي ورواسي الشاصيات الخلفية وبحاجة الى اصلاح
18-	يوجد خربة في الجناح الخلفي الابر وبحاجة الى اصلاح
19-	يوجد ضربات بودي مشغولة في المركبة
20-	حالة المركبة بشكل عام متوسط

وبناءً على ما ورد أعلاه وعليه وحسب مخبري وحسب واقع السوق المحلي وحسب واقع حال المركبة فإنني أقدر قيمة المركبة موضوع الخبرة بمبلغ وقدره (2300) دينار (ألفان وثلاثمائة دينار) .


- لم أتمكن من فحص الأجزاء الثابتة للمركبة كاملة والشاصيات وهيكل المركبة الرئيسي بشكل كامل كون أسفل المركبة تراتي ومغل ولتعلل الفلك والفرط ولا يوجد عدد أدوات او جكات او أجهزة فحص ولا يوجد مكان مخصص ولكون ساحة الحجز غير مهيئة للفحص وهذا الفحص ظاهري فقط ويختصر على تقدير قيمة المركبة فقط حسب ظاهر الحال والملاحظة ويحمل المخاود أنه اضراو أخرى (مهما كان نوعها ومهما بلغت) او عيوب خفية هيكلية او ميكانيكية او كهربائية تظهر خلافاً لما ورد في التقرير دون تحمل اية مسؤولية من قبل الخبير وبعد تاريخ الكشف والتصوير مباشرة الحاصل لي 2026/4/5 صباحاً


- على المزاد مشاهدة المركبة قبل المزادة بعد الحصول على الموافقات اللازمة
- نصت الفقرة (12) من الشروط والأحكام الخاصة بموقع المزاد الإلكتروني لوزارة العدل على ما يلي :
- (تباع جميع الأموال المعروضة للبيع بالمزاد العلني على حالتها كما هي في موقعها ولا تتضمن وزارة العدل أو دائرة التنفيذ أي من المواصفات و/أو المعلومات و/أو التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزاد هو المسؤول عن مراجعة البيانات والإعلانات والمعلومات المتعلقة بحال المال المعروض للبيع والإطلاع عليه قبل قيامه بالمزادة)

مرفقات طبي تقرير

- صور للمركبة
- مشروعات صادرة عن دائرة ترخيص السوالمين والمركبات

هذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة واخلاص
تقريرى هذا يقع على ثلاث صفحات

اسم الخبير الفني	علي داود علي عبيدات
رقم الهاتف	0786755563
تاريخ تسليم التقرير	2026/4/6
توقيع الخبير الفني	





الرقم : 7/48/ادارة ترخيص المولدين والمركب
لتاريخ : 2026/04/02

الإشارة : لكتابكم رقم

-

~~فرائض صحابه و انبياء~~

صنایع - الإبريق - ص. ب. (946) هاتف 4891634 - فاكس 4896535 - الموقع الإلكتروني www.drid.gov.jo