

لعمامة وتأمين ولحس المركبات - بودي - مكاتبه - كبرياء
GMifi: abubobid1234@gmail.com



مركز ابو عبيد الشامل
0796960119

تقرير خبرة لتقدير قيمة المركبة

القضية التنفيذية رقم: 3-11-1555-2025 دائرة تنفيذ: شرق عمان

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطوفة القاضي فراس الفوارسة رئيس تنفيذ محكمة بداية (شرق عمان) الإكرم بانتخابي خبيراً فنياً للقضية التنفيذية رقم (2025/1555) بتاريخ 2026/3/30.

وتحلفت اليمين القانوني على ان اقوم بالمهمة الموكلة لي بكل امانة واخلاص وهي تقدير قيمة المركبة رقم (14-96035) موضوع الدعوى وانه لا يوجد ما يمنعنا من اتمام المهمة المطلوبة وانه لا علاقة لنا باطراف الدعوى ووكيل المدعين تمنعنا من اتمام هذه المهمة بحيادية واستقلال وذلك علماً انني المادة (3/83) من قانون اصول المحاكمات المدنية وبعد توجهي الى موقع المركبة الموجودة في ساحة حجز الأمن العام (الموقر) وبعد الاطلاع على المركبة واجراء الفحص الفني بتاريخ 2026/4/2 والمضبوطة لديهم بتاريخ 2026/3/9.

تمين التالي:

- اولاً: بيانات المركبة: يوجد كتاب مشروحات واقع حال من دائرة السير تفصيلي عن المركبة مع التقرير بناءً على الشروط والاحكام الخاصة بموقع المزارع العلني يشير البند (12) الى رقم الشاسي والمحرك كما ورد في المشروحات دائرة السير المرفقة في التقرير هي مسؤولية ادارة السير.
- ثانياً: لم نشاهد رقم محرك المركبة كونه المركبة مفلقة بالكامل.

ولاً: بيانات المركبة:

نوع المركبة	هونداي	الصنف	اقتني	سنة الصنع	2005
رقم اللوحة	14-96035	رقم الشاسي	KMHON41BPSUJ66448	رقم المحرك	GREDS267560
نوع الناقل	اوتوماتيك	نوع الوقود	بنزين	صفة المركبة	خصوصي
اللون	ابيض	سعة المحرك	1600CC	صناعة المركبة	كوريا ج

ثانياً: فحص الشاسي:

- تم فحص الشاسيات من النظر من اسفل المركبة قدر الامكان .
- فحص الشاسيات المذكورة في التقرير هي غير دقيقه لعدم السماح لنا في ساحة الحجز بفرض بطانات السفلية الامامية والخلفية لتأكد من اي ضربات في الشاسيات غير ظاهرة لدينا .
- اي ضربة في الشمع والشاسيات والواجهة الامامية والخلفية تكون ظاهرة لدينا نقوم بذكرها في تقرير المرفق.
- لا يوجد عدة فحص وجورة فحص في ساحة الحجز يخولنا من رفع المركبة لفك البطانات السفلية لتأكد من فحص الشاسيات من الأسفل وبحاجة الى غسل الشاسيات لتأكيد من اي ضربات مخفية .

امامي يمين	ضربة اثر ضربة شغل
امامي شمال	قصعة في الراس
خلفي يمين	مضروب
خلفي شمال	مضروب

ثالثاً: فحص البودي:

- ضربة أمامية + ضربة خلفية مع الواجهة الخلفية مع الجتحن الخلفية
- بحاجة الى قوط البطانات لتأكد من اي غيارات في الجنحان + ضربات بودي ومصلح.
- يوجد الطرقات والشخوط في بعض اجزاء المركبة بحاجة الى دهان.

رابعاً: فحص الميكانيك:

فحص المحرك	لم تفحص	ملاحظات	لعدم السماح لنا بالتشغيل داخل ساحة الحجز
فحص الجير	لم تفحص	ملاحظات	لعدم السماح لنا بالتشغيل داخل ساحة الحجز
فحص البكس - الأكسات	لم تفحص	ملاحظات	لعدم السماح لنا بالتشغيل داخل ساحة الحجز

خامساً: حالة وإضافات المركبة:

الغرفة الداخلية: غرفة جلد لون بيج بحاجة الى تنجيد.

الكوبشولف: جيد.

الجنطاط: موجود.

المسجل: موجود.

زجاج كهرباء: موجود.

المكيف: موجود.

مفتاح المركبة: موجود.

الترخيص: انتهاء الترخيص في 2025/5/3.

رخصة القناء: ****.

البطارية: موجود.

ABS: ****.

AIR BAG: موجود.

فتحة: ****.

ان جميع الاموال المعروضة في المزاد العلني تباع على حالتها في موقعها لا تضمن وزارة العدل ودائرة التنفيذ اي من المواصفات والمعلومات او التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزاد هو المسؤول عن مراجعة البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقة في المركبة المعروضة ولاطلاع عليها في ساحة الحجز قبل المزادة.

اخني مسؤولي من وجود اي قص او عيب مخفي للمركبة للعلم ان هذا الفحص غير دقيق لا يوجد معدات او حفرة لفرط ذلك البطانات السفلية وعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقة كون المركبة تعد اموال محجوزة ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص.

وبناءً على ما ورد اعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال والسوق المحلي المركبة فإلني أقدر قيمة

المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره (2.200) الفان ومئتان دينار أردني.

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة واخلاص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

الخبير الفني



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة
البنوك
العمومية
البنوك
البنوك



إدارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم ترخيص العمومي

الرقم : 7/48 ترخيص العمومي
التاريخ : 2026/03/30

مأمور تنفيذ شرق عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 1555/2025 تاريخ الكتاب 30/3/2026

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام العمومي لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام ...

المعيد المهندس
مدير دائرة السواقين و المركبات
عماد الدين عليمان

المملكة الأردنية الهاشمية
إدارة الترخيص والسواقين والمركبات
٢٠ آذار ٢٠٢٦
قسم المركبات الهندسية / قسم المركبات

رقم الترخيص	رقم اللوحة	النوع	الهيكل	نوع الوقود	لون المركبة	اللون	مويل	التاريخ الترخيص	رقم المركبة	رقم الشاسي
1330148274	14-96039	هونداي	طاشي	بنزين	أخضر	أخضر	2005	05/03/2025	24ED6167560	KMHDN41B75C166448
صفة التسجيل	نوع التسجيل	نوع ميل السرعة	نوع التسجيل	مركز الترخيص	سعة المحرك	الهيكل	صفة الاستعمال	رقم	رقم	رقم
عمومي	عادية	4	توربوتور	شمال عمان	1000	شمال عمان	توربوتور	PSI 2:14:36 (23/2011)	شمال عمان	شمال عمان

رقم الترخيص	الاسم	العنوان	معلومات الشركة والشركاء ان وجد
4061049546	العمدة بھان سركا	79828820	عبد العزيز محمد ربحي عبد العزيز شامان

لا يوجد رهن مالي

لا يوجد حجزات على المركبة

لا يوجد حجزات على حصة المركبة
تتبعه على حصة

رقم التسجيل	جهة الترخيص	تاريخ الترخيص
1330158274	شعبة الترخيص	PSI 2:54:49 3 8/2026

لا يوجد ملاحظات على المركبة
المملكة الأردنية الهاشمية - عمان

عمان - الأردن - ص.ب (946) هاتف 4891634 - 4896535 - فاكس 4892285 الموقع الالكتروني www.dxld.gov.jo