

تقرير خبرة وصف وتقدير قيمة المركبة

القضية التنفيذية رقم 2024/10044

دائرة التنفيذ : الزرقاء

- بناء على القرار المتخذ من قبل عطوفة الهيئة الحاكمة الموقرة بانتخابي خبيرا فنيا في القضية اعلاه لتقدير قيمة المركبة وبعد اجراء الفحص الفني على المركبة الموجودة بساحة حجز الامن العام - البتراوي بتاريخ الفحص الحسي 2026/06/07

اولا : بيانات المركبة ومواصفاتها وحسب معلوماتها في ادارة الترخيص والسواقين.



نوع المركبة والصف	تسلا - model S
رقم اللوحة والصفه	48-98335 خصوصي
رقم الشاصي	5YJSA1H1XFF082421
رقم المحرك	*****
سعة المحرك	*****
نوع الوقود	كهرباء
الموديل	2015
لون المركبة	اسود
رخصة الاقتناء - والترخيص	غير موجودة الترخيص لغاية 2026/01/18
رقم التسجيل	1330706161

المختبر الفني للمركبات
يوزن هباني البسلاوي
معتمد لدى المحاكم الأردنية ومسجل لدى وزارة العدل
878 15 15 309

ثانياً:- الكشف الفني على المركبة: وصف حال المركبة :

الطوبون الامامي + الطوبون الخلفي مضروب + مكسورات + حساسات جناح خلفي يسار مضروب + معجونة مكسرة ، جناح خلفي يمين مضروب ، مرش يمين مثبت ببراعي ، باب خلفي يمين مضروب + يد الباب.
الغرفة الداخلية تعذر الفحص المفتاح موجود المركبة لا تفتح + مظلة بالكامل.
شبر فتحة غير موجود + ضوء امامي يسار كالح + ضوء خلفي يمين مشعور + ضوء خلفي يسار مكسور + عاكسة قاعدة الشحن مع القاعدة مكسرات.
تعذر فتح وتشغيل المركبة وقت المعاينة رغم توفر المفتاح، كما تعذر الدخول إلى الغرفة الداخلية ومعاينتها بصورة كافية بسبب تعذر فتح المركبة ووجود تظليل على الزجاج، الأمر الذي حال دون فحص وتشخيص حالة الأنظمة الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية، والوسائد الهوائية، وأجهزة السلامة، والتجهيزات الداخلية، والأجزاء الثابتة وغير الظاهرة، وأي أضرار أو عيوب قد تكون موجودة خلف الأغطية أو ضمن الأجزاء التي يتطلب فحصها الوصول المباشر إليها أو تشغيل المركبة. وعليه فقد اقتصر أعمال الخبرة على المعاينة الظاهرية للأجزاء المتاحة للفحص فقط، ولا يبدي الخبير أي رأي فني بشأن الأجزاء أو الأنظمة التي تعذر الوصول إليها أو فحصها

ملاحظات اضافية
ضربات بودي ونفور على كامل جسم المركبة .
المفتاح موجود - المفتاح لا يعمل
الكاو تشوك مستهلك.

ثالثاً:- فحص الميكانيك والشاصيات

فحص الماتور	تعذر الفحص المفتاح لا يعمل.
فحص الجير	تعذر الفحص المفتاح لا يعمل.
البككس واكسات	تعذر الفحص المفتاح لا يعمل.
الشصيات	تعذر الفحص لم اتمكن من فتح المركبة + ملتسقة بالارض + ملتسقة بالمركبات المجاورة.

وبناء على ما ورد وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فأنتي اقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره .

(14000) اربعة عشر الف دينار.

الخبير الفني للمركبات
يؤمن هباني البصلود
مستند لدى الماتكم الأروانية ومسجل لدى وزارة العدل
079 15 15 309

أقر وأعلن حيادتي واستقلالي وانه لا يوجد اي علاقة تربطني بأي من اطراف
الدعوى من شأنها اثاره الشكوك بيني وبين الاطراف المدعية او وكلانهم او
الهيئة الحاكمة الموقرة

ملاحظة : الشروط والاحكام الخاصة بموقع المزاد العلني سياسة استخدام البند (12) والذي يشير الى رقم الشاصي ورقم المحرك كما ورد في مشروحات ادارة السير المرفقة مع التقرير وهي مسؤولية ادارة الترخيص

تباع جميع الاموال المعروضة للبيع بالمزاد العلني على حالتها كما هي في موقعها ولا تتضمن وزارة العدل او دوائر التنفيذ اي من المواصفات او المعلومات او التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة (والمزاود هو المسؤول) عن مراجعة البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقة بحالة المال المعروض للبيع والاطلاع عليه قبل قيامه بالمزاوده.

موقع تواجد المركبة للمشاهدة والمعاينة في الحجز المذكور في الصفحة الاولى واخلي مسؤوليتي من فحص المحرك والجير لمنعنا من التشغيل والمسير بالمركبة وفحص الشاصيات او عيب مخفي لتعذر الفك والفرط وعدم وجود جورة او جك لرفع المركبة كون المركبة تعد اموال محجوزة ولا يجوز الفرط والفك بها لغايات الفحص الدقيق ولدونها من الارض ولضيق المكان

وهذه خبرتي بكل امانة واخلاص

الخبير الفني

المختبر الفني للمركبات
يوزن شماسي البجور
مفتد لدى الامانة وسجل لدى وزارة العدل
079 15 15 209