

تقرير خبرة وصف وتقدير قيمة المركبة

القضية التنفيذية رقم 2026/4915

دائرة التنفيذ : الزرقاء

- بناءا على القرار المتخذ من قبل عطوفة الهيئة الحاكمة الموقرة بانتخابي خبيرا فنيا في القضية اعلاه لتقدير قيمة المركبة وبعد اجراء الفحص الفني على المركبة الموجودة بساحة حجز الامن العام - البتراوي بتاريخ الفحص الحسي 2026/06/24

اولا : بيانات المركبة ومواصفاتها وحسب واقع الحال الصادر عن ادارة الترخيص والسواقين.



نوع المركبة والصنف	كيا - فرونتير
رقم اللوحة والصفه	42-2501 خصوصي - نقل
رقم الشاصي	KN3HAP53E1K762058
رقم المحرك	JT264695
سعة المحرك	3000
نوع الوقود	ديزل
الموديل	2001
لون المركبة	ازرق
عدد الابواب	2 ابواب
رخصة الاقتناء - والترخيص	غير موجودة الترخيص لغاية 2025/01/06
رقم التسجيل	1319210164

المختبر الفني للمركبات
يوزن هياضي البسود
مستند لدى المحكمات القضائية وسجل لدى وزارة العدل
079 15 15 309

ثانياً:- الكشف الفني على المركبة: وصف حال المركبة :

دعامة خلفية غير موجودة ، باب امامي يسار مضروب ، باب امامي يمين مضروب ، الطمبون الامامي مضروب بكافة محتوياته ومكسور ، دعسات اسفل الابواب مضروبات + هريان ، جناح امامي يسار مضروب ، غطاء محرك امامي مضروب ، جناح خلف الباب الامامي اليمين مضروب ، تندة الفرقة مضروبه ، باب جنب الحوض يمين ويسار مضروبات ، غطاء حوض خلفي مضروب ، تنك ديزل مضروب ، بطارية 12 فولت وجود كلس وشرت كهرباء.
الغرفة الداخلية - تعذر الفحص المركبة مغلقة بالكامل المفتاح غير موجود.
المركبة بحاجة الى اضوية امامية عدد 2 + كشافات امامي عدد 2 + اضوية خلفية عدد 2 + مراري مع قواعدهم الامامية عدد 2.
تعذر مطابقة رقم الشاصي لعدم وجوده على هيكل المركب + المركبة مغلقة بالكامل.

ملاحظات اضافية
ضربات بودي ونقور + صدأ + هريان على كامل جسم المركبة .
المفتاح غير موجود.
الكاوتشوك مستهلك + لا يوجد هواء.

ثالثاً:- فحص الميكانيك والشاصيات

فحص الماتور	تعذر الفحص المركبة مغلقة بالكامل - المفتاح غير موجود.
فحص الجير	تعذر الفحص المركبة مغلقة بالكامل - المفتاح غير موجود.
البكس واكسات	تعذر الفحص المركبة مغلقة بالكامل - المفتاح غير موجود.
الشصيات	تعذر الفحص المركبة داخل ساحة حجز + ملتسقة بالارض + ملتسقة بالمركبات المجاورة + مغلقة بالكامل.

وبناء على ما ورد وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فأنتني اقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره .

(1800) الف وثمانية مائة دينار.

المختبر الفني للمركبات
يسرن شيسانو المحاسب
مستند لدى المالكين رقم 079 15 15 309
079 15 15 309

أقر واعلن حيادتي واستقلالي وانه لا يوجد اي علاقة تربطني بأي من اطراف
الدعوى من شأنها اثارة الشكوك بيني وبين اطراف المدعية او وكلائهم او
الهيئة الحاكمة الموقرة

ملاحظة : الشروط والاحكام الخاصة بموقع المزاد العلني سياسة استخدام البند (12) والذي يشير الى رقم الشاصي ورقم المحرك كما ورد في مشروحات ادارة السير المرفقة مع التقرير وهي مسؤولية ادارة الترخيص

تباع جميع الاموال المعروضة للبيع بالمزاد العلني على حالتها كما هي في موقعها
ولا تتضمن وزارة العدل او دوائر التنفيذ اي من المواصفات او المعلومات او
التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة (والمزاود هو المسؤول) عن مراجعة
البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقة بحالة المال المعروض للبيع والاطلاع
عليه قبل قيامه بالمزاوده.

موقع تواجد المركبة للمشاهدة والمعاينة في الحجز المذكور في الصفحة الاولى
واخلي مسؤوليتي من فحص المحرك والجير لمنعنا من التشغيل والمسير بالمركبة
وفحص الشاصيات او عيب مخفي لتعذر الفك والفرط وعدم وجود جورة او جك
لرفع المركبة كون المركبة تعد اموال محجوزة ولا يجوز الفرط والفك بها لغايات
الفحص الدقيق ولدونها من الارض ولضيق المكان

وهذه خبرتي بكل امانة واخلاص

الخبير الفني

الخبير الفني
مستند لدى المحاكم المرادفد وسجل لدى وزارة العدل
079 15 15 309

