

سماح بولس
رئيساً لـ راس مبر



تقرير خبرة

هاتف :- 0795676561

إيميل :- anasgaragevni@gmail.com

خبير مستقل لوزارة العدل دائرة شؤون الخبراء

الخبير الخسي : حسن محمد إبراهيم عبيدات

الأردن | عمان | البياض

(تقرير خبرة مركبة ووصف حال)

(لدى محكمة تنفيذ لوق صلح الموقرة)

الضحية رقم : 2024\2718

الهيئة المدعومة سفلة القاضي : فراس برك أوارسه

حتى ضوء قرار محكمة الموقرة بانتخابي خبيراً فنياً لإجراء الخبرة الفنية في القضية المذكورة أعلاه وبعد تفهمي المهمة الموكلة لي وهي بيان واقع الحال ووصف شامل وبيان قيمة المركبة وتحليلي للنفس القانوني وبعد الكشف على المركبة موضوع الدعوى في مكان الحجز الكائن في مساحة حجز الأمن العام ساركا الثانية تبين لي ما يلي :

افصح

(اصرح بأنه لا يوجد أي طرف أي أسباب من شأنها التأثير حول حوافي واستطلاعي عن أي من أطراف الدعوى ووثقتهم وهدنة المحكمة لدى اعدادي لتقرير الخبرة)

أولاً : المهمة

بيانات المركبة حسب مشروحات دائرة ترخيص السواقين والمركبات

موقع المركبة	ساحة حجز الامان / ساحة ساركا الثانية (الضحية)
تاريخ الحجز	2026 - 03 - 12
نوع المركبة	أولاي
صنف المركبة	A6
رقم المركبة	10 - 16584
لون المركبة	مغلف ميثاليك
فئة المركبة	ركوب صغيرة
سنة الصنع	2006
صفة التسجيل	خصوصي
رقم الشاسي	WAUAE74F06N082883
رقم المحرك	BWD/054612
نوع الوقود	بنزين
نظام الحركة	اوتوماتيك
سعة المحرك	2000 CC
تتبع الترخيص	05 - 03 - 2022

ب. الكشف الخسي على المركبة موضوع الخبرة

ز. وبعد توجهي الى موقع المركبة الكائن في ساحة حجز الأمن العام ساحة ماركا الثانية وبعد الفحص تبين لي ما يلي : بتاريخ 03-05-2026 تبين لي ما يلي :

❖ إضافات المركبة

موقع التزليق	موجود	ABS	موجود
مضخة	موجود	مكبف	موجود
		تحكم مقود	موجود
مستشرك	موجود	حساسات خلفية	موجود
وسائد هوائية	موجود	كسيرا خلفية	موجود
مكبف سرعة	موجود	حساسات أمامية	موجود
		نظام مراقبة ضغط الإطارات	موجود
تحكم أوامر صوتية	موجود	كراسي جلد	موجود
قنطرة	موجود		
لوحة كهربائية	موجود	جلد	موجود

❖ الهيكل الخارجي

الهيكل	مضروب ومضروب ومشغول
خطوات المحرك	مضروب ويوجد كسور وشقوق
تشبيك الامامي	مضروب ويوجد كسور ونقر وشقوق
الصدام الامامي	مضروب ومضروب ومشغول
الجناح الامامي اليمين	مضروب ومضروب ومشغول
خطوات المرأة الخلفية اليسار	مضروب ومضروب ومشغول
الباب الامامي اليسار	مضروب ومضروب ومشغول
الباب الخلفي لليسار	مضروب ومضروب ومشغول
المرشحة الخلفية اليسار	مضروب ومضروب ومشغول
الشمعة اليسار	مضروب ومضروب ومشغول
الجناح الخلفي اليسار	مضروب ومضروب ومشغول
خطوات الصندوق الخلفي	مضروب ومضروب ومشغول
كشافات امامية	مضروب ومضروب ومشغول
الصدام الخلفي	مضروب ومضروب ومشغول
الجناح الخلفي اليمين	مضروب ومضروب ومشغول
الباب الخلفي اليمين	مضروب ومضروب ومشغول
الباب الامامي اليمين	مضروب ومضروب ومشغول
المرشحة الخلفية اليمين	مضروب ومضروب ومشغول
خطوات المرأة الخلفية اليمين	مضروب ومضروب ومشغول
الشمعة اليمين	مضروب ومضروب ومشغول
الجناح الامامي اليمين	مضروب ومضروب ومشغول
الشمعة	مضروب ومضروب ومشغول

➤ ملاحظات البودي العامة : يوجد ضربة امامية والجنح الامامي اليمين مضروب مع رأس الفتحة ويوجد ضربة خلفية مشقولة وضربة جنب يمين مشقولة مع العرش وضربة جنب يسار مشقولة مع العرش والمركبة بحاجة لاعمال تجليس ودهان ويوجد تصحيح معجون في اغلب اجزاء المركبة من الخارج مع التلدة
❖ النواظذ والزجاج

الزجاج الأمامي	ملاحظات
المراة الخلفية اليسار	الزجاج جيد
الفتحة الامامية اليسار	الزجاج جيد وبحاجة لتشغيل لتأكد من انه عامل
الفتحة الخلفية اليسار	الزجاج جيد وبحاجة لتشغيل لتأكد من انه عامل
الزجاج الخلفي	الزجاج جيد
الفتحة الخلفية اليمين	الزجاج جيد وبحاجة لتشغيل لتأكد من انه عامل
الفتحة الامامية اليمين	الزجاج جيد وبحاجة لتشغيل لتأكد من انه عامل
المراة الخلفية اليمين	الزجاج جيد

❖ الاضربة الخارجية

الجزء الامامي اليمين	ملاحظات
الضوء الامامي اليمين	قلاع خدوش والقوقا مكمورة
الضوء الخلفي اليسار	مكسور وثالف
الضوء الخلفي اليمين	مكسور وثالف

❖ الجنطاط والطلمسات

الطلمسة - جنط الامامي اليمين	ملاحظات
الطلمسة - جنط الامامي اليمين	ضربات وكدمات وقور ومختلف عن باقي الجنطاط
الطلمسة - جنط الخلفي اليسار	كدمات وقفات وشقوق
الطلمسة - جنط الخلفي اليمين	كدمات وقفات وشقوق

❖ التلمصورة الداخلية

التملوق	ملاحظات
التملوق ملتصق التحكم	تنف والارباك فتح ومغلق
لوحة العادات	التملوق ثقيل والمطابق جيدة بالمشاهدة
التابلوه	بالمشاهدة جيدة وبحاجة لتشغيل للفحص الدقيق
التابلوه مطبق التحكم	كثرة التابلوه ثقلة والارباك فتح
الشاشة	كثرة التابلوه ثقلة والمطابق جيدة بالمشاهدة
المقعد الامامي اليسار	جودة ظاهريا وبحاجة لفحص دقيق بعد التشغيل
المقعد الامامي اليمين	تنجيد واصلاح
المقعد الخلفي	تنجيد واصلاح
المقاعد الاضطرورية لن وجدة	مرايكين وتنظيف
بطقة الباب الامامي اليمين ولوحة التحكم	البطقة جيدة واللوحة بحاجة لتشغيل لتأكد منها
بطقة الباب الامامي اليسار ولوحة التحكم	البطقة جيدة واللوحة بحاجة لتشغيل لتأكد منها
بطقة الباب الخلفي اليمين	جيد تنظيف
بطقة الباب الخلفي اليسار	جيد تنظيف
ركلة التوسط	تنجيد واصلاح
حاجب الشمس اليسار	جيد تنظيف
حاجب الشمس اليمين	جيد تنظيف

ملاحظات : القرفة الداخلية بحاجة لأعمال تنجيد وإصلاح والأعمال فائقة وتكلفة جراء تعرض المركبة لحادث وتلفر فتح الصندوق الخلفي لأن التظنيرة مفرغة من الكهرباء

❖ أنظمة التوجيه والتحكم

❖ **الأنظمة الكهربائية والميكاترونية**

بحاجة لصيانة وفحص بعد التشغيل	المحرك
بحاجة لصيانة وفحص بعد التشغيل	فائل الحركة
مفرغة من الكهرباء بالمثل	بطارية الجهد المنخفض
بحاجة لفحص فنيي بعد التشغيل	حالة دوائر الكهرباء

حالة نظم AHS	بحاجة للحصن نظري بعد التشغيل
--------------	------------------------------

❖ ملاحظات : بحاجة للحصن نظري لأنظمة المركبة الميكانيكية والكهربائية بعد التشغيل

❖ الاطارات والمواسد الهوائية

الانقلر الامامي اليسار	دون المتوسط
الانقلر الامامي اليمين	دون المتوسط
الانقلر الخلفي اليسار	دون المتوسط
الانقلر الخلفي اليمين	دون المتوسط
اربك الملود	ثقيل
اربك التابلو	ثقيل
اربك الحزام الامامي اليمين	ثقيل
اربك الحزام الامامي اليمين	ثقيل

❖ الشاصيات والاجزاء المثبتة

الشاصي الامامي اليمين	بحاجة لتنظيف وفحص متفحصين ودقيق
الشاصي الامامي اليسار	بحاجة لتنظيف وفحص متفحصين ودقيق
الشاصي الخلفي اليسار	بحاجة لتنظيف وفحص متفحصين ودقيق
الشاصي الخلفي اليمين	بحاجة لتنظيف وفحص متفحصين ودقيق
المرش جهة اليمين	يوجد ضربة ظاهرة ومضروب ومشغول
المرش جهة اليسار	يوجد ضربة ظاهرة ومضروب ومشغول
ارضوة المركبة من الاسفل	كحبات
التدئة	قصعات
شمعات للتدئة الامامية والخلفية والوسط	قصعات

❖ ملاحظات : المركبة بحاجة الي فحص دقيق للشاصي والهيكمل لوجود التربة ومواد عازلة لعرق الرؤية الواضحة والمعالجة العالية لمقاهرة لخط

❖ فحص الكمبيوتر

تعذر الفحص	
منوع التشغيل	

الأسس المعتمدة لإعداد تقرير الخبرة

1	بالإعتماد على خبرتي في مجال تقدير قيمة المركبات والإصلاحات وأمان القطع من خلال التفتيش للحسي عليها
2	الاستئناس بنظام السوق المفتوح لتقدير قائمة الموقوفة للمركبة حسب قيمة مثيلاتها في السوق المحلي
3	الوضع العام للمركبة أثناء فحصي بالكشف الحسي عليها مع الأخذ بعين الاعتبار أضافات للمركبة والوضع العام لها
4	الأداة بعين الاعتبار لنوع المركبة وسنة الصنع وصفة استصفاها والطلب عليها بالسوق المحلي
ملاحظة	تم الكشف على المركبة ضمن حدود الصلاحية الفنية واللغوية المتوقعة للخبير ونقيا على المعلومات الظاهرة والكشف للحسي
المركبة	في مصلحة الحجز وتحت إشرافه الأمن العام

ملاحظات وتبويها هامة

يُنقذ على الشروط والأحكام الخاصة بموقع المزاد العلني بشير الهند (12) إلى رقم الشاسي والمحرك كما ورد في مشروحت دلالة الصور المرفقة في التقرير وهي مسؤولية إدارة الترخيص

ان جميع الاموال المعروضة في المزاد العلني تباع على حلفتها وفي موقعها ولا تتضمن وزارة العدل ودائرة التقدير اي من الموصفات والمعلومات او التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزاد هو المسؤول عن مراجعة البيانات والاعلانات والمعلومات المتوفرة في المركبة المعروضة للبيع والاطلاع عليها قبل المزاد

ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر للمركبة ولية لاختلاف اخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها وبعد إحالتها للمزاد مهما كلفت نتيجة حالة المركبة من حيث (الميكانيكا - المحرك - الجير - التشابست - الهيكل - الإضاءة والخلفية - نظم الكهرباء - نظم التبريد - هبيل للمركبة الخارجي او الداخلي) ومعلومات المال المعروض يتحمل كامل مسؤوليتها المزاد حيث انه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الاطلاع على المزاد وفي حال ظهور الاختلاف في محتوى التقرير سواء كان الاختلاف جوهري او غير جوهري او فيما يتعلق في معلومات المال المعروض يكون المزاد موالى على اي اختلاف من حيث ما ذكر من اجزاء المركبة ومعلومات المال المعروض وحالة المال المعروض فيما اذا ظهر اية اختلافات كون لا يسمح بتسليم المركبة والسير بها لتحقق منها بشكل دقيق .

لأني مسؤولي من اي فحص او سحب مخفي في المركبة تتخذ تلك الطريقة وحكم توفر تداعان المناسبت للخصم بنقطة كون المركبة قد نوال معجوزة ولا يجوز البحث بها الخلفات للخصم

• لا يوجد لوحة ارقام امامية ولا يوجد لوحة لرقام خلفية ولا يوجد ملصاق للمركبة في مساحة الحجز والمركبة مفتوحة وتم الكشف عليها وتم التعرف على المركبة عن طريق رقم الشاسي .

النتيجة النهائية

وبناء على ما ورد اعلاه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فانهي اقدر قيمة المركبة موضوع الخبرة بمبلغ وقدره الف وثمانمائة دينار اردني لا غير (1800) ديناراً حتى الوضع القائم وتم الكشف عليها

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة وصدق واخلاص

لتقري هذا بلغ على -7- صفحات

ما خلفت التقرير
صور ملونة
مستندات الفرة الترخيص والسوالين

الخبير الفني : انس محمد عبيدات
2026-05-03




 وزارة التعليم والتعليم العالي
 دولة فلسطين



١٠
 ١١
 ١٢
 ١٣
 ١٤
 ١٥
 ١٦
 ١٧
 ١٨
 ١٩
 ٢٠
 ٢١
 ٢٢
 ٢٣
 ٢٤
 ٢٥
 ٢٦
 ٢٧
 ٢٨
 ٢٩
 ٣٠
 ٣١
 ٣٢
 ٣٣
 ٣٤
 ٣٥
 ٣٦
 ٣٧
 ٣٨
 ٣٩
 ٤٠
 ٤١
 ٤٢
 ٤٣
 ٤٤
 ٤٥
 ٤٦
 ٤٧
 ٤٨
 ٤٩
 ٥٠
 ٥١
 ٥٢
 ٥٣
 ٥٤
 ٥٥
 ٥٦
 ٥٧
 ٥٨
 ٥٩
 ٦٠
 ٦١
 ٦٢
 ٦٣
 ٦٤
 ٦٥
 ٦٦
 ٦٧
 ٦٨
 ٦٩
 ٧٠
 ٧١
 ٧٢
 ٧٣
 ٧٤
 ٧٥
 ٧٦
 ٧٧
 ٧٨
 ٧٩
 ٨٠
 ٨١
 ٨٢
 ٨٣
 ٨٤
 ٨٥
 ٨٦
 ٨٧
 ٨٨
 ٨٩
 ٩٠
 ٩١
 ٩٢
 ٩٣
 ٩٤
 ٩٥
 ٩٦
 ٩٧
 ٩٨
 ٩٩
 ١٠٠

الرقم : 7/48 / تروخيص ماركا ٢٥٨٤
التاريخ : 2026/05/03

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 2718/2024 تاريخ الكتاب 3/5/2026

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة الممنوعة عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الأردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام...

مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات

مفاز أحمد الجبوري

[illegible]

صناعات النورن - ص.ب. (946) هاتف 4891634 - فاكس 48946535 - 4892288 انترنيت الإلكتروني www.nor-nor.com