


تقرير خبرة وصف وتقدير قيمة المركبة

القضية التتفيذية رقم 2026/665

دائرة التنفيذ : شرق عمان

بناءا على القرار المتخذ من قبل عطوفة الهيئة الحاكمة الموقرة بانتخابي خبيرا فنيا
في القضية اعلاه لتقدير قيمة المركبة وبعد اجراء الفحص الفني على المركبة
الموجودة بساحة حجز الامن العام - الموقر بتاريخ الفحص الحسي 2026/04/23

ولا : بيانات المركبة ومواصفاتها وحسب معلوماتها في ادارة الترخيص
والمواقين.



نوع المركبة والصنف	فولكس فاجن - EGOLF
رقم اللوحة والصفه	40-87837 خصوصي
رقم الشاصي	LFVNB9AU7K5843360
رقم المحرك	*****
سعة المحرك	*****
نوع الوقود	كهرباء
الموديل	2019
لون المركبة	ابيض
ناقل الحركة	اتوماتيك
رخصة الاقتناء والترخيص	غير موجودة الترخيص لغاية 2024/10/07
رقم التسجيل	1331262345

الخبير الفني للمركبات
يazan الابدور
شقه 40 شارع 11 شرق عمان 11 - 3626
962791515309



ثانياً:- الكشف الفني على المركبة: وصف حال المركبة :

طمويون امامي مضروب بالكامل بكافة محتوياته واجهة امامية + كت روليترات + مطرة مساحات + قاعدة شحن + غطاء شحن + جسر طمويون مع طبشات + شاصي امامي يسار + رامية شاصي يمين - مضروبات جناحة امامي يسار + الفخدة الامامية اليسار + غطاء محرك امامي + الحصالات الغطاء + زركيل - مضروبات ضربة في الطمويون الخلفي + جناح خلفي يسار مضروب.
الغرفة الداخلية - بحاجة الى ترائي كلين.
ضوء امامي يسار مكسور + زجاج امامي مشعور.

ملاحظات اضافية
ضربات بودي وثقور على كامل جسم المركبة .
المفتاح موجود المركبة لا تعمل لا يوجد كهرباء بحاجة الى اجهزة لفحص بطارية الكهرباء.
الكاوتشوك مستهلك + لا يوجد هواء.

ثالثاً:- فحص الميكانيك والشاصيات

فحص الماتور	تعذر الفحص لا يوجد كهرباء.
فحص الجير	تعذر الفحص لا يوجد كهرباء.
البكس واكسات	تعذر الفحص لا يوجد كهرباء.
الشاصيات	الاجزاء التي تمكن مشاهدتها الشاصيات الامامية متضررة + الفخدة الامامية اليسار.

وبناء على ما ورد وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فأتني أقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره .

(9000) تسعة الاف دينار.

المصدر: الملف رقم 10-1-2008
يؤذن هيأني السيد
مستخرج من الملف رقم 10-1-2008
012 55 15 555



أقر واعلن حيائتي واستقلالي وانه لا يوجد اي علاقة تربطني بأي من اطراف
الدعوى من شأنها اثاره الشكوك بيني وبين الاطراف المدعية او وكلائهم او
الهيئة الحاكمة الموقرة

ملاحظة : الشروط والاحكام الخاصة بموقع المزاد العلني سياسة استخدام البند (12) والذي يشير الى رقم الشاصي ورقم المحرك كما ورد في مشروحات ادارة
السير المرفقة مع التقرير وهي مسؤولية ادارة الترخيص

تباع جميع الاموال المعروضة للبيع بالمزاد العلني على حالتها كما هي في موقعها
ولا تتضمن وزارة العطل او ثوانر التقيد اي من المواصفات او المعلومات او
التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة (والمزاود هو المسؤول) عن مراجعة
البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقة بحالة المال المعروض للبيع والاطلاع
عليه قبل قيامه بالمزاوده.

موقع تواجد المركبة للمشاهدة والمعاينة في الحجز المذكور في الصفحة الاولى
واخلي مسؤوليتي من فحص المحرك والجير لمنعنا من التشقيل والمسير بالمركبة
وفحص الشاصيات او عيب مخفي لتعثر الفك والفرط وعدم وجود جورة او جك
لرفع للمركبة كون المركبة تعد اموال محجوزة ولا يجوز الفرط والفك بها لغايات
الفحص الدقيق ولدونها من الارض والضيق المكان

وهذه خبرتي بكل امانة واخلاص

الخبير الفني
محمود النور
مستخرج كندا - تروني
مستخرج كندا - تروني
مستخرج كندا - تروني
مستخرج كندا - تروني

