

بسم الله الرحمن الرحيم



ادارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم ادارة ترخيص السواقين والمركبات

الرقم : 7/48 / ادارة ترخيص السواقين والمركبات
التاريخ : 2026/05/13

محكمة بداية عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 2024/17067 تاريخ الكتاب 13/5/2026

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً

واقبلوا الاحترام ...

العميد المهندس

مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات

ملازم

أف من مجاهد ردة اليد



المعلومات الاساسية للمركبة

رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع الترخيص	نوع المركبة	لون المركبة	موديل	نهاية الترخيص	رقم المحرك	رقم الترخيص
1331184689	36-71942	مركبة	مركبة	مركبة	2019	27/01/2024	G4FMJU045192	KMHD641EEKU815152
سنة التسجيل	بلد الصانع	عدد الياقات	نوع ميل المركبة	تاريخ التسجيل	مركز الترخيص	سنة المحرك	المعلقة	صلة الاتصال
خمس	لبنان	4	اتوماتيك	AM 11:30:58 1/28/2013	الزرقاء	1600		رقوب

معلومات المالك والشركاء ان وجد

الرقم الوطني	الطابق	الاسم
9471062331	العاصمة - صان - 785381139	رياض زهير عمر العاصي

الرهونات الحالية على المركبة

اسم المالك	المرهون اليه	رقم سنة الرهن	تاريخ الرهن	قيمة سنة الرهن	مركز الرهن
رياض زهير عمر العاصي	التسهيلات التجارية الائتمانية	4088	13/02/2023	23112	البنقاء

المجهوزات الحالية على المركبة

رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع الترخيص	نوع المحرك	تاريخ كتاب المحرك	سبب المحرك
1331184689	36-71942	مركبة	مركبة	AM 12:00:00 1/26/2026	فضية محكمة
1331184689	36-71942	مركبة	مركبة	AM 12:00:00 10/4/2023	فضية محكمة

المجهوزات الحالية على رخصة المركبة

رقم التسجيل	تاريخ رخصة	رقم كتاب المحرك	رقم الترخيص	نوع الترخيص	مركز المحرك
1331184689	AM 9:04:59 2/28/2024	7/12/322	AM 12:00:00 2/1/2024	معلقة قانون المدة 24 ج / انتهاء ترخيص	صان

التعويض على المركبة

رقم التسجيل	جهة التعويض	تاريخ التعويض
1331184689	التعويض القضائي	PM 2:14:12 2/4/2026
1331184689	التعويض القضائي	AM 10:20:41 3/24/2025
1331184689	التعويض القضائي	PM 12:32:06 1/6/2025

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المملكة الاردنية الهاشمية - عمان

شبان - الاردن - ص ب (946) هاتف 4891634 - فاكس 4896535 - 4892285 الموقع الالكتروني www.dvld.gov.jo



الخبير الفني ناصر سامي زراقو
معمد لدى وزارة العدل وكافة المحاكم الأردنية
خبرة في تجارة السيارات والشاحنات وقطع الغيار والميكانيك
نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية تليفون :
0795346212

تقرير خبرة لتقدير قيمة المركبة

دائرة تنفيذ : عمان

القضية التنفيذية رقم : 17067 / 2024

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطفة قاضي تنفيذ عمان القاضي : أمجد بيك الزعبي المحترم .

بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم : (17067 / 2024) بتاريخ : 12 / 05 / 2026 .

وتحلفت اليمين القانوني على أن أقوم بالمهمة الموكلة إلي بكل أمانة وإخلاص وهي تقدير قيمة المركبة رقم (71942 - 36) موضوع الدعوى وأنه لا يوجد ما يمنعني من إتمام المهمة المطلوبة وأنه لا علاقة لي بأطراف الدعوى ووكيل المدعين تمنعني من إتمام هذه المهمة بحيادية واستقلال وذلك عملاً لنص المادة (3 / 83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وبعد توجهي إلى موقع المركبة الموجودة في ساحة حجز (الموقر) وبعد الاطلاع على المركبة وإجراء الفحص الفني بتاريخ :

(13 / 5 / 2026) والمضبوطة لديهم بتاريخ : 21 / 1 / 2026 تبين التالي:

- بيانات المركبة : يوجد كتاب مشروحات واقع حال تفصيلي من دائرة الترخيص عن المركبة مع التقرير.
- بناءً على الشروط والأحكام الخاصة بموقع المزاد العلني سياسة بند (12) يشير البند (أولاً) إلى رقم الشاسي والمحرك كما ورد في المشروحات لدائرة ترخيص السواقين والمركبات المرفقة في التقرير هي مسؤولية إدارة الترخيص .

أولاً: بيانات المركبة:

نوع السيارة	هيونداي	الصف	افانتي	سنة الصنع	2019
رقم اللوحة	36-71942	رقم الشاسي	KMHD641EEKU815152	رقم المحرك	G4FMJU045192
نوع الناقل	اتوماتيك	نوع الوقود	بنزين	صفة المركبة	ركوب
اللون	كحلي ميتالك	سعة المحرك	1600	صناعة المركبة	كوريا الجنوبية

ملاحظة : تم التأكد من رقم الشاسي ووجد مطابقاً لكتاب واقع الحال الوارد من دائرة الترخيص والمرفق مع التقرير .

ثانياً: فحص الشاسي:

- تم فحص الشاسيها الخلفية من النظر من أسفل المركبة والأمامية من النظر من أعلى المركبة .
- نحن بحاجة إلى رفع المركبة وفك البطانات لتأكيد على الفحص من الأسفل .
- لا يوجد مكان مخصص في ساحة الحجز يخولنا من رفع المركبة والتأكد من الفحص السفلي .

أمامي يمين	جيد / ولم يتم التأكد من الفحص لدنو المركبة من الأرض ولعدم وجود أدوات و مكان مخصص للفحص
أمامي شمال	جيد / قصعة / ولم يتم التأكد من الفحص لدنو المركبة من الأرض ولعدم وجود أدوات و مكان مخصص للفحص
خلفي يمين	جيد / ولم يتم التأكد من الفحص لدنو المركبة من الأرض ولعدم وجود أدوات و مكان مخصص للفحص
خلفي شمال	جيد / ولم يتم التأكد من الفحص لدنو المركبة من الأرض ولعدم وجود أدوات و مكان مخصص للفحص

ملاحظات : لم يتم فحص الشاسيها بالشكل الصحيح لتراكم الأتربة على كل المركبة ولدنو المركبة من الأرض ولعدم وجود مكان مخصص والعدة المناسبة للفحص .

ثالثاً: فحص البودي :

- ١- يوجد ضربة وكسر في الطنبون الأمامي .
- ٢- يوجد شخوط ونقور على داير المركبة .
- ٣- يوجد ضربة في غطا المحرك .
- ٤- يوجد ضربة بالطنبون الخلفي .
- ٥- يوجد ضربة في الجناح الأمامي اليسار .
- ٦- يوجد كسر بالضوء الخلفي الأيمن .
- ٧- يوجد كسر في غماز المرأة الأمامية اليمين .

الخبير
ناصر سامي شاهين زراقو
0795346212

ناصر سامي شاهين زراقو



الخبير الفني ناصر سامي زراقو
معمد لدى وزارة العدل وكافة المحاكم الأردنية
خبرة في تجارة السيارات والشاحنات وقطع الغيار والميكانيك
نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية تليفون :
0795346212

رابعاً: فحص الميكانيك :

فحص المحرك	لم يتم الفحص حسب تعليمات ساحات الحجز ولعدم وجود الأجهزة المناسبة	ملاحظات	لم يتم الفحص حسب تعليمات ساحات الحجز على السلامة العامة .
فحص الجير	لم يتم الفحص حسب تعليمات ساحات الحجز ولعدم وجود الأجهزة المناسبة	ملاحظات	لم يتم الفحص حسب تعليمات ساحات الحجز والفحص يحتاج إلى مسير مسافة طويلة وهذا لا يمكن بساحة الحجز .
فحص البكس- الأكسات	لم يتم الفحص حسب تعليمات ساحات الحجز ولعدم وجود الأجهزة المناسبة	ملاحظات	لم يتم الفحص حسب تعليمات ساحات الحجز والفحص يحتاج إلى مسير مسافة طويلة وهذا لا يمكن بساحة الحجز .

ملاحظة: لم يتم الفحص حسب تعليمات المسؤولين عن ساحة الحجز حفاظاً على السلامة العامة ولعدم وجود كهرباء بالبطارية.

خامساً: حالة وإضافات المركبة:

الغرفة الداخلية	جلد ويوجد مزع وتشققات بالكراسي الأمامية وجلدة عصا الجير .
الكوتشوك	بحالة متوسطة والعجل الخلفي اليمين مفرغ تماماً من الهواء .
الجنطات	المنيوم .
المسجل	يوجد شاشة .
زجاج كهرباء	نعم .
المكيف	نعم .
مفتاح المركبة	موجود .
الترخيص	2024 / 1 / 27
رخصة المركبة	غير موجودة .
البطاريات	بحاجة إلى شحن أو تبديل
حساسات	نعم .
AIR BAG	موجود .
تحكم طارة	موجود .
فتحة	لا يوجد .

لوحات المركبة : الأمامية موجودة داخل المركبة على التابلو والخلفية بمكانها .

- إن جميع الأصول المعروضة في المزاد العلني تباع على حالتها في موقعها ولا تضمن وزارة العدل ودائرة التنفيذ أي من الموصفات والمعلومات أو التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة، والمزاود هو المسؤول عن مراجعة البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقة في المركبة المعروضة والإطلاع عليها في ساحة الحجز قبل المزاودة .
- أخلي مسؤوليتي من أي قص أو عيب مخفي للمركبة وللقطع القابلة للفك والفرط ولعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقة كون المركبة تعد أموال محجوزة ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص .
- أخلي مسؤوليتي إن كانت المركبة كانت تعمل عمومي أو سياحي أو على التطبيقات الذكية كون ذلك يتطلب مراجعة هيئة النقل العام .

وبناء على ما ورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب مشاهدتي لواقع حال المركبة فإنني اختر قيمة للمركبة موضوع القضية وعلى فرض الثبوت بمبلغ وقدره : (9000) تسعة آلاف دينار أردني .

الخبير
ناصر سامي شاهين زراقو
0795346212

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الخبير الفني المعمد لوزارة العدل

ناصر سامي زراقو

ناصر سامي زراقو



القضية التنفيذية رقم
2024/17067





القضية التنفيذية رقم
2024/17067

