



خبير فني مركبات
عدنان أبو سليم
خبير معتمد بوزارة العدل



بسم الله الرحمن الرحيم

(تقدير قيمة المركبة)

شمال عمان	2/9/2026	التاريخ
تقدير قيمة المركبة ووصفها وصفا دقيقا	2026/4829	رقم الترخيص

الهيئة الحاكمة : عطفه قاضي التنفيذ الاكرم (صالح ابراهيم) الاكرم

بناء على قرار سعادتك بانتخابي خبيرا فنيا في القضية التنفيذية المذكورة أعلاه لتقدير قيمة المركبة نوع (فورد) والتي تحمل رقم اللوحة (39-13090) وصفها وصفا دقيقا وبعد تفهمي المهمة الموكلة اليه وأداء القسم القانوني أمام عطفك وبعد ذلك توجهت إلى موقع المركبة الموجود في ساحة حجز (الموفر) للمركبات، حيث تم الكشف الحسي على المركبة موضوع الدعوى وتم إعداد التقرير بما يلي :

اولا:-

وهنا لأحكام المادة 85/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية فأنني أبلغكم بحكمكم في شأن المركبة المذكورة أعلاه والتي تحمل رقم اللوحة (39-13090) وصفها وصفا دقيقا وبعد تفهمي المهمة الموكلة اليه وأداء القسم القانوني أمام عطفك وبعد ذلك توجهت إلى موقع المركبة الموجود في ساحة حجز (الموفر) للمركبات، حيث تم الكشف الحسي على المركبة موضوع الدعوى وتم إعداد التقرير بما يلي :



خبير فني مركبات

عدنان أبو سليم

خبير معتمد بوزارة العدل



ثانيا :- (معلومات المركبة) ،حسب واقع حال من ادارة ترخيص السواقين والمركبات
حسب بيانات النظام المروري.

(المعلومات الأساسية للمركبة)

رقم اللوحة	الصف	النوع
39-13090	F150	فورد
رقم التسجيل	نقل مشترك	العمومي
1330010278		
تاريخ الترخيص	تاريخ التسجيل	النوع
12/09/2025	2005	فيرياني
رقم التسجيل	رقم الترخيص	رقم المحرك
2FZ26648	2FZ1FTRX12W65FA26648	2FZ26648
نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع المحرك
امريكا	4	لوتوماتيك
تاريخ التسجيل	رقم كتاب الحجز / سند الاذن	نوع الترخيص
PM 3:14:30 3/29/2010	2026/4829	بازين
نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
4600	بك اب	3/8/2026

الخبير الفني
عدنان محمد أبو سليم
0796408405

0796408405



خبير فني مركبات
عدنان أبو سليم
خبير معتمد بوزارة العدل



ثالثاً:- فحص (للشخصيات والهيكل)

الشاحي الامامي اليمين	مضروب الراس + قصعات اثر ضرب ولحام
الشاحي الامامي الشمال	مضروب الراس + قصعات اثر ضرب ولحام
الشاحي الخلفي اليمين	مضروب الراس + قصعات اثر ضرب ولحام
الشاحي الخلفي الشمال	مضروب الراس + قصعات اثر ضرب ولحام
المحرك	بحاجة الى اصلاح وعمل الازم
مبدل السرعة	لم يتم الفحص
باك اكس- الاكسات	لم يتم الفحص
ملاحظات المركبة	ضربة امامية مشغولة مع لحام + ضربة خلفية + ضربة على التنده مع قصعات في الجسور + لحامات اضافية على الشخصيات لتثبيت المرشات + ضربات بودي مشغولة مع المرشات

الخبير الفني
عدنان محمد أبو سليم
0796408405

0796408405 (0201)



خبير فني مركبات
عدنان أبو سليم
خبير معتمد بوزارة العدل



رابعاً

(الكشف الحسي والمشاهدة لواقع حال المركبة في ساحة الحجز الموقر)
(مرفق مع الكشف صور للمركبة +واقع حال من الترخيص+صور رقم الشاصي)

1	الاضوية الامامية كالحه
2	الكوشوك تالف
3	يوجد كسر في الاضوية الخلفية
4	بحاجة الى ضوء البريك على الموجود في التندا
5	المرا الجانبية اليسار مكسورة
6	بحاجة الى اصلاح المرشات
7	بحاجة الى دراى كلين المركبة وصيانة الغرفة من الداخل
8	بحاجة الى اصلاح ودهان غطاء المحرك وطنبون الامامي والخلفي
9	كل ما ذكر مرفق في الصور للمشاهدة
10	البك اب كبينة وريع
11	

0796406405

الخبير الفني
عدنان محمد أبو سليم
0796406405



خبير فني مركبات
عدنان أبو سليم
خبير معتمد بوزارة العدل



خامساً:-

* الأسس المعتمدة في كتابة تقرير الخبرة والاستنتاج : كشف واقع حال المركبة من إدارة ترخيص السواقين والمركبات + موديل المركبة + حالة المركبة بشكل عام + سعر المركبة بسوق المحلي + خبرتي الفنية والعملية والعلمية في هذا المجال + الكشف الحسي والمشاهدة لواقع حال المركبة في ساحة الحجل.

سادساً

تقدير قيمة المركبة :

بناءً على ما ورد أعلاه وحسب واقع حال المركبة وحسب واقع السوق المحلي وحسب فحص المركبة وحسب خبرتي فأقدر قيمة المركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدر (1500 دينار فقط لا غير)
(الف وخمسمائة دينار فقط لا غير)

ملاحظة: الشروط والأحكام الخاصة بمواقع المزاود العلني وسياسة الاستخدام البند 12 تشير إلى مايلي:
شباع جميع الأموال المعروضة للبيع بالمزاود العلني على حالتها في موقعها ولا تتضمن وزارة العدل أو دائرة التنفيذ من المواصفات والبيانات الموجودة في تقرير الخبرة والمزاود هو المسؤول عن مراجعة البيانات والإعلانات والمعلومات المتعلقة بحالة المال المعروض للبيع والإطلاع عليه قبل قيامه بالمزاينة في موقع تواجد المركبة للمشاهدة والمعاينة في موقع الحجز المذكور في بداية التقرير. وأخلى مسؤولي من أي قصر أو عيب بهيكل المركبة أو أي عيب في المحرك والكهرباء والميكانيك وذلك لعدم توفر معدات للفحص والتعذر الفك والفرط للمعاينة بدليل كون المركبة تعد أموال محجوزة ولا يجوز الفك والفرط لغايات الفحص والتعذيب وعدم توفر تجهيزات للفحص.
رقم وسعة المحرك والشاحنة كما ذكر في المشروع والتي هي مسؤولة لإدارة ترخيص السواقين والمركبات المرفق مع التقرير وأخلى مسؤولي من شقة رقم المحرك لرقام الأثرية عليه، ويتحمل المزاود كامل المسؤولية بعد تسلمه المركبة من أي عيب يذكر في المركبة.

الخبير الفني
عدنان محمد أبو سليم
0796406405

0796406405



خبير فني مركبات
عدنان أبو سليم
خبير معتمد بوزارة العدل



ملاحظات: تم فحص المركبة حسب الامكانيات المحدودة دون رافعه او حفره وهذه يعني لم يتم التأكد من اسفل المركبة بالمطلق,
تم فتح المركبة وفحص الشصيات والاجزاء الثابته, ولم يتم تشغيلها لوجود نواقص كهرباء وميكانيك, في المركبة واي ملاحظه اخرى مثبتة بالصور المرفقه,
مكان الوصف والمشاهده على المركبة موضوع التنفيذ كما هو مبين في بداية التقرير المذكور اعلاه
وهذا جهدي وهذه خبرتي.

سابعاً:-

وهذه خبرتي ، بكل امانه واخلاص

صدر عن الخبير الفني : عدنان محمد احمد ابو سليم

الخبير الفني
عدنان محمد ابو سليم
0798408405

الخبير الفني
عدنان محمد ابو سليم
0798408405

0798408405

بسم الله الرحمن الرحيم



ادارة ترخيص السواقيين و المركبات
قسم ادارة ترخيص السواقيين والمرء

الرقم : 77/48 ادارة ترخيص السواقيين والمرء

التاريخ : 2026/09/01

محكمة شمال عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 2026/4829 تاريخ الكتاب 1/9/2026

- 1- أبين بأدناه واقع حال للمركبة للمنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الأردنية .
- 3- لأجرائكم لطفنا .

المهندس
مدير ادارة ترخيص السواقيين والمركبات
فرايس مجاهد ردايله



رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
1530010270	2026/4829	تسجيل المركبة	تسجيل المركبة	تسجيل المركبة	تسجيل المركبة	تسجيل المركبة	تسجيل المركبة	تسجيل المركبة	تسجيل المركبة

الرقم الوطني	الرقم الوطني	الرقم الوطني	الرقم الوطني	الرقم الوطني	الرقم الوطني	الرقم الوطني	الرقم الوطني	الرقم الوطني	الرقم الوطني
9947012630	9947012630	9947012630	9947012630	9947012630	9947012630	9947012630	9947012630	9947012630	9947012630

اسم مالك	اسم مالك	اسم مالك	اسم مالك	اسم مالك	اسم مالك	اسم مالك	اسم مالك	اسم مالك	اسم مالك
بدر ناصر عبد الصوري	بدر ناصر عبد الصوري	بدر ناصر عبد الصوري	بدر ناصر عبد الصوري	بدر ناصر عبد الصوري	بدر ناصر عبد الصوري	بدر ناصر عبد الصوري	بدر ناصر عبد الصوري	بدر ناصر عبد الصوري	بدر ناصر عبد الصوري

لا يوجد سجلات على المركبة




لا يوجد سجلات على رخصة المركبة

رقم التسجيل	رقم التسجيل	رقم التسجيل	رقم التسجيل	رقم التسجيل	رقم التسجيل	رقم التسجيل	رقم التسجيل	رقم التسجيل	رقم التسجيل
1530010270	1530010270	1530010270	1530010270	1530010270	1530010270	1530010270	1530010270	1530010270	1530010270




لا يوجد ملاحظات على المركبة

المملكة الأردنية الهاشمية - صان





صن - الأردن - ص ب (946) هاتف 4891634 - 4896335 فاكس 4892285 الموقع الإلكتروني www.dcaa.gov.jo




0796408405
 0796408405
 0796408405





الخبير الفني
 هاديان محمد ابوسليم
 0796406405



الكبير الفني
عدنان محمد ابوسليم
0796406405



الخبير الفني
ممدان محمد ابوسليم
0796406405



الخبير الفني
صدفان محمد ابوسليم
0796406405



الخبر الفني
مطابق معك الواسع
0796406405