

لدى دائرة تنفيذ محكمة عمان الموقرة

تقرير كشف وخبرة

في القضية التنفيذية رقم 24263 / 2023

بناء على القرار المتخذ من قبل عطوفة رئيس التنفيذ بانتخابي خبرة بالقضية اعلاه، والمتكونة بين المحكوم لهم السادة /بنك الاتحاد وبين المحكوم عليهم السادة / شركة الوسام للمدارس التربوية، لمرافقة مندوب مأمور التنفيذ لإجراء الكشف على قطعة الأرض رقم 945 من حوض رقم 3 (قطنة الجنوبي) من أراضي قرية عمان والتابعة لمديرية أراضي عمان لتقدير قيمتها وما عليها من ابنية وإنشاءات وأشجار ان وجدت.

وحسب نص المادة رقم (83-3) فإني افصح عن عدم وجود اية ظروف او اسباب من شأنها اثاره شكوك حول حيادتي واستقلالي عن اي من اطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة .

هذا وقد تحلفت القسم القانوني امام هيئة المحكمة الموقرة بأن اقوم بالمهمة الموكلة إلي بكل أمانة وصدق وإخلاص.

وفي يوم الأربعاء الموافق 2024/8/28 قمت انا الخبرة: المهندسة والمقدرة العقارية المرخصة/ فردوس عدنان عبدالله الجعافرة ، برفقة مندوب دائرة التنفيذ السيد/ فهد الهواري ، يرافقتنا وكيل المحكوم لهم الاستاذ المحامي/عمار البقور وكيل بنك الاتحاد ، بالتوجه إلى موقع قطعة الأرض (موضوع وضع اليد).

وحال الوصول الى الموقع والوقوف على رقبة العقار ، قمت بالكشف الحسي على قطعة الأرض وما عليها (موضوع الدعوى) واخذ الاقيسة اللازمة والتجول في المكان وتبين لي ما يلي :

ان جميع المبرزات والمخططات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض موضوع الدعوى من جهة اخرى تمام الانطباق والمبرزات هي:

1. صورة عن قيد تسجيل الاموال غير المنقولة.

2. صورة عن مخطط الأراضي.

3. صورة عن مخطط الموقع التنظيمي .

1. موقع القطعة (موضوع وضع اليد):

✓ رقم القطعة: 945

اسم ورقم القرية : عمان -1-

✓ اسم ورقم الحوض : قطنة الجنوبي -3-

مساحة الأرض : 2401 م²

✓ مديرية التسجيل : أراضي عمان

تنظيم القطعة : سكن ب

✓ الموقع :حي الشميساني - منطقة العبدلي - والتابعة لأمانه عمان الكبرى -، وتقع جنوب

غرب دوار المدينة الرياضية، وشرقي سيفوي الشميساني -وبالقرب منه-، والعقار عباره عن

روضة ومدرسة الوسام الثانوية للبنات .

✓ اسم الشارع: العقار يقع على شارع وطريق ، هو شارع جابر بن حيان ويكمل امام السيفوي

بشارع يوسف بن تاشفين ويقع على الحد الشمالي الغربي لقطعة الأرض ، وثانيا طريق غير

مسمى ويقع على الحد الجنوبي الغربي لقطعة الأرض ، والشارع والطريق معبدين على كامل

سعتهما .


✓ رقم البناء : 23، ويوجد أرمة (روضة ومدرسة الوسام الثانوية للبنات)

✓ ملاحظة هامة : الطريق التنظيمي مغلق ببوابة حديدية من قبل المدرسة ((والطريق ملك

لأمانة عمان الكبرى)) وهو مستغل من قبل المدرسة.

✓ **2. قطعة الأرض :** الأرض غير منتظمة الشكل، وهي محاطة بالأسوار من ثلاث جهات ويوجد شبك حديدي من الجهة الغربية (الرابعة) مفتوحة على الطريق الواقع على الحد الجنوبي الغربي من قطعة الأرض، حيث أن السور الامامي الشمالي الغربي من الحجر وبارتفاع (4-6) مدماك حجرية ومبطن جزء منه بشحف الحجر الغشيم، أما باقي الاسوار فهي عبارة عن جدران دكة وطوب مقصور وبارتفاعات متفاوتة حسب الطبوغرافي ويعلو جزء منها شبك معدني بارتفاعات متفاوتة وحسب الطبوغرافي وحسب الموقع، ويوجد في السور الامامي مداخل عدد 2، المدخل الأول عبارة عن بوابة حديدية صغيرة وهي المدخل الرئيسي للعقار تؤدي الى ممر معلق يوصل الى باب حديدي يؤدي الى مكرر درج والى صالة توصل الى الطابق الأرضي (طابق الإدارة) والمدخل الثاني عبارة عن بوابة حديدية واسعة (تغلق الطريق التنظيمي المستغل من قبل المدرسة (هو ملك لأمانة عمان الكبرى)) والطريق توصل للساحة والملاعب الواقعة في الجهة الغربية من بناء المدرسة، وبناء المدرسة واجهاته جميعا من الحجر الابيض النظيف مع تطعيم بالطوب المقصور رشة شبريز والمدهون.

صوره جوية لقطعة الأرض رقم 945 حوض 3 قطنة الجنوبي وتقع شمالي سيفوي الشميساني-وبالقرب منه



✓ **3. وصف البناء :** عبارة عن عماره تتكون من خمسة طوابق كما يلي: (طابق تسوية وطابق ارضي وطابق اول وطابق ثاني وطابق ثالث) ويوجد مكورات درج عدد 2، ولا يوجد مصعد، وذلك حسب الكشف الحسي حسب ارض الواقع، وتفاصيل العقار كالآتي وقت الكشف:-

المساحة /م ²	الاستعمال	اسم الطابق
312	(روضة ومدرسة الوسام الثانوية للبنات)	طابق تسوية
635		طابق ارضي
635		طابق اول
635		طابق ثاني
635		طابق ثالث
84	غرف مكورات درج (2) + غرفة بويلر	طابق السطح




صور تبين واجهة البناء الامامية

١- طابق التسوية :قسم الروضة :-

وللطابق مدخلين الاول من مكرر الدرج ,والثاني من الساحة الغربية ومنه يتم هبوط خمس درجات توصل لصالة استقبال والعب واسعة ,ومكتب لمديرة الروضة وغرف صفية للأطفال عدد 5 , وحمامات عدد 3 افرنجية (مخصصة للأطفال)

٢- والتشطيبات للطابق جيدة (مجده) حيث الدهان املشن مع وجود تبطين من بلاط السيراميك (لمعالجة رطوبة الجدران),والاسقف مستعارة (اسقف معلقة) ,وبلاط الارضيات من السيراميك ,وجدران وارضيات الحمامات من السيراميك , واطقم الحمامات راكبه ,والأبواب الداخلية من خشب الكيس -لاتيم , والباب الخارجي من الخشب على مكرر الدرج ,والخارجي المؤدي للساحة من الحديد , وكافة النوافذ من الالمنيوم والزجاج , وراكب حديد حمايه لكافة النوافذ .



صور تبين بعض عناصر طابق التسوية قسم الروضة

٣- الطابق الارضي : (غرف صفية+غرف إدارية): ومكون من قسمين :

١- القسم الأول (الجزء الشمال): يتكون من غرف صفية عدد 2, غرفة محاسبة عدد 2, وغرف إدارية عدد 2 , ومطبخ صغير راكب , واطقم حمامات عدد 2 كل منها (حمامات افرنجية عدد 3 + مغاسل عدد 2) للإدارة , و(حمامات افرنجية عدد 2 + مغاسل عدد 2).


٢- القسم الثاني (الجزء الجنوبي) عباره عن أعمدة اسمنتية , ولا يوجد جدران خارجية ولا يوجد تقطيع , يوجد مكرر الدرج الجنوبي , ويستخدم كساحة للمدرسة وهو مفتوح على الارتدادات المحيط وعلى الملاعب , و جزء منه يستخدم كمواقف للباصات التابعة للمدرسة .

٣- والتشطيبات للطابق جيدة(مجده) حيث الدهان املشن مع زناز من الدهان الزيتي , وبلاط الارضيات من السيراميك , ومطبخ صغير واجهة سفلية وعلوية من الخشب قديم- (بحاجة

للصيانة) ,وجدران وارضيات المطبخ والحمامات من السيراميك , واطقم الحمامات راكبه محلي ,والأبواب الداخلية من خشب الكس , وكافة النوافذ من الالمنيوم والزجاج , وغير راكب اباجورات , وراكب حديد حمايه لكافة النوافذ , وراكب تدفئة.



صور تبين بعض عناصر الطابق الارضي (القسم الشمالي)



صور تبين بعض عناصر الطابق الارضي (القسم الجنوبي)

الطابق الاول : (غرف صفية + غرف إدارية):

الطابق يتكون من غرف صفية عدد 9, وغرفة إدارة , وغرفة معلمات , وغرفة مختبر علوم , وغرفة مكتبة , وغرفة نشاط مهني , وغرفة طباعة وتصوير , واطقم حمامات عدد 2 كل منها (حمامات افرنجية عدد 3 + مغاسل عدد 2) للطلاب , و(حمامات افرنجية عدد 2 + مغاسل عدد 2) للإدارة .
والتشطيبات للطابق جيده (مجدده) حيث الدهان املشن مع زنار من الدهان الزيتي , وبلاط الارضيات من السيراميك , وجدران وارضيات الحمامات من السيراميك , واطقم الحمامات راكبه محلي , والأبواب الداخلية من خشب الكس , وكافة النوافذ من الالمنيوم والزجاج , وغير راكب اباجورات , وراكب حديد حمايه لكافة النوافذ , وراكب تدفئة.



صور تبين بعض عناصر الطابق الاول

الطابق الثاني : غرف صفية:


الطابق يتكون من غرف صفية عدد 12, واطقم حمامات عدد 2 كل منها (حمامات افرنجية عدد 2 +مغاسل عدد 2) للطلاب, و(حمامات افرنجية عدد 2 +مغاسل عدد 2) للطلاب .
الطابق والتشطيبات للطابق جيدة(مجدده) حيث الدهان املشن مع زنار من الدهان الزيتي, وبلاط الارضيات من السيراميك, وجدران وارضيات الحمامات من السيراميك, واطقم الحمامات راكبه محلي, والأبواب الداخلية من خشب الكيس, وكافة النوافذ من الالمنيوم والزجاج, وغير راكب اباجورات, وراكب حديد حمايه لكافة النوافذ, وراكب تدفئة.



صور تبين بعض عناصر الطابق الثاني

الطابق الثالث : غرف صفية:-

الطابق يتكون من غرف صفية عدد 12, واطقم حمامات عدد 2 كل منها (حمامات افرنجية عدد 2 +مغاسل عدد 2) للطلاب, و(حمامات افرنجية عدد 2 +مغاسل عدد 2) للطلاب .
الطابق والتشطيبات للطابق جيدة(مجدده) حيث الدهان املشن مع زنار من الدهان الزيتي, وبلاط الارضيات من السيراميك, وجدران وارضيات الحمامات من السيراميك, واطقم الحمامات راكبه محلي, والأبواب الداخلية من خشب الكيس, وكافة النوافذ من الالمنيوم والزجاج, وغير راكب اباجورات, وراكب حديد حمايه لكافة النوافذ, وراكب تدفئة.



صور تبين بعض عناصر الطابق الثالث

الطابق السطح: عباره عن سطح ضمنه غرف لمكررات درج عدد 2 ويوجد غرفة بويلر ملاصقة لمكرر الدرج الشمالي(مدهونة املشن لها نوافذ من الالمنيوم والزجاج بابها

الرئيسي من الحديد مبلطة ببلاط من السيراميك) , والسطح مبلط ببلاط الموزايكو البلدي , وتحيط به تصويفه بارتفاع 1.00 م .



صوره تبين السطح وصوره تبين مكرر الدرج

✓ يقدر عمر البناء بما يزيد عن خمسة وعشرين عاما .
✓ ويخدم البناء مكرر درج عدد (2) مبلطة ببلاط السيراميك , ولهما دربين من الحديد , وغير راكب مصعد وقت الكشف .

لـ يحيط بالبناء الارتدادات , جميعها عبارة عن مدة اسمنتية جزء منها مغطى برولات من موكيت عشب اخضر (ملعب واسع) ومحاط بشبك معدني بارتفاع 4 متر , وتستخدم المنطقة (الجنوبية) الخلفية من الطابق الأرضي كموقف لباصات المدرسة , وجزء قليل في الارتداد الشرقي ترابي ضمن شجرة حرجية واحدة ويوجد بعض نباتات الزينة مع شلال من البحصنة في الارتداد الامامي (الشمالي) .

لـ العقار كاملا مشغول من قبل مالك العقار / (روضة ومدرسة الوسام الثانوية للبنات) .

✓ جميع الخدمات من ماء وكهرباء واتصالات ومواصلات وشوارع معبدة وخدمات عامة متوفرة , والموقع جيد جدا وهو محاط بالأبنية السكنية والقلل . .



صور تبين الملاعب والمساحات حول مباني المدرسة



4. تقدير القيمة الاجمالية للعقار :

✓ الأرض والبناء:

اسم الطابق	المساحة /م ²	سعر /م ²	القيمة /دينار اردني
ارض العقار	2401	550	1320550
طابق التسوية	312	180	56160
الطابق الارضي	635	150	95250
الطابق الاول	635	180	114300
الطابق الثاني	635	190	120650
الطابق الثالث	635	200	127000
طابق السطح (مكررات الدرج + غرفة بويلر)	84	80	6720
المجموع	1840630		دينار اردني

✓ اقدر القيمة الاجمالية للأسوار والجدران الاستنادية والبوابات الحديدية والاندراج والممرات = 12000 دينار.

✓ اقدر القيمة الاجمالية للملاعب والمساحات (مدة اسمنتية) = 20000 دينار.

✓ القيمة الاجمالية للعقار = قيمة الأرض والبناء + قيمة الأسوار والاندراج + قيمة الملاعب والمساحات =

1840630 دينار + 12000 دينار + 20000 دينار = 1872630 دينار (مليون واحد وثمانمئة واثنان ومبعمون

الفا وستمئة وثلاثون دينار اردني)

✓ اقدر القيمة الاجمالية للعقار وحسب سند التسجيل المرفق رقم AA-40533 - 2023 تاريخ

2023/12/6

الرقم الوطني	اسم المالك	الجنسية	الحصص	القيمة الاجمالية /دينار اردني
200021867	شركة الوسام للمدارس التربوية	الاردنية	كاملا	1872630 دينار
المجموع		-----	كاملا	1872630 دينار

4. الاسس المعتمدة للتقدير:

بالاعتماد على خبرتي كمهندسة ومقدرة عقارية مرخصة وعلى اطلاع ومتابعه دانمتين للأسعار واسعار المنطقة وكذلك الأسس والطرق المتبعة في عملية التقدير من حيث (شكل القطعة وتنظيمها وموقعها وطبيعتها وتوفر الخدمات وطبيعة البناء وعمره ونوعية التشطيبات، وبالاطلاع على القيمة المقدرة في موقع دائرة الأراضي والمساحة).

وهذه خبرتي وحدود معرفتي أقدمها لمحكمكم الموقرة

تحريرا في 2024/9/1

وتفضلوا بقبول الاحترام

الخيرة /
المهندسة فرانس الجعافرة