





رابعاً : فحص المركبات وفقاً لنواقل حال .

فحص المحرك	لم يتمكن من تشغيل المركبة لتلف البطارية	ملاحظات
------------	--	---------

خامساً : حالة وإضافات المركبة (وصف كامل)

الغرفة الداخلية :	سيته بحاجة الى صيقله عامه - القابله متضرر
الاضوية :	الامامي اليمين مكسور الزجاجه + القاعده وبحاجه الى غير الامامي اليمين مكسور القاعده
دهان المركبة :	بحاجه دهان كامل
الكوشوك :	بحاجه الى غير
الجنطات :	مبله
مفتاح المركبة :	متوفر
الترخيص والتأمين :	منتهى
المسجل :	موجود

وبناء على ما ورد اعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فاقدر قيمة
المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره 2000 دينار.

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امعة والخلاص

الخبر : <u>عبدالله كامل خليل دحبور</u>
التوقيع :
التاريخ : 2026/1/11

