



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



تقرير خبرة

هاتف 0790749363

خبير معتمد بوزارة العدل \دائرة شؤون الخبرة

الخبير الفني : حسام الدين حسن عبيدات

(تقدير قيمة المركبة)

التاريخ	29\04\2026	لدى محكمة تنفيذ	شمال عمان
رقم الدعوى	2025\8082	موقع ساحة الحجز	ساحة البتراوي

سيدي صاحب الشرف هيئة قاضي التنفيذ الأكرم : صالح بيك حسن

على ضوء قرار محكماتكم الموقرة بانتخابي خبيراً فنياً لإجراء الخبرة الفنية في القضية المذكورة اعلاه وبعد تفهمي المهمة الموكلة الي وهي بيان واقع الحال ووصف شامل وبيان قيمة المركبة وتحليلي القسم القانوني وبعد الكشف على المركبة موضوع الدعوى في مكان تواجدها في ساحة الحجز تبين لنا ما يلي :

(اصرح بأنه لا يوجد اي ظرف او اي اسباب من شأنها التأثير حول حياديتي واستقلالي عن اي من اطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة لدي اعدادي لتقرير الخبرة)

اولا : المهمة

بيانات المركبة حسب مشروحات دائرة ترخيص السواقين والمركبات

رقم اللوحة	النوع	الصف	صفة التسجيل	فئة المركبة	اللون	الموديل
42-35990	ستروين	جميعي	خصوصي	شحن	ابيض	2014

انتهاء الترخيص	رقم المحرك	رقم (الهيكل V\N)	مبدل السرعة	سعة المحرك cc	نوع الوقود
21\09\2024	PSA4H0310TRJ40983664	VF7XS9HHCEZ012408	عادي	1600	ديزل



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



ثانيا : - الكشف الحسي على المركبة موضوع الخبرة

وبعد توجهي الى موقع المركبة المذكورة أعلاه وبعد الفحص الفني بتاريخ 2026/04/28 تبين ما يلي :

➤ الكشف الحسي :

1	المركبة مفتوحة في ساحة الحجز والمفتاح غير موجود
2	الغرفة الداخلية والبطاين بحاجة الى دراي كلين
3	الكوشوك بحال متوسط والمساحات ناعقة
4	الاضوية الامامية والكشافات كالحه
5	يوجد شخوط ونقور في الاضوية الخلفية ، ومع كسر في الضوء الخلفي الايمن
6	يوجد ضربة على الطنبون الامامي ويحاجه إلى اصلاح
7	يوجد ضربة على جناح الامامي الايمن
8	كسر مع فقدان في يد الباب السحاب الايمن
9	يوجد ضربة على جناح الخلفي الايمن
10	يوجد تسريب زيت من المحرك وبحاجة الى صيانة
11	يصنف دهان المركبة بالمتوسط
12	يوجد ضربة على الجناح الامامي الايسر
13	تعذر فحص المحرك والجير ونظام الكهرباء لعدم وجود مفتاح

➤ فحص شاصيات المركبة :

الشاصي الامامي الايمن	*****
الشاصي الامامي الايسر	*****
الشاصي الخلفي الايمن	*****
الشاصي الخلفي الايسر	*****
الملاحظات	ضربات بودي مشغولة (المركبة بحاجة إلى تنظيف من الامام والخلف ، وإعادة الفحص للتأكد من الشاصيات وذلك بسبب وجود واقيات أسفل المركبة ، ويجب على المزود قبل استلامها فحصها فحصا دقيقا) .



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



ملاحظات :- بناءً على الشروط والأحكام الخاصة بموقع المزاد العلني يشير البند (12) الى رقم الشاسي والمحرك كما ورد في مشروحات دائرة السير المرفقة في التقرير هي مسؤولية ادارة الترخيص . أن جميع الأموال المعروضة في المزاد العلني تباع على حالتها وفي موقعها ولا تتضمن وزارة العدل ودائرة التنفيذ أي من المواصفات والمعلومات والتفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزاد هو المسؤول عن مراجعة البيانات و الاعلانات والمعلومات المتعلقة في المركبة المعروضة للبيع والاطلاع عليها قبل المزايدة

❖ ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر للمركبة واية اختلاف اخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها وبعد احوالها للمزاد مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك - محرك - جير - شاصيات - الهيئة الامامية او الخلفية - نظام الكهرباء - نظام التعليق - هيكل المركبة الخارجي او الداخلي - ومعلومات المال المعروض يتحمل كامل مسؤوليتها المزاد حيث انه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الاحالة على المزاد وفي حال ظهور اختلاف في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري او غير جوهري او في ما يتعلق في معلومات المال المعروض يكون المزاد موافق على اي اختلافات من حيث - الميكانيك محرك - جير - شاصيات - نظام الكهرباء - نظام التعليق - الهيئة الامامية والخلفية - وفحص البودي ومعلومات المال المعروض وحالة المال المعروض فيما إذا ظهر اية اختلافات كون محرك المركبة لا يعمل.

❖ اخلي مسؤوليتي من أي قص أو عيب خفي للمركبة لتعذر الفك والفرط وعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقة كون المركبة تعد أموال محجوزة ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص .

ثالثا :- الاسس المعتمدة لاعداد تقرير الخبرة

- بالاعتماد على خبرتي في مجال تقدير قيمة المركبات والاصلاحات وايمان القطع من خلال الكشف الحسي عليها .
- الاستئناس بنظام السوق المقترح لتقدير القيمة السوقية للمركبة حسب قيمة مثيلاتها في السوق المحلي
- الوضع العام للمركبة اثناء قيامي بالكشف الحسي عليها مع الاخذ بعين الاعتبار اضافات المركبة والوضع العام لها .
- الأخذ بعين الاعتبار لنوع المركبة وسنة الصنع ووصف استعمالها والطلب عليها بالسوق .



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



رابعاً :- النتيجة النهائية

قدر قيمة المركبة موضوع التنفيذ بناءً على ما ورد أعلاه بمبلغ وقدره:

4500 دينار أردني **
أربعة آلاف وخمسمائة دينار أردني

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة واخلاص

تقريري هذا يقع على 4 صفحات

الخبير الفني المنتخب: حسام الدين عبيدات

حسام عبيدات
0790749363





