

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة فنية لاحق لتقدير قيمة مركبة

مقدم من الخبير الفني للمركبات يوسف عدنان عبد الباري

خبيرا معتمد لدى مجلس شؤون الخبرة وزارة العدل

دائرة تنفيذ غرب عمان

القضية التنفيذية رقم (2707\2023)

1. بناء على القرار المتخذ من قبل قاضي تنفيذ غرب عمان الأكرم بانتخابي خبير فنيا في القضية التنفيذية رقم 2707 / 2025 لتقدير قيمة المركبة رقم 7720 - 11 موضوع الدعوى .

2. متطلبات اعداد تقرير الخبرة :

3. الخبير / يوسف عدنان يونس عبد الباري / سكان عمان طبربور / خبيرا معتمدا من مجلس شؤون الخبرة وزارة العدل في مجال المركبات في كافة مراحل التقاضي في كافة المحاكم.

أ- وفقا لاحكام المادة (3/83) من قانون اصول المحاكمات المدنية فلأني افصح لمحمتكم الموقرة بانه لاتوجد اية ظروف او اسباب من شأنها التأثير حول حيادي واستقلالي عن اي من اطراف الدعوى ووكلائهم و هيئة المحكمة لدى اعدادي لتقرير الخبرة الحيلية في كتابة هذا التقرير حيث لا توجد اية علاقة او قرابة بين الخبير و المدعي والمدعي عليها و هيئة المحكمة (عدم وجود اي ظروف او اسباب من شأنها اثرلة الشكوك حول حيادية الخبير واستقلاله التام عن اي من اطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة عند كتلة التقرير.

ب- كما ابدي لمحمتكم الموقرة وجود المقدرة والمؤهل العلمي والعملية والفني لدي كخبير في اعداد تقرير الخبرة وبجرد وصدق و امانة .

4. الوثائق والبيانات التي تم الاعتماد عليها في اعداد تقرير الخبرة وهي التي تم استلامها من المدعي بالاضافة لواقع حال المركبة الصادر من ادارة ترخيص السواقين و المركبات.

5. المدة الزمنية لاعداد تقرير الخبرة الفنية والمتمثلة بعدد الساعات والايام التي استغرقتها اعداد تقرير الخبرة التي تتضمن المعايير التالية :

● مراجعة مصادر تقدير قيمة المركبات

6. الصعوبات ومحاولات التأخير على الخبير من أي طرف من الخصوم عند اعداد تقرير

الخبرة : حيث لا يوجد اية صعوبات او تأخير من الخصوم عند اعداد تقرير الخبرة

النتيجة التي توصلت اليها في اعداد تقرير الخبرة – كما هي واردة في التقرير. المركبة الموجودة في ساحة حجز الأمن العام / ساحة حجز الموقر وبناء على خبرتي العلمية والعملية في تقدير قيم المركبات وعلية فإتني أقدر القيمة السوقية للمركبة بتاريخ 2026/01/25 ومواصفات المركبة تبين الآتي:

أولاً: بيانات المركبة

نوع المركبة	جس
رقم المركبة	11-7720
سنة الصنع	2009
لون المركبة	اسود
صنف المركبة	ENVOY
فئة المركبة	ركوب صغير
صفة الاستعمال	ركوب
صفة التسجيل	خصوصي
رقم الشاسي	1GKDT33S092122368
نوع الوقود	بنزين

ثانياً: حالة المركبة عند المعاينة

بعد الكشف الحسي على المركبة موضوع الدعوى تبين بأن معظم اجزاء غرفة المركبة الداخلية وجميع الاجزاء الميكانيكية داخل غرفة المحرك (متضمنا المحرك و الجير) للمركبة مفروطة و القطع التي تم فرطها و فكها عن المركبة غير موجودة و هي كالتالي :

أ- اجزاء البودي التي تم فرطها :

- الضوء الامامي اليمين + اليسار كاملا غير موجود
- الشل الامامي كاملا غير موجود

ب- اجزاء الغرفة الداخلية التي تم فرطها و فكها و هي غير موجودة :

معظم اجزاء الغرفة الداخلية تم فرطها و فكها و تتمثل معظم الاجزاء التي تم فكها كالتالي :

- المقاعد الامامية عدد 2 كاملة
- المقعد الخلفي

- الجحش الوسط كاملا
- جميع أجزاء التابلو الامامي (عدا قشرة التابلو الامامي)
- بطاين الابواب الداخلية عدد 4
- العظمت الخلفية
- بطانة سقف المركبة و بطانة الفتحة الداخلية
- ارضية المركبة
- ارضية و عظمت الصندوق الخلفي

ج- أجزاء الميكانيك التي تم فكها في غرفة المحرك و عن المحرك

تم فك وفرط بعض الأجزاء الميكانيكية و الكهربائية عن المحرك و المركبة و أجزاء من غرفة المحرك وتتمثل معظم الأجزاء التي تم فرطها كالتالي :

- كومبريسير المكيف
- طرمبة الماء
- طرمبة الزيت
- غطاء المحرك الخارجي
- كت روديترات كامل مع المروحة
- جنلة المحرك
- المحرك و الجير كاملا بجميع اجزائه
- جميع الاجزاء داخل غرفة المحرك غير موجودة

ثالثا: فحص البودي

الضوء الامامي اليمين + اليسار غير موجودين ، الشل الامامي غير موجود ، لم اشاهد اضرار في الجزء الظاهر من الشخصيات الامامية ، لم اشاهد اضرار في الجزء الظاهر من ارضية الصندوق الخلفي ، علما بانة لم يتسنى لنا رفع المركبة حتى نتمكن من فحص الشخصيات من الاسفل بشكل جيد بالإضافة لضيق المساحة و لألتصاق مؤخرة المركبة بالاسلاك الشائكة الخاصة بساحة الحجز.

اسم الخبير و توقيعه : يوسف عدنان يونس عبد الباري

رابعاً: فحص الميكانيك وفقاً لمواقع الحال:

فحص المحرك	محرك و جير المركبة بجميع اجزائه غير موجود	ملاحظات المركبة	جميع الاجزاء الميكانيكية داخل غرفة المحرك غير موجودة و معظم اجزاء الغرفة الداخلية غير موجودة
------------	---	-----------------	--

خامساً: حالة و اضافات المركبة (وصف كامل)

-الغرفة الداخلية: معظم اجزاء الغرفة الداخلية مفروطة عن المركبة و غير موجودة

دهان المركبة : جيد / يوجد شخوط و نقور بحاجة الى دهان

-الكوشوك: متوسط

ممانع الانزلاق: ABS : لا يوجد

حساسات: لا يوجد

مفتاح المركبة: موجود

انتهاء الترخيص: 2024/02/11

-الاضافات:

— شاشة: لا يوجد تحكم طارة: لا يوجد فتحة بالسقف : يوجد فرش جلد: لا يوجد البصمة: لا يوجد

وبناء على ما ورد أعلاه و عليه و حسب خبرتي و حسب حال واقع المركبة فانني اقدر قيمة المركبة موضوع الدعوى على حالها بمبلغ و قدره (3000) دينار مع مراعاة رقم لوحة المركبة.

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل أمانة و اخلاص

اسم الخبير من أربع مقاطع: يوسف عدنان يونس عبد الباري
توقيعه:

التاريخ: 2026 / 03 / 01