

تقرير خبرة فنية / مركبات
خبير المركبات الفني غازي ابو عاصي الشعلان - هاتف : 079/6200677
خبير معتمد من قبل وزارة العدل لكافة المحاكم

محكمة بداية عمان/ قسم تنفيذ غرب عمان
هيئة سعادة القاضي بدران بيك الخوالده الاكرم
القضية التنفيذية رقم 2026/1773
رقم التقرير : 2026/2264/T
التاريخ : 2026/4/29
عدد الصفحات : (6)

بناء على قرار محكمتكم الموقرة المتخذ بانتخابي خبيراً فنياً لاجراء الخبرة الفنية في القضية التنفيذية رقم 2026/1773 وذلك لتقدير قيمة المركبة رقم 42-31416 نوع كيا - بنجو 3 موديل 2011 المحجوزة في ساحة حجز الموقر الكائن في الموقر بالقرب من مدينة الملك عبدالله الثاني التدريبية حيث تحلفت القسم القانوني لاداء المهمة الموكولة الي بكل امانة واخلاص وصرحت بعدم وجود اية علاقة تربطني باي من اطراف الدعوى وبعدم وجود ما يثير الشك حول حيادي واستقلالي باجراء الخبرة ثم تسلمت البيانات التالية من دائرة التنفيذ :

- قرار الانتخاب لمتضمن تقدير قيمة المركبة
- كتاب ضبط المركبة

بعد ذلك وبتاريخ 2026/4/27 انتقلت الى مكان حجز المركبة وقمت بمعاينة المركبة من حيث رقم المركبة ورقم الشاصي والتحقق من بياناتها وكافة مواصفاتها ومطابقتها مع بيانات الدعوى وكتاب واقع حال ادارة الترخيص المستخرج رسمياً فوجدت مطابقة (عدا رقم المحرك وسعته لم اتمكن من شفهم لتعذر ذلك) . ثم باشرت بالكشف على المركبة حسب ظاھر الحال في موقعها ، مبيناً الملاحظات الاولى التالية :

- المفتاح موجود بادارة الساحة والرخصة غير موجوده بادارة الساحة
 - المركبة مفتوحة ولا تعمل
 - المركبة قريبة جدا من مستوى سطح الارض واسفل المركبة ترابي
 - المركبة متعرضة لحريق على الكابينه من الخلف وعلى صندوق الحمولة من الامام واسفل المركبة في المنطقة المشار اليها
 - لم اتمكن من شف رقم المحرك وسعته
 - تراكم الزيوت بكثافة بغرفة المحرك
- مقوماً تقريراً مفصلاً لهيئة المحكمة الموقرة على النحو التالي :

أولاً : بيانات ومعلومات المركبة

- نوع المركبة : كيا
- صنف المركبة : بنجو 3
- رقم اللوحة : 42-31416
- سنة الصنع : 2011
- صفة التسجيل : خصوصي
- صفة الاستعمال : نقل
- فئة المركبة : شحن
- اللون : ابيض
- نوع الوقود : ديزل
- سعة المحرك : CC 3000 (كما ورد بكتاب ادارة الترخيص)
- رقم المحرك : J3/8267641 (كما ورد بكتاب ادارة الترخيص)
- رقم الشاسي : KNCSJZ74ABK523819

ثانياً : مواصفات واضافات المركبة حسب المشاهدة

- جير عادي
- راديو
- شبايبك كهرباء
- مكيف
- مرايا كهرباء

ثالثاً: الحالة العامة الراهنة للمركبة حسب ظاهر الحال (الكشف ظاهري فقط)

من خلال الكشف على المركبة فان ظاهر الحال يتلخص بالملاحظات التالية :

الكابينة الداخلية

- غطاء المرش الداخلي اليمين البلاستيك مكسور
- ثقب ببيرواز الزجاج الخلفي البلاستيك

الاطارات والجنطات

- الاطارات متشققة
- الجنطات - صيانه

الشبابيك واولواح الزجاج

- الزجاج الامامي مكسور
- الزجاج الخلفي جيد
- الشبابيك جيدة

الهيكل الخارجي

- اثار حريق على الكابينه من الخلف وعلى صندوق الحمولة من الامام واسفل المركبة
- صدأ على المرش اليمين وبعض اجزاء المركبة
- المرآه اليمين مكسورة
- شخوط ونقور وكشوط وكحفات وضربات متعددة منها مؤثرة على انحاء جسم وهيكل المركبة

الاجزاء والقطع الميكانيكية والكهروميكانيكية

- قطع غرفة المحرك الميكانيكية والكهربائية والكهروميكانيكية لم تفحص
- المحرك والجير لم يفحصا
- قطع ميكانيكية المركبة بشكل عام لم تفحص
- تراكم الزيوت بكثافة بغرفة المحرك
- برواز مروحة التبريد مكسور
- (المركبة لا تعمل)

القطع الكهربائي والجدلات

- القطع والاجزاء الكهربائي لم تفحص
- الجدلات والتوصيلات ولوحة البيانات وازرار التحكم لم تفحص
- بطارية الامبير تالفو او منخفضة الفولتية
- (المركبة لا تعمل)



رابعاً : مجمل الاضرار والملاحظات الظاهرة والمشاهدة حسب ظاهر الحال

- غطاء المرش الداخلي اليمين البلاستيك مكسور
- ثقب ببرواز الزجاج الخلفي البلاستيك
- الاطارات متشققة
- الجنطات - صيانته
- الزجاج الامامي مكسور
- اثار حريق على الكابينه من الخلف وعلى صندوق الحمولة من الامام واسفل المركبة
- صدأ على المرش اليمين وبعض اجزاء المركبة
- المرآة اليمين مكسورة
- شخوط ونقور وكشوط وكحنتات وضربات متعددة منها مؤثرة على انحاء جسم وهيكل المركبة
- تراكم الزيوت بكثافة بغرفة المحرك
- برواز مروحة التبريد مكسور
- بطارية الامبير تالفو او منخفضة الفولتية

خامساً : تقدير قيمة المركبة حسب المشاهدة وحسب ظاهر الحال

يقدر ثمن المركبة السوقية استناداً الى الاسس التالية :

- العرض والطلب على المركبة بالسوق المحلي
- نوع المركبة وصنفها
- موديل المركبة
- فئة المركبة وصفة استعمالها
- اضافات ومواصفات المركبة
- الاستهلاك الزمني التشغيلي
- حاله العامه الراهنه للمركبة بتاريخ الكشف
- خضوع المركبة لرسوم الجمارك او اعفائها

وبناءً على كل ما تقدم فانني اقدر ثمن المركبة السوقية بمبلغ :

رقم " 3500 " دينار

كتابةً بالتفقيط : ثلاثة الاف وخمسمائة دينار

- صيانه عامه (هيكليه وكهربائيه وميكانيكيه وبودي والغرفة) وتنظيف شامل للمركبة
- نصت الفقرة (12) من الشروط والاحكام الخاصه بموقع المزاد الالكتروني لوزارة العدل على ما يلي :
(تباع جميع الاموال المعروضه للبيع بالمزاد العلني على حالتها كما هي في موقعها ولا تضمن وزارة العدل او دائرة التنفيذ اي من المواصفات و/او المعلومات و/او التفاصيل الموجوده في تقرير الخبرة والمزاود هو المسؤول عن مراجعة البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقة بحال المال المعروض للبيع والاطلاع عليه قبل قيامه بالمزاوده) .

انتهى ""

الخبير الفني
غازي نايف بشير ابو عاصي الشعلان
079/6200677

خبير بمعدات امني
غازي ابو عاصي الشعلان
خبير بمعدات امني
0795200677

2026/4/29

(6)

ملاحظات عامة :

- مرفق كتاب واقع حال المركبة / ادارة الترخيص
- مرفق صور ملونه للمركبة عدد 48 صوره بساحة الحجز
- انتهاء الترخيص بتاريخ 2026/4/19
- لم اتمكن من فحص الاجزاء الثابتة للمركبة كاملة والشاصيات وهيكال القالب الرئيسي الاساسي الثابت (عدا ما ذكر) لدنو المركبة من مستوى سطح الارض واسفل المركبة ترابي ولكون المركبة لا تعمل وتصعب المشاهدة من اسفل ومن اعلى غرفة المحرك ولضيق الحيز الموجود به المركبة ولتعذر الفك والفرط ولا يوجد عدد او انوات او جكات رفع او اجهزه فحص ولا يوجد مكان مخصص للفحص ولكون ساحة الحجز غير مؤهلة وغير مهيئة للفحص وهذا الفحص ظاهري فقط ويقتصر على تقدير قيمة المركبة فقط حسب ظاهر الحال والمشاهدة في موقعها وعلى حالها .
- لم اتمكن من شف رقم المحرك وسعته لدنو المركبة من سطح الارض وتصعب المشاهدة من اسفل ومن اعلى (بحاجة الى رفع بمركز متخصص لشف رقم المحرك والتأكد من رقمه وسعته)
- المركبة بحاجة الى رفع للاعلى بواسطة جك كهربائي وفحصها بمركز فحص متخصص للتأكد من حالتها العامة بدقة (الهيكاليه والكهربائية والميكانيكية والبودي) والتأكد من رقم المحرك وسعته فور اخراجها من ساحة الحجز
- يتحمل المزاد اية اضرار اخرى (مهما كان نوعها وشكلها ومهما بلغت) او عيوب هيكاليه او ميكانيكيه او كهربائيه او كهروميكانيكيه او في البودي او الغرفه او سعة المحرك او رقم المحرك او رقم الشاصي تظهر خلافاً لما ورد بالتقرير دون تحمل اية مسؤوليه من قبل الخبير بعد تاريخ الكشف والتصوير مباشرة الحاصل في 2026/4/27 ظهراً .
- على المزاد مشاهدة المركبة قبل المزاد بعد الحصول على الموافقات اللازمه
- قد تظهر قطع بحاجة الى تبديل واجزاء بحاجة الى اصلاح بعد اخراج المركبة من ساحة الحجز وتشغيلها وفحصها