

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة لتقدير قيمة مركبة

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطوفة رئيس تنفيذ محكمة غرب عمان الموقرة بالتخلي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم 1211/2012 بتاريخ 21/4/2026 لتقدير قيمة المركبة رقم (16-79026) موضوع القضية ، وبعد تفهمي المهمة الموكلة الي وتحقي القسم القانوني ان اقوم بمهمتي بكل امقة وصدق واخلص ، وافصح بحياتي واستقلاليتي عن اطراف القضية والوكلاء وهيئة المحكمة الكريمة ولا يوجد اية ظروف او اسباب من شأنها اثاره اية شكوك حول حيادتي واستقلاليتي كما ابدي لمحکمکم الموقرة انني مؤهل للقيام بالمهمة المكلف بها فنياً ومهنياً وبالممارسة الفعلية ، وتنفيذاً لذلك توجهت الى موقع المركبة الموجودة في ساحة امن الموقر لحجز المركبات والمضبوطة / المحجوزة لديهم بتاريخ 13/4/2026 وبعد الإطلاع على المركبة واجراء الفحص الفني بتاريخ 29/4/2026 تبين التالي:

أولاً : معلومات وبيانات ومواصفات المركبة

نوع المركبة	ميتمسوبيشي	الاصنف	لانسر GLX	سنة الصنع	1997	اللون	خمري
رقم اللوحة	16-79026	رقم الشاصي	JMYSNCK2AVU000370 عن مشروحات واقع حال ادارة الترخيص	رقم المحرك	4G15SP1519 عن مشروحات واقع حال ادارة الترخيص	سعة المحرك	1500 CC عن مشروحات ادارة الترخيص
نوع الناقل	عادي / يدوي	نوع الوقود	بنزين	صفة التسجيل	خصوصي	للترخيص	2/4/2026

- المركبة عجلة عن مركبة فئة ركوب صغير مع العلم ان معلومات وبيانات ومواصفات المركبة بعضها عن المركبة وبعضها عن مشروحات واقع حال ادارة ترخيص السواقين والمركبات + تسجيل المركبة بلسم المزاد الاخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية حسب واقع حال الترخيص .
- المركبة بحاجة الى ترخيص وتأمين بتاريخ الكشف .
- المركبة مغلقة بالكامل لعدم وجود مفتاح للمركبة باستثناء غطاء الصندوق .
- تم الاستدلال والتعرف على المركبة من خلال لوحات الارقام ومطابقتها مع مشروحات واقع حال ادارة الترخيص .
- للتأكد من حالة وفحص وطبيعة عمل استخدام المركبة وعلى فرض عمل المركبة بالخارج وقبل استيرادها من عدمه من خلال فحص تقرير كارافاكس او كارسير او اتوسكور وللتأكد من حيث وعلى فرض عمل المركبة مع التطبيقات او تغير صفة التسجيل من عدمه يتوجب مراجعة ادارة ترخيص السواقين والمركبات .

- تعذر قراءة رقم الشاصي عن هيكل المركبة ورقم المحرك عن المحرك نفسه لعدم امكانية فتح الابواب وغطاء المحرك بسبب عدم وجود مفتاح للمركبة وتم اخذ قراءة رقم للشاصي والمحرك وسعته عن مشروحات واقع حال ادارة الترخيص وبحاجة للتأكد من حيث المطابقة او الاختلاف بعد فتح المركبة
- مع العلم ان رقم اللوحة والشاصي والمحرك وسعته ولون المركبة الاصلي والاجزاء الرئيسية في المركبة من مسؤولية وصلاحية ادارة ترخيص السواقين والمركبات من حيث المطابقة او الاختلاف

ثانياً : فحص الشاصي وفقاً لواقع الحال

تعذر فحص ومعاينة ومشاهدة الشاصيات مع توابعها والارضية والمرشات بشكل كامل وواضح ودقيق وذلك لعدم امكانية فتح غطاء المحرك بسبب عدم وجود مفتاح المركبة ولانخفاض للمركبة ولوجود الغبار والأتربة وبعض قطع واجزاء وواقيات واكسسوارات المركبة وملاصقتها مباشرة على بعض اجزاء من الشاصيات وتوابعها والارضية والمرشات وادى الى تشكل طبقة عازلة وشبه عازلة على بعض الاجزاء من الشاصيات والارضية والمرشات بمواقع متفرقة ، الامر الذي حال دون الفحص والمعاينة والمشاهدة بشكل كامل وواضح ودقيق ، وبحاجة للتأكد من حيث وعلى فرض وجود ضربات او دقات او قصعات او كحلتات او صدأ او تصفيح ولحام او جليخ او قص وغيار وتبديل على اي من اجزائها او فك تباشيم ولحام او وجود معجونة او شعور او كسور او مزع او تقوب او لحام او صدأ وهريان او وجود اي اضرار اخرى على الشاصيات مع توابعها والارضية والمرشات من عدمه ، وللتأكد بحاجة الى فتح غطاء المحرك وغسيل وتنظيف الغبار والأتربة وفك وفرط في بعض اجزاء المركبة وجهاز رافع للمركبات وساحة الحجز غير مهيأة لذلك من حيث عدم وجود وتوفر الامكانيات والمعدات اللازمة والمطلوبة لفحص المركبات	امامي يمين
	امامي يسار
	خلفي يمين
	خلفي يسار

ثالثاً: فحص البودي والهيكل والشاصيات والقطع والاكسسوارات حسب ما هو ظاهر منه شكلياً وجزئياً

* ظاهر شكلياً وجزئياً على بعض اجزاء من البودي والهيكل وعلى بعض اجزاء من بعض الشاصيات وعلى بعض القطع والاكسسوارات ودون وتعذر الفحص والمعاينة والمشاهدة بشكل كامل وواضح ودقيق وذلك لعدم امكانية فتح الابواب وغطاء المحرك بسبب عدم وجود مفتاح ولانخفاض للمركبة ولوجود الغبار والأتربة وبعض القطع والواقيات والاكسسوارات وملاصقتها مباشرة على بعض اجزاء من البودي والهيكل والشاصيات وادى الى تشكل طبقة عازلة وشبه عازلة على بعض اجزاء من البودي والهيكل والشاصيات الامر الذي حال دون الفحص والمعاينة والمشاهدة بشكل كامل وواضح ودقيق وظاهر شكلياً وجزئياً على بعض الاجزاء من البودي والهيكل والشاصيات والقطع والاكسسوارات من الخارج والاسفل ما يلي :

* ضربة امامية + خلفية + المرشات + ضربات وقصعات وكحلتات وخدوش ونقور بمواقع متفرقة على بعض اجزاء من البودي والهيكل وعلى بعض اجزاء من بعض القطع والاكسسوارات ومنها مشغولة وظاهر عليها مع وجود وتكسير المعجونة والدهان ومنها غير مشغولة بحاجة الى تصليح وتجليس ودهان ومنها بعض القطع والاكسسوارات بحاجة الى تبديل ومنها بعض الاكسسوارات غير موجودة بموقعها وبحاجة لتركيبها وعمل اللازم والمطلوب .

* ضربات وكحلتات وخدوش وكسور على بعض اجزاء الطمبون الامامي + كحلتات وخدوش على لوحة الارقام الامامية .

* كبح / تصغير في زجاج الاضوية الامامية والغماز الامامي اليمين وعدم ثبات الغماز الامامي اليسار بشكل صحيح وبحاجة للتأكد من قواعده + كسور في قواعد الثقل الامامي وظاهر وجود مرتبط عليه .

* ضربات وقصعات على بعض اجزاء مقدمة الشاصي الامامي اليسار وعلى بعض اجزاء الفخدة الامامية اليسار وبحاجة للتأكد من كامل وجميع اجزاء بودي وهيكل وشاصيات وقطع واكسسوارات مقدمة المركبة من حيث وعلى فرض الزيادة في الاضرار ومن مدى تأثير الاضرار على الاجزاء ذاتها وعلى اي من اجزاء بودي وهيكل وشاصيات وقطع واكسسوارات مقدمة المركبة من عدمه بعد فتح غطاء المحرك والتنظيف ورفع المركبة .

- * كسور في بعض اجزاء واقعت الوحل العلوية للإطارات الامامية والخلفية وفي بعض اجزاء واقية اسفل مقدمة المركبة .
- * تقشير جلد نقلات التتدة + كسر في كثر مرآة الجنب اليسار + كسور في النقلة السفلية لزجاج الباب الخلفي اليسار .
- * ضربات وقصعات على بعض اجزاء الواجهة الخلفية وعلى بعض اجزاء ارضية الصندوق وعلى بعض اجزاء حرف داير شبر غطاء الصندوق وعلى بعض اجزاء الشاصي الخلفي اليسار / اثر ضربة برميل عادم الدخان + صدا على بعض اجزاء ارضية الصندوق وبحاجة للتأكد من حيث وعلى فرض الزيادة في الاضرار ومن مدى تأثير الاضرار على الاجزاء ذاتها وعلى اي من اجزاء بودي وهيك وشاصيات وقطع واكسسوارات مؤخرة المركبة من عدمه بعد التنظيف والفك والفرط لبعض القطع والاكسسوارات والتنظيف ورفع المركبة .
- * تمزيق في بعض اجزاء واقيت الصندوق وكسور في ثريلاي بطقة ارضية الصندوق وتمزيق في شبر الصندوق + تمزيق / هريان في معظم اجزاء شبر ابواب المركبة .
- * ضربات وكحتات على بعض اجزاء الجناح الخلفي اليمين وعلى بعض اجزاء الجناح الخلفي اليسار وظاهر وجود وتكسير المعجونة والدهان على بعض اجزاء الجناح الخلفي اليسار .
- * عدم وجود اشارة واحرف نوع المركبة على غطاء الصندوق + عدم اغلاق غطاء الصندوق لاحتمالية وجود عطل في الزرफल .
- * كحتات وخدوش وكسور على بعض اجزاء الطمبون الخلفي + كسور في الضوء الخلفي اليسار .
- * فتال في عيار الباب الخلفي اليسار + ظاهر وجود وتكسير المعجونة والدهان على بعض اجزاء الباب الامامي والباب الخلفي اليسار
- * ضربات وقصعات وكحتات على بعض اجزاء المرشات ومنها مشغولة وظاهر عليها مع وجود وتكسير المعجونة والدهان ومنها غير مشغولة + ظاهر وجود وتكسير المعجونة والدهان على معظم اجزاء بودي وهيكل جوانب المركبة والاغلب على الجنب اليسار
- * ضربات وكحتات على بعض اجزاء ارضية المركبة + خدوش ونقور بمواقع متفرقة على بعض اجزاء بودي وهيكل المركبة .
- * تعذر فحص ومعاينة ومشاهدة كامل وجميع اجزاء بودي وهيكل وقطع واكسسوارات غرفة المحرك مع الاجزاء الميكانيكية والكهربائية والشاصيات الامامية وتوابعها وكامل وجميع اجزاء بودي وهيكل الغرفة من الداخل بالكامل ومعظم قطع واجزاء واكسسوارات الغرفة وذلك لعدم امكانية فتح الابواب وغطاء المحرك بسبب عدم وجود مفتاح للمركبة مغلقة .
- * وبحاجة للتأكد من كامل وجميع اجزاء بودي وهيكل وشاصيات وقطع واجزاء واكسسوارات غرفة المحرك (الواجهة الامامية مع توابعها + الفخادات الامامية مع توابعها + بودي صدر غرفة المحرك + الشاصيات الامامية مع توابعها والتأكد من وجود وصلاحية كامل وجميع قطع واجزاء واكسسوارات غرفة المحرك مع القطع والاجزاء الميكانيكية والكهربائية (المقدمة بالكامل) والتأكد من كامل وجميع اجزاء بودي وهيكل وقطع واجزاء واكسسوارات الغرفة والصندوق الخلفي (التتدة وجسورها وسمكاتها + جميع الشمع والمرشات والارضية + الجنح الخلفي مع توابعها + فخادات وسكفت الاطارات الخلفية + بودي التابلو الخلفي + ارضية الصندوق + الواجهة الخلفية مع توابعها + الشاصيات الخلفية مع توابعها) والتأكد من وجود وصلاحية كامل وجميع قطع واجزاء واكسسوارات الغرفة والصندوق الخلفي والتأكد من حيث وعلى فرض الزيادة في الاضرار ومن مدى تأثير الاضرار على الاجزاء ذاتها وعلى اي من اجزاء بودي وهيكل وقطع واكسسوارات (غرفة المحرك + الغرفة + الصندوق الخلفي + الشاصيات الامامية والخلفية وتوابعها) من عدمه بعد فتح ابواب المركبة وغطاء المحرك والتنظيف للغبار والأتربة الموجودة على بعض الاجزاء والفك والفرط في بعض الاجزاء والواقيت والاكسسوارات ورفع المركبة .

* جميع ما ذكر اعلاه منه بحاجة الى تصليح وتجليس ودهان ومنه بعض القطع والاجزاء والواقيات والاكسسوارات بحاجة الى تبديل ومنها بعض الاكسسوارات غير موجودة بموقعها وبحاجة لتركيبها وعمل اللازم والمطلوب .

* مع الاشارة الى انه تم فحص ومعاينة بعض الاجزاء الثابتة والمتحركة من بودي وهيكل وقطع واكسسوارات المركبة وبعض اجزاء من بعض الشاصيات من الخارج والاسفل ومن داخل الصندوق حسب ما هو ظاهر منها شكلياً وجزئياً فقط عند المعاينة ودون وتعذر الفحص بشكل كامل وواضح ودقيق وذلك لعدم امكانية فتح ابواب المركبة وغطاء المحرك بسبب عدم وجود مفتاح مغلقة بالكامل باستثناء غطاء الصندوق ولانخفاض المركبة ولوجود الغبار والأتربة وبعض قطع واجزاء المركبة والواقيات و الاكسسوارات وملاصقتها مباشرة على بعض اجزاء من البودي وهيكل والشاصيات وادى الى تشكل طبقة عازلة وشبه عازلة على بعض الاجزاء ، الامر الذي حال دون الفحص والمعاينة والملاحظة بشكل كامل وواضح ودقيق ، وبحاجة للتأكد من نتيجة الفحص اعلاه في بتد (البودي وهيكل والشاصيات والقطع والاكسسوارات) على الاجزاء التي تم مشاهدتها ومعاينتها شكلياً وجزئياً من الخارج والاسفل ومن داخل الصندوق من حيث وعلى فرض الزيادة او النقصان او الاختلاف في الاضرار ومن مدى تأثيرها او وجود اي اضرار اخرى من عدمه او على فرض وجود ضربات او قصعات او كحلت او صداً او تصفيح ولحام او جليخ او قص وغير وتبديل على اي جزء من اجزائها الثابتة او وجود شعور او كسور او مزع او تقوب او فك تباشيم ولحام او وجود معجونة او صداً وهريخ او لحام او قلب او حرق المركبة او تبديل او تعديل لون المركبة الاصلي او تبديل وتحويل نوع الوقود او ضرب او كسر او تمزيق او تلف في بعض القطع والاكسسوارات او فقدان المركبة لاي جزء من اجزائها او وجود اي اضرار اخرى على البودي وهيكل والشاصيات وتوابعها والقطع والاكسسوارات من عدمه (على الاجزاء التي تم مشاهدتها ومعاينتها شكلياً وجزئياً من الخارج والاسفل ومن داخل الصندوق/ باستثناء الاضرار الموضحة سابقاً وعلى الاجزاء التي تعذر مشاهدتها ومعاينتها من الداخل) وللتأكد بحلجة الى فتح ابواب المركبة وغطاء المحرك وتنظيف الغبار والأتربة الموجودة على بعض اجزائها وفك وفرط في بعض اجزاء المركبة وجهاز رافع للمركبات وساحة الحجز غير مهيأة لذلك من حيث عدم وجود وتوفر الامكانيات والمعدات اللازمة والمطلوبة لفحص المركبات

رابعاً : فحص الميكانيك وفقاً لواقع الحال

تعذر الفحص والمعاينة والملاحظة بشكل كامل وواضح ودقيق وذلك لعدم امكانية فتح ابواب المركبة وغطاء المحرك ولانخفاض المركبة ولعدم امكانية تشغيل المحرك بسبب عدم وجود مفتاح للمركبة مغلقة وظاهر شكلياً وجزئياً من خلال النظر اسفل مقدمة المركبة وجود تسريب زيوت على بعض اجزاء المحرك والجير وبحاجة للتأكد من حيث وعلى فرض الزيادة في الاضرار من عدمه والتأكد من وجود وصلاحية كامل وجميع قطع واجزاء واكسسوارات المحرك + الجير + الاكسات + جميع الاجزاء الميكانيكية والكهربائية بعد فتح الابواب وغطاء المحرك وتشغيل المحرك وتوفر المعدات والاجهزة اللازمة للفحص والمسير بالمركبة وتصليح وصيانة الاضرار وعمل صيانة عامة وشاملة وعمل اللازم والمطلوب للمحرك + الجير + الاكسات + جميع الاجزاء الميكانيكية والكهربائية بشكل عام .	المحرك + الجير + الاكسات + جميع الاجزاء الميكانيكية والكهربائية
--	---

خامساً : حالة واضافات المركبة (وصف كامل)

***الغرفة الداخلية** : يتحرر الفحص والمعاينة والمساعدة بشكل كامل وواضح ودقيق لعدم امكانية فتح ابواب المركبة بسبب عدم وجود مفتاح للمركبة مغلقة بالكامل بمستثناء غطاء الصندوق ولوجود واقية على التابلو الامامي وسجادة على المقعد الامامي اليمين وظاهر شكليا وجزئيا من خلال النظر من زجاج المركبة قدر المستطاع وجود فرش مخمل / فماش للمقاعد وظاهر وجود تمزيق على بعض اجزاء المقعد الامامي اليسار وعلى بعض اجزاء من بعض بطائن الابواب + كحطات وخدوش على بعض اجزاء قطع وواقيت واكسسوارات الغرفة + عدم وجود مطفاة سجانر المقعد الخلفي + تمزيق في بعض اجزاء واقيت وشير الصندوق وعدم وجود بعض كباشي الواقيت وكسور في تربلاي بطانة ارضية الصندوق ، وبحاجة للتأكد من حيث وعلى فرض الزيادة في الاضرار من عحمه والتأكد من وجود كامل وجميع قطع واجزاء واكسسوارات الغرفة والصندوق الخلفي وصلاحياتها بالكامل بعد فتح ابواب المركبة وتبديل الاجزاء المتضررة وتجهيد الاضرار وعمل صيانة عامة وشاملة وعمل اللازم وتنظيف ودراي كلين كامل للغرفة مع الصندوق الخلفي .

***دهان المركبة** : بحاجة الى تصليح وتجليس الاضرار وتبديل القطع والاكسسوارات المتضررة الموضحة في بند البيودي والهيكل والمصاصيات والقطع والاكسسوارات ودهان الاضرار ويفضل دهان المركبة بالكامل لتوحيد اللون وعمل اللازم والمطلوب .

***الكوشوك** : عدد 2 املمي بحالة مستهلكة وبحاجة لتبديل + عدد 2 خلفي بحالة متوسطة .

***الجنطات** : عدد 4 حديد بحالة متوسطة وظاهر على بعض اجزائها وجود كحطات وخدوش وعدم وجود كمر الجنط الامامي اليمين واختلاف في شكل جنطات الجنب اليمين عن جنطات الجنب اليسار + يوجد جنط حديد مع اطار كوشوك / احتياطي بحالة دون المتوسطة .

*** الاضافات :**

* بصمة التشغيل : لا يوجد . * تحكم طارة : لا يوجد . * مفتاح المركبة والرخصة : لا يوجد حسب ما ذكر مسؤول الساحة .
* حساسات : لا يوجد . * فتحة بالسقف : لا يوجد . * فرش جلد : لا يوجد .

* اضافات اخرى * زجاج جانبي تحكم كهرباء .

* تعذر حصر وتحديد وفحص ومعاينة كامل الاضافات الموجودة في المركبة لعدم امكانية فتح ابواب المركبة وتشغيل المحرك بسبب عدم وجود مفتاح للمركبة (مغلقة) وبحاجة للتأكد من كامل الاضافات الموجودة في المركبة والتأكد من وجود وصلاحيه كامل وجميع قطع واجزاء واكسسوارات الاضافات الميكانيكية والكهربائية الموجودة في المركبة بعد فتح ابواب المركبة وتشغيل المحرك وعمل صيانة عامة وشاملة وعمل اللازم لجميع الاضافات الموجودة في المركبة بشكل عام

* مع العلم ان نتيجة فحص ومعاينة ما ذكر اعلاه لجميع البنود حسب ما ظهر منه شكلياً وجزئياً فقط ودون وتغذر الفحص بشكل كامل وواضح وديق وذلك لعدم وجود مفتاح للمركبة (معلقة بالكامل باستثناء غطاء الصندوق) وعدم وجود وتوفر الشروط والامكانيات والمعدات والاجهزة المطلوبة لفحص المركبات بساحة الحجز، وبحاجة للتأكد من نتيجة ما ظهر منه شكلياً وجزئياً والتأكد من حيث وعلى فرض الزيادة او للنقصان او الاختلاف في الاضرار ومن مدى تأثيرها او وجود اي اضرار اخرى على اي من اجزاء المركبة لو وجود اي اختلاف في معلومات وبيانات ومواصفات المركبة من عدمه والتأكد من كامل وجميع اجزاء المركبة بشكل عام بعد فتح ابواب المركبة وتوفر الشروط والامكانيات والمعدات والاجهزة اللازمة والمطلوبة لفحص المركبات وعمل صيانة لجميع اجزاء المركبة بشكل عام وعمل اللازم والمطلوب .

* مع الاشارة الى انه أخذ بعين الاعتبار عند تقدير قيمة المركبة الاسس التالية :

1. ثمن المركبة مقارنة بثمن مثيلاتها بالوقت الراهن والحالي وحسب حالتها ووضعها ونسبة الاستهلاك والاهتمام على نوع وصنف وصفة التسجيل والاستعمال وفئة وموديل ولون واضافات ومواصفات المركبة من حيث العرض والطلب (البيع والشراء بالسوق المحلي) .
2. مدى حجم ومقدار الاضرار العائدة على المركبة من حيث ثمن القطع الواجب استبدالها والاكسسوارات للغير موجودة وكلفة التصليح والصيانة والاجور .
3. مقدار تنضي القيمة السوقية (نقصان قيمة المركبة) لتعرض بعض اجزائها للتلف لاضرار الامر الذي يؤثر على قيمتها بالسوق المحلي وبعد التصليح (نسبة لحجم ومقدار الاضرار المرئية) .
4. رسوم الترخيص والتأمين + الرسوم والمصاريف المترتبة عليها .
5. تم خصم بدل قيمة القطع الواجب استبدالها والاكسسوارات الغير موجودة وكلفة التصليح والصيانة والاجور + بدل نسبة نقصان قيمة المركبة + بدل قيمة رسوم الترخيص والتأمين + بدل قيمة الرسوم المترتبة عليها + بدل نسبة الاستهلاك ونسبة لوضعها وحالتها من قيمة و ثمن المركبة .

* وبناءاً على ما ورد اعلاه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة ومواصفاتها فإني

اقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره الفين دينار

(2000 دينار).

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة واخلاص

الخبير الفني : ايمن محمد ابو حيلة.

التوقيع: 

التاريخ: 5/5/2026

*مقما تقرير ي بواقع 6 صفحات + 18 صورة للمركبة + مشروحات واقع حال ادارة الترخيص تبين حالة ومواصفات وبيانات ومعلومات المركبة بتاريخ الكشف *

بسم الله الرحمن الرحيم



ادارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم ترخيص مراكا

الرقم : 7/48 ترخيص مراكا

التاريخ : 2026/04/27

تنفيذ غرب عمان

الموضوع : واقع حال

27/4/2026

تاريخ الكتاب

1211/2012

الإشارة : لكتابكم رقم

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاد الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام ...

العميد المهندس

مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات

المستلزم
فواز تركي العطيات

معلومات الاساسية للمركبة									
رقم التسجيل	رقم الترخيص	رقم المحرك	رقم الشخص	نوع الوقود	نوع المركبة	اللون	مواديل	النهاية الترخيص	رقم التسجيل
1301247091	16-79026	4G158P1519	JMYSNCK2AVU000370	بنزين	ركوب صغير	خضري	1997	02/04/2026	1301247091
صفة التسجيل	بلد الصانع	عدد الابواب	نوع ميل السرعة	تاريخ التسجيل	مركز الترخيص	سعة المحرك	المطلة	صفة الاستعمال	صفة التسجيل
شخصي	اليمن	4		AM 12:00:00 4/3/1999	عمان	1500		ركوب	شخصي

معلومات المالك و الشركاء ان وجد

الرقم الوطني	العنوان	الاسم
9481009071	العاصمة - عمان - النصر - 799559096-799559096	طلال عيسى محمد ابو عزة

لا يوجد رهن حالي

المحوزات المالية على المركبة

رقم التسجيل	رقم الترخيص	جهة المحوز	تاريخ المحوز	رقم كتاب المحوز	نوع المحوز	تاريخ كتاب المحوز	سبب المحوز
1301247091	16-79026	دائرة تنفيذ غرب عمان	PM 1:22:53 4/4/2024	4-11/1211-2012	تقاضي	AM 12:00:00 4/26/2023	قضية محكمة

لا يوجد محوزات على رخصة المركبة

التأمين على المركبة

رقم التسجيل	جهة التأمين	تاريخ التأمين
1301247091	تنفيذ القضية	PM 1:06:06 4/1/2026

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المملكة الاردنية الهاشمية - عمان

عمان - الاردن - ص.ب. (946) هاتف 4891634 - 4896535 فاكس 4892285 الموقع الالكتروني www.dvjd.gov.jo





الخبير الفني للمركبات : أيمن محمد أبو حيلة 0795719421

- * فحص وتقييم وتقدير المركبات
- * تقدير نقصان القيمة لمركبات الحوادث وكلفة اصلاحها وصيانتها
- * معرفة الاخطاء المصنعية الموجودة في بعض انواع المركبات
- * استشارات فنية بخصوص المركبات
- * معتمد لدى وزارة العدل و المحاكم النظامية *

وصل قبض

دينار	فلس
٢١٠٠٢	

التاريخ ٢٠٢٦/٥/٥

المحترم علي غازي محمد العقواسمي وصلي من السيد

دينار مبلغ وقدره شمس حسان محمد جبار الحارثي

وذلك عن ايقان اكراد لفرصة هذه للصفحة المستندة ٢٠١٢/١٢/١١

توقيع المستلم :

الحفظ

٢٠٢٦/٥/٥