

لدى دائرة تنفيذ
محكمة عمان الموقرة

تقرير خبرة بالقضية التنفيذية رقم (2024/8939)

هيئة سعادة القاضي نهاني بليك ابو عطا الله:
وبناءً على قرار رئيس دائرة تنفيذ محكمة عمان الاكرم بتكليفى لأجراء الخبرة
الفنية في القضية مرقومة اعلاه بتاريخ : 2025/9/8 تفهمت المهمة الموكلة الي
وتحلفت اليمين القانوني على ان اقوم بالمهمة الموكلة الي بكل امالة واخلاص وانتقلت
الى تواجد المركبة في ساحة حزم ماركا الثانية لحجز المركبات المضبوطة بتاريخ
2025/9/2 قمت بمطابقة رقم اللوحة مع البيانات الواردة في مشروحات من دائرة
المسير ووجدت مطابقة لواقع الحال
اقدم تقرير خبرتي ويتضمن ما يلي :

• اعلن عن حيادتي واستقلاليتي وأنه لا يوجد أي علاقة تربطني بأي من أطراف
الدعوى ووكلائهم أو الهيئة الحاكمة.
• وأنه لا يوجد أي صعوبات ومحاولات للتأثير عليّ من أي طرف من الخصوم
في اخذ التقرير.

وبناءً عليه نقدم تقرير الخبرة الفنية على النحو التالي:

أولاً : المهمة الموكلة الي :-

الكشف والخبرة على المركبة والتي تحمل الرقم 17284_39 ذوع دودج
RAM1500 موديل(2004) وذلك لغايات الكشف عن المركبة ووصف المركبة
وصفاً دقيقاً وشاملاً لتقدير قيمة المركبة .

ثانياً:- مواصفات المركبة موضوع الخبرة :-

نوع المركبة	صنف المركبة	فئة المركبة	رقم اللوحة الحالي	اللون	صفة الاستعمال	نوع الوقود	سنة الصنع	تاريخ انتهاء الترخيص
دودج	RAM1500	نقل مشتراك	39_17284	شمعبي	يكب	بنزين	2004	2025/8/22

رقم الشخصى	جنسية المركبة	رقم المحرك	سعة المحرك	صفة التسجيل	نقل الحركة
1D7HA18N54J156353	لبنانية	ZFZ70393	4700cc	خمسوى	اوتوماتيك

اضافات المركبة

مكيف حامي بار+غرفة جلد+ جيراوتوماتيك+جنط المنيوم
ملاحظة :المفتاح غير موجود في ادارة ساحة الحجز واللوحة الخلفية غير موجودة و المركبة
مغلقة بالكامل

ثالثاً :- الكشف الحسي على المركبة :

وبعد توجهي الى موقع المركبة الكائن في ساحة حجز ماركا الثانية لحجز المركبات بعد الفحص الفني بتاريخ 2025/9/11 تبين لي مايلي:-

القطع التي بحاجة إلى استبدال

- 1 أضوية خلفية عدد 2+طنبون خلفي+زجاج امامي+ضوء امامي
شمال+قشرة طنبون امامي +باب خلفي يمين+نقطة باب امامي يمين+
نقطة باب خلفي يمين+شمل امامي+باب خلفي شمال+نقطة باب امامي
شمال+بطاين عجل امامي عدد 2

حالة المركبة

إصلاح الأجزاء المتضررة

1	حالة المركبة :بحاجة الى اصلاح الجنحان الخلفية ودهان كامل لوجود ضربات وتفسيخ معجونة وكحتات في كامل جسم المركبة
2	حالة الميكانيك : لم اتمكن من فحص المحرك المركبة مغلقة بالكامل
3	الغرفة الداخلية: بحاجة الى تنجيد كامل وصيانة عامة
4	حالة الكوشوك: 40%
5	حالة الشخصيات:الشخصيات الخلفية لا يوجد بها ضربات ظاهرة ومعيبة الشخصيات الامامية لم اتمكن من فحصها كون المركبة مصطفة على منطقة منحدرة والغطاء الامامي مغلق لمشاهدتها من الاعلى،يوجد ضربة على الجنحان الخلفية وكل ذلك فحص اولي لعدم تهيئة ساحة الحجز بجكات لفحص المركبة من الاسفل

رابعاً : اساس بناء الخبرة :

- الاعتماد على خبرتي في مجال تقدير قيمة المركبة والاصلاحات واتمان القطع من خلال الكشف الحسي عليها
 - الاستعانة بتجول المركبات المختصين لبيع مثل هذه الفئة من المركبة والرجوع الى نظام السوق المفتوح لتقدير القيمة السوقية للمركبة حسب قيمة مثيلاتها في السوق المحلي
 - الوضع العلم للمركبة أثناء الكشف الحسي عليها مع الاخذ بعين الاعتبار افضالت المركبة والوضع العلم لها
 - الاخذ بعين الاعتبار نوع المركبة ومئة صنعها ووصف استعمالها والطلب عليها بالسوق المحلي
- الشروط والأحكام الخاصة بموقع المزاد العلني / سياسة الاستخدام البند (12) والذي يشير الى (تبايع جميع الأموال المعروضة للبيع بالمزاد العلني على حالتها كما هي في موقعها ، ولا تضمن وزارة العدل او دائرة التنفيذ أي من المواصلات و / أو المعلومات و / أو التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة و المزاد هو المسؤول عن مراجعة البيانات و الأعلات و المعلومات المتعلقة بحالة المال المعروض للبيع والأطلاع عليه قبل قيامه بالمزاودة .

خامساً:

النتيجة



وبناءً على ما ورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فإنني أقدر قيمة المركبة موضوع الخبرة بمبلغ وقدره (2500) ألفان وخمسمئة دينار أردني

هذه خبرتي أضعها بين يدي عدالة محكماتكم الموقرة
حررت بتاريخ 2025/9/13

واقبلوا فائق الاحترام

الخبير الفني
رامي علي العبيدي
0796505048

مرفقات التقرير:

- 1- صور ملونة العدد 7
- 2- واقع حال من دائرة السير

الخبير الفني المعتمد
رامي علي العبيدي
0796505048

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله



إدارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم ترخيص مراكا

الرقم : 7/48 ترخيص مراكا
التاريخ : 2025/09/11

تنفيذ عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتلهم رقم 8939/2024 تاريخ الكتب 11/9/2025

- 1- ابرين بأدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الأردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام ...

المهندس

مدير إدارة ترخيص السواقين و المركبات

المستأزم

لماز تركي العظيان

المعلومات الاساسية للمركبة

رقم التسجيل	رقم لوحة	نوع	صنف	نوع طوافيد	لغة المركبة	اللون	سويال	انتهاء الترخيص	رقم المحرك	رقم تشاسي
1330205013	39-17284	نوع	RAM9500	نوع	نقل مشترك	خضري	2004	12/08/2025	2FZ270393	1D7BA18MSAJ156153
صحة التسجيل	يد التصان	عدد الابواب	نوع ميل السرعة	تاريخ الصنجل	مركز الترخيص	صحة المحرك	صحة الاستعمال	حالة	يكتب	حسب
صحة	طوافيد المنفذ	4	نوع	PM 2:05:39 8/23/2012	السوي	4700				

معلومات الصنف و الطوافيد ان وجد

الاسم	الطوافيد	الرقم الوطني
عدي عمر عبد المولى طريقي	790727070-785420301	9941039026

لا يوجد رهن حالي

معلومات الصنف و الطوافيد ان وجد

رقم التسجيل	رقم لوحة	نوع	صنف	نوع طوافيد	لغة المركبة	اللون	سويال	انتهاء الترخيص	رقم المحرك	رقم تشاسي
1330205013	39-17284	نوع	RAM9500	نوع	نقل مشترك	خضري	2004	12/08/2025	2FZ270393	1D7BA18MSAJ156153

لا يوجد ملاحظات على رخصة المركبة

التصديق على المركبة

رقم التسجيل	نوع الترخيص	تاريخ الترخيص
1330205013	تصديق	PM 12:03:15 9/2/2025

لا يوجد ملاحظات على المركبة

مصلحة الأردنية العامة - عمان

صان - الأردن - ص ب (946) هاتف 4891634 - فاكس 4896535 - 4892285 الموقع الالكتروني www.dvld.gov.jo