



حسام عبيدات

خبير فني مركبات

تقرير خبرة



هاتف 0790749363

خبير معتمد بوزارة العدل دائرة شؤون الخبرة

الخبير الفني : حسام الدين حسن عبيدات

(تقدير قيمة المركبة)

التاريخ	11/11/2026	لدى محكمة تنفيذ	شركة عمان
رقم الدعوى	2025/3629	موقع ساحة الحجز	ساحة الشوكة الشمالية

سيدي صاحب الشرف هيئة قاضي التنفيذ الأكرم : فرانس بيك فوراسه
على ضوء قرار محكمكم الموقرة بانتخابي خبيراً فنياً لإجراء الخبرة الفنية في القضية المذكورة أعلاه وبعد
تفهمي المهمة الموكلة الي وهي بيان واقع الحال ووصف شامل وبيان قيمة المركبة وتحليلي القسم القانوني
وبعد الكشف على المركبة موضوع الدعوى في مكان تواجدها في ساحة الحجز تبين لنا ما يلي :

(اصرح بانه لا يوجد اي ظرفه او اي اسباب من شأنها التأثير حول حيالتي واستقلالي عن اي من اطراف
الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة لدى اعدادي لتقرير الخبرة)

اولا : المهمة

بيانات المركبة حسب مشروحات دائرة ترخيص المواقين والمركبات

رقم لوحة	النوع	اللون	نفا للمركبة	صفة التسجيل	الموديل
48-71239	هونداي	كوبلا	خصوصي	ركوب صغير	2019

رقم المحرك	رقم (البيك VIN)	معدل سرعة	سعة المحرك cc	نوع الوقود	تتبع الترخيص
*****	KMHK281GFKU049947	اوتوماتيك	0	بنزين	21/6/2025



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



ثانياً :- الكشف الحسي على المركبة موضوع الخبرة

وبعد توجهي الى موقع المركبة المذكورة أعلاه وبعد الفحص الفلي بتاريخ 2026/03/1 تبين ما يلي :

الكشف الحسي :

1	المركبة مفتوحة في ساحة الحجز و المفتاح موجود في ساحة الحجز
2	الفرقة الداخلية والبطاين بحاجة الى تجديد و دراي كلين
3	الكورسوك قالف والمساحات ثالثة
4	يوجد شخوط ونقور في الاضوية الامامية والكشافات كالمعة مع وجود شعر في الضوء الامامي الايمن
5	يوجد شخوط ونقور في الاضوية الخلفية
6	يوجد ضربة في الجناح الخلفي الشمال ومشغولة
7	يوجد ضربة في الطنبرون الخلفي مع وجود كسور و الطنبرون بحاجة الى غيار بالإضافة الى ضربة في باب الصلدوق
8	يوجد ضربة في الطنبرون الامامي مع كسور و الطنبرون بحاجة الى غيار
9	يوجد ضربة في الجناح الامامي الايمن مع الباب الامامي الايمن
10	يوجد كسر في غطاء الشاحن
11	المسافة المقطوعة للمركبة (481295KM) ويرجى التأكد من دائرة السير حيث ان عداد المركبة للمسافة المقطوعة يدل على عملها في التطبيقات
12	يوجد شخوط ونقور في الزجاج الامامي
13	تعتبر فحص المحرك الكهربائي والجير و الاكسلات ونظام الكهرباء ونظام الكيف لعدم قدرة البطارية على التشغيل
14	المركبة بحاجة الى دهان كامل

فحص شاصيات المركبة :

الشاصي الامامي الايمن	ضربة على الرأس
الشاصي الامامي الايسر	ضربة على الرأس
الشاصي الخلفي الايمن	قصعة اثر ضربة
الشاصي الخلفي الايسر	قصعة اثر ضربة
الملاحظات	ضربات بودي مشغولة ، ضربات على المرشحات ومشغولة ، قصعات في التندع مع الشمع الامامية ، وضربة على الواجهة الخلفية (وعلى المزاود فحص المركبة فحصاً دقيقاً قبل اسلامها وذلك لوجود قبيات على المركبة) .



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



ملاحظات :- بناء على الشروط والأحكام الخاصة بمواقع المزاد العلني بشير البلد (12) الى رقم الشاسي والمحرك كما ورد في مشروحات دائرة السير المرفقة في التقرير هي مسؤولية ادارة الترخيص ، أن جميع الأموال المعروضة في المزاد العلني تباع على حالتها وفي موقعها ولا تتضمن وزارة العدل ودائرة التنفيذ أي من المواصفات والمعلومات والتفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزاد هو المسؤول عن مراجعة البيانات و الاعلانات والمعلومات المتعلقة في المركبة المعروضة للبيع والاطلاع عليها قبل المزايدة

• ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر للمركبة واية اختلاف اخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها وبعد احالتها للمزاد مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك - محرك - جير - شاصيات - الهيئة الامامية او الخلفية - نظام الكهرياء - نظام التعليق - هيكل للمركبة الخارجي او الداخلي - ومعلومات المال المعروض يتحمل كامل مسؤوليتها المزاد حيث انه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الاحالة على المزاد وفي حال ظهور اختلاف في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري او غير جوهري او في ما يتعلق في معلومات المال المعروض يكون المزاد موافق على اي اختلافات من حيث - للميكانيك محرك - جير - شاصيات - نظام الكهرياء - نظام التعليق - الهيئة الامامية والخلفية - وفحص البودي ومعلومات المال المعروض وحالة المال المعروض فيما اذا ظهر اية اختلافات كون محرك المركبة لا يعمل ،

• اخلي مسؤوليتي من أي قص أو عيب خفي للمركبة لتعذر الفك والفرط وعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقة كون المركبة تعد أموال محجوزة ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص .

ثالثا :- الاسس المعتمدة لاعداد تقرير الخبرة

- بالاعتماد على خبرتي في مجال تقدير قيمة المركبات والاصلاحات وايمان القطع من خلال الكشف الحسي عليها .
- الاستئناس بنظام السوق المفتوح لتقدير القيمة السوقية للمركبة حسب قيمة مئيلاتها في السوق المحلي .
- للوضع العام للمركبة اثناء قيامي بالكشف الحسي عليها مع الاخذ بعين الاعتبار اضافات المركبة والوضع العام لها .
- الاخذ بعين الاعتبار لنوع المركبة وسنة الصنع ووصف استعمالها والطلب عليها بالسوق .



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



رأبعا :- النتيجة النهائية

قدر قيمة المركبة موضوع التنفيذ بنفاذ على ما ورد أعلاه بمبلغ وقدره:

أحد عشر ألفا دينار أردني	**11000** دينار أردني
--------------------------	-----------------------

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة واخلاص

تقريري هذا يقع على 4 صفحات

الخبير الفني المنتخب: حسام الدين عبيدات

حسام عبيدات
0790749363